



# BREMSBELÄGE

*PLAQUETTES DE FREINS  
BRAKE PADS*

## Road/ Custom



ALLROUND	ORGANIC	SV	SINTER	SH	SINTER
ABE		ABE		ABE	

Category	Information	Performance	Price	Longlife
MCB... (allround)	Touring, Custom Sportbikes < 600 ccm	★★★★	★★★★	★★★★★
MCB... SV	Sportbikes, big bikes keine Einbremszeit nötig no bedding-in required	★★★★★	★★★	★★★★
MCB... SH	Sportbikes, big bikes keine Einbremszeit nötig no bedding-in required	★★★★	★★★	★★★★★
MCB... SV	nur bei Custom custom only keine Einbremszeit nötig no bedding-in required	★★★★★	★★★	★★★★

## Scooter



ALLROUND	ORGANIC	EC	ORGANIC	SRM	SINTER	SR	SINTER
ABE		ABE		ABE			

Category	Information	Performance	Price	Longlife
MCB... (allround)	all Scooters	★★★★	★★★★	★★★★★
MCB... EC	Mini Scooters < 125 ccm	★★★★	★★★★★★	★★★★★
MCB... SR	Mini Scooters < 125 ccm	★★★★★	★★★★	★★★★★
MCB... SRM	Mini Scooters > 125 ccm	★★★★★★	★★★★	★★★★★★

ABE = TÜV approved | TÜV homologué

## Racing



SRQ	SINTER	CRQ	CARBON	SCR	SINTER	SH	SINTER
						ABE	

Icon	Category	Information	Performance	Price	Longlife
	priv. racing, track days, trainings	< 600 ccm, Super Moto	★★★★★★	★★★★	★★
	race track, professionals	max. Standzeit 6 Std. max. 6 hours' use	★★★★★★	★★★	★★★★
	race track, professionals	auch für Langstrecke also for endurance	★★★★★★	★	★★★★★★
	road tracks, trainings		★★★★	★★★	★★★★

## Offroad



ALLROUND	ORGANIC	SI	SINTER	RSI	SINTER	EC	ORGANIC
ABE		ABE				ABE	

Icon	Category	Information	Performance	Price	Longlife
	Enduro, Quad	bei trockenen Bedingungen dry conditions	★★★★	★★★★	★★★
	Cross, Quad, Enduro	bei jedem Wetter all conditions	★★★★	★★★★	★★★★
	Cross, Supercross, Enduro	bei trockenen Bedingungen dry conditions	★★★★★★	★★★	★★
	Cross, Quad, Enduro	bei trockenen Bedingungen dry conditions	★★★★	★★★★★★	★★★

★★★★★★ = top performance

★★★★★★ = lowest price

★★★★★★ = longest life

# ABE-BREMSBELÄGE

PLAQUETTES DE FREIN, TÜV HOMOLOGUÉ  
BRAKE PADS, TÜV APPROVED



**ALLROUND ORGANIC**

- » bewährte Mischung, vielseitig einsetzbar
- » schwarz lackierte Rückenplatten
- » patentierte NRS- Technologie
- » gute Lebensdauer und Scheibenverträglichkeit
- » *proven compound, versatile use*
- » *backing plates painted black*
- » *patented NRS technology*
- » *good service life and disc compatibility*
- » *alliage éprouvé pour de nombreuses utilisations*
- » *plaques arrière vernies noires*
- » *technologie NRS brevetée*
- » *bonne durée de vie et bonne compatibilité avec les disques*




**EC ORGANIC**

- » Mischung für Offroad, Roller und niedrig motorisierte Fahrzeuge
- » sehr attraktives Preisniveau
- » optimale Leistung nach Einfahrzeit
- » unter trockenen Bedingungen gute Standzeit auch im Gelände
- » *compound for offroad, scooters and low-power vehicles*
- » *very attractive pricing*
- » *optimum performance after bedding-in period*
- » *high durability under dry conditions*
- » *alliage pour offroad, scooters et véhicules faiblement motorisés*
- » *niveau de prix très attractif*
- » *puissance optimale après le rodage*
- » *bonne durabilité par temps sec, même hors route*



**SV/SH SINTER STREET**

- » für Hochleistungsmotorräder, anspruchsvolle Tourer und Custom Fahrzeuge
- » ideale Bremskombination von Vorder- zu Hinterachse
- » kurze Einbremsphase
- » *for high-performance motorcycles, sophisticated touring bikers and custom vehicles*
- » *ideal braking combination between front and rear axle*
- » *short bedding-in period*
- » *pour les motos „haute performance“, les motos de tourisme exigeantes et les véhicules Custom*
- » *combinaison de freins idéales entre essieu avant et essieu arrière*
- » *rodage court*



**SRM SINTER SCOOTER**

- » speziell für größere Roller entwickelt
- » gut dosierbar, hohe Bremsleistung
- » ohne besondere Einbremsphase
- » komfortables Bremsen bei hoher Haltbarkeit
- » *especially developed for larger scooters*
- » *good controllability while high braking performance*
- » *without special bedding-in period*
- » *comfortable braking with great durability*
- » *spécialement développé pour les gros scooters*
- » *bon dosage, capacité de freinage élevée*
- » *aucun rodage particulier*
- » *freinage confortable et durabilité élevée*



**SI SINTER OFFROAD**

- » hohe Materialfestigkeit auch bei extremen Einsätzen
- » sehr gute Haltbarkeit trotz Sand und Schlamm
- » konzipiert für Moto Cross, Enduro, Quad/ATV
- » *high material strength for extreme conditions*
- » *very good durability even in sand and mud*
- » *designed for Moto Cross, Enduro, Quad/ATV*
- » *grande résistance des matériaux pour des utilisations extrêmes*
- » *très bonne durabilité, même sur le sable et la boue*
- » *conçues pour le Moto Cross, l'Enduro et le Quad/ATV*

# RACING-BREMSBELÄGE

## RACING BRAKE PADS

### PLAQUETTES DE FREIN RACING



**RSI** SINTER OFFROAD

- » professioneller Offroad-Rennsport-Belag
- » überragende Performance
- » thermisch hoch belastbar
- » direktes Ansprechverhalten

- » professional competitive racing pad
- » superior performance
- » high thermal resistance
- » direct response



- » plaquettes de course professionnelles
- » performances exceptionnelles
- » grande résistance thermique
- » capacité de réaction directe

**SRQ** SINTER TRACK

- » Sportbelag für Trainings und Super Moto
- » sehr direktes Ansprechverhalten
- » geringe Handkraft notwendig
- » sehr gute Bremsleistung
- » sports pad for training and Super Moto
- » very direct response
- » low hand force required
- » very good braking performance
- » plaquettes sport pour les entraînements et SuperMotos
- » capacité de réaction très directe
- » force manuelle réduite requise
- » très bonne capacité de freinage

**CRQ** HYPER-CARBON

- » bewährter Rennbelag auf Carbonbasis
- » NRS Technologie ermöglicht konstanten Druckpunkt bis zur Verschleißgrenze
- » höhere Haltbarkeit gegenüber SRQ
- » proven racing pad on carbon basis
- » NRS technology allows constant pressure point up to the wear limit
- » greater durability compared to SRQ
- » plaquettes sport éprouvées à base de carbone
- » technologie NRS permettant un point de poussée constant jusqu'à la limite d'usure
- » durabilité plus élevée que celle des SRQ

**SCR** SINTER-CARBON

- » nur für professionelle Einsätze
- » thermische Anpassung notwendig
- » hohe Lebensdauer ohne Aushärtung
- » bevorzugt für extreme Bremsenkurse oder Langstreckenrennen
- » only for professional use
- » thermal adaptation required
- » long service life without hardening
- » preferred for extreme braking circuits or endurance races
- » utilisations professionnelles uniquement
- » adaptation thermique requise
- » durée de vie élevée sans durcissement
- » à privilégier pour les courses de freinage extrêmes ou endurance



# SCHEIBENBREMSBELÄGE

## DISC BRAKE PADS PLAQUETTES DES FREINS

### Nut zum Ausgasen und Ableiten von Wasser und Bremsstaub


Groove for air expulsion and draining water and brake dust

Rainure pour les gaz d'échappement et l'évacuation de l'eau et des poussières de freinage

**Kennzahl für die Reibwertkategorie**  
Code for the friction coefficient category  
Code de la catégorie de frottement

**Hersteller-Logo**  
Manufacturer's logo  
Logo du fabricant

**Trägerplatte**  
Backing plate  
Support métallique




**KBA-Nummer = ABE**  
Homologation code  
Code d'homologation

**Artikelnummer**  
Part number  
Numéro d'article

**Eingestanzter Produktionscode**  
Punched production code  
Code de production unique

**Reibbelag (Abb. Sintermetall)**  
Friction lining (fig. sinter)  
Revêtement de friction (sinter)



### NRS Technologie

Einzigartiges, patentiertes Verfahren zur Aufbringung von Belagmaterial. Die Rückenplatten werden mit einem speziellen Hakenprofil versehen, welches sich unlösbar im Belagmaterial verankert. Damit kann ein Verlust von Belagmaterial unter extremen thermischen Bedingungen ausgeschlossen werden, z. B. im Rennsport, bei Passabfahrten.

**NRS Technologie wird zur Herstellung der organischen Allround- und den Hyper-Carbon-Belägen angewendet.**

### NRS technology

Unique, patented method for applying lining material. The backing plates feature a special hook profile which is permanently embedded into the lining material. This precludes loss of lining material under extreme thermal conditions, e.g. in competitive racing or during pass descents.

**The NRS technology is used in the production of the organic Allround pads and the Hyper Carbon pads.**

### Technologie NRS

Méthode brevetée unique pour l'application du matériau des plaquettes. Les plaques arrières sont dotées de crochets spéciaux adhérant au matériau des plaquettes de manière indissociable. Il est ainsi possible d'exclure toute perte du matériau de la plaquette même dans les conditions thermiques extrêmes, p.ex. pour les sports de course ou sur les trajets de rodage.

**La technologie NRS est utilisée pour la production de disques organiques Allround et HyperCarbon.**



## Adly (Her Chee)

	25	Silver Fox		00-	<b>MCB 590</b>	<b>EC</b>				<b>MCS 962</b>		
AT	50	Air Tech		08-	<b>MCB 519</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>					
	50	Fox		00-	<b>MCB 590</b>	<b>EC</b>				<b>MCS 962</b>		
	50	Jet			<b>MCB 519</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>			<b>MCS 962</b>		
NB	50	Nobel		08-	<b>MCB 519</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>					
P	50	Panther		02-	<b>MCB 519</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>			<b>MCS 962</b>		
SF	50	Silver Fox		00-	<b>MCB 590</b>	<b>EC</b>				<b>MCS 962</b>		
SS	50	Super Sonic		00-	<b>MCB 519</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>			<b>MCB 519</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>
TB	50	Thunderbike			<b>MCB 519</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>			<b>MCB 519</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>
RT	50	Road Tracer		02-	<b>MCB 590</b>	<b>EC</b>				<b>MCS 962</b>		
TB	125	Thunderbike	TB-125		<b>MCB 519</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>			<b>MCB 519</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>
ATV	150			05-	<b>MCB 519 SI *</b>	<b>EC</b>				<b>MCB 519 SI</b>	<b>EC</b>	
ATV	300			05-06	<b>MCB 519 SI *</b>	<b>EC</b>				<b>MCB 519 SI</b>	<b>EC</b>	
	300	Cross		07-	<b>MCB 760 SI *</b>					<b>MCB 805 SI</b>		
ATV	300	Sport		07-	<b>MCB 760 SI *</b>					<b>MCB 805 SI</b>		
	320	S, U		07-	<b>MCB 760 SI *</b>					<b>MCB 805 SI</b>		
	500	S		08-	<b>MCB 760 SI *</b>					<b>MCB 805 SI</b>		

## Aeon

	50	Aero, Regal, Torch		06-	<b>MCB 519</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>					
	50	/100/125/150 Nox		06-	<b>MCB 519</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>					
	100	/125/150 Pulsar		06-	<b>MCB 519</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>					
	125	/180 Overland		02-						<b>MCB 615 SI</b>	<b>EC</b>	
	200	Two Hundred		06-	<b>MCB 519 SI *</b>	<b>EC</b>				<b>MCB 519 SI</b>	<b>EC</b>	
	300	Overland		06-	<b>MCB 519 SI *</b>	<b>EC</b>				<b>MCB 519 SI</b>	<b>EC</b>	

## Alfer

MC	80			87-	<b>MCB 75</b>					<b>MCB 535</b>	<b>EC</b>	
MC	125			88-	<b>MCB 572</b>					<b>MCB 75</b>		
VRE	125	4-stroke		00-	<b>MCB 648</b>	<b>SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 672 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
	250	GR Enduro		88-	<b>MCB 572</b>					<b>MCB 75</b>		
VR	250	Enduro		98-05	<b>MCB 648</b>	<b>SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 672 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
MC	250			88-	<b>MCB 572</b>					<b>MCB 75</b>		
	300	GR Enduro		88-	<b>MCB 572</b>					<b>MCB 75</b>		

## Aprilia

	50	Amico GL, LB, Sport	HV	93-98	<b>MCB 674</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>			<b>MCS 800</b>		
	50	Amico LX		90-	<b>MCS 800</b>					<b>MCS 800</b>		
	50	Area 51	MY	98	<b>MCB 674</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>			<b>MCB 674</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>
	50	Area 51	MY	99-02	<b>MCB 696</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>			<b>MCB 696</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>
	50	Classic	GI	96-01	<b>MCB 674</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>			<b>MCS 800</b>		
	50	Gulliver, AC, LC	LH02	96	<b>MCB 674</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>			<b>MCS 800</b>		
	50	Habana, Custom	PK	99-02	<b>MCB 696</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>			<b>MCS 818</b>		
	50	Mojito, Custom	PK	02-	<b>MCB 696</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>			<b>MCS 818</b>		
	50	Pegaso		92-94	<b>MCB 664</b>					<b>MCB 552</b>		
	50	Red Rose		88-89	<b>MCB 564</b>	<b>SR</b>						
	50	Red Rose Classic		90-	<b>MCB 578</b>							
	50	Scarabeo, 2nd series	MS	94-99	<b>MCB 674</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>			<b>MCS 800</b>		
	50	Scarabeo 4T		02-09	<b>MCB 709</b>	<b>EC</b>						
	50	Scarabeo Di-tech	SC	02-06	<b>MCB 674</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>			<b>MCB 710</b>	<b>EC</b>	
	50	Scarabeo, de Lux	PF	98-01	<b>MCB 674</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>			<b>MCB 674</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>
	50	Scarabeo, Street		02-09	<b>MCB 674</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>			<b>MCS 800</b>		
	50	Sonic LC, AC	PB	99-08	<b>MCB 674</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>			<b>MCS 800</b>		
	50	Sport City, Sport City one	SB	08-11	<b>MCB 744</b>	<b>EC</b>				<b>MCS 800</b>		
	50	Tuareg		87-	<b>MCB 578</b>					<b>MCB 75</b>		
	50	Tuareg		-86	<b>MCB 75</b>	<b>SI</b>						
	50	Tuareg Rally		90-	<b>MCB 578</b>					<b>MCB 552</b>		
	50	Tuono		04	<b>MCB 734</b>					<b>MCB 75</b>		
AC	50	Rally	MD01	97-00	<b>MCB 644</b>	<b>EC</b>				<b>MCS 800</b>		
AF1	50	Futura		90-92	<b>MCB 578</b>					<b>MCB 552</b>		
LC	50	Rally	MD	97-	<b>MCB 674</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>			<b>MCB 674</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>
MX	50			03-	<b>MCB 734</b>					<b>MCB 75</b>		
MX	50	Super Moto		04-	<b>MCB 648</b>	<b>SV</b>	<b>RSI</b>			<b>MCB 628</b>		
RS	50	Extrema	HP	93-95	<b>MCB 578</b>					<b>MCB 75</b>		
RS	50	R, Extrema	HP	96-99	<b>MCB 644</b>		<b>RQ</b>			<b>MCB 552</b>		
RS	50	Replica	PG	00-02	<b>MCB 664</b>					<b>MCB 552</b>		
RS	50	Replica	TS	03-05	<b>MCB 664</b>					<b>MCB 552</b>		
RS-4	50			11	<b>MCB 780</b>	<b>SV</b>				<b>MCB 535</b>	<b>EC</b>	
RS-4	50			12-	<b>MCB 780</b>	<b>SV</b>				<b>MCB 519</b>	<b>EC</b>	
RX	50	Racing	TT	04-06	<b>MCB 664</b>					<b>MCB 552</b>		



→ APRILIA

SR	50	Di-Tech	RL	00-03	<b>MCB 644</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 710</b>	<b>EC</b>		
SR	50	Di-Tech LC	LC	02-03	<b>MCB 644</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 710</b>	<b>EC</b>		
SR	50	LC	LB	93-00	<b>MCB 674</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>	<b>MCS 800</b>			
SR	50	Netscaper	LY	97-	<b>MCB 674</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>	<b>MCS 800</b>			
SR	50	Racing	RL	00-	<b>MCB 674</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>	<b>MCB 710</b>	<b>EC</b>		
SR	50	Replica		96	<b>MCB 674</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>	<b>MCS 800</b>			
SR	50	Replica		97-	<b>MCB 674</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>	<b>MCB 674</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>	
SR	50	R		04-	<b>MCB 674</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>	<b>MCB 710</b>	<b>EC</b>		
SR	50	Stealth, Racing	LY	97-00	<b>MCB 674</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>	<b>MCB 674</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>	
SR	50	Street LC		03-	<b>MCB 674</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>	<b>MCB 710</b>	<b>EC</b>		
SR	50	Urban Kid	MR	93-	<b>MCB 644</b>	<b>EC</b>		<b>MCS 800</b>			
SR	50	Viper	MR	93-	<b>MCB 644</b>	<b>EC</b>		<b>MCS 800</b>			
SR	50	www	LY	97-01	<b>MCB 674</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>	<b>MCS 800</b>			
SX	50			06-	<b>MCB 734</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 535</b>	<b>EC</b>		
	100	Scarabeo 4T		03-09	<b>MCB 709</b>	<b>SRM</b>	<b>EC</b>	<b>MCS 994</b>			
	125	Atlantic	SP	03-10	<b>MCB 726</b>	<b>SRM</b>		<b>MCB 710</b>	<b>SRM</b>	<b>EC</b>	
	125	Classic		96-01	<b>MCB 629</b>						
	125	Classic (Red rose)		90-95	<b>MCB 629</b>			<b>MCB 75</b>			
	125	Habana/Custom	PM	99-01	<b>MCB 709</b>	<b>SRM</b>	<b>EC</b>	<b>MCS 994</b>			
	125	Leonardo	MB00	97-98	<b>MCB 708</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 696</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>	
	125	Leonardo	MB00	99-06	<b>MCB 709</b>	<b>SRM</b>	<b>EC</b>	<b>MCB 709</b>	<b>SRM</b>	<b>EC</b>	
	125	Mojito, Custom	RY	02-	<b>MCB 709</b>	<b>SRM</b>	<b>EC</b>	<b>MCS 994</b>			
	125	Mojito, Mojito Custom	RY	02-	<b>MCB 709</b>	<b>SRM</b>	<b>EC</b>	<b>MCS 994</b>			
	125	Pegaso (Brembo)		90-91	<b>MCB 629</b>			<b>MCB 517</b>			
	125	Pegaso (Grimeca)		92-95	<b>MCB 664</b>			<b>MCB 628</b>			
	125	Red Rose		89-94	<b>MCB 557</b>			<b>MCB 75</b>			
	125	Scarabeo, GT	PF	99-03	<b>MCB 557</b>	<b>SRM</b>		<b>MCB 710</b>	<b>SRM</b>	<b>EC</b>	
	125	Scarabeo, GT	TD	04-06	<b>MCB 726</b>	<b>SRM</b>		<b>MCB 710</b>	<b>SRM</b>	<b>EC</b>	
	125	Sport City	VB	04-08	<b>MCB 557</b>			<b>MCB 710</b>	<b>SRM</b>	<b>EC</b>	
	125	Sport City Cube	VB	08-	<b>MCB 557</b>			<b>MCB 710</b>	<b>SRM</b>	<b>EC</b>	
	125	Sport City One	SG	08-11	<b>MCB 744</b>	<b>SRM</b>	<b>EC</b>	<b>MCS 994</b>			
	125	Tuareg		89-	<b>MCB 629</b>			<b>MCB 628</b>			
	125	Tuareg Rally		86-88	<b>MCB 557</b>						
	125	Tuareg Rally		89-91	<b>MCB 618</b>			<b>MCB 519</b>	<b>EC</b>		
	125	Tuareg Wind		88-89	<b>MCB 579</b>	<b>SI</b>		<b>MCB 552</b>			
	125	Tuareg Wind		90-	<b>MCB 629</b>			<b>MCB 628</b>			
	125	Tuono	SF	03-04	<b>MCB 572</b>	<b>RQ</b>		<b>MCB 75</b>			
AF1	125	Replica		88-	<b>MCB 579</b>			<b>MCB 75</b>			
AF1	125	Futura	FM	89-92	<b>MCB 572</b>	<b>RQ</b>		<b>MCB 75</b>			
ETX	125		PH	99-	<b>MCB 664</b>			<b>MCB 628</b>			
MX	125	Supermoto		04-06	<b>MCB 648</b>	<b>SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>	<b>MCB 667 SI</b>		
RS	125	, Extrema	GS	93-98	<b>MCB 572</b>	<b>RQ</b>	<b>SRQ</b>	<b>MCB 775</b>			
RS	125	Replica	MP	99-05	<b>MCB 572</b>	<b>RQ</b>	<b>SRQ</b>	<b>MCB 775</b>			
RS	125		SF	06-	<b>MCB 785</b>	<b>SV</b>	<b>SRQ</b>	<b>MCB 710</b>			
RS-4	125			11-	<b>MCB 780</b>	<b>SV</b>		<b>MCB 519</b>	<b>EC</b>		
RX	125			86-89	<b>MCB 557</b>						
RX	125			90-91	<b>MCB 618</b>			<b>MCB 75</b>			
RX	125			92-99	<b>MCB 664</b>			<b>MCB 628</b>			
RX	125		MT	00-01	<b>MCB 648</b>	<b>SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>	<b>MCB 667 SI</b>		
RX	125		Brembo, Grimeca	08-	<b>MCB 648</b>	<b>SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>	<b>MCB 523</b>	<b>SI</b>	
RX	125		AJP	08-	<b>MCB 648</b>	<b>SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>	<b>MCB 765</b>		
SR	125	Racing	PX125	99-02	<b>MCB 709</b>	<b>SRM</b>	<b>EC</b>	<b>MCS 994</b>			
SR	125	Max i.e.		11-	<b>MCB 744</b>	<b>SRM</b>	<b>EC</b>	<b>MCB 744</b>	<b>SRM</b>	<b>EC</b>	
SR	125	Motard		12-	<b>MCB 744</b>	<b>SRM</b>	<b>EC</b>	<b>MCS 994</b>			
SX	125			08-	<b>MCB 648</b>	<b>SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>	<b>MCB 657</b>		
	150	Leonardo	MB	97-98	<b>MCB 708</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 696</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>	
	150	Leonardo	MB	99-06	<b>MCB 709</b>	<b>SRM</b>	<b>EC</b>	<b>MCB 709</b>	<b>SRM</b>	<b>EC</b>	
	150	Scarabeo	PC	99	<b>MCB 557</b>	<b>SRM</b>		<b>MCB 710</b>	<b>SRM</b>	<b>EC</b>	
	150	Scarabeo, GT	TD	04-06	<b>MCB 726</b>	<b>SRM</b>		<b>MCB 710</b>	<b>SRM</b>	<b>EC</b>	
SR	150		PX	99-02	<b>MCB 709</b>	<b>SRM</b>	<b>EC</b>	<b>MCS 994</b>			
	200	Atlantic	SP	03-05	<b>MCB 726</b>	<b>SRM</b>		<b>MCB 710</b>	<b>SRM</b>	<b>EC</b>	
	200	Scarabeo, GT	SD	02-06	<b>MCB 557</b>	<b>SRM</b>		<b>MCB 710</b>	<b>SRM</b>	<b>EC</b>	
	200	Scarabeo	VB	07-09	<b>MCB 726</b>	<b>SRM</b>		<b>MCB 710</b>	<b>SRM</b>	<b>EC</b>	
	200	Sportcity	VB	05-08	<b>MCB 557</b>	<b>SRM</b>		<b>MCB 710</b>	<b>SRM</b>	<b>EC</b>	
	200	Sport City Cube		08-09	<b>MCB 557</b>	<b>SRM</b>		<b>MCB 710</b>	<b>SRM</b>	<b>EC</b>	
Trial	240	Climber		89-	<b>MCB 578</b>			<b>MCB 552</b>			
	250	Atlantic ie		07-08	<b>MCB 726 SRM</b>			<b>MCB 710 SRM</b>			
	250	Leonardo	Grimeca PD	99-01	<b>MCB 557 SRM</b>			<b>MCB 710 SRM</b>			
	250	Leonardo		99-04	<b>MCB 709 SRM</b>			<b>MCB 710 SRM</b>			







→ APRILIA

	250	Scarabeo GT, ie		VR	06-10	MCB 726 SRM					MCB 710 SRM		
	250	Sport City ie	Grimeca	VB	06-08	MCB 557 SRM					MCB 710 SRM		
	250	Sport City Cube	Grimeca	VB	08-09	MCB 557 SRM					MCB 710 SRM		
AF1	250	Replica			90-	MCB 572	RQ				MCB 75	RQ	
RS	250			LD01	95-96	MCB 540 SV	SRQ	CRQ	CRQ		MCB 75	RQ	
RS	250				97-02	MCB 683 SV *	SRQ	CRQ	SCR		MCB 75	RQ	
RS	250	Pista			04-	MCB 683 SV *	SRQ	CRQ	SCR		MCB 75	RQ	
	280	Climber			89-	MCB 578					MCB 552		
	280	Climber			93-96	MCB 535	RQ	EC			MCB 535	EC	
	300	Atlantic			10-11	MCB 726 SRM					MCB 710 SRM		
	300	Leonardo	Grimeca	SV	05-06	MCB 557 SRM					MCB 710 SRM	EC	
	300	Scarabeo S		VR	09-10	MCB 726 SRM					MCB 710 SRM	EC	
	300	Sport City Cube	Grimeca	VB	08-	MCB 557 SRM					MCB 710 SRM		
	300	Sport Cube Blackline		VB	11-	MCB 557 SRM					MCB 710 SRM		
SR	300	Max i.e.			11-	MCB 744 SRM	EC				MCB 744 SRM		
TX	300	M			86-	MCB 535	RQ	EC					
TX	311	M			86-	MCB 535	RQ	EC			MCB 535		
TXR	312	M			88-	MCB 535	RQ	EC			MCB 535		
	350	Tuareg Wind			87-88	MCB 557					MCB 75		
	350	Tuareg Wind			89	MCB 618					MCB 628		
	350	Tuareg Wind			90-	MCB 618					MCB 523		
ETX	350	AE			86-	MCB 557					MCB 75		
	400	Atlantic Sprint			05-08	MCB 726 SRM					MCB 710 SRM		
	400	Scarabeo ie		VR	07-08	MCB 557 SRM					MCB 710 SRM		
MXV	450				09-	MCB 669 SI	RSI	EC			MCB 739 SI	RSI	EC
RXV	450	Enduro			06-	MCB 669 SI	RSI	EC			MCB 739 SI	RSI	EC
SXV	450	Supermoto		VS	05-	MCB 793 RSI	SRQ				MCB 739 RSI	EC	
	500	Atlantic	◀	PT	02-05	MCB 557 SRM					MCB 710 SRM		EC
	500	Atlantic	▶	PT	02-05	MCB 749 SRM*							
	500	Atlantic Sprint		VL	06-08	MCB 726 SRM					MCB 710 SRM		
	500	Scarabeo, ABS		VR	03-06	MCB 557 SRM*					MCB 710 SRM		
	500	Scarabeo light		VR	06	MCB 557 SRM*					MCB 710 SRM		
	500	Scarabeo ie		VR	07-09	MCB 557 SRM*					MCB 710 SRM		
RXV	550	Enduro			06-	MCB 669 SI	RSI	EC			MCB 739 SI	RSI	EC
SXV	550	Supermoto		VS	05-	MCB 793 RSI	SRQ				MCB 739 RSI	EC	
	600	Pegaso	Brembo		90-91	MCB 618					MCB 519		
	600	Tuareg Wind			86-89	MCB 557					MCB 628		
	600	Tuareg Wind			90	MCB 618					MCB 519		EC
ETX	600				86-	MCB 557					MCB 75		
	650	Moto 6.5		MH00	95-01	MCB 671	SV				MCB 523		
	650	Pegaso		GA	91-95	MCB 652					MCB 523	SI	
	650	Pegaso		MX	96	MCB 652					MCB 523	SI	
	650	Pegaso		ML	97-00	MCB 671	SV				MCB 523	SI	
	650	Pegaso Garda		ML	99-00	MCB 671	SV				MCB 523	SI	
	650	Pegaso i.e.		RW	01-04	MCB 671	SV				MCB 672	SH	EC
	650	Pegaso Strada		VD	05-06	MCB 683	SV				MCB 672	SH	EC
	650	Pegaso, Factory		VD	06-08	MCB 793 RSI	SRQ				MCB 672	RSI	EC
	650	Pegaso Trail		VD	06-08	MCB 671	RSI				MCB 672	RSI	EC
S	750	Dorsoduro, ABS		SM	08-	MCB 785 *	SV	SRQ			MCB 672	SH	
S	750	Dorsoduro Factory, ABS		SM	10-	MCB 683 *	SV	SRQ			MCB 672	SH	
SL	750	Shiver, ABS		RA	07-	MCB 785 *	SV	SRQ			MCB 672	SH	
NA	850	Mana, GT, ABS		RC	07-	MCB 785 *	SV	SRQ			MCB 672	SH	
NA	850	Mana, GT	Parkingb.	RC	09-						MCB 832P		
SRV	850	, ABS			12-	MCB 648 SRM*					MCB 744 SRM		
SRV	850		Parkingb.		12-						MCB 832P		
ETV	1000	CapoNord		PS	01-03	MCB 671 *	SV				MCB 700	SH	
ETV	1000	CapoNord ABS		PS	04-08	MCB 671 *	SV				MCB 700	SH	
RST	1000	Mille Futura		PW	01-04	MCB 683 *	SV	SRQ			MCB 648	SH	
RSV	1000	Falco SL, R		PA	00-05	MCB 683 *	SV	SRQ			MCB 700	SH	RQ
RSV	1000	Mille R, SP		ME	98-00	MCB 683 SV *	SRQ	CRQ	SCR		MCB 700	SH	RQ
RSV	1000	Mille R, SP	4 ☐	RP	01-03	MCB 721 SV *	SRQ	CRQ	SCR		MCB 700	SH	RQ
RSV	1000	Mille Nera	4 ☐	RR	04-	MCB 721 SV *	SRQ	CRQ	SCR		MCB 700	SH	RQ
RSV	1000	R, R	4 ☐	RR	04-08	MCB 721 SV *	SRQ	CRQ	SCR		MCB 700	SH	RQ
RSV4	1000	, Factory APRC		RK	09-	MCB 792 SV *	SRQ	CRQ	SCR		MCB 700	SH	RQ
RSV4	1000	R, R-APRC		RK	10-	MCB 792 SV *	SRQ	CRQ	SCR		MCB 700	SH	RQ
RSV	1000	Tuono R		RP/RR	02-10	MCB 683 SV *	SRQ	CRQ			MCB 700	SH	RQ
RSV	1000	Tuono R	4 ☐	RR	06-10	MCB 721 SV *	SRQ	CRQ			MCB 700	SH	RQ
V4	1000	R Tuono , R-APRC		RK	11-	MCB 683 SV *	SRQ	CRQ			MCB 700	SH	RQ
S	1200	Dorsoduro, ABS		TV	11-	MCB 785 *	SV	SRQ			MCB 672	SH	
ETV	1200	Gaponord, ABS			13-	MCB 856 SV *					MCB 672	SH	



## Arctic Cat

	50 Y6 Youths 2x4	04-05	<b>MCS 843</b>	*					
	90 Y12 Youths	02-05	<b>MCS 843</b>	*					
	90 2x4 (4T) Youth	04-05						<b>MCS 843</b>	
	90 2x4 (2T) Youth	02-04						<b>MCS 843</b>	
	250 2x4/4x4	99-04	<b>MCB 763 SI</b>	*				<b>MCB 763 SI</b>	
	250 2x4/4x4	05-	<b>MCB 773 SI</b>	*				<b>MCB 773 SI</b>	
	250 DVX	06-09	<b>MCB 760 SI</b>	*				<b>MCB 732 SI</b>	
	300 2x4/4x4	98-04	<b>MCB 763 SI</b>	*				<b>MCB 763 SI</b>	
	300 4x4	05-	<b>MCB 773 SI</b>	*				<b>MCB 773 SI</b>	
	300 ATV	10-	<b>MCB 773 SI</b>	*				<b>MCB 773 SI</b>	
	300 DVX	09-	<b>MCB 760 SI</b>	*				<b>MCB 732 SI</b>	
	350 ATV	12-	<b>MCB 773 SI</b>	*				<b>MCB 773 SI</b>	
	400 2x4/4x4	98-04	<b>MCB 763 SI</b>	*				<b>MCB 763 SI</b>	
	400 2x4/4x4	05-	<b>MCB 773 SI</b>	*				<b>MCB 773 SI</b>	
	400 DVX	04-08	<b>MCB 561 SI</b>	*	<b>EC</b>			<b>MCB 626 SI</b>	
	400 FIS	98-04	<b>MCB 763 SI</b>	*				<b>MCB 763 SI</b>	
	400 FIS	05-	<b>MCB 773 SI</b>	*				<b>MCB 773 SI</b>	
	400 , H1	09-	<b>MCB 773 SI</b>	*				<b>MCB 773 SI</b>	
	450 H1 EFI, i, iGT	10-	<b>MCB 773 SI</b>	*				<b>MCB 773 SI</b>	
XC	450 i	11-	<b>MCB 773 SI</b>	*				<b>MCB 773 SI</b>	
	450 , i	11-	<b>MCB 773 SI</b>	*				<b>MCB 773 SI</b>	
	500 2x4/4x4	98-04	<b>MCB 763 SI</b>	*				<b>MCB 763 SI</b>	
	500 2x4/4x4	05-	<b>MCB 773 SI</b>	*				<b>MCB 773 SI</b>	
TBX	500 4x4	02-04	<b>MCB 763 SI</b>	*				<b>MCB 763 SI</b>	
TBX	500 4x4	05-	<b>MCB 773 SI</b>	*				<b>MCB 773 SI</b>	
	500 4x4	03-04	<b>MCB 763 SI</b>	*				<b>MCB 763 SI</b>	
	500 4x4	05-	<b>MCB 773 SI</b>	*				<b>MCB 773 SI</b>	
	550 i, i GT, i LTD	11-	<b>MCB 773 SI</b>	*				<b>MCB 773 SI</b>	
	550 S, S LTD	10-	<b>MCB 773 SI</b>	*				<b>MCB 773 SI</b>	
	550 Prowler	09-	<b>MCB 773 SI</b>	*				<b>MCB 773 SI</b>	
	550 EFI, EFI LE, Cruiser, C.i	09-	<b>MCB 773 SI</b>	*				<b>MCB 773 SI</b>	
	550 GT, GT S	10-	<b>MCB 773 SI</b>	*				<b>MCB 773 SI</b>	
	650 Prowler	06-	<b>MCB 773 SI</b>	*				<b>MCB 773 SI</b>	
	650 H1, V2 4x4	05-	<b>MCB 773 SI</b>	*				<b>MCB 773 SI</b>	
	700 Diesel Utility, Super Duty D.	07-	<b>MCB 773 SI</b>	*				<b>MCB 773 SI</b>	
	700 Efi 4x4	06-	<b>MCB 773 SI</b>	*				<b>MCB 773 SI</b>	
	700 Mudpro, i Mudpro	09-	<b>MCB 773 SI</b>	*				<b>MCB 773 SI</b>	
	700 Prowler	08-	<b>MCB 773 SI</b>	*				<b>MCB 773 SI</b>	
	700 S, S LTD	10-	<b>MCB 773 SI</b>	*				<b>MCB 773 SI</b>	
TBX	700 LTD	11-	<b>MCB 773 SI</b>	*				<b>MCB 773 SI</b>	
	700 , Cruiser, H2 Cruiser, GT	09-	<b>MCB 773 SI</b>	*				<b>MCB 773 SI</b>	
	1000 H2 EFI, 4x4	08-	<b>MCB 773 SI</b>	*				<b>MCB 773 SI</b>	
	1000 Mudpro, i Mudpro	10-	<b>MCB 773 SI</b>	*				<b>MCB 773 SI</b>	
	1000 Prowler	09-	<b>MCB 773 SI</b>	*				<b>MCB 773 SI</b>	
	1000 Thundercat H2	08-10	<b>MCB 773 SI</b>	*				<b>MCB 773 SI</b>	
	1000 Cruiser, H2 EFI Cruiser	09-	<b>MCB 773 SI</b>	*				<b>MCB 773 SI</b>	

## Atala

	25 Carosello	97-	<b>MCB 644</b>	<b>EC</b>				<b>MCS 921</b>	
AT 10	25 Byte	97-	<b>MCB 644</b>	<b>EC</b>				<b>MCS 921</b>	
	50 Carosello	97-	<b>MCB 644</b>	<b>EC</b>				<b>MCS 921</b>	
	50 Skeggia	98-	<b>MCB 644</b>	<b>EC</b>				<b>MCS 921</b>	
AT 10	50 Byte	97-	<b>MCB 644</b>	<b>EC</b>				<b>MCS 920</b>	
AT 12	50 Hacker	95-	<b>MCB 644</b>	<b>EC</b>				<b>MCS 921</b>	
	125 Hacker	98-	<b>MCB 644</b>	<b>EC</b>				<b>MCS 921</b>	

## ATU

GT	50 Race		<b>MCB 694</b>	<b>EC</b>				<b>MCS 962</b>	
GE	50 Spin		<b>MCB 694</b>	<b>EC</b>				<b>MCS 962</b>	

## Baotian

BT49	50 QT-9, Speedy	10-	<b>MCB 590</b>	<b>EC</b>				<b>MCS 800</b>	
BT49	50 QT-12 Rebel	06-11	<b>MCB 590</b>	<b>EC</b>				<b>MCS 800</b>	
BT50	50 QT-11 Retro	06-11	<b>MCB 590</b>	<b>EC</b>				<b>MCS 800</b>	
	50 Eco Bike		<b>MCB 590</b>	<b>EC</b>				<b>MCS 800</b>	
BT125	125 T	06-07	<b>MCB 694</b>	<b>EC</b>				<b>MCB 510</b>	

## Barossa

XS	125	07-10	<b>MCB 684</b>	<b>EC</b>					
	170 Cheetah	03-06	<b>MCS 962</b>					<b>MCB 519 SI</b>	<b>EC</b>
	170 Stinger	06-	<b>MCS 962</b>					<b>MCB 582 SI</b>	
	250 Cheetah	03-06	<b>MCS 962</b>					<b>MCB 519 SI</b>	<b>EC</b>



<b>Beeline</b>										
	50	Veloce		08-10	<b>MCB 694</b>	<b>EC</b>				<b>MCS 962</b>
GT	50	Veloce		08-10	<b>MCB 694</b>	<b>EC</b>				<b>MCS 962</b>
<b>Benelli</b>										
	50	Alp		91-	<b>MCB 535</b>	<b>EC</b>				<b>MCB 613</b>
	50	Chrono		92-93	<b>MCB 578</b>					<b>MCS 800</b>
	50	Chrono		94-	<b>MCB 674</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>			<b>MCS 800</b>
	50	Devil		92-	<b>MCB 572</b>	<b>RQ</b>				<b>MCB 564</b>
	50	KR		86-	<b>MCB 578</b>					
	50	Naked	ND	02-03	<b>MCB 696</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>			<b>MCS 962</b>
	50	Nemo		94-	<b>MCB 674</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>			<b>MCS 800</b>
	50	Pepe 50/LX	BA03	99-	<b>MCB 674</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>			<b>MCS 962</b>
	50	Quadra		94-	<b>MCB 674</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>			<b>MCS 800</b>
	50	Supermotard		07-	<b>MCB 734</b>	<b>EC</b>				<b>MCB 535</b> <b>EC</b>
	50	Spring		92-95	<b>MCB 572</b>	<b>RQ</b>				<b>MCB 564</b> <b>SR</b>
	50	X 49		07-	<b>MCB 694</b>	<b>EC</b>				
491	50	Naked	ND	99-04	<b>MCB 674</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>			<b>MCS 800</b>
491	50	Racing	BA01	99-04	<b>MCB 674</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>			<b>MCB 674</b> <b>EC</b> <b>SR</b>
491	50	RR, GP	BA01	00-04	<b>MCB 674</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>			<b>MCB 674</b> <b>EC</b> <b>SR</b>
491	50	Sport, GT	BA01	98-04	<b>MCB 674</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>			<b>MCS 800</b>
491	50	ST	BA01	01-04	<b>MCB 674</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>			<b>MCS 800</b>
491	50	Superbike	BA01	99-04	<b>MCB 674</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>			<b>MCB 674</b> <b>EC</b> <b>SR</b>
K2	50	AC	BA01	98-01	<b>MCB 674</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>			<b>MCB 674</b> <b>EC</b> <b>SR</b>
K2	50	LC, Namur	BA01	99-01	<b>MCB 674</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>			<b>MCB 674</b> <b>EC</b> <b>SR</b>
	80	Devil		92-	<b>MCB 572</b>	<b>RQ</b>				<b>MCB 564</b> <b>SR</b>
LX	100	Pepe	BA03	99-06	<b>MCB 674</b>	<b>EC</b>				<b>MCS 962</b>
	124	T		83	<b>MCB 75</b>					
	125	Adiva	D1	01-04	<b>MCB 696</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>			<b>MCB 727</b> <b>SRM</b>
	125	Caffe Nero		11-	<b>MCB 689</b>	<b>EC</b>				<b>MCB 689</b> <b>EC</b>
	125	Velvet,	M1	99-07	<b>MCB 696</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>			<b>MCB 696</b> <b>EC</b> <b>SR</b>
	125	Velvet Touring		08-	<b>MCB 734</b>	<b>EC</b>				<b>MCB 710</b> <b>EC</b> <b>SRM</b>
	150	Adiva	D1	00-04	<b>MCB 696</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>			<b>MCB 727</b> <b>ERM</b>
	250	Caffe Nero	←	08-11	<b>MCB 615</b>	<b>SRM</b>	<b>EC</b>			<b>MCB 724</b>
	250	Caffe Nero	→	08-11	<b>MCB 582</b>	<b>SRM</b>				
	250	Velvet	M7	99-	<b>MCB 734</b>	<b>EC</b>				<b>MCB 710</b> <b>EC</b> <b>SRM</b>
	254			83	<b>MCB 508</b>					
	304			83	<b>MCB 75</b>					
	354			-82	<b>MCB 75</b>	*				<b>MCB 19</b>
	354	Sport		83-	<b>MCB 75</b>	*				<b>MCB 75</b>
	400	Velvet Dusk		03-04	<b>MCB 734</b>	<b>EC</b>				<b>MCB 674</b> <b>EC</b>
BX	450	Cross		07-	<b>MCB 648</b>	<b>SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 672 SI</b> <b>RSI</b> <b>EC</b>
BX	500	Enduro		08-	<b>MCB 648</b>	<b>SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 672 SI</b> <b>RSI</b> <b>EC</b>
BN	600			13-	<b>MCB 683</b>	*	<b>SV</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>	<b>MCB 700</b> <b>SH</b> <b>RQ</b>
	654	Sport		83	<b>MCB 75</b>	*				<b>MCB 75</b>
	750	Sei		75-	<b>MCB 19</b>	*				
	756	2-UE	4 ☐	07-	<b>MCB 721 SV</b>	*	<b>SRQ</b>			<b>MCB 700</b> <b>SH</b> <b>RQ</b>
	899	Century Racer	4 ☐	11-12	<b>MCB 721 SV</b>	*	<b>SRQ</b>			<b>MCB 700</b> <b>SH</b> <b>RQ</b>
TNT	899	Cafe Racer		10-12	<b>MCB 721 SV</b>	*	<b>SRQ</b>			<b>MCB 700</b> <b>SH</b> <b>RQ</b>
TNT	899	Tornado Naked Tre		07-11	<b>MCB 683</b>	*	<b>SV</b>	<b>SRQ</b>		<b>MCB 700</b> <b>SH</b> <b>RQ</b>
TNT	899	S	TN	07-12	<b>MCB 683</b>	*	<b>SV</b>	<b>SRQ</b>		<b>MCB 700</b> <b>SH</b> <b>RQ</b>
TNT	899			13-	<b>MCB 683</b>	*	<b>SV</b>	<b>SRQ</b>		<b>MCB 700</b> <b>SH</b> <b>RQ</b>
TReK	899		TK	07-12	<b>MCB 683</b>	*	<b>SV</b>	<b>SRQ</b>		<b>MCB 700</b> <b>SH</b> <b>RQ</b>
	900	Sei		83	<b>MCB 19</b>	*				<b>MCB 533</b>
	900	Tornado	TB	02	<b>MCB 683</b>	*	<b>SV</b>			<b>MCB 75</b> <b>RQ</b>
	900	Tornado Tre	4 ☐ TB	03-05	<b>MCB 721 SV</b>	*	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>		<b>MCB 700</b> <b>SH</b> <b>RQ</b>
	1100			04-	<b>MCB 683</b>	*	<b>SV</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>	<b>MCB 75</b>
	1130	Century Racer	4 ☐	11-12	<b>MCB 721 SV</b>	*	<b>SRQ</b>			<b>MCB 700</b> <b>SH</b> <b>RQ</b>
	1130	Tornado Tre	4 ☐ TK	06-10	<b>MCB 721 SV</b>	*	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>		<b>MCB 700</b> <b>SH</b> <b>RQ</b>
TNT	1130	Tornado Naked Tre	TK	06-10	<b>MCB 683</b>	*	<b>SV</b>	<b>SRQ</b>		<b>MCB 700</b> <b>SH</b> <b>RQ</b>
TNT	1130	Cafe Racer	TN	06-11	<b>MCB 721 SV</b>	*	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>		<b>MCB 700</b> <b>SH</b> <b>RQ</b>
TNT	1130	R 160	4 ☐	12	<b>MCB 721 SV</b>	*	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>		<b>MCB 700</b> <b>SH</b> <b>RQ</b>
TNT	1130	R		13-	<b>MCB 721 SV</b>	*	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>		<b>MCB 700</b> <b>SH</b> <b>RQ</b>
TNT	1130			13-	<b>MCB 721 SV</b>	*	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>		<b>MCB 700</b> <b>SH</b> <b>RQ</b>
TNT	1130	Sport, Sport Evo	4 ☐ TN	05-09	<b>MCB 721 SV</b>	*	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>		<b>MCB 700</b> <b>SH</b> <b>RQ</b>
TReK	1130		TK	06-	<b>MCB 683</b>	*	<b>SV</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>	<b>MCB 700</b> <b>SH</b>
TReK	1130	Amazonas	TK	07-	<b>MCB 683</b>	*	<b>SV</b>			<b>MCB 700</b>
<b>Benzhou</b>										
YY	50	City Star			<b>MCB 590</b>	<b>EC</b>				<b>MCS 800</b>
YY	50	Formula 2000			<b>MCB 590</b>	<b>EC</b>				<b>MCS 800</b>
YY	50	Retro Star			<b>MCB 590</b>	<b>EC</b>				<b>MCS 800</b>
YY	50	QT			<b>MCB 590</b>	<b>EC</b>				<b>MCS 800</b>



# Beta

	50 Chrono		92-93	<b>MCB 578</b>				<b>MCS 962</b>		
	50 Chrono	KTMGO50	94-	<b>MCB 674</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>		<b>MCS 962</b>		
	50 Eikon	BS	99-06	<b>MCB 75</b>	<b>RQ</b>			<b>MCB 710</b>	<b>EC</b>	
	50 Nemo		96-	<b>MCB 674</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>		<b>MCS 962</b>		
	50 Quadra	KTMGO50	95-96	<b>MCB 75</b>	<b>RQ</b>			<b>MCS 962</b>		
	50 Quadra	KTMGO50	97-01	<b>MCB 674</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>		<b>MCS 962</b>		
	50 Techno		96-	<b>MCB 535</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>		<b>MCB 535</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>
	50 Tempo	KTMGO50	97-98	<b>MCB 75</b>	<b>RQ</b>			<b>MCS 800</b>		
	50 „Tempo (13“ „ wheel)“	KTMGO50	00-02	<b>MCB 674</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>				
	50 „Tempo (16“ „ wheel)“	KTMGO50	00-02	<b>MCB 674</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>				
ARK	50 AC	BS	99-01	<b>MCB 674</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>		<b>MCB 674</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>
ARK	50 AC	BS4	02-	<b>MCB 674</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>		<b>MCB 674</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>
ARK	50 K Series, LC	BS	99-	<b>MCB 674</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>		<b>MCB 674</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>
RR	50 Supermoto/Enduro	BE	99-05	<b>MCB 535</b>	<b>EC</b>			<b>MCB 535</b>	<b>EC</b>	
RR	50 Enduro		04-07	<b>MCB 734</b>	<b>EC</b>			<b>MCB 535</b>	<b>EC</b>	
RR	50 Enduro, Enduro Racing, Faktory		08-	<b>MCB 734</b>	<b>EC</b>			<b>MCB 739 SI</b>		
RR	50 Standard		05-08	<b>MCB 734</b>	<b>EC</b>			<b>MCB 535</b>	<b>EC</b>	
RR	50 Enduro Standard		09-	<b>MCB 535</b>	<b>EC</b>			<b>MCB 739 SI</b>		
RR	50 Supermotard		08-	<b>MCB 734</b>				<b>MCB 820</b>		
	80 Evo		09-	<b>MCB 766</b>						
	80 Rev		00-07	<b>MCB 535</b>	<b>EC</b>			<b>MCB 535</b>	<b>EC</b>	
	80 Rev		08-	<b>MCB 766</b>				<b>MCB 852</b>		
	125 Eikon	S7	99-	<b>MCB 75</b>	<b>RQ</b>			<b>MCB 710</b>	<b>EC</b>	<b>SRM</b>
	125 Evo 2T		09-	<b>MCB 766</b>				<b>MCB 851</b>		
	125 Jonathan		99-	<b>MCB 540</b>	<b>SV</b>			<b>MCB 672</b>	<b>SH</b>	
	125 KR		86-	<b>MCB 75</b>						
	125 Rev 3		00-05	<b>MCB 766</b>				<b>MCB 766</b>		
	125 Rev 3		06-08	<b>MCB 766</b>				<b>MCB 852</b>		
	125 TR 33		86	<b>MCB 564</b>						
	125 TR 34		87	<b>MCB 535</b>	<b>RQ</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 75</b>		
	125 TR 34		88-	<b>MCB 535</b>	<b>RQ</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 613</b>		
	125 TR 35		88-	<b>MCB 535</b>	<b>RQ</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 613</b>		
ALP	125 4-stroke		00-05	<b>MCB 535</b>	<b>RQ</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 535</b>	<b>RQ</b>	<b>EC</b>
ALP	125 4-stroke		06-	<b>MCB 734</b>				<b>MCB 820</b>		
RR	125		06-	<b>MCB 734</b>				<b>MCB 739 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
	150 Eikon	S7	00-	<b>MCB 75</b>	<b>RQ</b>			<b>MCB 710</b>	<b>EC</b>	<b>SRM</b>
	200 Evo 2T		09-	<b>MCB 766</b>				<b>MCB 851</b>		
ALP	200 4-stroke		00-05	<b>MCB 535</b>	<b>RQ</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 535</b>	<b>RQ</b>	<b>EC</b>
ALP	200 /Urban 200		06-	<b>MCB 734</b>				<b>MCB 820</b>		
	200 Rev 3		00-05	<b>MCB 766</b>				<b>MCB 766</b>		
	200 Rev 3		06-08	<b>MCB 766</b>				<b>MCB 852</b>		
	240 Alp		91-	<b>MCB 535</b>	<b>RQ</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 613</b>		
	240 TR 33		86-	<b>MCB 564</b>						
	250 CR		83-	<b>MCB 75</b>						
	250 Eikon		99-	<b>MCB 75</b>	<b>RQ</b>			<b>MCB 535</b>	<b>EC</b>	
	250 Evo 2T, 4T		09-	<b>MCB 766</b>				<b>MCB 851</b>		
	250 KR		86-	<b>MCB 75</b>	<b>RQ</b>					
	250 Rev 3		00-04	<b>MCB 766</b>				<b>MCB 766</b>		
	250 Rev 3, 4T		05-08	<b>MCB 766</b>				<b>MCB 852</b>		
RR	250 Enduro		05-	<b>MCB 669</b>	<b>RSI</b>	<b>SI</b>	<b>EC</b>	<b>MCB 739 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
	260 Gara		93	<b>MCB 535</b>	<b>RQ</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 649</b>		
	260 Techno		94-	<b>MCB 535</b>	<b>RQ</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 649</b>		
	260 TR 34		88-	<b>MCB 535</b>	<b>RQ</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 613</b>		
	260 TR 34		87	<b>MCB 564</b>				<b>MCB 75</b>		
	260 TR 35		88-	<b>MCB 535</b>	<b>RQ</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 613</b>		
	260 Zero		90-92	<b>MCB 535</b>	<b>RQ</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 613</b>		
	270 Rev 3		05-08	<b>MCB 766</b>				<b>MCB 852</b>		
	290 Evo 2T		09-	<b>MCB 766</b>				<b>MCB 851</b>		
	300 Evo 2T, 4T		09-	<b>MCB 766</b>				<b>MCB 851</b>		
RR	350 Enduro		12-	<b>MCB 669</b>	<b>SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>	<b>MCB 739 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
	350 Euro		03-	<b>MCB 540</b>	<b>SV</b>			<b>MCB 539</b>	<b>EC</b>	
	350 Jonathan		03-	<b>MCB 540</b>	<b>SV</b>			<b>MCB 539</b>	<b>EC</b>	
ALP	350 4.0, M4		06-	<b>MCB 734</b>				<b>MCB 820</b>		
RR	400 Enduro		05-	<b>MCB 669</b>	<b>SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>	<b>MCB 739 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
RR	450 Cross Country		12-	<b>MCB 669</b>	<b>SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>	<b>MCB 739 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
RR	450 Enduro		05-	<b>MCB 669</b>	<b>SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>	<b>MCB 739 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
RR	498 Enduro		12-	<b>MCB 669</b>	<b>SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>	<b>MCB 739 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
RR	520 /525 Enduro		05-	<b>MCB 669</b>	<b>SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>	<b>MCB 739 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>



## Bimota

BBX	300	Enduro		12-	MCB 669	SI	RSI	EC	MCB 739 SI	RSI	EC
YB 7	400			89	MCB 540 SV *	SRQ	CRQ		MCB 75	RQ	EC
	500	V due		97-	MCB 540 SV *	SRQ	CRQ		MCB 75	RQ	
BBX	508	Enduro		12-	MCB 669	SI	RSI	EC	MCB 575 SI	RSI	EC
YB9	600	SRI		96-97	MCB 540 SV *	SRQ	CRQ		MCB 75	RQ	
YB9	600	Supersport		94-95	MCB 540 SV *	SRQ	CRQ		MCB 75	RQ	
BB1	650	Supermono	BB1	94-97	MCB 540 SV *	SRQ	CRQ		MCB 75	RQ	
BB4	650	Supermono	BB4	98-	MCB 683 SV *	SRQ	CRQ		MCB 75	RQ	
SB3		D	SB3	83-	MCB 19 *	RQ			MCB 75	RQ	
SB7	750		SB7	94-	MCB 540 SV *	SRQ	CRQ		MCB 75	RQ	
YB7	750			89	MCB 540 SV *	SRQ	CRQ		MCB 75	RQ	
Tesi	851			91-	MCB 540 SV *	SRQ	CRQ		MCB 75	RQ	
DB2	900		DB2	93-	MCB 540 SV *	SRQ	CRQ		MCB 75	RQ	
DB2	900	Editione finale	DB2	97-	MCB 540 SV *	SRQ	CRQ		MCB 75	RQ	
DB2	900	H.F.	DB2	94-	MCB 540 SV *	SRQ	CRQ		MCB 75	RQ	
DB2	900	SR	DB2	94-	MCB 540 SV *	SRQ	CRQ		MCB 75	RQ	
DB3	900	Mantra	DB3	94-01	MCB 540 SV *	SRQ	CRQ		MCB 75	RQ	
DB4	900	i. e.	DB4	99-	MCB 683 SV *	SRQ	CRQ		MCB 75	RQ	
Tesi	906	1 D, Editione		91-	MCB 540 SV *	SRQ	CRQ		MCB 75	RQ	
DB5	1000	S/R	4 ☐	07-12	MCB 721 SV *	SRQ	CRQ	SCR	MCB 700	SH	RQ
DB5	1000	E, RE	4 ☐	13-	MCB 721 SV *	SRQ	CRQ	SCR	MCB 700	SH	RQ
DB6	1000	Delirio	4 ☐	07-	MCB 721 SV *	SRQ	CRQ		MCB 700	SH	RQ
SB8	1000		SB8	98-	MCB 683 SV *	SRQ	CRQ		MCB 75	RQ	
SB8R	1000	, Speciale	SB8R	99-01	MCB 683 SV *	SRQ	CRQ		MCB 75	RQ	
SB8K	1000			06-	MCB 683 SV *	SRQ	CRQ		MCB 75	RQ	
SB8K	1000	Santamonica	4 ☐	07-	MCB 721 SV *	SRQ	CRQ	SCR	MCB 75	RQ	
YB10	1000	Dieci Biposto		90-	MCB 540 SV *	SRQ	CRQ		MCB 75	RQ	
YB11	1000			96-01	MCB 540 SV *	SRQ	CRQ		MCB 75	RQ	
YB6	1000			89	MCB 540 SV *	SRQ	CRQ		MCB 75	RQ	
YB8	1000	Evolutione		90-95	MCB 540 SV *	SRQ	CRQ		MCB 75	RQ	
YB8	1000	Furano		92-95	MCB 540 SV *	SRQ	CRQ		MCB 75	RQ	
	1100	Tesi 3D, Evo, Naked	4 ☐	09-	MCB 721 SV *	SRQ	CRQ		MCB 700	SH	RQ
DB5	1100	RE	4 ☐	12-	MCB 721 SV *	SRQ	CRQ		MCB 700	SH	RQ
DB10	1100	Bimotard	4 ☐	12-	MCB 721 SV *	SRQ	CRQ		MCB 700	SH	RQ
DB7	1100		DB07	08-	MCB 721 SV *	SRQ	CRQ	SCR	MCB 700	SH	RQ
DBX	1100			13-	MCB 671 SV *				MCB 648 SH	SI	RSI
SB6R	1100		SB6R	91-99	MCB 540 SV *	SRQ	CRQ		MCB 75	RQ	
SB6R	1100		SB6R	00-	MCB 683 SV *	SRQ	CRQ		MCB 75	RQ	
DB8	1200		DB08	10-	MCB 792 SV *	SRQ	CRQ	SCR	MCB 700	SH	RQ
DB9	1200	Brivido, C, S	4 ☐	12-	MCB 721 SV *	SRQ	CRQ	SCR	MCB 700	SH	RQ
DB11	1200	VLX		13	MCB 792 SV *	SRQ	CRQ	SCR	MCB 700	SH	RQ
DB12	1200	T	4 ☐	12	MCB 721 SV *	SRQ	CRQ	SCR	MCB 700	SH	RQ

## BMW

C1	125		C1	00-03	MCB 671	SV			MCB 672	SH	
C1	200		C1	00-03	MCB 671	SV			MCB 672	SH	
R45	450		248	78-80	MCB 95 *				MCS 940		
R45	450		248	81-85	MCB 19				MCS 941		
G	450	Enduro	E45X	08-	MCB 648	SV	SI		MCB 743 SI	RSI	
G	450	SMR		09-	MCB 721 SV	SRQ	CRQ	SCR	MCB 743 SI	RSI	
C	600	Sport, GT, ABS	K18	12-	MCB 598 SRM*				MCB 598 SRM		
C	600	Sport, GT, ABS	Parkingb.	K18	12-				MCB 832 P		
C	650	GT	K19	12-	MCB 598 SRM*				MCB 598 SRM		
C	650	GT	Parkingb.	K19	12-				MCB 832 P		
F	650	, ST	169	93-00	MCB 671	SV			MCB 672	SH	
F	650	GS Scarver, ABS	K14	00-06	MCB 671	SV			MCB 672	SH	
F	650	GS, Dakar	R13	01-07	MCB 671	SV			MCB 672	SH	
F	650	GS, Dakar, ABS	E650G	04-07	MCB 671	SV			MCB 672	SH	
G	650	GS, ABS	R13	08-	MCB 671	SV			MCB 672	SH	
G	650	GS Sertao, ABS	R13	12-	MCB 671	SV			MCB 672	SH	
G	650	Xchallenge	E65X	06-07	MCB 671	SV			MCB 672	SH	
G	650	Xcountry	E65X	07-09	MCB 671	SV			MCB 672	SH	
G	650	Xmoto	E65X	06-07	MCB 683	SV	SRQ	CRQ	MCB 672	SH	
R 65	650			76-78	MCB 17				MCS 940		
R 65	650			81-89	MCB 19 *				MCS 941		
R 65	650			89-95	MCB 617	SV			MCS 941		
R 65	650		248	78-80	MCB 95				MCS 940		
R 65	650	GS	247	87-92	MCB 19	SV			MCS 941		
R 65	650	LS	248	81-86	MCB 19						



→ BMW

F	700 GS	E8GS	13-	MCB 671	*	SV			MCB 672	SH	
K 75	750	75	9/88-	MCB 617	*	SV			MCS 943		
K 75	750 C	75	85-8/88	MCB 19	*				MCS 941		
K 75	750 RT	75	91-96	MCB 617	*	SV			MCB 19		
K 75	750 S	75	85-8/88	MCB 19	*				MCB 19		
K 75	750 S, ABS	75	9/88-96	MCB 617	*	SV			MCB 19		
R 75	750 /5		-74	MCS 944					MCS 940		
R 75	750 /6	R75/6	74-80	MCB 17					MCS 940		
R 75	750 /7	R75/7	74-80	MCB 17					MCS 940		
F 650	798 GS, Dakar, ABS	E8GS	06-12	MCB 671		SV			MCB 672	SH	
F	800 GS, Trophy, ABS	E8GS	08-	MCB 671	*	SV			MCB 672	SH	
F	800 GT, ABS	E8ST	13-	MCB 683	*	SV	SRQ		MCB 672	SH	
F	800 S/ST, ABS	E8ST	04-10	MCB 683	*	SV	SRQ		MCB 672	SH	
F	800 R, ABS	E8ST	09-	MCB 683	*	SV	SRQ		MCB 672	SH	
R 80	800	247	85-8/88	MCB 19	*				MCS 941		
R 80	800	247	9/89-	MCB 617		SV			MCS 945		
R 80	800 /7	247	-81	MCB 17					MCS 940		
R 80	800 /7	247	81-84	MCB 19	*				MCS 941		
R 80	800 G/S	247E	81-87	MCB 19		SV			MCS 941		
R 80	800 GS Paris Dakar	247E	88-95	MCB 533		SV			MCS 941		
R 80	800 R	247	93-	MCB 621		SV			MCS 945		
R 80	800 RT	247	83-88	MCB 19	*				MCS 941		
R 80	800 RT	247	89-95	MCB 617	*	SV			MCS 943		
R 80	800 ST	247E	81-84	MCB 19	*				MCS 941		
R	850 C, ABS	259C	97-00	MCB 680	*	SV			MCB 707	SH	
R	850 GS, ABS	259	96-97	MCB 680	*	SV			MCB 707	SH	
R	850 GS, ABS	R21	98-00	MCB 680	*	SV			MCB 707	SH	
R	850 R, ABS	259	95-00	MCB 680	*	SV			MCB 707	SH	
R	850 R, ABS	R21	00-03	MCB 736	*	SV			MCB 707	SH	
R	850 R, ABS	R11R	04-07	MCB 736	*	SV			MCB 707	SH	
R	850 RT	259	95-01	MCB 680	*	SV			MCB 672	SH	
R	850 RT, Integral ABS	R22	01-06	MCB 748	*	SV			MCB 707	SH	
R 90	900 /6	R90/6	73-76	MCB 17	*				MCS 940		
R 90	900 S	R90/S	73-76	MCB 17	*				MCS 940		
K	1000		82-9/88	MCB 19	*				MCB 19		
K 1	1000	100	88-93	MCB 680	*	SV			MCB 19		
K 100	1000 /2		87-8/88	MCB 19	*				MCB 19		
K 100	1000 /2		9/88-90	MCB 617	*	SV			MCB 19		
K 100	1000 LT		86-8/88	MCB 19	*				MCB 19		
K 100	1000 LT		9/88-91	MCB 617	*	SV			MCB 19		
K 100	1000 RS		83-9/88	MCB 19	*				MCB 19		
K 100	1000 RS		10/88-89	MCB 617	*	SV			MCB 19		
K 100	1000 RS (16V), ABS	89V1	89-92	MCB 680	*	SV			MCB 19		
K 100	1000 RT		83-9/88	MCB 19	*				MCB 19		
K 100	1000 RT		10/88-89	MCB 617	*	SV			MCB 19		
R 100	1000		76-77	MCB 17					MCS 945		
R 100	1000 /7	247	77-80	MCB 17	*				MCS 940		
R 100	1000 GS		86-94	MCB 533		SV			MCS 945		
R 100	1000 GS	247E	89-96	MCB 533		SV			MCS 945		
R 100	1000 Mystic		93-96	MCB 680	*	SV			MCS 945		
R 100	1000 R	247	91-95	MCB 680	*	SV			MCS 945		
R 100	1000 RS		76-9/80	MCB 17	*				MCS 940		
R 100	1000 RS	247	81-84	MCB 19	*				MCB 19		
R 100	1000 RS		86-8/88	MCB 19	*				MCS 941		
R 100	1000 RS		9/88-8/89	MCB 617	*				MCS 941		
R 100	1000 RS		9/89-92	MCB 617	*				MCS 945		
R 100	1000 RT		78-80	MCB 17	*				MCS 940		
R 100	1000 RT		81-84	MCB 19	*				MCB 19		
R 100	1000 RT		87-8/88	MCB 19	*				MCS 941		
R 100	1000 RT		9/88-8/89	MCB 617	*	SV			MCS 941		
R 100	1000 RT	247	08/89-95	MCB 617	*	SV			MCS 945		
R 100	1000 S	247	76-8/80	MCB 17	*				MCS 940		
R 100	1000 S	247	9/80-	MCB 19	*				MCB 19		
R 100	1000 T		76-80	MCB 17	*				MCS 940		
R 100	1000 T		9/80-84	MCB 19	*				MCS 941		
S	1000 RR, ABS	4☐	K10	09-	MCB 829 SV	*	SRQ	CRQ	SCR	MCB 672	SH
S	1000 RR HP4, ABS			13-	MCB 792 SV	*	SRQ	CRQ	SCR	MCB 672	SH
K	1100 LT, ABS	100	89-99	MCB 621	*	SV			MCB 19		





## → BMW

K	1100	RS, ABS		100	92-96	<b>MCB 621</b>	*	<b>SV</b>		<b>MCB 19</b>	
R	1100	GS, ABS		259	94-99	<b>MCB 680</b>	*	<b>SV</b>		<b>MCB 707</b>	<b>SH</b>
R	1100	R		259	93-01	<b>MCB 680</b>	*	<b>SV</b>		<b>MCB 707</b>	<b>SH</b>
R	1100	RS		89V2	92-01	<b>MCB 680</b>	*	<b>SV</b>		<b>MCB 19</b>	
R	1100	RT		89V2	94-01	<b>MCB 680</b>	*	<b>SV</b>		<b>MCB 707</b>	<b>SH</b>
R	1100	S		259S	96-11/00	<b>MCB 680</b>	*	<b>SV</b>		<b>MCB 707</b>	<b>SH</b>
R	1100	S	Brembo	R2S	12/00-03	<b>MCB 748</b>	*	<b>SV</b>		<b>MCB 707</b>	<b>SH</b>
R	1100	S Integral ABS	Tokico	R2S	12/00-06	<b>MCB 736</b>	*	<b>SV</b>		<b>MCB 707</b>	<b>SH</b>
R	1100	ST			03-06	<b>MCB 680</b>	*	<b>SV</b>		<b>MCB 617</b>	
R	1150	GS, Evo ABS		R21	99-11/01	<b>MCB 680</b>	*	<b>SV</b>		<b>MCB 707</b>	<b>SH</b>
R	1150	GS, Evo ABS	Brembo	R21	12/01-03	<b>MCB 748</b>	*	<b>SV</b>		<b>MCB 707</b>	<b>SH</b>
R	1150	GS Adventurer	Brembo	R21	02-03	<b>MCB 748</b>	*	<b>SV</b>		<b>MCB 707</b>	<b>SH</b>
R	1150	GS, GS Adventurer	Tokico	R11R	04-05	<b>MCB 736</b>	*	<b>SV</b>		<b>MCB 707</b>	<b>SH</b>
R	1150	R, R Rockster	Tokico	R21	01-03	<b>MCB 736</b>	*	<b>SV</b>		<b>MCB 707</b>	<b>SH</b>
R	1150	R, R Rockster	Tokico	R11R	04-06	<b>MCB 736</b>	*	<b>SV</b>		<b>MCB 707</b>	<b>SH</b>
R	1150	RS	Tokico	R11RT	01-03	<b>MCB 736</b>	*	<b>SV</b>		<b>MCB 707</b>	<b>SH</b>
R	1150	RT Integral ABS	Brembo	R22	00-03	<b>MCB 748</b>	*	<b>SV</b>		<b>MCB 707</b>	<b>SH</b>
R	1150	RT Integral ABS	Brembo	R11RT	04-06	<b>MCB 748</b>	*	<b>SV</b>		<b>MCB 707</b>	<b>SH</b>
K	1200	GT Integral ABS	Brembo	K12	01-05	<b>MCB 748</b>	*	<b>SV</b>		<b>MCB 19</b>	<b>SH</b>
K	1200	GT Integral ABS	ohne Warnkabel	K12S	06-08	<b>MCB 748</b>	*	<b>SV</b>		<b>MCB 707</b>	<b>SH</b>
K	1200	LT, ABS		589	97-10/00	<b>MCB 680</b>	*	<b>SV</b>		<b>MCB 713</b>	
K	1200	LT Integral ABS	Tokico	K2LT	11/00-09	<b>MCB 736</b>	*	<b>SV</b>		<b>MCB 713</b>	
K	1200	R	Tokico	K12R	05-08	<b>MCB 736</b>	*	<b>SV</b>		<b>MCB 707</b>	<b>SH</b>
K	1200	R Sport	Tokico	K12R	07-08	<b>MCB 736</b>	*	<b>SV</b>		<b>MCB 707</b>	<b>SH</b>
K	1200	RS, ABS		589	96-00	<b>MCB 680</b>	*	<b>SV</b>		<b>MCB 19</b>	<b>SH</b>
K	1200	RS, Integral ABS	Brembo	K12	01-05	<b>MCB 748</b>	*	<b>SV</b>		<b>MCB 19</b>	<b>SH</b>
K	1200	S	Brembo	K12S	03-08	<b>MCB 748</b>	*	<b>SV</b>		<b>MCB 707</b>	<b>SH</b>
R	1200	C, ABS		259C	97-02	<b>MCB 680</b>	*	<b>SV</b>		<b>MCB 707</b>	<b>SH</b>
R	1200	C, CL, ABS	Tokico	R2C	03-04	<b>MCB 736</b>	*	<b>SV</b>		<b>MCB 707</b>	<b>SH</b>
R	1200	GS ABS, GS Adventurer ABS	Brembo	R12	04-12	<b>MCB 748</b>	*	<b>SV</b>		<b>MCB 707</b>	<b>SH</b>
R	1200	GS Tripple Black ABS	Brembo	R12	11-12	<b>MCB 748</b>	*	<b>SV</b>		<b>MCB 707</b>	<b>SH</b>
R	1200	GS ABS, GS Adventure ABS		R12W	13-	<b>MCB 856 SV</b>	*			<b>MCB 707</b>	<b>SH</b>
R	1200	HP2 Enduro		RHP2	04-06	<b>MCB 671</b>		<b>SV</b>		<b>MCB 648</b>	<b>SH</b>
R	1200	HP2 Megamoto	Brembo	RHP2	07-08	<b>MCB 748</b>	*	<b>SV</b>		<b>MCB 707</b>	<b>SH</b>
R	1200	HP2 Sport		RHP2	08-10	<b>MCB 792 SV</b>	*	<b>SCR</b>		<b>MCB 648</b>	<b>SH</b>
R	1200	R, Classic, ABS	Tokico	R1ST	03-	<b>MCB 736</b>	*	<b>SV</b>		<b>MCB 707</b>	<b>SH</b>
R	1200	RT, ABS	Brembo	R12T	03-	<b>MCB 748</b>	*	<b>SV</b>		<b>MCB 707</b>	<b>SH</b>
R	1200	S, ABS	Brembo	R12S	04-06	<b>MCB 748</b>	*	<b>SV</b>		<b>MCB 707</b>	<b>SH</b>
R	1200	ST, ABS	Brembo	R1ST	03-07	<b>MCB 748</b>	*	<b>SV</b>		<b>MCB 707</b>	<b>SH</b>
K	1300	GT ABS	Brembo	K12S	09-11	<b>MCB 748</b>	*	<b>SV</b>		<b>MCB 648</b>	<b>SH</b>
K	1300	S, ABS	Brembo	K12S	09-	<b>MCB 748</b>	*	<b>SV</b>		<b>MCB 648</b>	<b>SH</b>
K	1300	R, ABS	Tokico	K12S	09-	<b>MCB 736</b>	*	<b>SV</b>		<b>MCB 707</b>	<b>SH</b>
K	1600	GT, GTL, ABS	Tokico	K16GT	11-	<b>MCB 736</b>	*	<b>SV</b>		<b>MCB 671</b>	<b>SH</b>

## Bolwell → SYM

### Bombardier

	50	Quest			03-04	<b>MCS 832</b>				<b>MCS 819</b>	
DS	50				02-04	<b>MCS 832</b>				<b>MCS 819</b>	
	90	Quest			03-04	<b>MCS 832</b>				<b>MCS 819</b>	
DS	90				02-04	<b>MCS 832</b>				<b>MCS 819</b>	
	200	Rally 2x4			03-	<b>MCB 519 SI</b>	*				
DS	250		→		06-	<b>MCB 723 SI</b>				<b>MCB 724 SI</b>	
DS	250		←		06-	<b>MCB 724 SI</b>					
	330	Outlander	→		03-	<b>MCB 723 SI</b>				<b>MCB 724 SI</b>	
	330	Outlander	←		03-	<b>MCB 724 SI</b>					
	400	Outlander	→		03-06	<b>MCB 723 SI</b>				<b>MCB 724 SI</b>	
	400	Outlander	←		03-06	<b>MCB 724 SI</b>					
	500	Quest	→		02-	<b>MCB 723 SI</b>				<b>MCB 724 SI</b>	
	500	Quest	←		02-	<b>MCB 724 SI</b>					
	500	Traxter		Traxter	99-00	<b>MCB 700</b>	*			<b>MCB 700</b>	
	500	Traxter, Traxter Max	→		01-06	<b>MCB 723 SI</b>				<b>MCB 724 SI</b>	
	500	Traxter, Traxter Max	←		01-06	<b>MCB 724 SI</b>					
	650	Quest	→		02-	<b>MCB 723 SI</b>				<b>MCB 724 SI</b>	
	650	Quest	←		02-	<b>MCB 724 SI</b>					
	650	Quest Max	→			<b>MCB 723 SI</b>				<b>MCB 724 SI</b>	
	650	Quest Max	←			<b>MCB 724 SI</b>					
	650	Traxter Max	→		03-05	<b>MCB 723 SI</b>				<b>MCB 724 SI</b>	



## → BOMBARDIER

	650	Traxter Max	◀		03-05	<b>MCB 724 SI</b>						
DS	650		▶	A	01-06	<b>MCB 723 SI</b>					<b>MCB 724 SI</b>	
DS	650		◀	A	01-06	<b>MCB 724 SI</b>						
	800	Outlander	▶		06-	<b>MCB 723 SI</b>					<b>MCB 724 SI</b>	
	800	Outlander	◀		06-	<b>MCB 724 SI</b>						

## Buell

XB9R	984	Firebolt		XB1	02-	<b>MCB 747 SV</b>					<b>MCB 585</b>	<b>SH</b>
XB9S	984	Lightning		XB1	03-	<b>MCB 747 SV</b>					<b>MCB 585</b>	<b>SH</b>
XB9SX	984	Lightning City X		XB1	05-	<b>MCB 747 SV</b>					<b>MCB 585</b>	<b>SH</b>
	1125	R, CR	4 ☐	XB3	08-	<b>MCB 810 SV</b>					<b>MCB 811 SH</b>	
M2	1200	Cyclone		EB1	96-98	<b>MCB 635 RQ</b>					<b>MCB 523</b>	
M2	1200	Cyclone		EB1	99-02	<b>MCB 660 SV</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>			<b>MCB 585</b>	<b>SH</b>
S1	1200	Lightning		EB1	96	<b>MCB 635 RQ</b>					<b>MCB 523</b>	
S3	1200	Thunderbolt		EB1	98-02	<b>MCB 660 SV</b>	<b>SRQ</b>				<b>MCB 585</b>	<b>SH</b>
X 1	1200	Lightning		BL1	98-01	<b>MCB 660 SV</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>			<b>MCB 585</b>	<b>SH</b>
XB12R	1200	Firebolt		XB1	04-08	<b>MCB 747 SV</b>					<b>MCB 585</b>	<b>SH</b>
XB12R	1200	Firebolt	4 ☐		09-	<b>MCB 810 SV</b>					<b>MCB 585</b>	<b>SH</b>
XB12S	1200	Lightning, Lightning long		XB1	04-08	<b>MCB 747 SV</b>					<b>MCB 585</b>	<b>SH</b>
XB12S	1200	Lightning, Lightning long	4 ☐		09-	<b>MCB 810 SV</b>					<b>MCB 585</b>	<b>SH</b>
XB12STT	1200	Lightning Super TT			07-	<b>MCB 747 SV</b>					<b>MCB 585</b>	<b>SH</b>
XB12X	1200	Ulysses		XB2	06-	<b>MCB 747 SV</b>					<b>MCB 585</b>	<b>SH</b>

## Buffalo (Her Chee)

	25	Silver Fox			00-	<b>MCB 590</b>	<b>EC</b>				<b>MCS 962</b>	
	50	Silver Fox			00-	<b>MCB 590</b>	<b>EC</b>				<b>MCS 962</b>	
TB	50	Thunder Bike				<b>MCB 519</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>			<b>MCB 519</b>	<b>EC</b> <b>SR</b>
TB	150	Thunder Bike				<b>MCB 519</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>			<b>MCB 519</b>	<b>EC</b> <b>SR</b>

## Can-Am

DS	70				08-12						<b>MCS 843</b>	
DS	250				08-	<b>MCB 760 SI</b>					<b>MCB 760 SI</b>	
	400	Outlander, EFI, Max	◀		07-	<b>MCB 724 SI</b>					<b>MCB 723 SI</b>	
	400	Outlander, EFI, Max	▶		07-	<b>MCB 723 SI</b>						
	500	Outlander, Max	◀		07-	<b>MCB 724 SI</b>					<b>MCB 723 SI</b>	
	500	Outlander, Max	▶		07-	<b>MCB 723 SI</b>						
	500	Renegade	◀		07-	<b>MCB 724 SI</b>					<b>MCB 723 SI</b>	
	500	Renegade	▶		07-	<b>MCB 723 SI</b>						
	650	Outlander, Max	◀		07-	<b>MCB 724 SI</b>					<b>MCB 723 SI</b>	
	650	Outlander, Max	▶		07-	<b>MCB 723 SI</b>						
DS	650	X	◀		07	<b>MCB 724 SI</b>					<b>MCB 723 SI</b>	
DS	650	X	▶		07	<b>MCB 723 SI</b>						
	800	Outlander, R, R EFI, R XT	◀		07-	<b>MCB 724 SI</b>					<b>MCB 723 SI</b>	
	800	Outlander, R, R EFI, R XT	▶		07-	<b>MCB 723 SI</b>						
	800	Outlander Max R	◀		07-	<b>MCB 724 SI</b>					<b>MCB 723 SI</b>	
	800	Outlander Max R	▶		07-	<b>MCB 723 SI</b>						
	800	Renegade	◀		08-11	<b>MCB 724 SI</b>					<b>MCB 723 SI</b>	
	800	Renegade	▶		08-11	<b>MCB 723 SI</b>						

## Cagiva

	50	Blues			93-	<b>MCB 649</b>					<b>MCB 651</b>	<b>EC</b>
	50	City		4P	92-	<b>MCB 647</b>					<b>MCS 800</b>	
	50	Cucciolo			97-	<b>MCB 708</b>	<b>EC</b>					
	50	Nag			08-	<b>MCB 694</b>	<b>EC</b>					
	50	Nuvola			00-	<b>MCB 674</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>				
	50	Prima			93-	<b>MCB 649</b>					<b>MCB 651</b>	<b>EC</b>
	50	Super City			93-	<b>MCB 618</b>					<b>MCB 651</b>	<b>EC</b>
	50	Typhoon			96-	<b>MCB 688</b>	<b>EC</b>				<b>MCS 800</b>	
W 4	50	Pro Action			91-95	<b>MCB 75</b>	<b>SI</b>				<b>MCB 552</b>	
	80	City			93-	<b>MCB 649</b>					<b>MCB 651</b>	<b>EC</b>
	80	Prima			93-	<b>MCB 649</b>					<b>MCB 75</b>	
	80	Super City			94-	<b>MCB 618</b>					<b>MCB 75</b>	
W 4	80	Pro Action			94-	<b>MCB 75</b>	<b>SI</b>				<b>MCB 75</b>	
	125	Blues			92-	<b>MCB 557</b>					<b>MCB 75</b>	
	125	Brillo			08-	<b>MCB 694</b>	<b>EC</b>				<b>MCB 539</b>	<b>EC</b>
	125	Cruiser			87-	<b>MCB 563</b>					<b>MCB 75</b>	
	125	EVO			94-	<b>MCB 540 SV</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>			<b>MCB 75</b>	<b>RQ</b>
	125	Mito 1		8P	91-93	<b>MCB 618</b>					<b>MCB 75</b>	<b>RQ</b>
	125	Mito 2		8P	94-	<b>MCB 540 SV</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>			<b>MCB 75</b>	<b>RQ</b>
	125	Nuvola			00-	<b>MCB 674</b>	<b>SR</b>	<b>RQ</b>			<b>MCS 994</b>	







## → CAGIVA

	125 Planet	N1	97-02	<b>MCB 540</b>	<b>SV</b>		<b>MCB 75</b>	<b>RQ</b>	
	125 Raptor	N3	03-	<b>MCB 540</b>	<b>SV</b>		<b>MCB 75</b>	<b>RQ</b>	
	125 Roadster		95-98	<b>MCB 676</b>					
	125 Stella		97-	<b>MCB 684</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 684</b>	<b>EC</b>	
	125 Super City	2F	92-	<b>MCB 618</b>			<b>MCB 563</b>		
	125 Typhoon		96-	<b>MCB 688</b>	<b>EC</b>		<b>MCS 800</b>		
K 7	125		91-	<b>MCB 618</b>			<b>MCB 75</b>		
N 90	125		91-	<b>MCB 618</b>			<b>MCB 552</b>		
N1	125		96-97	<b>MCB 618</b>			<b>MCB 75</b>		
W8	125		92-95	<b>MCB 75</b>	<b>SI</b>		<b>MCB 75</b>	<b>SI</b>	
W8	125	9PE	96-	<b>MCB 618</b>			<b>MCB 523</b>		
WMX	125		88	<b>MCB 579</b>	<b>SI</b>				
WMX	125		89-	<b>MCB 579</b>	<b>SI</b>		<b>MCB 75</b>	<b>SI</b>	
WMX	125		-87	<b>MCB 75</b>	<b>SI</b>				
WRK	125		89-	<b>MCB 579</b>	<b>SI</b>				
WRK	125		87-88	<b>MCB 75</b>	<b>SI</b>				
	200 River		95	<b>MCB 676</b>					
	200 Roadster		95-98	<b>MCB 676</b>					
WMX	250		88	<b>MCB 579</b>	<b>SI</b>				
WMX	250		89-	<b>MCB 579</b>	<b>SI</b>		<b>MCB 75</b>	<b>SI</b>	
WMX	250		-87	<b>MCB 75</b>	<b>SI</b>				
WRK	250		89-	<b>MCB 579</b>	<b>SI</b>				
WRK	250		87-88	<b>MCB 75</b>	<b>SI</b>				
WRK	260		89-	<b>MCB 579</b>	<b>SI</b>				
WRK	260		87-88	<b>MCB 75</b>	<b>SI</b>				
	350 Elefant		86-	<b>MCB 563</b>			<b>MCB 75</b>	<b>SI</b>	
W12	350		92	<b>MCB 618</b>			<b>MCB 75</b>		
	500 Canyon	5G1	99-01	<b>MCB 582</b>	<b>SI</b>		<b>MCB 615</b>	<b>SI</b>	<b>EC</b>
SP	525 Mito		08-	<b>MCB 540 SV</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>	<b>MCB 75</b>	<b>RQ</b>	
	600 Canyon	5G	96-	<b>MCB 624</b>	<b>SV</b>		<b>MCB 604</b>		
	600 River	3G	94-	<b>MCB 540 *</b>	<b>SV</b>		<b>MCB 75</b>	<b>SI</b>	
W16	600	2G	95-	<b>MCB 618</b>			<b>MCB 523</b>		
	650 Elefant		86-	<b>MCB 563</b>			<b>MCB 75</b>	<b>SI</b>	
	650 Raptor		01-	<b>MCB 683 *</b>	<b>SV</b>		<b>MCB 700</b>		
	650 V-Raptor		01-	<b>MCB 683 *</b>	<b>SV</b>		<b>MCB 700</b>		
	750 Elefant	B	88-	<b>MCB 75</b>	<b>SI</b>		<b>MCB 75</b>	<b>SI</b>	
	750 Elefant Bifaro	B	90-97	<b>MCB 563</b>			<b>MCB 618</b>		
	750 Lucky Explorer		88	<b>MCB 563</b>			<b>MCB 75</b>	<b>SI</b>	
	900 Canyon I.E.	5G	97-	<b>MCB 624 *</b>	<b>SV</b>		<b>MCB 615</b>	<b>SH</b>	<b>EC</b>
	900 Elefant	B	93-	<b>MCB 648 *</b>	<b>SV</b>	<b>EC</b>	<b>MCB 648</b>	<b>SH</b>	<b>EC</b>
	900 Gran Canyon	M3	99-	<b>MCB 598 *</b>	<b>SV</b>		<b>MCB 615</b>	<b>SH</b>	<b>EC</b>
	900 i.e. Elefant	B	90-92	<b>MCB 624</b>	<b>SV</b>		<b>MCB 615</b>	<b>SH</b>	<b>EC</b>
	1000 Navigator, T	M5	00-	<b>MCB 598</b>	<b>SV</b>		<b>MCB 615</b>	<b>SH</b>	<b>EC</b>
	1000 Raptor	M2	00-	<b>MCB 683 *</b>	<b>SV</b>		<b>MCB 700</b>	<b>RQ</b>	
	1000 V-Raptor, X-Raptor	M2	00-	<b>MCB 683 *</b>	<b>SV</b>		<b>MCB 700</b>	<b>RQ</b>	

## CCM

	450 MX		08-	<b>MCB 648 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>	<b>MCB 739 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
604	600 RS		01-	<b>MCB 648 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>	<b>MCB 672 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
604 E	600 Sport		98-	<b>MCB 648 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>	<b>MCB 672 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
604 E	600 Sportmoto		98-06	<b>MCB 648 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>	<b>MCB 672 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
	644 DS/R30		02-06	<b>MCB 648 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>	<b>MCB 672 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>

## CPI

GP	50 Aragon, S		07-	<b>MCB 694</b>	<b>EC</b>		<b>MCS 962</b>		
	50 Crab		03-				<b>MCB 615 SI</b>	<b>EC</b>	
	50 Formula R		07-	<b>MCB 694</b>	<b>EC</b>		<b>MCS 962</b>		
	50 Freaky		07-	<b>MCB 694</b>	<b>EC</b>		<b>MCS 962</b>		
	50 Hussar FL	JR	01-02	<b>MCB 519</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>	<b>MCS 962</b>		
	50 Hussar	JR	03-	<b>MCB 694</b>	<b>EC</b>		<b>MCS 962</b>		
	50 Mars		01-	<b>MCB 519</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>	<b>MCS 962</b>		
	50 Oliver	JR	03-	<b>MCB 694</b>	<b>EC</b>		<b>MCS 962</b>		
	50 Popcorn FL	JP	01-02	<b>MCB 519</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>	<b>MCS 962</b>		
	50 Popcorn	JP	03-	<b>MCB 694</b>	<b>EC</b>		<b>MCS 951</b>		
	50 Supercross		03-	<b>MCB 535</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 535</b>	<b>EC</b>	
	50 Supermotard		03-	<b>MCB 535</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 535</b>	<b>EC</b>	
GTR	50 /125/200		03-	<b>MCB 734</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 695</b>	<b>EC</b>	
GTS	50 /125/200		02-	<b>MCB 734</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 695</b>	<b>EC</b>	
XT	50 Quad		06-				<b>MCB 615 SI</b>	<b>EC</b>	
	100 Crab		03-				<b>MCB 615 SI</b>	<b>EC</b>	



→ CPI

	125 Sahel		02-	<b>MCB 669</b>	<b>SI</b>	<b>RSI</b>		<b>MCB 575</b>	<b>SI</b>	<b>RSI</b>
	125 X - Large		02-	<b>MCB 700</b>	<b>SRM</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 700</b>	<b>SRM</b>	<b>EC</b>
GP	125 Aragon		07-	<b>MCB 694</b>	<b>EC</b>			<b>MCS 968</b>		
	200 X - Large		02-	<b>MCB 700</b>	<b>SRM</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 700</b>	<b>SRM</b>	<b>EC</b>
XS	250 ATV		06-07	<b>MCB 760 SI *</b>				<b>MCB 615 SI</b>	<b>EC</b>	
XS	250 Power Quad		07-	<b>MCB 519 SI *</b>	<b>EC</b>			<b>MCB 805 SI</b>		

**Daelim**

	50 Cordi		05-	<b>MCB 510</b>	<b>EC</b>					
	50 Delfino		99-01	<b>MCB 510</b>	<b>EC</b>			<b>MCS 817</b>		
	50 E-Five		03-	<b>MCB 647</b>	<b>EC</b>					
	50 History	SE1	01-	<b>MCB 510</b>				<b>MCB 510</b>		
	50 Tapo		99-	<b>MCB 510</b>				<b>MCS 813</b>		
	50 Vivo		99-	<b>MCB 510</b>				<b>MCS 817</b>		
GZ	50 G Message	GZ50GF	98-	<b>MCB 647</b>						
SJ	50 S-Five	SE1	01-	<b>MCB 647</b>				<b>MCB 510</b>		
	100 Delfino		99-01	<b>MCB 510</b>				<b>MCS 817</b>		
	125 Besbi		08-	<b>MCB 665</b>	<b>EC</b>					
	125 Daystar		00-	<b>MCB 598</b>	<b>SRM</b>			<b>MCS 817</b>		
	125 Delfino		08-	<b>MCB 689</b>	<b>EC</b>					
	125 History	SL	01-	<b>MCB 510</b>				<b>MCB 510</b>		
	125 Massage II		00-	<b>MCB 510</b>				<b>MCS 817</b>		
	125 Otello	SG125F	99-	<b>MCB 510</b>				<b>MCS 800</b>		
	125 Otello DLX	SG	01-06	<b>MCB 510</b>				<b>MCB 510</b>		
U3	125 Otello FL	4☐	07-	<b>MCB 706</b>	<b>SRM</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 510</b>		
	125 Roadwin	VJ125	04-07	<b>MCB 599</b>				<b>MCB 604</b>		
	125 Roadwin		08-	<b>MCB 599</b>				<b>MCB 599</b>		
	125 Rocket		99-	<b>MCB 598</b>	<b>SRM</b>			<b>MCS 817</b>		
NS	125 II	SG125F	97-	<b>MCB 510</b>				<b>MCS 817</b>		
S2	125		05-06	<b>MCB 598</b>				<b>MCB 510</b>		
S2	125 Freewing	4☐	07-09	<b>MCB 706</b>	<b>SRM</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 510</b>		
S3	125 SV 125	4☐	10-	<b>MCB 706</b>	<b>SRM</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 663</b>	<b>SRM</b>	<b>EC</b>
S1	125 SL 125	4☐	07-	<b>MCB 706</b>	<b>SRM</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 510</b>		
VC	125 Advance	VS125	95-96	<b>MCB 510</b>				<b>MCS 817</b>		
VL	125 Daystar	VL125F	03-	<b>MCB 599</b>				<b>MCS 817</b>		
VS	125 Evolution	VS125	95-00	<b>MCB 510</b>				<b>MCS 817</b>		
VS	125 Evolution	VS125	01-04	<b>MCB 599</b>				<b>MCS 817</b>		
VT	125 Evolution	VS125F	00-	<b>MCB 599</b>				<b>MCS 817</b>		
VT	125 Magna	VT125F	97-	<b>MCB 599</b>						
	250 Roadwin		08-	<b>MCB 599</b>				<b>MCB 604</b>		
ET	250 Quad		05-	<b>MCB 519 SI *</b>	<b>EC</b>			<b>MCB 604</b>		
ST	250 Sector Quad		05-06	<b>MCB 519 SI *</b>	<b>EC</b>			<b>MCB 800</b>		
ET	300 Quad		07-	<b>MCB 519 SI *</b>	<b>EC</b>			<b>MCB 800</b>		

**Derbi**

	25 Vamos		94-	<b>MCB 535</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>		<b>MCS 921</b>		
	25 Vamos		-93	<b>MCS 921</b>				<b>MCS 921</b>		
FD	Yumbo		84-	<b>MCB 535</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>				
FD	Yumbo		-84	<b>MCB 596</b>						
FD	Yumbo Extra		87-	<b>MCB 535</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>				
FD	Yumbo Extra		-84	<b>MCB 596</b>						
FDT			87-	<b>MCB 535</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>				
FDT			-84	<b>MCB 596</b>						
FDT	Coppa		85	<b>MCB 535</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>				
	50 Atlantis, Wave	ATL	99-01	<b>MCB 535</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>		<b>MCS 921</b>		
	50 Atlantis H2O, Wave	ATL	02	<b>MCB 535</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>		<b>MCS 894</b>		
	50 Atlantis City	ATL	03-06	<b>MCB 535</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>		<b>MCS 984</b>		
	50 Atlantis Bullet, Red Bullet	ATL	03-05	<b>MCB 535</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>		<b>MCS 984</b>		
	50 „Atlantis 4T, 13“ „	AL	04-06	<b>MCB 535</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>		<b>MCS 994</b>		
	50 „Atlantis 2T, 12“ „		07	<b>MCB 535</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>		<b>MCS 984</b>		
	50 „Atlantis 2T, AC, 12“ „		07-11	<b>MCB 765</b>				<b>MCS 984</b>		
	50 Atlantis 4T		07-09	<b>MCB 765</b>				<b>MCS 994</b>		
	50 Aventura	Aventura	96-	<b>MCB 535</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>		<b>MCS 921</b>		
	50 Boulevard	Hengtong	09-	<b>MCB 744</b>	<b>EC</b>	<b>SRM</b>		<b>MCS 994</b>		
	50 Easy		98-	<b>MCB 535</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>		<b>MCS 921</b>		
	50 Fenix	Fenix H	94-	<b>MCB 535</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>		<b>MCB 535</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>
	50 Furax	Furax F	96-	<b>MCB 535</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>		<b>MCB 535</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>
	50 Hunter	Hunt	95-99	<b>MCB 535</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>				
	50 Manhattan		98-	<b>MCB 535</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>		<b>MCS 921</b>		
	50 Predator LC	Pred	98-01	<b>MCB 535</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>		<b>MCB 535</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>
	50 Predator 02	Pred	00-	<b>MCB 535</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>		<b>MCS 921</b>		





→ **DERBI**

	50	Record			98-	<b>MCB 535</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>		<b>MCS 921</b>		
	50	Senda L			99-02	<b>MCB 564</b>				<b>MCB 564</b>		
	50	Senda R		Senda H	94-02	<b>MCB 535</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>		<b>MCB 535</b>	<b>EC</b>	
	50	Senda DRD Racing R, SM		Send	04-10	<b>MCB 734</b>	<b>EC</b>			<b>MCB 535</b>	<b>EC</b>	
	50	Senda DRD Racing R		Send	11-	<b>MCB 734</b>	<b>EC</b>			<b>MCB 535</b>	<b>EC</b>	
	50	Senda DRD Racing SM			11-	<b>MCB 734</b>	<b>EC</b>			<b>MCB 519</b>	<b>EC</b>	
	50	Senda DRD Pro R, Pro SM			05-	<b>MCB 700</b>	<b>EC</b>			<b>MCB 735</b>	<b>EC</b>	
	50	Senda DRD EVO SM			08-	<b>MCB 700</b>	<b>EC</b>			<b>MCB 735</b>	<b>EC</b>	
	50	Senda X-Race R, SM			05-11	<b>MCB 535</b>	<b>EC</b>			<b>MCB 535</b>	<b>EC</b>	
	50	Senda X-Treme R, SM			03-11	<b>MCB 535</b>	<b>EC</b>			<b>MCB 535</b>	<b>EC</b>	
	50	Senda X-Treme SM			11-	<b>MCB 700</b>	<b>EC</b>			<b>MCB 519</b>	<b>EC</b>	
	50	Senda X-Treme R			11-	<b>MCB 519</b>	<b>EC</b>			<b>MCB 519</b>	<b>EC</b>	
	50	Sonar			10-11	<b>MCB 695</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>		<b>MCS 994</b>		
	50	Vamos			-93	<b>MCS 921</b>				<b>MCS 921</b>		
	50	Vamos L, FL		Vamos G	94-	<b>MCB 535</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>		<b>MCS 921</b>		
	50	Vamos R	AJP	Vamos G	95-	<b>MCB 535</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>		<b>MCS 921</b>		
	50	Vamos R	Brembo	Vamos G	95-	<b>MCB 674</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>		<b>MCS 921</b>		
	50	Variant Sport-R			12-	<b>MCB 744</b>	<b>EC</b>			<b>MCS 994</b>		
DFW	50				04-07	<b>MCS 832</b>				<b>MCS 805</b>		
GP1	50			PR	01-03	<b>MCB 535</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>		<b>MCB 535</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>
GP1	50	Race		PR	05-07	<b>MCB 700</b>	<b>EC</b>	<b>SRM</b>		<b>MCB 535</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>
GP1	50	Open		GR	06-11	<b>MCB 700</b>	<b>EC</b>	<b>SRM</b>		<b>MCB 535</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>
GPR	50	R/Replica		Pred	97-03	<b>MCB 525</b>	<b>EC</b>					
GPR	50	Nude, Racing			04-10	<b>MCB 700</b>	<b>EC</b>	<b>SRM</b>		<b>MCB 535</b>	<b>EC</b>	
GPR	50	2T			09-	<b>MCB 780</b>	<b>SV</b>			<b>MCB 535</b>	<b>EC</b>	
ST	50	Paddock		Hunt	97-01	<b>MCB 535</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>		<b>MCS 921</b>		
	80	Senda			94-	<b>MCB 535</b>	<b>EC</b>			<b>MCB 535</b>	<b>EC</b>	
	100	Atlantis 2T			00-01	<b>MCB 535</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>		<b>MCS 921</b>		
	100	Atlantis 4T			04-06	<b>MCB 535</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>		<b>MCS 994</b>		
	125	Atmosphere			99-	<b>MCB 629</b>				<b>MCS 921</b>		
	125	Boulevard		BL	03-07	<b>MCB 735</b>	<b>EC</b>			<b>MCS 994</b>		
	125	Boulevard 4 T	Hengtong	M57	08-	<b>MCB 744</b>	<b>SRM</b>	<b>EC</b>		<b>MCS 994</b>		
	125	Cross City			07-08	<b>MCB 734</b>	<b>EC</b>			<b>MCB 735</b>	<b>EC</b>	
	125	Cross City			09-	<b>MCB 818</b>				<b>MCB 735</b>	<b>EC</b>	
	125	Mulhacen		-7N001790	07	<b>MCB 734</b>	<b>EC</b>			<b>MCB 765</b>		
	125	Mulhacen		7N001791-	07-10	<b>MCB 818</b>				<b>MCB 765</b>		
	125	Mulhacen		Radialcaliper	08-11	<b>MCB 700</b>	<b>EC</b>			<b>MCB 765</b>		
	125	Predator		Pred	99-	<b>MCB 535</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>		<b>MCS 921</b>		
	125	Rambra		RA	08-	<b>MCB 673</b>	<b>EC</b>			<b>MCB 710</b>	<b>EC</b>	
	125	Senda Baja R, SM			06-	<b>MCB 734</b>	<b>EC</b>			<b>MCB 735</b>	<b>EC</b>	
	125	Senda Cross City		SC2D1B	07-	<b>MCB 818</b>				<b>MCB 735</b>	<b>EC</b>	
	125	Senda DRD R, SM			10-	<b>MCB 700</b>				<b>MCB 765</b>		
	125	Senda R, SM			04-07	<b>MCB 734</b>	<b>EC</b>			<b>MCB 735</b>	<b>EC</b>	
	125	Sonar			10-	<b>MCB 695</b>	<b>EC</b>			<b>MCB 994</b>		
	125	Terra			07	<b>MCB 535</b>	<b>EC</b>			<b>MCB 75</b>		
	125	Terra, Terra Adventure			08-	<b>MCB 818</b>				<b>MCB 765</b>		
	125	Variant Sport-R			12-	<b>MCB 744</b>	<b>EC</b>			<b>MCS 994</b>		
GP1	125	Scooter			06	<b>MCB 700</b>	<b>SRM</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 700</b>	<b>SRM</b>	<b>EC</b>
GP1	125	Racing			07-09	<b>MCB 700</b>	<b>SRM</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 735</b>	<b>EC</b>	
GPR	125	2T Racing, Nude			05-08	<b>MCB 780</b>	<b>SV</b>			<b>MCB 535</b>	<b>EC</b>	
GPR	125	4T		RG	09-	<b>MCB 780</b>	<b>SV</b>			<b>MCB 765</b>		
	150	Boulevard		Hengtong	03-07	<b>MCB 735</b>	<b>EC</b>			<b>MCS 994</b>		
	150	Sonar			09-10	<b>MCB 695</b>	<b>EC</b>			<b>MCB 994</b>		
	180	Predator			99-	<b>MCB 629</b>				<b>MCS 921</b>		
	200	Boulevard			05	<b>MCB 735</b>	<b>EC</b>			<b>MCS 994</b>		
DXR	200	/250			04-05	<b>MCS 962</b>				<b>MCB 523 SI</b>		
DXR	200	/250			04-07	<b>MCB 519 SI</b>	<b>*</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 523 SI</b>		
	250	Rambra i		RA	08-09	<b>MCB 673</b>	<b>EC</b>			<b>MCB 710</b>	<b>SRM</b>	<b>EC</b>
	250	RC			85	<b>MCB 75</b>						
	250	T			-82	<b>MCB 596</b>						
GP1	125	Scooter			06-07	<b>MCB 700</b>	<b>SRM</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 700</b>	<b>SRM</b>	<b>EC</b>
GP1	250	Racing			07-	<b>MCB 700</b>	<b>SRM</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 735</b>	<b>EC</b>	
	300	Rambra i		RA	10-	<b>MCB 673</b>	<b>EC</b>			<b>MCB 710</b>	<b>SRM</b>	<b>EC</b>
	659	Mulhacen		4 ☐	05	<b>MCB 742 SV</b>	<b>*</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>	<b>SCR</b>	<b>MCB 700</b>	<b>RQ</b>
	659	Mulhacen		4 ☐	06-08	<b>MCB 721 SV</b>	<b>*</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>	<b>SCR</b>	<b>MCB 700</b>	<b>RQ</b>

**Ducati**

	350	Desmo				<b>MCB 19</b>	<b>SV</b>					
	350	F3			86	<b>MCB 75</b>	<b>*</b>			<b>MCB 75</b>	<b>RQ</b>	
	350	Indiana			86	<b>MCB 563</b>				<b>MCB 75</b>	<b>RQ</b>	
	350	Paso			86	<b>MCB 75</b>	<b>*</b>			<b>MCB 75</b>	<b>RQ</b>	



→ **DUCATI**

	350 S		77-78	<b>MCB 75</b>							
	350 SS Supersport		93	<b>MCB 540 SV</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>			<b>MCB 75</b>	<b>RQ</b>	
GTL	350			<b>MCB 75</b>							
GTV	350			<b>MCB 75</b>					<b>MCB 75</b>	<b>RQ</b>	
SL	350 Pantha			<b>MCB 19</b>					<b>MCB 19</b>	<b>RQ</b>	
XL	350 Pantha		82-83	<b>MCB 75</b>					<b>MCB 75</b>	<b>RQ</b>	
	400 F3		87-	<b>MCB 75</b>					<b>MCB 75</b>	<b>RQ</b>	
	400 Monster (Japan)	M3	01-	<b>MCB 683</b>	<b>SV</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>		<b>MCB 75</b>		
	400 SS	S	91-	<b>MCB 540 SV</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>			<b>MCB 75</b>	<b>RQ</b>	
	500 Pantah		85	<b>MCB 75</b>					<b>MCB 75</b>	<b>RQ</b>	
	500 S		77-78	<b>MCB 75</b>							
GTL	500		77-79	<b>MCB 75</b>							
GTV	500		79-	<b>MCB 19</b>					<b>MCB 19</b>	<b>RQ</b>	
GTV	500		77-78	<b>MCB 75</b>					<b>MCB 75</b>	<b>RQ</b>	
	600 Monster	M	94-99	<b>MCB 540</b>					<b>MCB 75</b>	<b>RQ</b>	
	600 Monster	M	00-01	<b>MCB 683</b>	<b>SV</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>		<b>MCB 75</b>	<b>RQ</b>	
	600 Pantha		81-	<b>MCB 19</b>	<b>SV</b>	<b>RQ</b>			<b>MCB 19</b>	<b>RQ</b>	
	600 SS	S	94-	<b>MCB 540 SV</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>			<b>MCB 75</b>	<b>RQ</b>	
	620 Monster Dark i.e.	M4	02-	<b>MCB 683 SV</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>			<b>MCB 75</b>	<b>RQ</b>	
	620 Monster i.e., s i.e	M4	02-04	<b>MCB 683 SV *</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>			<b>MCB 75</b>	<b>RQ</b>	
	620 Monster Dark	M4	05-06	<b>MCB 671 *</b>	<b>SV</b>				<b>MCB 672</b>	<b>SH</b>	
	620 Multistrada		05-06	<b>MCB 648 *</b>	<b>SV</b>				<b>MCB 75</b>	<b>RQ</b>	
	620 Multistrada Dark		03-04	<b>MCB 648 *</b>	<b>SV</b>				<b>MCB 75</b>	<b>RQ</b>	
	620 Multistrada Dark		05-06	<b>MCB 683 *</b>	<b>SV</b>				<b>MCB 700</b>	<b>SH</b>	<b>RQ</b>
	620 Sport	V5	03-	<b>MCB 683 SV *</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>			<b>MCB 700</b>	<b>SH</b>	<b>RQ</b>
	650 Indiana		86	<b>MCB 563</b>					<b>MCB 75</b>		
	650 Pantah		84-88	<b>MCB 75</b>					<b>MCB 75</b>		
	695 Monster	M4	06-08	<b>MCB 648 *</b>	<b>SV</b>				<b>MCB 75</b>	<b>RQ</b>	
	696 Monster, ABS	M5	08-	<b>MCB 683 *</b>	<b>SV</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>		<b>MCB 700</b>	<b>SH</b>	
	748 Biposto	748	95-98	<b>MCB 540 SV *</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>			<b>MCB 75</b>	<b>RQ</b>	
	748 Biposto	748	99-	<b>MCB 683 SV *</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>			<b>MCB 75</b>	<b>RQ</b>	
	748 R	ZDM748S	00	<b>MCB 683 SV *</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>	<b>SCR</b>		<b>MCB 75</b>	<b>RQ</b>	
	748 R	4 ☐ H3	01-02	<b>MCB 721 SV *</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>	<b>SCR</b>		<b>MCB 700</b>	<b>SH</b>	<b>RQ</b>
	748 SP	ZDM748S	95-96	<b>MCB 540 SV</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>			<b>MCB 75</b>	<b>RQ</b>	
	748 SPS	748	97-00	<b>MCB 683 SV *</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>	<b>SCR</b>		<b>MCB 75</b>	<b>RQ</b>	
	749 , S	4 ☐ H5	03-	<b>MCB 721 SV *</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>	<b>SCR</b>		<b>MCB 700</b>	<b>SH</b>	<b>RQ</b>
	749 R	4 ☐ H5	04-	<b>MCB 721 SV *</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>	<b>SCR</b>		<b>MCB 700</b>	<b>SH</b>	<b>RQ</b>
	750 F1		86	<b>MCB 19 *</b>	<b>RQ</b>				<b>MCB 19</b>		
	750 Monster	M	95-99	<b>MCB 540 SV *</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>			<b>MCB 75</b>	<b>RQ</b>	
	750 Monster	M	00-01	<b>MCB 683 SV *</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>			<b>MCB 75</b>	<b>RQ</b>	
	750 Monster i.e.	M1	02	<b>MCB 683 SV *</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>			<b>MCB 75</b>	<b>RQ</b>	
	750 Paso		86-	<b>MCB 75 *</b>					<b>MCB 75</b>	<b>RQ</b>	
	750 Sport	ZDM750S	00-	<b>MCB 683 SV *</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>			<b>MCB 700</b>	<b>SH</b>	<b>RQ</b>
	750 SS i.e. Carenata	S	99-	<b>MCB 683 SV *</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>			<b>MCB 75</b>	<b>RQ</b>	
	750 SS i.e. Nuda	S	99-	<b>MCB 683 SV *</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>			<b>MCB 75</b>	<b>RQ</b>	
	750 SS Supersport	S	91-98	<b>MCB 540 SV *</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>			<b>MCB 75</b>	<b>RQ</b>	
	750 Supersport	V2	00-	<b>MCB 683 SV *</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>			<b>MCB 75</b>	<b>RQ</b>	
	796 Monster, ABS	M5	11-	<b>MCB 683 SV *</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>			<b>MCB 700</b>	<b>SH</b>	<b>RQ</b>
	796 Hypermotard S	B1	10-12	<b>MCB 683 SV *</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>			<b>MCB 700</b>	<b>SH</b>	
	800 Hypermotard, SP, ABS		13-	<b>MCB 856 SV *</b>					<b>MCB 700</b>	<b>SH</b>	
	800 Hyperstrada, ABS		13-	<b>MCB 856 SV *</b>					<b>MCB 700</b>	<b>SH</b>	
	800 Monster Dark i.e., S i.e.	M4	03-04	<b>MCB 683 SV *</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>			<b>MCB 75</b>	<b>RQ</b>	
	800 Monster i.e., s i.e.	M4	03-04	<b>MCB 683 SV *</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>			<b>MCB 75</b>	<b>RQ</b>	
	800 Sport, Supersport	V5	03-05	<b>MCB 683 SV *</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>			<b>MCB 700</b>	<b>SH</b>	<b>RQ</b>
S2R	800 Monster	M4	05-	<b>MCB 648 *</b>	<b>SV</b>				<b>MCB 672</b>	<b>SH</b>	
	848	H6	08-10	<b>MCB 683 SV *</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>	<b>SCR</b>		<b>MCB 700</b>	<b>SH</b>	<b>RQ</b>
	848 EVO, EVO Dark, Corse SE Radialcaliper	H6	11-	<b>MCB 792 SV *</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>	<b>SCR</b>		<b>MCB 700</b>	<b>SH</b>	<b>RQ</b>
	848 Streetfighter		12-	<b>MCB 683 *</b>	<b>SV</b>	<b>SRQ</b>			<b>MCB 700</b>	<b>SH</b>	<b>RQ</b>
	848 Streetfighter S		12-	<b>MCB 792 SV *</b>	<b>SRQ</b>				<b>MCB 700</b>	<b>SH</b>	<b>RQ</b>
	851 S.P.4		91-	<b>MCB 540 SV *</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>			<b>MCB 75</b>	<b>RQ</b>	
	851 Strada		89-	<b>MCB 540 SV *</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>			<b>MCB 75</b>	<b>RQ</b>	
	851 Superbike, Strada		90-	<b>MCB 540 SV *</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>			<b>MCB 75</b>	<b>RQ</b>	
	888 S.P.4	S	91-	<b>MCB 540 SV *</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>			<b>MCB 75</b>	<b>RQ</b>	
	888 S.P.5	S	91-	<b>MCB 540 SV *</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>			<b>MCB 75</b>	<b>RQ</b>	
	888 SP Racing	S	93-	<b>MCB 540 SV *</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>			<b>MCB 75</b>	<b>RQ</b>	
	888 Strada	S	93-	<b>MCB 540 SV *</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>			<b>MCB 75</b>	<b>RQ</b>	
	900 SS Darmah		76-78	<b>MCB 19 *</b>	<b>SV</b>	<b>RQ</b>			<b>MCB 19</b>	<b>RQ</b>	
	900 GTS		75-76	<b>MCB 19 *</b>	<b>SV</b>	<b>RQ</b>			<b>MCB 19</b>	<b>RQ</b>	
	900 Monster	M	93-99	<b>MCB 540 SV *</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>			<b>MCB 75</b>	<b>RQ</b>	





## → DUCATI

900	Monster	M	00-01	MCB 683	*	SV	SRQ	CRQ	MCB 75	RQ		
900	Monster	M2	02	MCB 683	*	SV	SRQ	CRQ	MCB 75	RQ		
900	S2 Desmo		85	MCB 19	*	RQ			MCB 19	RQ		
900	SS	S	90-97	MCB 540 SV	*	SRQ	CRQ		MCB 75	RQ		
900	SS FE	S	98-	MCB 683 SV	*	SRQ	CRQ		MCB 700	SH	RQ	
900	SS i.e. Carenata	S	99-	MCB 683 SV	*	SRQ	CRQ		MCB 700	SH	RQ	
900	SS i.e. Nuda	S	99-	MCB 683 SV	*	SRQ	CRQ		MCB 75	RQ		
900	Superlight		91-	MCB 540 SV	*	SRQ	CRQ		MCB 75	RQ		
900	Supersport	V1	98-	MCB 683 SV	*	SRQ	CRQ		MCB 700	SH	RQ	
MH	900 Mike Hailwood R.	MH	85	MCB 19	*	RQ			MCB 19	RQ		
MH	900 Mike Hailwood R.	V3	00-	MCB 683 SV	*	SRQ	CRQ		MCB 75	RQ		
906	Paso		89	MCB 19	*	RQ			MCB 19	RQ		
907	i.E.		91-	MCB 540 SV	*	SRQ	CRQ		MCB 75	RQ		
916	Biposto		94-	MCB 540 SV	*	SRQ	CRQ		MCB 75	RQ		
916	Monster S4	M4	01-03	MCB 683	*	SV	SRQ	CRQ	MCB 75	RQ		
916	SPS	916	97-98	MCB 683 SV	*	SRQ	CRQ	SCR	MCB 75	RQ		
916	ST 4, ST 4 S	S2	99-03	MCB 683	*	SV	SRQ	CRQ	MCB 700	SH	RQ	
916	Strada	916	94-	MCB 540 SV	*	SRQ	CRQ		MCB 75	RQ		
944	Sport Touring	S1	97-03	MCB 683	*	SV	SRQ	CRQ	MCB 700	SH	RQ	
990	Desmosedici RR		08-09	MCB 792 SV	*	SRQ	CRQ	SCR	MCB 700	SH	RQ	
992	ST 3	S3	04-	MCB 683	*	SV	SRQ	CRQ	MCB 700	SH	RQ	
996	R	4 ☐ H2	01	MCB 721 SV	*	SRQ	CRQ	SCR	MCB 700	SH	RQ	
996	S	H1	01-	MCB 683 SV	*	SRQ	CRQ		MCB 75	RQ		
996	ST4s, ABS	S2	99-	MCB 683 SV	*	SRQ	CRQ		MCB 75	RQ		
998	R	4 ☐ H2	02-	MCB 721 SV	*	SRQ	CRQ	SCR	MCB 700	SH	RQ	
998	S	H2	02	MCB 683 SV	*	SRQ	CRQ	SCR	MCB 75	RQ		
999	S, R	4 ☐ H4	03-06	MCB 721 SV	*	SRQ	CRQ	SCR	MCB 700	SH	RQ	
1000	Mike Hailwood R.	MH	85	MCB 19	*	RQ			MCB 19	RQ		
1000	Mille Replica		84	MCB 19	*	RQ			MCB 19	RQ		
1000	Monster Dark i.e., s i.e.	M4	03-06	MCB 683 SV	*	SRQ	CRQ		MCB 75	RQ		
1000	Multistrada DS	A1	03-06	MCB 683 SV	*	SRQ	CRQ		MCB 700	RQ		
1000	Paul Smart	C1	05-	MCB 671 SV	*				MCB 672	SH		
1000	S2 Desmo		85	MCB 19	*	RQ			MCB 19	RQ		
1000	SS	V5	03-06	MCB 683 SV	*	SRQ	CRQ		MCB 700	SH	RQ	
1000	S Sport, Sport Classic	C1	06-09	MCB 671 SV	*	SRQ	CRQ		MCB 672	SH		
S2R	1000 Monster	M4	06-	MCB 683 SV	*	SRQ	CRQ		MCB 75	RQ		
S4R	1000 Monster	M4	07-	MCB 683 SV	*	SRQ	CRQ		MCB 75	RQ		
S4RS	1000 Monster	4 ☐ M4	06-	MCB 721 SV	*	SRQ	CRQ	SCR	MCB 700	SH	RQ	
1098	R, S	H7	07-	MCB 792 SV	*	SRQ	CRQ	SCR	MCB 700	SH	RQ	
1100	Streetfighter, S	F1	09-	MCB 792 SV	*	SRQ	CRQ	SCR	MCB 700	SH	RQ	
1100	Monster, S, ABS	M5	09-10	MCB 683 SV	*	SRQ	CRQ		MCB 700	SH	RQ	
1100	Monster Evo, ABS, DTC	Radialcaliper M5	11-	MCB 683 SV	*	SRQ	CRQ		MCB 700	SH	RQ	
1100	Hypermotard S	B1	07-	MCB 792 SV	*	SRQ	CRQ	SCR	MCB 700	SH	RQ	
1100	Multistrada, S	A1	03-09	MCB 683 SV	*	SRQ	CRQ		MCB 700	SH	RQ	
1198	R, S, SP	H7	09-	MCB 792 SV	*	SRQ	CRQ	SCR	MCB 700	SH	RQ	
1199	Panigale, S, R, ABS		12-	MCB 792 SV	*	SRQ	CRQ	SCR	MCB 700	SH	RQ	
1200	Diavel, Dark, Strada, Carbon, ABS		11-	MCB 792 SV	*	SRQ	CRQ	SCR	MCB 671	SH		
1200	Multistrada, S, ABS	A2	10-	MCB 683 SV	*	SRQ	CRQ		MCB 700	SH	RQ	

## Elstars

125	Blade		10-	MCB 844					MCB 844			
-----	-------	--	-----	---------	--	--	--	--	---------	--	--	--

## Endres

50	EMR AP, DJ		96-	MCS 800					MCS 800			
50	EMR SK, TD		95-	MCB 665		EC			MCS 800			

## Ering (Baotian)

50	Big Panther			MCB 590		EC						
50	Dynamic			MCB 590		EC						
50	Smart Rider			MCB 590		EC						
50	Warrior			MCB 590		EC						

## Ering (Her Chee)

50	s. Adly, s. Buffalo			MCB 590		EC						
----	---------------------	--	--	---------	--	----	--	--	--	--	--	--

## E-Ton

JXL	40 Viper		03-04						MCS 819			
DXL	90 Sierra		99-03	MCS 838	*				MCS 819			
DXL	90 Ranger		03-04						MCS 819			
EXL	150 Eukon		05-07	MCS 838	*				MCB 615		EC	



### → E-TON

EXL	150	Viper ST	05-	MCB 519	*	SI	EC	MCS 819		
EXL	150	Yukon ST	05-	MCB 519	*	SI	EC	MCS 819		
RXL	150	Viper R	05-	MCS 800	*			MCB 615 SI	EC	
YXL	150	Yukon	00-03	MCS 800	*			MCB 615 SI	EC	
VXL	250	/300 Vector	06-	MCB 800	*			MCB 517		
VTX	300	Vortex	06-	MCB 519	*	SI	EC	MCB 517		

### Factory

	50	Helix	04-					MCB 519	SI	EC
	50	Rex	04-					MCB 519	SI	EC
R14	50	Phantom Aire	03-	MCB 535		EC				
RP	50	Desert	04-	MCB 664		EC		MCB 535	EC	
SM	50	Chrono	04-	MCB 664		EC		MCB 535	EC	
SP	50	Chrono	04-	MCB 664		EC		MCB 535	EC	
YR	50	Desert	04-	MCB 664		EC		MCB 535	EC	
	100	Helix	04-					MCB 519	SI	EC
	100	Rex	04-					MCB 519	SI	EC
YR	125		06-	MCB 525		EC		MCB 535	EC	

### Fantic

	50	Big Wheel	93-	MCB 590		EC		MCB 657		
	50	Grinta	95-	MCB 590		EC		MCB 657		
	50	Leader	95-	MCB 590		EC		MCB 657		
	50	Pony	93-	MCB 590		EC		MCS 962		
	50	Queenie	93-	MCB 590		EC		MCS 962		
	50	/125 Supersei Motard	08-	MCB 734		EC		MCB 519	SI	EC
	50	/125 Regolarna Casa	08-	MCB 734		EC		MCB 519	SI	EC
	50	/80 Regolarna Compet.	08-	MCB 669	SI	RSI	EC	MCB 575 SI	RSI	EC
	50	RC Caballero	95-	MCB 664				MCB 657		
	80	RC Caballero	95-	MCB 664				MCB 552		
	80	Trial	89	MCB 535		RQ	EC	MCB 535	RQ	EC
	85	/125 Regolarna Compet.	08-	MCB 669	SI	RSI	EC	MCB 575 SI	RSI	EC
	125	Hit	94-	MCB 590		EC		MCS 962		
	125	Raider	83-	MCB 552						
	125	Trial	89	MCB 535		RQ	EC	MCB 535	RQ	EC
	125	Trial	86	MCB 564						
	125	Trial	87	MCB 564				MCB 564		
	201	Trial	86-	MCB 564						
	205	Trial	89-	MCB 535		RQ	EC	MCB 535	RQ	EC
	240	Trial	86-	MCB 564						
	241	Trial	86-	MCB 564						
	243	Trial	86-	MCB 564						
	247	Trial	90-	MCB 535		RQ	EC	MCB 535	RQ	EC
	249	Trial	90-	MCB 535		RQ	EC	MCB 535	RQ	EC
	250	Raider	85-	MCB 557						
	301	Trial	85-	MCB 564						
	303	Trial	87-	MCB 535		RQ	EC	MCB 535	RQ	EC
	305	Trial	89-	MCB 535		RQ	EC	MCB 535	RQ	EC
	307	Trial	90-	MCB 535		RQ	EC	MCB 535	RQ	EC
	309	Trial	90-	MCB 535		RQ	EC	MCB 535	RQ	EC

### Flex Tech (Benzhou)

		K-R00	91-	MCB 535		RQ	EC	MCB 535	RQ	EC
		Eco-flash 2000		MCB 822						
	25	/50/125 Fun		MCB 590		EC				
	25	/50/125 Firenze	09-	MCB 590		EC				
	25	/50/125 Piacenza	10-	MCB 590		EC				
	25	/50/125 Top Speed	09-	MCB 590		EC				
YY	50	QT		MCB 590		EC				

### Flex Tech (Jinlun)

	50	Hurricane X1, X2		MCB 822						
--	----	------------------	--	---------	--	--	--	--	--	--

### Flex Tech (Benzhou)

	50	Napoli		MCB 590		EC				
	50	Speedy, TVZ		MCB 519		EC	SR			

### Flex Tech (Baotian)

BT	50	QT		MCB 590		EC				
----	----	----	--	---------	--	----	--	--	--	--



## Garelli

	50	Capri LX	QT-7	06-	<b>MCB 590</b>	<b>EC</b>						
	50	Ciclone		07-	<b>MCB 590</b>	<b>EC</b>						
	50	Flo		00-	<b>MCB 674</b>	<b>EC</b>						
	50	Flexi		09-	<b>MCB 694</b>	<b>EC</b>						
	50	Grinta		95-	<b>MCB 590</b>	<b>EC</b>				<b>MCS 962</b>		
	50	GSP 2T		09-	<b>MCB 694</b>	<b>EC</b>				<b>MCB 535</b>	<b>EC</b>	
	50	Pony		93-94	<b>MCS 962</b>					<b>MCS 962</b>		
	50	Pony SR		95-	<b>MCB 590</b>	<b>EC</b>				<b>MCS 962</b>		
	50	Queenie		95-	<b>MCB 590</b>	<b>EC</b>				<b>MCS 962</b>		
	50	Sahel		91-	<b>MCB 578</b>					<b>MCB 535</b>	<b>EC</b>	
PMX	50	Rally		00-	<b>MCB 590</b>							
PMX	50	Sport		00-	<b>MCB 684</b>							
	50	Tiesse Four 4T		08-	<b>MCB 694</b>	<b>EC</b>				<b>MCS 962</b>		
	50	Vip		08-	<b>MCB 590</b>	<b>EC</b>						
	50	XO 2T,4T	QT-31	10-	<b>MCB 694</b>	<b>EC</b>				<b>MCB 694</b>	<b>EC</b>	
	50	XO Electric		12-	<b>MCB 822</b>					<b>MCB 539</b>	<b>EC</b>	
	80	Sahel		91-	<b>MCB 578</b>					<b>MCB 535</b>	<b>EC</b>	
	125	Flexi		09-	<b>MCB 694</b>	<b>EC</b>						
	125	Flexi		12-	<b>MCB 822</b>							
	125	Freeland		02-	<b>MCB 684</b>	<b>EC</b>						
	125	Panther		02-	<b>MCB 647</b>					<b>MCB 674</b>	<b>EC</b>	
	125	T-Rex		00-	<b>MCB 684</b>	<b>EC</b>						
	125	XO	TM125T	09-	<b>MCB 822</b>					<b>MCB 539</b>	<b>EC</b>	
	150	Panther		02-	<b>MCB 647</b>					<b>MCB 674</b>	<b>EC</b>	
	150	XO	TM150T	09-	<b>MCB 822</b>					<b>MCB 539</b>	<b>EC</b>	
	200	XO	TM200T	10-	<b>MCB 689</b>	<b>EC</b>				<b>MCB 539</b>	<b>EC</b>	
	250	Panther		02-	<b>MCB 647</b>					<b>MCB 674</b>	<b>EC</b>	
	323	Trial		86-	<b>MCB 535</b>	<b>RQ</b>	<b>EC</b>					

## Gas Gas

	50	Wild HP		04-	<b>MCB 648 SI *</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>			<b>MCB 648 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
EC	50	Boy, Rookie		01-	<b>MCB 770</b>					<b>MCB 770</b>		
TXT	50	Boy, Rookie		01-	<b>MCB 770</b>					<b>MCB 770</b>		
MC	65			05-	<b>MCB 770</b>					<b>MCB 770</b>		
TXT	80	Rookie		02-03	<b>MCB 770</b>					<b>MCB 770</b>		
TXT	80	Rookie		04-06	<b>MCB 776</b>					<b>MCB 767</b>		
	125	4-Takt		99-	<b>MCB 535</b>	<b>EC</b>				<b>MCB 535</b>	<b>EC</b>	
	125	Pampera		97-03	<b>MCB 535</b>	<b>EC</b>				<b>MCB 535</b>	<b>EC</b>	
	125	Pampera		04-	<b>MCB 734</b>	<b>EC</b>				<b>MCB 770</b>		
EC	125	/200		99-09	<b>MCB 669</b>	<b>SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 575 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
EC	125	/200		10-	<b>MCB 669</b>	<b>SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 739 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
MC	125	/200		94-02	<b>MCB 648 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>			<b>MCB 672 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
MC	125	/200		03-09	<b>MCB 669 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>			<b>MCB 575 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
TT	125			94	<b>MCB 648 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>			<b>MCB 523 SI</b>		
TT	125			95-	<b>MCB 648 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>			<b>MCB 672 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
TX	125	Randonne		12-	<b>MCB 766</b>					<b>MCB 767</b>		
TXT	125			04-	<b>MCB 766</b>					<b>MCB 767</b>		
TXT	200			04-	<b>MCB 766</b>					<b>MCB 767</b>		
	240	Wild HP		04-	<b>MCB 648 SI *</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>			<b>MCB 648 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
	250	Pampera		97-03	<b>MCB 535</b>	<b>EC</b>				<b>MCB 535</b>	<b>EC</b>	
	250	Pampera		04-	<b>MCB 734</b>	<b>EC</b>				<b>MCB 770</b>		
EC	250			00-09	<b>MCB 669</b>	<b>SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 575 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
EC	250			10-	<b>MCB 669</b>	<b>SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 739 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
MC	250			95-02	<b>MCB 648 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>			<b>MCB 672 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
MC	250			03-09	<b>MCB 669 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>			<b>MCB 575 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
TT	250	TT		94	<b>MCB 648 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>			<b>MCB 523 SI</b>		
TT	250	TT		95-	<b>MCB 648 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>			<b>MCB 672 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
TXT	250			04-	<b>MCB 766</b>					<b>MCB 767</b>		
	280	Pampera		02-	<b>MCB 734</b>	<b>EC</b>				<b>MCB 770</b>		
TXT	280			04-	<b>MCB 766</b>					<b>MCB 767</b>		
	300	Wild HP		03-	<b>MCB 648 SI *</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>			<b>MCB 648 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
EC	300			99-09	<b>MCB 669</b>	<b>SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 575 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
EC	300			10-	<b>MCB 669</b>	<b>SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 739 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
TXT	300			04-	<b>MCB 766</b>					<b>MCB 767</b>		
	370	Pampera		97-	<b>MCB 535</b>	<b>EC</b>				<b>MCB 535</b>	<b>EC</b>	
	400	Pampera		06-	<b>MCB 669 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>			<b>MCB 575 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
SM	400	fse		02-	<b>MCB 540</b>	<b>SV</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>		<b>MCB 575 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
EC	450	fse, fsr		03-09	<b>MCB 669 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>			<b>MCB 575 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
EC	450			10-	<b>MCB 669 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>			<b>MCB 739 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>





## → GAS GAS

SM	450 fse		03-06	<b>MCB 540</b>	<b>SV</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>	<b>MCB 575 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
SM	450 FSR		07-	<b>MCB 540</b>	<b>SV</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>	<b>MCB 575 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
	450 Wild HP		03-	<b>MCB 648 SI *</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 648 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
EC	515 FSR		08-09	<b>MCB 669 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 575 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
EC	515 FSR		10-	<b>MCB 669 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 739 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
	alle Trial Modelle		92-	<b>MCB 535</b>	<b>RQ</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 535</b>	<b>RQ</b>	<b>EC</b>

## Generic

	50 Cracker	B05	09-	<b>MCB 694</b>	<b>EC</b>			<b>MCS 962</b>		
	50 Epico		10-	<b>MCB 694</b>	<b>EC</b>			<b>MCS 962</b>		
	50 Ideo		05-	<b>MCB 694</b>	<b>EC</b>			<b>MCS 962</b>		
	50 Onyx		10-	<b>MCB 674</b>	<b>EC</b>			<b>MCS 962</b>		
	50 Roc, Stroke		08-	<b>MCB 694</b>	<b>EC</b>			<b>MCS 962</b>		
	50 Toxic		07-	<b>MCB 734</b>	<b>EC</b>			<b>MCB 674</b>	<b>EC</b>	
	50 XOR		05-	<b>MCB 694</b>	<b>EC</b>			<b>MCS 962</b>		
	50 Mini Trigger SM, X		08-	<b>MCB 844</b>				<b>MCB 844</b>		
	50 Trigger SM, X		06-	<b>MCB 734</b>	<b>EC</b>			<b>MCB 552</b>		
	125 Soho		06-	<b>MCB 694</b>	<b>EC</b>			<b>MCS 968</b>		
	125 Stroke		08-	<b>MCB 694</b>	<b>EC</b>			<b>MCS 968</b>		
	125 Trigger SM, X		08-	<b>MCB 734</b>	<b>EC</b>			<b>MCB 552</b>		
	125 XOR		05-	<b>MCB 694</b>	<b>EC</b>			<b>MCS 968</b>		
	125 Zion		08-	<b>MCB 689</b>	<b>EC</b>			<b>MCS 968</b>		

## Gilera

	50 DNA	Grimeca	C27	01-05	<b>MCB 664</b>	<b>EC</b>	<b>SRM</b>	<b>MCB 596</b>		
	50 DNA	Hengtong	C27	01-05	<b>MCB 744</b>	<b>EC</b>	<b>SRM</b>	<b>MCB 596</b>		
	50 Eaglet		503	96-	<b>MCB 578</b>			<b>MCB 657</b>		
	50 Easy Moving			95-	<b>MCB 674</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>	<b>MCS 800</b>		
	50 GSM			00-	<b>MCB 535</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>	<b>MCB 535</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>
	50 H@K		C33	00-	<b>MCB 535</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>	<b>MCB 535</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>
	50 Ice		C30	01-	<b>MCB 696</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>	<b>MCS 989</b>		
	50 Purejet		C14	99-	<b>MCB 696</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>	<b>MCB 695</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>
	50 Runner			96	<b>MCB 688</b>	<b>EC</b>		<b>MCS 989</b>		
	50 Runner		C14	97-	<b>MCB 696</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>	<b>MCS 984</b>		
	50 Runner SP		C14	98-05	<b>MCB 696</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>	<b>MCB 827</b>		
	50 Runner PJ/SP		C46	06-	<b>MCB 744</b>	<b>EC</b>	<b>SRM</b>	<b>MCB 827</b>		
	50 Stalker		C13	97-11	<b>MCB 674</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>	<b>MCB 827</b>		
	50 Storm		TEC	95-	<b>MCB 674</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>	<b>MCS 800</b>		
	50 Surfer			00-	<b>MCB 535</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>	<b>MCS 984</b>		
	50 Typhoon			93-95	<b>MCB 674</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>	<b>MCS 991</b>		
	50 Typhoon		TPH	01-	<b>MCB 688</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>	<b>MCS 989</b>		
	50 Typhoon		TEC	96-00	<b>MCB 688</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>	<b>MCS 989</b>		
	50 Zulu		C33	01-	<b>MCB 535</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>	<b>MCB 535</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>
GSM	50 Supermotard			01-	<b>MCB 535</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 535</b>	<b>EC</b>	
NRG	50			94-	<b>MCB 674</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>	<b>MCS 800</b>		
	70 Runner SP			98-	<b>MCB 696</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>	<b>MCB 695</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>
	80 Runner			96	<b>MCB 688</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>	<b>MCS 989</b>		
	80 Runner			97-	<b>MCB 696</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>	<b>MCS 984</b>		
	80 Typhoon			93-95	<b>MCB 674</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>	<b>MCS 991</b>		
	80 Typhoon			96-	<b>MCB 688</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>	<b>MCS 989</b>		
	125 Apache			91-	<b>MCB 563</b>			<b>MCB 539</b>	<b>EC</b>	
	125 Chrono			91	<b>MCB 572</b>	<b>RQ</b>		<b>MCB 75</b>	<b>RQ</b>	
	125 Coguar		M17	99-01	<b>MCB 557</b>	<b>SRM</b>				
	125 DNA	Grimeca	M26	00-	<b>MCB 664</b>	<b>SRM</b>	<b>EC</b>	<b>MCB 696</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>
	125 DNA	Hengtong		01-	<b>MCB 744</b>	<b>SRM</b>	<b>EC</b>	<b>MCB 696</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>
	125 Stalker			97-	<b>MCB 674</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>	<b>MCB 695</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>
	125 Nexus i. e.		M35	07-	<b>MCB 744</b>	<b>SRM</b>	<b>EC</b>	<b>MCB 744</b>	<b>SRM</b>	<b>EC</b>
CX	125			91	<b>MCB 572</b>	<b>RQ</b>		<b>MCB 75</b>	<b>RQ</b>	
FX	125 Runner		M07	97-98	<b>MCB 629</b>			<b>MCS 994</b>		
FX	125 Runner SP	Grimeca	M07	99-03	<b>MCB 664</b>	<b>SRM</b>	<b>EC</b>	<b>MCB 827 SRM</b>		
FX	125 Runner SP	Hengtong	M07	99-03	<b>MCB 744</b>	<b>SRM</b>	<b>EC</b>	<b>MCB 827 SRM</b>		
RC	125 Top Rally			90-	<b>MCB 579</b>	<b>SI</b>		<b>MCB 539</b>	<b>SI</b>	<b>EC</b>
SC	125			06-	<b>MCB 780</b>			<b>MCB 535</b>	<b>EC</b>	
TPH	125 Typhoon			93-95	<b>MCB 674</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>	<b>MCS 991</b>		
TPH	125 Typhoon		M02	96-	<b>MCB 688</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>	<b>MCS 984</b>		
VX	125 Runner	Grimeca	M24	01-	<b>MCB 664</b>	<b>SRM</b>	<b>EC</b>	<b>MCB 727 SRM</b>		
VX	125 Runner	Hengtong	M27	01-04	<b>MCB 744</b>	<b>SRM</b>	<b>EC</b>	<b>MCB 727 SRM</b>		
VX	125 Runner ST		M46	05-	<b>MCB 744</b>	<b>SRM</b>	<b>EC</b>	<b>MCB 727 SRM</b>		
VX	125 Runner ST			12-	<b>MCB 744</b>	<b>SRM</b>	<b>EC</b>	<b>MCB 827 SRM</b>		
	180 DNA		M26	00-	<b>MCB 664</b>	<b>SRM</b>	<b>EC</b>	<b>MCB 696</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>







## → GILERA

	180	Stalker			97-	<b>MCB 674</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>			<b>MCB 827 SRM</b>		
FXR	180	Runner		M08	97-99	<b>MCB 629</b>					<b>MCS 994</b>		
FXR	180	Runner SP	Grimeca	M08	00-	<b>MCB 664</b>	<b>SRM</b>	<b>EC</b>			<b>MCB 827 SRM</b>		
FXR	180	Runner SP	Hengtong	M08	00-	<b>MCB 744</b>	<b>SRM</b>	<b>EC</b>			<b>MCB 827 SRM</b>		
VX	180	Runner 4 T	Hengtong	M24	01-	<b>MCB 744</b>	<b>SRM</b>	<b>EC</b>			<b>MCB 727 SRM</b>		
VX	180	Runner 4T	Grimeca	M24	01-	<b>MCB 664</b>	<b>SRM</b>	<b>EC</b>			<b>MCB 727 SRM</b>		
	200	Stalker			97-	<b>MCB 674</b>	<b>EC</b>				<b>MCB 827 SRM</b>		
FX	200	Runner			97-00	<b>MCB 629</b>					<b>MCS 994</b>		
FX	200	Runner SP			98-	<b>MCB 664 SRM</b>	<b>EC</b>				<b>MCB 827 SRM</b>		
VX	200	Runner ST		M46	05-11	<b>MCB 744 SRM</b>	<b>EC</b>				<b>MCB 727 SRM</b>		
VXR	200	Runner 4 T	Grimeca	M24	01-	<b>MCB 664 SRM</b>	<b>EC</b>				<b>MCB 727 SRM</b>		
VXR	200	Runner 4 T	Hengtong	M24	01-	<b>MCB 744 SRM</b>	<b>EC</b>				<b>MCB 727 SRM</b>		
	250	Nexus i. e.		M35	06-08	<b>MCB 744 SRM</b>	<b>EC</b>				<b>MCB 744 SRM</b>		
	250	Oregon Quad			07-	<b>MCB 539 SI</b>	*				<b>MCB 732 SI</b>		
	300	Nexus i. e.		M35	08-	<b>MCB 744 SRM</b>					<b>MCB 744 SRM</b>		
	350	Dakota, ER			89	<b>MCB 557</b>					<b>MCB 75</b>		
	500	Nexus		M35	04-	<b>MCB 648 SRM*</b>					<b>MCB 700 SRM</b>		
RC	500	Fouco i.e.		M61	07-	<b>MCB 827 SRM</b>					<b>MCB 744 SRM</b>		
RC	500	Fouco i.e.	Parkingb.	M61	07-						<b>MCB 832 P</b>		
	600	Nordwest			91-	<b>MCB 572</b>					<b>MCB 75</b>		
RC	600	R, Top Rally			88-	<b>MCB 579</b>	<b>SI</b>				<b>MCB 539</b>	<b>SI</b>	<b>EC</b>
XRT	600				89	<b>MCB 557</b>					<b>MCB 75</b>		
GP	800				08-	<b>MCB 648 SRM*</b>					<b>MCB 744 SRM</b>		
GP	800		Parkingb.		08-						<b>MCB 832 P</b>		

## Harley-Davidson

XL	883	C Sportster Custom	Sportster	XL1	00-03	<b>MCB 777 SV</b>					<b>MCB 778 SH</b>		
XL	883	C Sportster Custom	Sportster		04-10	<b>MCB 753 SV</b>					<b>MCB 754 SH</b>		
XL	883	L Low	Sportster		06-10	<b>MCB 753 SV</b>					<b>MCB 754 SH</b>		
XL	883	L Super Low	Sportster		11-	<b>MCB 753 SV</b>					<b>MCB 754 SH</b>		
XL	883	R Sportster	Sportster	XL1	05-09	<b>MCB 753SV</b>	*				<b>MCB 754 SH</b>		
XL	883	R Roadster	Sportster		10-	<b>MCB 753 SV</b>	*				<b>MCB 754 SH</b>		
XL	883	Sportster Iron	Sportster		09-	<b>MCB 753 SV</b>					<b>MCB 754 SH</b>		
XL	883	N Iron	Sportster		13-	<b>MCB 753 SV</b>					<b>MCB 754 SH</b>		
XL	883	Sportster Hugger	Sportster	XL1	00-03	<b>MCB 777 SV</b>					<b>MCB 778 SH</b>		
XLH	883	Sportster	Sportster		70-84	<b>MCB 511</b>							
XLH	883	Sportster	Sportster		85-86	<b>MCB 548</b>					<b>MCB 527</b>		
XLH	883	Sportster	Sportster		87-99	<b>MCB 548</b>					<b>MCB 583</b>		
XLH	883	Sportster	Sportster	XL1	00-03	<b>MCB 777 SV</b>					<b>MCB 778 SH</b>		
XLH	1000	Sportster	Sportster		79-82	<b>MCB 511</b>	*				<b>MCB 518</b>		
XLH	1000	Sportster	Sportster		83-85	<b>MCB 511</b>	*				<b>MCB 527</b>		
XLS	1000	Anniversary			82	<b>MCB 511</b>	*				<b>MCB 527</b>		
XLS	1000	Roadster	Sportster		79-82	<b>MCB 511</b>	*				<b>MCB 518</b>		
XLS	1000	Sportster	Sportster		83	<b>MCB 511</b>	*				<b>MCB 527</b>		
XLX	1000	61			83	<b>MCB 511</b>	*				<b>MCB 527</b>		
XR	1000				85	<b>MCB 511</b>	*				<b>MCB 527</b>		
XLH	1100				87-88	<b>MCB 548</b>					<b>MCB 583</b>		
XLH	1100	Sportster	Sportster		85-86	<b>MCB 548</b>					<b>MCB 527</b>		
XLX	1100				86-	<b>MCB 548</b>					<b>MCB 527</b>		
VRSCA	1130	V-Rod	V-Rod	VR1	02-05	<b>MCB 777 SV</b>					<b>MCB 778 SH</b>		
VRSCA	1130	V-Rod	V-Rod		06-07	<b>MCB 781 SV</b>					<b>MCB 781 SH</b>		
VRSCB	1130	V-Rod	V-Rod	VR1	04-05	<b>MCB 777 SV</b>					<b>MCB 778 SH</b>		
VRSCD	1130	Night Rod	V-Rod		06-07	<b>MCB 781 SV</b>					<b>MCB 781 SH</b>		
VRSCDX	1130	Night Rod Special	V-Rod		07	<b>MCB 781 SV</b>					<b>MCB 781 SH</b>		
VRSCR	1130	Street Rod	V-Rod		06-07	<b>MCB 781 SV</b>					<b>MCB 781 SH</b>		
FL	1200	FLH Police			75-79	<b>MCB 97</b>					<b>MCB 97</b>		
FLH	1200	Anniversary			78	<b>MCB 97</b>					<b>MCB 97</b>		
FLH	1200	Touring			77-78	<b>MCB 97</b>					<b>MCB 97</b>		
FLHS	1200				77-80	<b>MCB 97</b>					<b>MCB 97</b>		
FX	1200				74-80	<b>MCB 511</b>					<b>MCB 97</b>		
FXE	1200				74-80	<b>MCB 511</b>					<b>MCB 97</b>		
FXS	1200				78-79	<b>MCB 511</b>					<b>MCB 97</b>		
XL	1200	N Nightster			07-12	<b>MCB 753 SV</b>					<b>MCB 754 SH</b>		
XL	1200	Sportster Custom	Sportster	XL1	00-03	<b>MCB 777 SV</b>					<b>MCB 778 SH</b>		
XL	1200	Sportster Sport	Sportster	XL1	00-03	<b>MCB 777 SV</b>					<b>MCB 778 SH</b>		
XL	1200	C Sportster Custom	Sportster		04-	<b>MCB 753 SV</b>					<b>MCB 754 SH</b>		
XL	1200	L Sportster Low	Sportster		07-09	<b>MCB 753 SV</b>					<b>MCB 754 SH</b>		
XL	1200	R Sportster Roadster	Sportster		04-08	<b>MCB 753 SV</b>					<b>MCB 754 SH</b>		
XL	1200	V Seventy-Two	Sportster		12-	<b>MCB 753 SV</b>					<b>MCB 754 SH</b>		



→ HARLEY-DAVIDSON

XL	1200	X Forty-Eight	Sportster	10-	<b>MCB 753 SV</b>	<b>MCB 754 SH</b>
XLH	1200	Sportster	Sportster	93-99	<b>MCB 548</b>	<b>MCB 583</b>
XLH	1200	Sportster	Sportster XL1	00-03	<b>MCB 777 SV *</b>	<b>MCB 778 SH</b>
XR	1200	, X	Sportster	08-12	<b>MCB 819 SV *</b>	<b>MCB 754 SH</b>
	1250	V-Rod 10th Anniversary Edition	V-Rod	12	<b>MCB 781 SV</b>	<b>MCB 781 SH</b>
VRSCX	1250	V-Rod	V-Rod	08-10	<b>MCB 781 SV</b>	<b>MCB 781 SH</b>
VRSCAW	1250	V-Rod	V-Rod	08-10	<b>MCB 781 SV</b>	<b>MCB 781 SH</b>
VRSCDX	1250	Night Rod Special, ABS	V-Rod	08-	<b>MCB 781 SV</b>	<b>MCB 781 SH</b>
VRSCF	1250	V-Rod Muscle, ABS	V-Rod	09-	<b>MCB 781 SV</b>	<b>MCB 781 SH</b>
FLH	1340	80		78-80	<b>MCB 97</b>	<b>MCB 97</b>
FLH	1340	80		81	<b>MCB 97</b>	<b>MCB 528</b>
FLH	1340	Classic		82-	<b>MCB 518</b>	<b>MCB 528</b>
FLH	1340	Electra Glide		82-83	<b>MCB 518 *</b>	<b>MCB 97</b>
FLH	1340	Heritage		81	<b>MCB 518 *</b>	<b>MCB 528</b>
FLHS	1340	Electra Glide		90	<b>MCB 548 *</b>	<b>MCB 580</b>
FLHT	1340	Electra Glide		85-86	<b>MCB 548 *</b>	<b>MCB 527</b>
FLHT	1340	Electra Glide C		87-	<b>MCB 548 *</b>	<b>MCB 583</b>
FLHTC	1340	Electra Glide C		85-86	<b>MCB 548 *</b>	<b>MCB 527</b>
FLHTC	1340	Electra Glide C		90	<b>MCB 548 *</b>	<b>MCB 580</b>
FLHTC	1340	Electra Glide C	Road King	98-	<b>MCB 548 *</b>	<b>MCB 580</b>
FLHTC	1340	Ultra Classic		90	<b>MCB 548 *</b>	<b>MCB 580</b>
FLSFT	1340	Fat Boy		90	<b>MCB 548</b>	<b>MCB 583</b>
FLST	1340	Heritage Softail		86-	<b>MCB 548</b>	<b>MCB 580</b>
FLSTC	1340	Heritage S. Classic		90	<b>MCB 548</b>	<b>MCB 583</b>
FLT	1340	80		80-81	<b>MCB 518 *</b>	<b>MCB 528</b>
FLT	1340			84-85	<b>MCB 548</b>	<b>MCB 528</b>
FLT/H	1340	Series		86-87	<b>MCB 548 *</b>	<b>MCB 580</b>
FLT	1340	Series		88	<b>MCB 548 *</b>	<b>MCB 580</b>
FLT	1340	80 Classic		81	<b>MCB 518 *</b>	<b>MCB 528</b>
FLT	1340	Classic		82-83	<b>MCB 518 *</b>	<b>MCB 528</b>
FLT	1340	Tour Glide		82	<b>MCB 518 *</b>	<b>MCB 528</b>
FLTC	1340	Tour Glide Class		85-86	<b>MCB 548</b>	<b>MCB 527</b>
FLTC	1340	Tour Glide Class		90	<b>MCB 548 *</b>	<b>MCB 580</b>
FLTH	1340	Tour Glide		84	<b>MCB 511 *</b>	<b>MCB 528</b>
FXB	1340	80		80-81	<b>MCB 511</b>	<b>MCB 97</b>
FXB	1340	Sturgis		82	<b>MCB 511 *</b>	<b>MCB 97</b>
FXDB	1340	Sturgis		91-	<b>MCB 548</b>	<b>MCB 583</b>
FXDB	1340	Dyna Glide		91-	<b>MCB 548 *</b>	<b>MCB 583</b>
FXDL	1340	Dyna Low Rider		93	<b>MCB 548</b>	<b>MCB 580</b>
FXDWG	1340	Dyna Wide Glide		93	<b>MCB 548</b>	<b>MCB 583</b>
FXE	1340	80		78-91	<b>MCB 511</b>	<b>MCB 97</b>
FXE	1340			82	<b>MCB 511</b>	<b>MCB 583</b>
FXE	1340			85-86	<b>MCB 548</b>	<b>MCB 527</b>
FXE	1340	Super Glide		83	<b>MCB 511 *</b>	<b>MCB 97</b>
FXEF	1340	80 Fat Boy		79-81	<b>MCB 511</b>	<b>MCB 97</b>
FXLR	1340	Low Rider Custom		87-88	<b>MCB 548</b>	<b>MCB 583</b>
FXLR	1340	Low Rider Custom		93	<b>MCB 548</b>	<b>MCB 583</b>
FXR	1340			78-81	<b>MCB 511</b>	<b>MCB 97</b>
FXR	1340			87-88	<b>MCB 548</b>	<b>MCB 583</b>
FXR	1340	Super Glide		85-86	<b>MCB 548</b>	<b>MCB 527</b>
FXR	1340	Super Glide		90	<b>MCB 548</b>	<b>MCB 583</b>
FXRD	1340	Sport Glide GTE		85-86	<b>MCB 548 *</b>	<b>MCB 527</b>
FXRS	1340	Low Glide		82	<b>MCB 511 *</b>	<b>MCB 527</b>
FXRS	1340	Low Glide		85-86	<b>MCB 548 *</b>	<b>MCB 527</b>
FXRS	1340	Low Rider Conv.		90	<b>MCB 548 *</b>	<b>MCB 583</b>
FXRS	1340	Low Rider Sport		87-	<b>MCB 548 *</b>	<b>MCB 583</b>
FXRS	1340	Super Glide II		82-83	<b>MCB 511 *</b>	<b>MCB 527</b>
FXRT	1340	Sport Glide		85-86	<b>MCB 548 *</b>	<b>MCB 527</b>
FXRT	1340	Sport Glide		90	<b>MCB 548 *</b>	<b>MCB 583</b>
FXS	1340	80		79-81	<b>MCB 511</b>	<b>MCB 97</b>
FXS	1340	Low Rider		82	<b>MCB 511 *</b>	<b>MCB 97</b>
FXSB	1340	Low Rider		83	<b>MCB 511 *</b>	<b>MCB 527</b>
FXST	1340	Softail		84-86	<b>MCB 548 *</b>	<b>MCB 527</b>
FXSTC	1340	Softail Custom		85-86	<b>MCB 548</b>	<b>MCB 527</b>
FXSTC	1340	Softail Custom		88-	<b>MCB 548</b>	<b>MCB 583</b>
FXSTS	1340	Springer Softail		90	<b>MCB 548</b>	<b>MCB 583</b>
FXWG	1340	80		80-81	<b>MCB 511</b>	<b>MCB 97</b>
FXWG	1340			87-88	<b>MCB 548</b>	<b>MCB 583</b>
FXWG	1340	Wide Glide	Dyna	82	<b>MCB 511 *</b>	<b>MCB 97</b>





→ HARLEY-DAVIDSON

FXWG	1340	Wide Glide	Dyna		83	<b>MCB 511</b>	*					<b>MCB 527</b>
FXWG	1340	Wide Glide	Dyna		85-86	<b>MCB 548</b>						<b>MCB 527</b>
FXDS	1450	Dyna Convertible	Dyna	FD1	00-06	<b>MCB 777 SV</b>	*					<b>MCB 778 SH</b>
FXDL	1450	Dyna Low Rider	Dyna	FD1	00-06	<b>MCB 777 SV</b>	*					<b>MCB 778 SH</b>
FXD	1450	Dyna Super Glide	Dyna	FD1	00-03	<b>MCB 777 SV</b>						<b>MCB 778 SH</b>
FXDI	1450	Dyna Super Glide	Dyna		04-06	<b>MCB 777 SV</b>						<b>MCB 778 SH</b>
FXDCI	1450	Dyna Super Glide Custom	Dyna		05-06	<b>MCB 777 SV</b>						<b>MCB 778 SH</b>
FXDX	1450	Dyna Super Glide Sport	Dyna	FD1	00-04	<b>MCB 777 SV</b>	*					<b>MCB 778 SH</b>
FXDXI	1450	Dyna Super Glide Sport	Dyna	FD1	05-06	<b>MCB 777 SV</b>	*					<b>MCB 778 SH</b>
FXDXT	1450	Dyna Super Glide T-sport	Dyna	FD1	00-03	<b>MCB 777 SV</b>	*					<b>MCB 778 SH</b>
FXDWG	1450	Dyna Wide Glide	Dyna	FD1	00-06	<b>MCB 777 SV</b>						<b>MCB 778 SH</b>
FLHTC/I	1450	Electra Glide Classic	Touring	FL1	00-06	<b>MCB 777 SV</b>	*					<b>MCB 778 SH</b>
FLHT/I	1450	Electra Glide Standard	Touring	FL1	00-06	<b>MCB 777 SV</b>	*					<b>MCB 778 SH</b>
FLHTCUI	1450	Ultra Classic Electra G.	Touring	FL1	00-06	<b>MCB 777 SV</b>	*					<b>MCB 778 SH</b>
FLSTF/I	1450	Fat Boy	Softail	FS2	00-06	<b>MCB 777 SV</b>						<b>MCB 778 SH</b>
FLSTI	1450	Heritage Softail Classic	Softail	FS2	00-05	<b>MCB 777 SV</b>						<b>MCB 778 SH</b>
FLSTI	1450	Heritage Softail Classic	Softail	FS2	06	<b>MCB 777 SV</b>						<b>MCB 799 SH</b>
FLSTS/I	1450	Heritage Springer	Softail	FS2	00-03	<b>MCB 548</b>						<b>MCB 778 SH</b>
FXSTB/I	1450	Night Train	Softail	FS2	00-05	<b>MCB 777 SV</b>						<b>MCB 778 SH</b>
FXSTB/I	1450	Night Train	Softail	FS2	06	<b>MCB 777 SV</b>						<b>MCB 799 SH</b>
FLTR/I	1450	Road Glide Classic	Dyna	FL1	00-06	<b>MCB 777 SV</b>	*					<b>MCB 778 SH</b>
FLHR/I	1450	Road King	Dyna	FL1	00-06	<b>MCB 777 SV</b>	*					<b>MCB 778 SH</b>
FLHRCI	1450	Road King Classic	Dyna	FL1	00-06	<b>MCB 777 SV</b>	*					<b>MCB 778 SH</b>
FLHRS/I	1450	Road King Custom	Dyna		00-06	<b>MCB 777 SV</b>	*					<b>MCB 778 SH</b>
FLSTN/I	1450	Softail Deluxe	Softail		05-06	<b>MCB 777 SV</b>						<b>MCB 778 SH</b>
FXSTD/I	1450	Softail Deuce	Softail	FS2	00-05	<b>MCB 777 SV</b>						<b>MCB 778 SH</b>
FXSTD/I	1450	Softail Deuce	Softail	FS2	06	<b>MCB 777 SV</b>						<b>MCB 799 SH</b>
FXST/I	1450	Softail Standard	Softail	FS2	00-05	<b>MCB 777 SV</b>						<b>MCB 778 SH</b>
FXST/I	1450	Softail Standard	Softail	FS2	06	<b>MCB 777 SV</b>						<b>MCB 799 SH</b>
FXSTS/I	1450	Softail Springer	Softail	FS2	00-06	<b>MCB 548</b>						<b>MCB 778 SH</b>
FLSTSC/I	1450	Softail Springer Classic	Softail		05-06	<b>MCB 548</b>						<b>MCB 778 SH</b>
FLHXI	1450	Street Glide	Touring		06	<b>MCB 777 SV</b>						<b>MCB 778 SH</b>
FLSTC	1584	Heritage Softail Classic	Softail		07	<b>MCB 777 SV</b>						<b>MCB 799 SH</b>
FLSTC	1584	Heritage Softail Classic	Softail		08-11	<b>MCB 813 SV</b>						<b>MCB 814 SH</b>
FLHR	1584	Road King	Touring		07	<b>MCB 777 SV</b>	*					<b>MCB 799 SH</b>
FLHR	1584	Road King	Touring		08-09	<b>MCB 781 SV</b>	*					<b>MCB 781 SH</b>
FLHRC	1584	Road King Classic	Touring		07	<b>MCB 777 SV</b>	*					<b>MCB 778 SH</b>
FLHRC	1584	Road King Classic	Touring		08-10	<b>MCB 781 SV</b>	*					<b>MCB 781 SH</b>
FLHRS	1584	Road King Custom	Touring		07-	<b>MCB 777 SV</b>	*					<b>MCB 778 SH</b>
FLHRSE	1584	Road King Screaming-Eagle	Touring		07-	<b>MCB 777 SV</b>	*					<b>MCB 799 SH</b>
FLHT	1584	Electra Glide Standard	Touring		07	<b>MCB 777 SV</b>	*					<b>MCB 778 SH</b>
FLHT	1584	Electra Glide Standard	Touring		08-10	<b>MCB 781 SV</b>	*					<b>MCB 781 SH</b>
FLHTC	1584	Electra Glide Classic	Touring		08-12	<b>MCB 781 SV</b>	*					<b>MCB 781 SH</b>
FLHTCI	1584	Ultra Classic Electra Glide	Touring		07	<b>MCB 777 SV</b>	*					<b>MCB 778 SH</b>
FLHTCUI	1584	Ultra Classic Electra Glide	Touring		08-10	<b>MCB 781 SV</b>	*					<b>MCB 781 SH</b>
FLHTCUISE	1584	Ultra Electra Glide S-Eagle	Touring		07-	<b>MCB 777 SV</b>	*					<b>MCB 799 SH</b>
FLHX	1584	Street Glide	Touring		07	<b>MCB 777 SV</b>	*					<b>MCB 778 SH</b>
FLHX	1584	Street Glide	Touring		08-10	<b>MCB 781 SV</b>	*					<b>MCB 781 SH</b>
FLSTF	1584	Fat Boy	Softail		07	<b>MCB 777 SV</b>						<b>MCB 799 SH</b>
FLSTF	1584	Fat Boy	Softail		08-11	<b>MCB 813 SV</b>						<b>MCB 814 SH</b>
FLSTFB	1584	Fat Boy Special	Softail		10-11	<b>MCB 813 SV</b>						<b>MCB 814 SH</b>
FLSTSB	1584	Cross Bones	Softail		08-11	<b>MCB 548</b>						<b>MCB 814 SH</b>
FLSTN	1584	Softail Deluxe	Softail		07	<b>MCB 777 SV</b>						<b>MCB 799 SH</b>
FLSTN	1584	Softail Deluxe	Softail		08-11	<b>MCB 813 SV</b>						<b>MCB 814 SH</b>
FLSTN	1584	Softail Springer Classic	Softail		07	<b>MCB 548</b>						<b>MCB 799 SH</b>
FLTR	1584	Road Glide	Dyna		08	<b>MCB 781 SV</b>	*					<b>MCB 781 SH</b>
FLTRU	1584	Road Glide Ultra	Dyna		11-	<b>MCB 781 SV</b>	*					<b>MCB 781 SH</b>
FLTRX	1584	Road Glide Custom	Dyna		10-	<b>MCB 781 SV</b>	*					<b>MCB 781 SH</b>
FXCW	1584	Rocker	Softail		08-09	<b>MCB 813 SV</b>						<b>MCB 814 SH</b>
FXCWC	1584	Rocker C	Softail		08-11	<b>MCB 813 SV</b>						<b>MCB 814 SH</b>
FXDC	1584	Dyna Super Glide Custom	Dyna		07	<b>MCB 777 SV</b>						<b>MCB 778 SH</b>
FXDCI	1584	Dyna Super Glide Custom, ABS	Dyna		08-	<b>MCB 813 SV</b>						<b>MCB 814 SH</b>
FXDL	1584	Dyna Low Rider	Dyna		07	<b>MCB 777 SV</b>						<b>MCB 778 SH</b>
FXDL	1584	Dyna Low Rider	Dyna		08	<b>MCB 813 SV</b>						<b>MCB 814 SH</b>
FXDB	1584	Dyna Street Bob	Dyna		07	<b>MCB 777 SV</b>						<b>MCB 778 SH</b>
FXDB	1584	Dyna Street Bob, ABS	Dyna		08-	<b>MCB 813 SV</b>						<b>MCB 814 SH</b>
FXDWG	1584	Dyna Wide Glide	Dyna		07	<b>MCB 777 SV</b>						<b>MCB 778 SH</b>
FXDWG	1584	Dyna Wide Glide	Dyna		08-12	<b>MCB 813 SV</b>						<b>MCB 814 SH</b>
FXDF	1584	Fat Bob	Dyna		08-12	<b>MCB 813 SV</b>	*					<b>MCB 814 SH</b>





## → HARLEY-DAVIDSON

FXS	1584	Black Line, ABS	Softail	11-	<b>MCB 813 SV</b>					<b>MCB 814 SH</b>
FXSTBIC	1584	Night Creeper	Softail	07-	<b>MCB 777 SV</b>					<b>MCB 799 SH</b>
FXSTC	1584	Softail Custom	Softail	07	<b>MCB 777 SV</b>					<b>MCB 799 SH</b>
FXSTC	1584	Softail Custom	Softail	08-09	<b>MCB 813 SV</b>					<b>MCB 814 SH</b>
FXST	1584	Softail Standard	Softail	07	<b>MCB 777 SV</b>					<b>MCB 799 SH</b>
FXST	1584	Softail Standard	Softail	08-	<b>MCB 813 SV</b>					<b>MCB 814 SH</b>
FXSTB	1584	Night Train	Softail	07	<b>MCB 777 SV</b>					<b>MCB 799 SH</b>
FXSTB	1584	Night Train	Softail	08-09	<b>MCB 813 SV</b>					<b>MCB 814 SH</b>
FLHRC	1690	Road King Classic	Touring	11-	<b>MCB 781 SV</b>					<b>MCB 781 SH</b>
FLHRC	1690	Road King 110 TH, ABS	Touring	13-	<b>MCB 781 SV</b>					<b>MCB 781 SH</b>
FLHTCU	1690	Electra Glide Ultra Limited, ABS	Touring	10-	<b>MCB 781 SV</b>					<b>MCB 781 SH</b>
FLHTCU	1690	Electra Glide Classic	Touring	11-12	<b>MCB 781 SV</b>					<b>MCB 781 SH</b>
FLHTCU	1690	Ultra Classic Electra Glide, ABS	Touring	11-	<b>MCB 781 SV</b>					<b>MCB 781 SH</b>
FLHTCUTG	1690	Tri Glide Ultra Classic	Touring	09-	<b>MCB 781 SV *</b>					
FLHXXX	1690	Street Glide, ABS	Touring	11-	<b>MCB 781 SV *</b>					
FLS	1690	Softail Slim, ABS	Softail	12-	<b>MCB 813 SV</b>					<b>MCB 814 SH</b>
FLSTC	1690	Heritage Softail Classic, ABS	Softail	12-	<b>MCB 813 SV</b>					<b>MCB 814 SH</b>
FLSTF	1690	Fat Boy, Fat Boy Special, ABS	Softail	12-	<b>MCB 813 SV</b>					<b>MCB 814 SH</b>
FLSTN	1690	Softail Deluxe, ABS	Softail	12-	<b>MCB 813 SV</b>					<b>MCB 814 SH</b>
FXDB	1690	Dyna Switchback, ABS	Dyna	10-	<b>MCB 813 SV</b>					<b>MCB 814 SH</b>
FXDF	1690	Fat Bob, ABS	Dyna	13-	<b>MCB 813 SV *</b>					<b>MCB 814 SH</b>
FXDWG	1690	Dyna Wide Glide, ABS	Dyna	13-	<b>MCB 813 SV</b>					<b>MCB 814 SH</b>
	1800	CVO Road King, ABS	CVO	13-	<b>MCB 781 SV *</b>					<b>MCB 781 SH</b>
	1800	CVO Breakout, ABS	CVO	13-	<b>MCB 781 SV</b>					<b>MCB 781 SH</b>
FLTSE	1800	CVO Softail Convertible	CVO	10-12	<b>MCB 813 SV</b>					<b>MCB 814 SH</b>
FLTR	1800	CVO Road Glide Custom, ABS	CVO	11-	<b>MCB 781 SV *</b>					<b>MCB 781 SH</b>
FLHX	1800	CVO Street Glide	CVO	10-12	<b>MCB 781 SV *</b>					<b>MCB 781 SH</b>
FLHTCU	1800	CVO Ultra Classic Electra Gl., ABS	CVO	11-	<b>MCB 781 SV *</b>					<b>MCB 781 SH</b>
FXDSE	1800	Dyna Screaming Eagle	Dyna	07-08	<b>MCB 777 SV</b>					<b>MCB 799 SH</b>
FXSTSSE	1800	Softail Springer S-Eagle	Softail	07-08	<b>MCB 548</b>					<b>MCB 799 SH</b>

## Hercules

	50	Gipsy, Splinter, Reggae	FE053DE	95-	<b>MCB 674</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>			
KX	50				<b>MCB 508</b>					
KX-5	50			87-	<b>MCB 508</b>	*				
RS	50			79-83	<b>MCB 508</b>	*				
Supra	50	GP 4		80-	<b>MCB 517</b>					
Ultra	50			79-83	<b>MCB 508</b>	*				
ZX-1	50			86-	<b>MCB 578</b>					
Ultra	80			81-83	<b>MCB 508</b>	*				
RX-9				82-83	<b>MCB 508</b>					
RX-9		Aircooled			<b>MCB 508</b>					
	280	ATV		07-	<b>MCB 760 SI *</b>					
	300	ATV Sport		07-	<b>MCB 760 SI *</b>					

## Highland

	950	V2 Motard		00-	<b>MCB 648 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>			<b>MCB 672 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
	950	V2 Outback		99-	<b>MCB 648 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>			<b>MCB 672 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>

## HM

	125	Supermotard		00-	<b>MCB 669 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>			<b>MCB 575 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
	250	Supermotard		00-	<b>MCB 669 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>			<b>MCB 575 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>

## Honda

CB	50	J	CB50J	-80	<b>MCS 804</b>					<b>MCS 804</b>		
CB	50	J	CB50J	81-83	<b>MCB 504</b>					<b>MCS 804</b>		
CHF	50	SCOOPY		03-08	<b>MCB 674</b>	<b>EC</b>				<b>MCS 800</b>		
CRF	50	F		04-12	<b>MCS 827</b>					<b>MCS 827</b>		
CY	50		CY50	80-83	<b>MCS 800</b>					<b>MCS 800</b>		
NCZ	50		AB12	81	<b>MCS 827</b>					<b>MCS 827</b>		
NS	50	M		82-84	<b>MCS 827</b>					<b>MCS 825</b>		
MB	50	S	AC01	80-	<b>MCB 510</b>	<b>SI</b>				<b>MCS 804</b>		
MBX	50	SD	AC05	83-	<b>MCB 525</b>	<b>EC</b>				<b>MCS 804</b>		
MT	50	S	AD01	80-	<b>MCS 804</b>					<b>MCS 804</b>		
MTX	50	S	AD04	83-	<b>MCS 804</b>					<b>MCS 804</b>		
NB	50	M (Aero)	AB07	84-	<b>MCS 827</b>					<b>MCS 813</b>		
NCZ	50		AB12	81	<b>MCS 827</b>					<b>MCS 827</b>		
NH	50	Lead	AF01	94-	<b>MCB 665</b>	<b>EC</b>				<b>MCS 813</b>		
NH	50	Lead	AF01	86-93	<b>MCS 800</b>					<b>MCS 813</b>		
NH	50	Lead (Trommelbr.)	AF01	94-	<b>MCS 800</b>					<b>MCS 813</b>		
NPS	50	Zoomer		01-	<b>MCS 825</b>	<b>EC</b>				<b>MCS 825</b>		





→ HONDA

NS-1	50		91-	<b>MCB 525</b>	<b>EC</b>				
NSC	50	„AC Vision 16“	12-	<b>MCB 833</b>				<b>MCS 835</b>	
NSR	50		93-	<b>MCB 615</b>	<b>EC</b>			<b>MCS 804</b>	
NSR	50	Japan	93-	<b>MCB 525</b>	<b>EC</b>			<b>MCB 575</b>	
NSR	50	S	AC08	89-92	<b>MCB 525</b>	<b>EC</b>		<b>MCS 804</b>	
NVS	50	Today		03-09	<b>MCS 825</b>			<b>MCS 839</b>	
PA	50	STD		86-	<b>MCS 828</b>			<b>MCS 828</b>	
PK	50	DX Wallaroo	AB25	90-	<b>MCS 825</b>			<b>MCS 800</b>	
PX	50	MS	AB06S	84-	<b>MCS 828</b>				
QR	50	D-L		93-90	<b>MCS 827</b>			<b>MCS 825</b>	
QR	50	M-Y		91-	<b>MCS 827</b>			<b>MCS 825</b>	
SA	50	Vision	AF29	88-94	<b>MCS 825</b>			<b>MCS 825</b>	
SA	50	Vision	AF29	85-87	<b>MCS 827</b>				
SFX	50	Sport	AF37	96-	<b>MCB 674</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>	<b>MCS 800</b>	
SGX	50	sky	AF43	97-	<b>MCB 674</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>	<b>MCS 800</b>	
SGX	50	sky DX	AF43	00-	<b>MCB 674</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>	<b>MCS 800</b>	
SH	50	Fifty	AF40	00-	<b>MCB 674</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>	<b>MCS 800</b>	
SH	50	Scoopy	AF40	96-	<b>MCB 674</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>	<b>MCS 800</b>	
SJ	50	Bali	AF32	93-99	<b>MCB 673</b>	<b>EC</b>		<b>MCS 800</b>	
SK	50	Dio	AF18	90-	<b>MCS 825</b>			<b>MCS 825</b>	
SRX	50	Shadow	AF42	98-	<b>MCB 575</b>	<b>SR</b>		<b>MCS 800</b>	
ST	50		AB23A	96-	<b>MCS 800</b>			<b>MCS 800</b>	
ST	50	Dax	ST50	78-87	<b>MCS 800</b>			<b>MCS 800</b>	
ST	50	Dax	AB23	88-93	<b>MCS 800</b>			<b>MCS 800</b>	
SZX	50	X8R-S, X8R-X	AF49	98-	<b>MCB 674</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>	<b>MCB 686</b>	
XL	50		XL50	79-	<b>MCS 804</b>			<b>MCS 804</b>	
XR	50	R		00-	<b>MCS 827</b>			<b>MCS 827</b>	
Z	50	A	Z50A	71-79	<b>MCS 800</b>			<b>MCS 800</b>	
Z	50	J-Z	AB02	77-81	<b>MCS 800</b>			<b>MCS 800</b>	
Z	50	R, C-X	AB02	82-99	<b>MCS 827</b>			<b>MCS 827</b>	
ZB	50	P	AB22	88-	<b>MCB 589</b>			<b>MCS 827</b>	
CR	60	F		85	<b>MCS 855</b>			<b>MCS 855</b>	
CRF	70	F		04-09	<b>MCS 855</b>			<b>MCS 855</b>	
ST	70	K3			<b>MCS 800</b>			<b>MCS 800</b>	
TRX	70	Fourtrax		86-87	<b>MCS 837</b>	*			
XR	70	R		97-03	<b>MCS 855</b>			<b>MCS 855</b>	
CRM	75				<b>MCB 574 SI</b>	<b>RSI</b>		<b>MCB 575 SI</b>	<b>EC</b>
CRM	75	alternativ mit Trommel			<b>MCB 574 SI</b>	<b>RSI</b>		<b>MCS 804</b>	
NS-1	75			92-	<b>MCB 663</b>			<b>MCB 575</b>	<b>EC</b>
XL	75			77-80	<b>MCS 804</b>			<b>MCS 804</b>	
XR	75	K		77-79				<b>MCS 804</b>	
	80	Cityfly		99-	<b>MCB 577</b>				
CB	80		HC03	80-	<b>MCS 804</b>			<b>MCS 804</b>	
CR	80	R		80-82	<b>MCS 804</b>			<b>MCS 825</b>	
CR	80	R		83-84	<b>MCS 825</b>			<b>MCS 825</b>	
CR	80	R		85	<b>MCS 804</b>			<b>MCS 804</b>	
CR	80	R		86-91	<b>MCB 554 SI</b>			<b>MCS 804</b>	
CR	80	R	HE04	92-02	<b>MCB 554 SI</b>			<b>MCB 575 SI</b>	<b>RSI</b> <b>EC</b>
CR	80	R		82	<b>MCS 804</b>			<b>MCS 825</b>	
CR	80	R		85	<b>MCS 804</b>			<b>MCS 804</b>	
CR	80	R		83-84	<b>MCS 825</b>			<b>MCS 825</b>	
CRF	80	R		04-09	<b>MCS 855</b>			<b>MCS 855</b>	
CY	80		CY 80	79-	<b>MCS 800</b>			<b>MCS 800</b>	
MB	80	S	HC01	80-	<b>MCB 522</b>			<b>MCS 804</b>	
MBX	80	SW	HC04	83-	<b>MCB 525</b>	<b>EC</b>		<b>MCS 804</b>	
MBX	80	SW2	HC04	83-87	<b>MCB 510</b>	<b>SI</b>		<b>MCS 804</b>	
MBX	80	SWD	HC04	85-	<b>MCB 510</b>	<b>SI</b>		<b>MCS 804</b>	
MBX	80	SWD	HC04	83-84	<b>MCB 525</b>	<b>EC</b>		<b>MCS 804</b>	
MBX	80	SWZ	HC04	83-84	<b>MCB 525</b>	<b>EC</b>		<b>MCS 804</b>	
MCX	80	S	HC05	83-	<b>MCB 522</b>			<b>MCS 804</b>	
MT	80	S	HD02	80-	<b>MCS 804</b>			<b>MCS 804</b>	
MTX	80		HD06	82-	<b>MCS 804</b>			<b>MCS 804</b>	
MTX	80	R2	HD09	87-	<b>MCB 534</b>	<b>SI</b>		<b>MCS 804</b>	
MTX	80	RS	HD08	83-84	<b>MCS 804</b>			<b>MCS 804</b>	
NH	80	Lead	HF01	83-84	<b>MCS 800</b>			<b>MCS 813</b>	
NH	80	Lead	HF01	85-	<b>MCB 589</b>			<b>MCS 813</b>	
NSR	80	R		87-92	<b>MCB 525</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 575</b>	<b>EC</b>
XR	80	R		79-84	<b>MCS 804</b>			<b>MCS 804</b>	
XR	80	R		85-	<b>MCS 855</b>			<b>MCS 855</b>	





→ HONDA

CR	85 R		03-	<b>MCB 554 SI</b>			<b>MCB 575 SI</b>	<b>EC</b>		
CT	90		71-77	<b>MCS 804</b>			<b>MCS 804</b>			
NH	90 Yupy	AF01	90-94	<b>MCB 575</b>	<b>SR</b>		<b>MCS 800</b>			
SRX	90 Shadow	HF09A	98-	<b>MCB 575</b>	<b>SR</b>		<b>MCS 800</b>			
SCV	100 Lead	JF11	00-	<b>MCB 534</b>	<b>SRM</b>		<b>MCS 835</b>			
SH	100 Scoopy		96-	<b>MCB 674</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>	<b>MCS 800</b>			
SJ	100 Bali	HF07A	97-	<b>MCB 673</b>	<b>EC</b>		<b>MCS 800</b>			
XL	100 K		74-83	<b>MCS 804</b>			<b>MCS 804</b>			
XR	100 R		85-	<b>MCS 855</b>			<b>MCS 855</b>			
CT	110 X		80-	<b>MCS 804</b>			<b>MCS 804</b>			
CT	110 X		05-09	<b>MCS 804</b>			<b>MCS 835</b>			
NSC	110 C Vision, AC Vision		12-	<b>MCB 833</b>			<b>MCS 835</b>			
SCV	110 Lead		08-	<b>MCB 685</b>	<b>SRM</b>		<b>MCS 835</b>			
ANF	125 Innova	JC33	03-	<b>MCB 759</b>	<b>EC</b>		<b>MCS 800</b>			
ATC	125 M		84-85	<b>MCS 800</b>						
CA	125 Rebel	JC26	97-03	<b>MCB 557</b>			<b>MCS 805</b>			
CA	125 Rebel	JC24	95-96	<b>MCB 689</b>			<b>MCS 805</b>			
CB	125 J	CB125J	75-81	<b>MCB 504</b>			<b>MCS 804</b>			
CB	125 K6		76-	<b>MCB 29</b>			<b>MCS 817</b>			
CB	125 T	CB125T	78-79	<b>MCB 504</b>			<b>MCS 817</b>			
CB	125 T2,T	CB125T	80-81	<b>MCB 502</b>			<b>MCS 817</b>			
CB	125 TD	JC06	82-	<b>MCB 512</b>			<b>MCS 817</b>			
CBF	125		09-	<b>MCB 759</b>	<b>EC</b>		<b>MCS 835</b>			
CBR	125 R	JC34	04-06	<b>MCB 759</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 738</b>			
CBR	125 R	JC39	07-10	<b>MCB 759</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 738</b>			
CBR	125 R	JC50	11-	<b>MCB 759</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 738</b>			
CG	125		04-	<b>MCB 510</b>			<b>MCS 835</b>			
CG	125		85-04	<b>MCS 819</b>			<b>MCS 800</b>			
CH	125 Spacy	JF03A	94-	<b>MCB 685</b>	<b>SRM</b>		<b>MCS 819</b>			
CH	125 Spacy	JF03A	83-84	<b>MCS 800</b>			<b>MCS 800</b>			
CLR	125 Cityfly	JD18B	99-	<b>MCB 557</b>	<b>SRM</b>		<b>MCS 804</b>			
CM	125 C	JC05	82-	<b>MCS 803</b>			<b>MCS 817</b>			
CR	125 M		76-78	<b>MCS 804</b>			<b>MCS 804</b>			
CR	125 R		79-81	<b>MCS 829</b>			<b>MCS 819</b>			
CR	125 R	JE01	82	<b>MCS 819</b>			<b>MCS 819</b>			
CR	125 R	JE01	83	<b>MCS 814</b>			<b>MCS 814</b>			
CR	125 R	JE01	84-85	<b>MCB 534</b>	<b>SI</b>		<b>MCS 814</b>			
CR	125 R	JE01	86	<b>MCB 534</b>	<b>SI</b>		<b>MCS 814</b>			
CR	125 R	JE01	87-94	<b>MCB 574 SI</b>	<b>RSI</b>		<b>MCB 575 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>	
CR	125 R	JE01	95-01	<b>MCB 669 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>	<b>MCB 575 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>	
CR	125 R		02-	<b>MCB 669 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>	<b>MCB 730 SI</b>	<b>EC</b>		
CRE	125		02-	<b>MCB 669 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>	<b>MCB 730 SI</b>	<b>EC</b>		
CRM	125		90-	<b>MCB 557</b>			<b>MCB 623</b>			
CT	125 K		89-94	<b>MCS 804</b>			<b>MCS 804</b>			
FES	125 Pantheon	JF05	98-02	<b>MCB 693 SRM</b>			<b>MCS 995</b>			
FES	125 Pantheon	JF12	03-06	<b>MCB 693 SRM</b>			<b>MCB 585 SRM</b>			
FES	125 S-Wing		07-	<b>MCB 776 SRM</b>			<b>MCB 806 SRM</b>			
FS	125 Sonic		03-	<b>MCB 525</b>	<b>EC</b>					
MBX	125 RW		84	<b>MCB 551</b>			<b>MCS 804</b>			
MTX	125 RW		85-	<b>MCB 534</b>	<b>SI</b>		<b>MCS 804</b>			
MTX	125 RW		83-84	<b>MCS 804</b>			<b>MCS 804</b>			
NES	125 @	JF07	01-	<b>MCB 534</b>	<b>SRM</b>		<b>MCS 805</b>			
NH	125 D, Lead	JF01	83-87	<b>MCS 800</b>			<b>MCS 800</b>			
NH	125 Lead	JF01	86-87	<b>MCB 589</b>			<b>MCS 800</b>			
NHX	110		10-	<b>MCB 534</b>	<b>SRM</b>					
NS	125 F		86-93	<b>MCB 557</b>			<b>MCS 800</b>			
NSR	125 F, R	JC22	90-	<b>MCB 557</b>			<b>MCB 623</b>			
NX	125		89	<b>MCB 574</b>	<b>SI</b>	<b>RSI</b>	<b>MCS 800</b>			
NX	125 , Transcity	JD09	90-98	<b>MCB 557</b>			<b>MCS 800</b>			
PCX	125		10-	<b>MCB 833</b>			<b>MCS 819</b>			
PS	125 i		07-	<b>MCB 685</b>	<b>SRM</b>		<b>MCS 835</b>			
RS	125 R		88-89	<b>MCB 571</b>	<b>SV</b>		<b>MCB 589</b>			
RS	125 R		90	<b>MCB 598</b>	<b>SV</b>	<b>SRQ</b>	<b>MCB 589</b>			
RS	125 R		91-94	<b>MCB 598</b>	<b>SV</b>	<b>SRQ</b>	<b>MCB 585</b>	<b>SH</b>		
RS	125 R		95-	<b>MCB 540 SV</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>	<b>MCB 589</b>			
SES	125 Dylan	JF10	02-	<b>MCB 685</b>	<b>SRM</b>		<b>MCS 835</b>			
SH	125 i	JF09	02-08	<b>MCB 534</b>	<b>SRM</b>		<b>MCS 835</b>			
SH	125 i		09-	<b>MCB 776</b>	<b>SRM</b>		<b>MCB 806 SRM</b>			
SL	125		76-80	<b>MCS 804</b>			<b>MCS 804</b>			





→ HONDA

XL	125		XL125	72	<b>MCS 804</b>					<b>MCS 804</b>				
VT	125	C Shadow	JC29	99-00	<b>MCB 663</b>					<b>MCS 805</b>				
VT	125	C Shadow	JC31	01-	<b>MCB 663</b>					<b>MCS 805</b>				
XL	125		XL125	73-74	<b>MCS 800</b>					<b>MCS 804</b>				
XL	125		XL125	72	<b>MCS 804</b>					<b>MCS 804</b>				
XL	125	R		85-	<b>MCB 534</b>	<b>SI</b>				<b>MCS 804</b>				
XL	125	S		79-82	<b>MCS 804</b>					<b>MCS 804</b>				
XLR	125		JD	93-	<b>MCB 574</b>	<b>SI</b>	<b>RSI</b>			<b>MCB 575 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>		
XLR	125	R	JD	98-	<b>MCB 574</b>	<b>SI</b>	<b>RSI</b>			<b>MCS 804</b>				
XLV	125	Varadero	JC32	01-	<b>MCB 663</b>					<b>MCB 738</b>				
XR	125	L	JD19	03-	<b>MCB 669</b>	<b>SV</b>	<b>EC</b>			<b>MCS 804</b>				
CRF	150	R	CRF150	07-12	<b>MCB 561 SI</b>	<b>EC</b>				<b>MCB 730 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>		
FES	150	Pantheon	JF05	98-02	<b>MCB 693 SRM</b>					<b>MCS 995</b>				
FES	150	Pantheon	KF06	03-06	<b>MCB 693 SRM</b>					<b>MCB 585 SRM</b>				
NES	150	@	KF03	01-	<b>MCB 534</b>	<b>SRM</b>				<b>MCS 835</b>				
NSR	150			02-	<b>MCB 663</b>	<b>SRM</b>	<b>EC</b>			<b>MCB 582</b>	<b>SRM</b>			
PCX	150			10-	<b>MCB 833</b>					<b>MCS 819</b>				
PS	150	i		06-	<b>MCB 685</b>	<b>SRM</b>				<b>MCS 835</b>				
SES	150	Dylan	JF10	02-	<b>MCB 685</b>	<b>SRM</b>				<b>MCS 835</b>				
SH	150		KF04	02-	<b>MCB 534</b>	<b>SRM</b>				<b>MCS 835</b>				
SH	150	i		09-	<b>MCB 776 SRM</b>					<b>MCB 806 SRM</b>				
CD	175			71-78						<b>MCS 843</b>				
CM	185	T	CM185T	79	<b>MCS 803</b>					<b>MCS 817</b>				
XL	185	S	L185S	79-99	<b>MCS 804</b>					<b>MCS 804</b>				
CB	200	B	CB200	81	<b>MCB 29</b>					<b>MCS 811</b>				
CM	200	T	MC01	80-81	<b>MCS 803</b>					<b>MCS 817</b>				
CT	200	E-K		84-89	<b>MCS 804</b>					<b>MCS 804</b>				
CT	200	P		93-99	<b>MCS 804</b>					<b>MCS 804</b>				
MTX	200	RW	MD07	85-	<b>MCB 534</b>	<b>SI</b>				<b>MCS 804</b>				
MTX	200	RW	MD07	83-84	<b>MCS 804</b>					<b>MCS 804</b>				
TRX	200	SX		86-87	<b>MCS 836</b>	*								
TRX	200	L/M, D		90-93	<b>MCS 836</b>	*								
XL	200	R	MD06	83-	<b>MCS 804</b>					<b>MCS 804</b>				
XR	200			81-83	<b>MCS 804</b>					<b>MCS 804</b>				
	250	Jazz	MF07	01-04	<b>MCB 704 SRM</b>									
ATC	250	R	ATC250	81	<b>MCB 510 SI</b>	*								
ATC	250	R	ATC250	85	<b>MCB 534 SI</b>	*				<b>MCB 538 SI</b>				
ATC	250	R	ATC250	85-86	<b>MCB 534 SI</b>	*				<b>MCB 534 SI</b>				
ATC	250	R	ATC250	82-84	<b>MCB 554 SI</b>	*				<b>MCB 538 SI</b>				
CB	250	G	CB250	74-76	<b>MCB 35</b>					<b>MCS 802</b>				
CB	250	N,ND	CB250N	79-82	<b>MCB 55</b>					<b>MCS 807</b>				
CB	250	RS	MC02	85-	<b>MCB 534</b>					<b>MCS 811</b>				
CB	250	RS	MC02	80-84	<b>MCB 55</b>					<b>MCS 811</b>				
CB	250	T2	CB250T	79-	<b>MCB 55</b>					<b>MCS 807</b>				
CB	250	Two-fifty		92-	<b>MCB 598</b>	<b>SV</b>				<b>MCS 817</b>				
CBF	250			04-	<b>MCB 663</b>					<b>MCS 835</b>				
CBR	250	R, RR	MC19/MC22	88-94	<b>MCB 598</b>	<b>SV</b>	<b>SRQ</b>			<b>MCB 585</b>	<b>SH</b>			
CBR	250	R		11-	<b>MCB 598</b>	<b>SV</b>	<b>SRQ</b>			<b>MCB 841</b>	<b>SH</b>			
CBR	250	R ABS		11-	<b>MCB 776</b>	<b>SV</b>				<b>MCB 841</b>	<b>SH</b>			
CBX	250	F		85-88	<b>MCB 525</b>	<b>EC</b>				<b>MCS 804</b>				
CD	250	U		92-98	<b>MCB 624</b>	<b>EC</b>				<b>MCS 804</b>				
CH	250	Spacy		85-	<b>MCB 534</b>					<b>MCS 820</b>				
CJ	250	T	CJ250T	77-78	<b>MCB 35</b>					<b>MCS 802</b>				
CL	250	S	MD04	82-	<b>MCS 803</b>					<b>MCS 811</b>				
CM	250	C	MC06	82-	<b>MCS 803</b>					<b>MCS 817</b>				
CMX	250	Rebel		98-	<b>MCB 673</b>					<b>MCS 817</b>				
CMX	250	Rebel	MC13B	96-97	<b>MCB 689</b>					<b>MCS 817</b>				
CN	250			93-	<b>MCB 544</b>					<b>MCS 819</b>				
CN	250	Helix	MF02	88-92	<b>MCB 544</b>					<b>MCS 831</b>				
CN	250	Helix-Fusion	MF02	92	<b>MCB 544</b>					<b>MCS 820</b>				
CR	250	R	ME03	81-83						<b>MCS 819</b>				
CR	250	R	ME03	84-85	<b>MCB 534 SI</b>									
CR	250	R	ME03	86	<b>MCB 534 SI</b>									
CR	250	R	ME03	87-94	<b>MCB 574 SI</b>	<b>RSI</b>				<b>MCB 575 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>		
CR	250	R	ME03	95-01	<b>MCB 669 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>			<b>MCB 575 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>		
CR	250	R	ME03	02-07	<b>MCB 669 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>			<b>MCB 730 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>		
CRF	250	R, X	ME11	04-	<b>MCB 669 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>			<b>MCB 730 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>		
CRF	250	L		13-	<b>MCB 669 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>			<b>MCB 730 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>		
CRE	250			02-	<b>MCB 669 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>			<b>MCB 730 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>		





→ HONDA

CRM	250 R		89-90	<b>MCB 574 SI</b>	<b>RSI</b>			<b>MCB 601</b>		
CRM	250 R		91-	<b>MCB 574 SI</b>	<b>RSI</b>			<b>MCB 575 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
EX	250 Sporttrax		01-	<b>MCB 561 SI *</b>			<b>EC</b>			
EX	250 Sporttrax		01-	<b>MCB 561 SI *</b>			<b>EC</b>			
FES	250 Foresight		MF04	98-99	<b>MCB 693 SRM</b>			<b>MCS 995</b>		
FES	250 Foresight	Parkingb.	MF04	98-99				<b>MCS 995</b>		
FES	250 Foresight		MF05	00-05	<b>MCB 693 SRM</b>			<b>MCB 585 SRM</b>		
FES	250 Foresight	Parkingb.	MF05	00-05				<b>MCS 995</b>		
NSR	250 R		MC16	87	<b>MCB 562 SV *</b>	<b>SRQ</b>		<b>MCB 512</b>	<b>SH</b>	
NSR	250 R		MC18	88-89	<b>MCB 593 SV *</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>	<b>MCB 585</b>	<b>SH</b>	
NSR	250 R		MC21	90-93	<b>MCB 593 SV *</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>	<b>MCB 585</b>	<b>SH</b>	
NSR	250 R		MC28	94-97	<b>MCB 593 SV *</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>	<b>MCB 594</b>		
NSS	250 Forza		MF06	00-04	<b>MCB 704 SRM</b>			<b>MCB 634</b>		
NSS	250 Forza, ABS		HF08	05-06	<b>MCB 776 SRM</b>			<b>MCB 806 SRM</b>		
NX	250		MD21	88-90	<b>MCB 574</b>	<b>SI</b>	<b>RSI</b>	<b>MCS 812</b>		
NX	250		MD25	91-95	<b>MCB 574</b>	<b>SI</b>	<b>RSI</b>	<b>MCS 812</b>		
PS	250 Ruckus		MF09	05-06	<b>MCB 776</b>	<b>SRM</b>		<b>MCS 995</b>		
RS	250 R		91-	<b>MCB 593 SV</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>		<b>MCB 585</b>	<b>SH</b>	
RS	250 R		90-93	<b>MCB 598 SV *</b>	<b>SRQ</b>			<b>MCB 585</b>	<b>SH</b>	
RS	250 R		94-	<b>MCB 540 SV</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>		<b>MCB 589</b>		
SL	250 Y		02-05	<b>MCB 669 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 665</b>		
TRX	250 V/W/X	TRX250	97-12	<b>MCS 836 *</b>				<b>MCS 821</b>		
VTR	250	MC15	98-	<b>MCB 677</b>				<b>MCB 585</b>	<b>SH</b>	
XL	250	L250	73-74					<b>MCS 804</b>		
XL	250 R	MD03	82-83	<b>MCS 819</b>				<b>MCS 812</b>		
XL	250 R	MD11	84-93	<b>MCB 534</b>	<b>SI</b>			<b>MCS 804</b>		
XL	250 R Baja	MD11	88-91	<b>MCB 574</b>	<b>SI</b>	<b>RSI</b>		<b>MCB 575</b>	<b>SI</b>	<b>RSI</b>
XL	250 S	L250S	79-81	<b>MCS 803</b>				<b>MCS 812</b>		
XLR	250 R		94-	<b>MCB 669</b>	<b>SI</b>	<b>RSI</b>		<b>MCB 575</b>	<b>SI</b>	<b>RSI</b>
XR	250 R		81-83					<b>MCS 812</b>		
XR	250 R	ME06	84-87	<b>MCB 534</b>	<b>SI</b>			<b>MCS 804</b>		
XR	250 R, RK	ME06	88-93	<b>MCB 574</b>	<b>SI</b>	<b>RSI</b>		<b>MCB 575</b>	<b>SI</b>	<b>EC</b>
XR	250 S, R	ME06	94-	<b>MCB 669</b>	<b>SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>	<b>MCB 575</b>	<b>SI</b>	<b>EC</b>
XR	250 L (E-starter)		02-07	<b>MCB 669</b>	<b>SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>	<b>MCB 575</b>	<b>SI</b>	<b>EC</b>
CB	300		09-	<b>MCB 663</b>				<b>MCS 835</b>		
XR	300		10-	<b>MCB 669</b>	<b>SI</b>	<b>RSI</b>		<b>MCB 575</b>	<b>SI</b>	<b>RSI</b>
EX	300 Sporttrax		01-	<b>MCB 561 SI *</b>	<b>EC</b>			<b>MCB 561 SI</b>	<b>EC</b>	
NSS	300 Forza, ABS		13-	<b>MCB 776 SRM</b>				<b>MCB 806 SRM</b>		
SH	300 i, ABS		07-	<b>MCB 776 SRM</b>				<b>MCB 806 SRM</b>		
TRX	300		88-00	<b>MCS 836 *</b>						
TRX	300 EX Sporttrax	TE19	93-05	<b>MCB 561 SI *</b>				<b>MCB 561 SI</b>		
TRX	300 FW		88-00	<b>MCS 837 *</b>				<b>MCS 802</b>		
ATC	350 X		85	<b>MCB 534 SI *</b>				<b>MCB 538 SI</b>		
ATC	350 X		86-	<b>MCB 574 SI *</b>				<b>MCB 538 SI</b>		
CB	350 F	CB350F	73-76	<b>MCB 35</b>				<b>MCS 802</b>		
TRX	350 G-N		86-93	<b>MCS 823</b>				<b>MCS 823</b>		
TRX	350 FE/FM		00-06	<b>MCS 837 *</b>				<b>MCS 995</b>		
TRX	350 TE/TM		00-06	<b>MCS 837 *</b>				<b>MCS 995</b>		
XL	350 R	ND03	85-87	<b>MCB 534</b>	<b>SI</b>			<b>MCS 812</b>		
XR	350 R	ND03	84-90	<b>MCB 534</b>	<b>SI</b>			<b>MCS 804</b>		
XR	350 RD	NE01	84					<b>MCS 804</b>		
CB	360 G	CB360	73-76	<b>MCB 35</b>				<b>MCS 802</b>		
CJ	360 T	CJ360T	76-78	<b>MCB 35</b>				<b>MCS 807</b>		
CB	400 A	CB400N	77-81	<b>MCB 55</b>				<b>MCS 807</b>		
CB	400 F	CB400F	75-77	<b>MCB 35</b>				<b>MCS 802</b>		
CB	400 Four	CB400F	81-	<b>MCB 512 *</b>	<b>SV</b>			<b>MCS 807</b>		
CB	400 Four	NC36	97-98	<b>MCB 598 *</b>	<b>SV</b>			<b>MCB 585</b>	<b>SH</b>	
CB	400 N	CB400N	82-	<b>MCB 512 *</b>	<b>SV</b>			<b>MCS 807</b>		
CB	400 N	CB400N	78-81	<b>MCB 54 *</b>				<b>MCS 807</b>		
CB	400 Super Four S	NC31	97-	<b>MCB 698 *</b>				<b>MCB 585</b>		
CB	400 Super Four		08-	<b>MCB 703 SV *</b>	<b>SRQ</b>			<b>MCB 634</b>	<b>SH</b>	
CB	400 Super Four ABS		08-	<b>MCB 776</b>	<b>SV</b>			<b>MCB 634</b>	<b>SH</b>	
CB	400 Twin	CB400T	82-	<b>MCB 512</b>	<b>SV</b>			<b>MCS 807</b>		
CB	400 Twin	CB400T	77-81	<b>MCB 55</b>				<b>MCS 807</b>		
CB-1	400 F	NC27	89-90	<b>MCB 598 SV</b>	<b>SV</b>	<b>SRQ</b>		<b>MCB 585</b>	<b>SH</b>	
CBR	400 RR	NC23	87-89	<b>MCB 677</b>				<b>MCB 585</b>	<b>SH</b>	
CBR	400 RR	NC29	89-	<b>MCB 598 SV *</b>	<b>SV</b>	<b>SRQ</b>		<b>MCB 585</b>	<b>SH</b>	
CM	400 T	NC01	82-	<b>MCB 512</b>	<b>SV</b>			<b>MCS 807</b>		
CM	400 T	NC01	79-81	<b>MCB 55</b>				<b>MCS 807</b>		







→ HONDA

FJS	400	Silver Wing		NF01	06-08	MCB 704 SRM					MCB 764 SRM		
FJS	400	Silver Wing	Parkingb.	NF01	06-08						MCB 832 P		
NSR	400	R		NC19	85-	MCB 544	*				MCB 512		
RVF	400	RR		NC35	90-96	MCB 593	*	SV	SRQ		MCB 594		
SW-T	400	Silverwing D, A C-ABS		NF03	09-	MCB 776		SRM			MCB 631	SH	
SW-T	400	Silverwing D, A C-ABS	Parkingb.	NF03	09-						MCB 832 P		
TRX	400	EX		TE23	99-	MCB 561 SI	*	EC			MCB 561 SI	EC	
TRX	400	FA, Fourtrax			04-07	MCS 837	*				MCS 995		
TRX	400	FGA, Fourtrax Rancher			04-07	MCS 837	*				MCS 995		
TRX	400	FW			95-00	MCS 837	*				MCS 995		
VFR	400	R		NC21	85-87	MCB 562	*	SV	SRQ		MCB 585	SH	
VFR	400	R		NC24	88	MCB 562	*	SV	SRQ		MCB 585	SH	
VFR	400	R		NC30	89-	MCB 593	*	SV	SRQ	CRQ	MCB 594		
XR	400	R		NE03	96-03	MCB 669		SI	RSI	EC	MCB 575 SI	RSI	EC
XR	400	Supermotard			00-	MCB 669		SI	RSI	EC	MCB 575 SI	RSI	EC
TRX	420	Fourtrax Rancher AT			09-	MCB 561 SI	*				MCB 769 SI		
XR	440	R			00-	MCB 669 SI		RSI	EC		MCB 575 SI	RSI	EC
CB	450				73-74	MCB 32					MCS 809		
CB	450				75-77	MCB 35					MCS 809		
CB	450	N		PC14	84-85	MCB 537					MCS 807		
CB	450	N		PC14	86-	MCB 570					MCS 807		
CB	450	S		PC17	86-89	MCB 562	*				MCS 807		
CRF	450	R, X		PE05	02-08	MCB 669 SI		RSI	EC		MCB 730 SI	RSI	EC
CRF	450	Efi			09-	MCB 669 SI		RSI	EC		MCB 730 SI	RSI	EC
CRE	450			-Italy		MCB 669 SI		RSI	EC		MCB 730 SI	RSI	EC
CRM	450		4	-Italy	07-	MCB 794 SRQ		RSI			MCB 730 SI	RSI	EC
EX	450	Sporttrax			01-	MCB 561 SI	*	EC			MCB 561 SI	EC	
TRX	450	FM/FE			02-04	MCS 837	*						
TRX	450	S/ES			98-02	MCS 837	*						
TRX	450	R, ER		TE22	04-	MCB 669	*	SI	EC		MCB 769 SI		
CRE	490	F		-Italy	07-	MCB 669 SI		RSI	EC		MCB 730 SI	RSI	EC
CB	500	, F		CB500	70-77	MCB 35					MCS 809		
CB	500			PC26	94-96	MCB 598		SV			MCS 806		
CB	500	F, FA ABS		PC45	13-	MCB 677		SV			MCB 841	SH	
CB	500	X, XA ABS		PC46	13-	MCB 677		SV			MCB 841	SH	
CB	500	S		PC32	97-	MCB 671		SV			MCB 672	SH	
CB	500	T			75	MCB 35					MCS 809		
CBF	500			PC39	04	MCB 677		SV			MCB 634	SH	
CBF	500	ABS		PC39	04-07	MCB 776		SV			MCB 634	SH	
CBR	500	R, ABS		PC44	13-	MCB 677		SV			MCB 841	SH	
CR	500	R		PE020	84-85	MCB 534 SI							
CR	500	R		PE02	86	MCB 534 SI							
CR	500	R		PE02	87-94	MCB 574 SI		RSI			MCB 575 SI	RSI	EC
CR	500	R		PE02	95-01	MCB 669 SI		RSI	EC		MCB 575 SI	RSI	EC
CR	500	E		PE02	02-	MCB 669 SI		RSI	EC		MCB 575 SI	RSI	EC
CX	500			CX 500	79-81	MCB 54	*				MCS 806		
CX	500	C		PC01	80-81	MCB 512	*	SV			MCS 806		
CX	500	E		PC06	82-	MCB 544					MCB 544		
CX	500	TC		PC03	82-	MCB 512	*	SV			MCB 544		
FT	500	C		PC07	82-	MCB 512		SV			MCB 512	SH	
GB	500	Clubmann		PC16	88-	MCB 512		SV			MCS 821		
GL	500	D		PC02	81-85	MCB 512	*	SV			MCS 806		
TRX	500	FA, Fourtrax			01-04	MCS 837	*				MCS 822	*	
TRX	500	Fourtrax			05-	MCB 823 SI	*				MCS 806		
VF	500	F		PC12	84-86	MCB 544	*				MCB 512	SH	
VF	500	F2		PC12	84-86	MCB 544	*				MCB 512	SH	
VT	500	C		PC08	83-86	MCB 512		SV			MCS 807		
VT	500	E		PC11	83-	MCB 526					MCS 807		
XBR	500	S		PC15	85-88	MCB 512		SV			MCS 821		
XL	500	R		PD02	82-	MCS 815					MCS 805		
XL	500	SA		PD01	79-80	MCS 810					MCS 805		
XL	500	SB		PD01	81	MCS 810					MCS 811		
XR	500	R			81-82						MCS 805		
XR	500	R		PE03	83-86	MCB 534		SI			MCS 805		
CB	550	F1,F2,K3		CB550K	-78	MCB 35					MCS 809		
CBX	550	F,F2			82-	MCB 526	*				MCB 543		
CB	600	F Hornet		PC34	98-01	MCB 598	*	SV	SRQ		MCB 634	SH	
CB	600	F Hornet		PC36	02-06	MCB 598	*	SV	SRQ		MCB 634	SH	
CB	600	F Hornet		PC41	07-	MCB 598	*	SV	SRQ		MCB 784 SH		





→ HONDA

CB	600	FA Hornet ABS	PC41	07-	<b>MCB 776</b>	*	<b>SV</b>				<b>MCB 634</b>	<b>SH</b>
CBF	600	N, S	PC38	04-07	<b>MCB 598</b>	*	<b>SV</b>	<b>SRQ</b>			<b>MCB 634</b>	<b>SH</b>
CBF	600	N, S, ABS	PC43	08-	<b>MCB 776</b>	*	<b>SV</b>				<b>MCB 634</b>	<b>SH</b>
CBR	600	F	PC19	87-88	<b>MCB 562</b>	*	<b>SV</b>	<b>SRQ</b>			<b>MCB 512</b>	<b>SH</b>
CBR	600	F	PC23	89-90	<b>MCB 562</b>	*	<b>SV</b>	<b>SRQ</b>			<b>MCB 512</b>	<b>SH</b>
CBR	600	F	PC25	91-92	<b>MCB 562</b>	*	<b>SV</b>	<b>SRQ</b>			<b>MCB 634</b>	<b>SH</b>
CBR	600	F	PC25	93-94	<b>MCB 562</b>	*	<b>SV</b>	<b>SRQ</b>			<b>MCB 634</b>	<b>SH</b>
CBR	600	F	PC31	95-98	<b>MCB 598</b>	*	<b>SV</b>	<b>SRQ</b>			<b>MCB 634</b>	<b>SH</b>
CBR	600	F	PC35	99-10	<b>MCB 703 SV</b>	*	<b>SRQ</b>				<b>MCB 634</b>	<b>SH</b>
CBR	600	F		11-	<b>MCB 598 SV</b>	*	<b>SRQ</b>				<b>MCB 784 SH</b>	
CBR	600	F ABS		11-	<b>MCB 776 SV</b>						<b>MCB 784 SH</b>	
CBR	600	RR	PC37	03-04	<b>MCB 703 SV</b>	*	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>			<b>MCB 634</b>	<b>SH</b>
CBR	600	RR	PC37	05-06	<b>MCB 755 SV</b>	*	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>	<b>SCR</b>		<b>MCB 634</b>	<b>SH</b>
CBR	600	RR	PC40	07-08	<b>MCB 755 SV</b>	*	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>	<b>SCR</b>		<b>MCB 784 SH</b>	
CBR	600	RR, ABS	PC40	09-	<b>MCB 755 SV</b>	*	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>	<b>SCR</b>		<b>MCB 784 SH</b>	
FJS	600	Silver Wing, ABS	PF01	01-09	<b>MCB 704 SRM</b>						<b>MCB 764 SRM</b>	
FJS	600	Silver Wing, ABS	Parkingb.	01-09							<b>MCB 832 P</b>	
SW-T	600	Silver Wing CBS-ABS		11-	<b>MCB 776 SRM</b>						<b>MCB 764 SRM</b>	
SW-T	600	Silver Wing CBS-ABS	Parkingb.	11-	<b>MCB 832 P</b>						<b>MCB 764 SRM</b>	
VT	600	C	PC21	88	<b>MCB 571</b>						<b>MCS 806</b>	
VT	600	C	PC21	89-93	<b>MCB 624</b>		<b>SV</b>				<b>MCS 806</b>	
VT	600	C	PC21	94-01	<b>MCB 598</b>		<b>SV</b>				<b>MCS 806</b>	
XL	600	LM	PD04	85-	<b>MCB 512</b>		<b>SV</b>				<b>MCS 805</b>	
XL	600	R	PD03	83-87	<b>MCB 534</b>		<b>SI</b>				<b>MCS 805</b>	
XL	600	RM	PD04	86-	<b>MCB 512</b>		<b>SV</b>				<b>MCS 805</b>	
XL	600	V Transalp	PD06	87-90	<b>MCB 512</b>		<b>SV</b>				<b>MCS 805</b>	
XL	600	V Transalp	PD06	91-93	<b>MCB 624</b>		<b>SV</b>				<b>MCB 585</b>	<b>SH</b>
XL	600	V Transalp	PD06	94-96	<b>MCB 677</b>		<b>SV</b>				<b>MCB 585</b>	<b>SH</b>
XL	600	V Transalp	PD10	97-01	<b>MCB 669</b>	*	<b>SV</b>	<b>EC</b>			<b>MCB 585</b>	<b>SH</b>
XR	600	R	PE04	83-87	<b>MCB 534</b>		<b>SI</b>				<b>MCS 804</b>	
XR	600	R	PE04	88-90	<b>MCB 574</b>		<b>SI</b>	<b>RSI</b>			<b>MCS 804</b>	
XR	600	R	PE04	91-92	<b>MCB 574</b>		<b>SI</b>	<b>RSI</b>			<b>MCB 575</b>	<b>SI</b> <b>EC</b>
XR	600	R	PE04	93-99	<b>MCB 574</b>		<b>SI</b>	<b>RSI</b>			<b>MCB 575</b>	<b>SI</b> <b>EC</b>
CB	650		RC03	79-81	<b>MCB 55</b>	*					<b>MCS 808</b>	
CB	650	C	RC05	80-	<b>MCB 55</b>						<b>MCS 808</b>	
CB	650	SC	RC08	83-	<b>MCB 512</b>	*	<b>SV</b>				<b>MCB 543</b>	
CBX	650	E	RC13	83-	<b>MCB 512</b>	*	<b>SV</b>				<b>MCS 806</b>	
CX	650	C	RC11	83-	<b>MCB 512</b>	*	<b>SV</b>				<b>MCS 806</b>	
CX	650	E	RC12	83-	<b>MCB 544</b>	*					<b>MCB 512</b>	<b>SH</b>
CX	650	Turbo	RC16	83-	<b>MCB 512</b>	*	<b>SV</b>				<b>MCB 512</b>	<b>SH</b>
FMX	650		RD12	04-	<b>MCB 598</b>		<b>SV</b>				<b>MCB 585</b>	<b>SH</b>
FX	650	Vigor	RD09	99-02	<b>MCB 671</b>		<b>SV</b>				<b>MCB 672</b>	<b>SH</b>
GL	650	D	RC10	83-85	<b>MCB 544</b>	*					<b>MCS 806</b>	
NT	650	V Deauville	RC47	98-01	<b>MCB 671</b>	*	<b>SV</b>				<b>MCB 585</b>	<b>SH</b>
NT	650	V Deauville	RC47	02-05	<b>MCB 704</b>	*	<b>SV</b>				<b>MCB 705</b>	<b>SH</b>
NTV	650	Revere	RC33	88-97	<b>MCB 598</b>		<b>SV</b>				<b>MCB 585</b>	<b>SH</b>
NX	650	Dominator	RD02	90-95	<b>MCB 571</b>		<b>SV</b>				<b>MCB 585</b>	<b>SH</b>
NX	650	Dominator	RD02	88-89	<b>MCB 624</b>		<b>SV</b>				<b>MCB 585</b>	<b>SH</b>
NX	650	Dominator	RD08	96-01	<b>MCB 671</b>		<b>SV</b>				<b>MCB 672</b>	<b>SH</b> <b>EC</b>
SLR	650		RD09	97-98	<b>MCB 671</b>		<b>SV</b>				<b>MCB 672</b>	<b>SH</b> <b>EC</b>
TRX	650	Rincon		03-	<b>MCS 837</b>	*					<b>MCB 769 SI</b>	
XL	650	V Transalp	RD10	99-01	<b>MCB 669</b>	*	<b>SV</b>				<b>MCB 585</b>	<b>SH</b>
XL	650	V Transalp	RD11	02-07	<b>MCB 669</b>	*	<b>SV</b>				<b>MCB 585</b>	<b>SH</b>
XR	650	L	RD06	93-97	<b>MCB 669 SI</b>		<b>RSI</b>	<b>EC</b>			<b>MCB 575 SI</b>	<b>RSI</b> <b>EC</b>
XR	650	R	RE01	00-07	<b>MCB 669 SI</b>		<b>RSI</b>	<b>EC</b>			<b>MCB 575 SI</b>	<b>RSI</b> <b>EC</b>
XR	650	Afrika Twin	RD03	88-90	<b>MCB 624</b>		<b>SV</b>				<b>MCB 585</b>	<b>SH</b>
	670	Integra i	NC700D	12-	<b>MCB 776</b>		<b>SV</b>				<b>MCB 634</b>	<b>SH</b>
	670	Integra i	Parkingb.	12-							<b>MCB 832P</b>	
DN-01	680		RC55	08-	<b>MCB 776</b>	*	<b>SV</b>				<b>MCB 599</b>	<b>SH</b>
DN-01	680		Parkingb.	08-							<b>MCB 832P</b>	
TRX	680	Fourtrax		06-	<b>MCB 823 SI</b>	*					<b>MCB 769 SI</b>	
TRX	680	FA6, FGA6 Rincon		06-	<b>MCB 823 SI</b>	*					<b>MCB 769 SI</b>	
CTX	700			14-	<b>MCB 677</b>		<b>SV</b>				<b>MCB 841</b>	<b>SH</b>
CTX	700	D ABS, / DCT		14-	<b>MCB 677</b>		<b>SV</b>				<b>MCB 841</b>	<b>SH</b>
CTX	700	D ABS, / DCT	Parkingb.	14-							<b>MCB 832P</b>	
CTX	700	N		14-	<b>MCB 677</b>		<b>SV</b>				<b>MCB 841</b>	<b>SH</b>
CTX	700	ND ABS /DCT		14-	<b>MCB 677</b>		<b>SV</b>				<b>MCB 841</b>	<b>SH</b>
CTX	700	ND ABS /DCT	Parkingb.	14-							<b>MCB 832P</b>	
NC	700	S, X	RC63	12-	<b>MCB 598</b>		<b>SV</b>				<b>MCB 585</b>	<b>SH</b>





→ HONDA											
NC	700	S, X, ABS	auch DCT	RC63	12-	MCB 776	SV			MCB 634	SH
NC	700	S, X, ABS	Parkingb.	RC63	12-					MCB 832P	
NT	700	Deauville, ABS		RC52	06-09	MCB 776 *	SV			MCB 705	SH
NT	700	Deauville, ABS		RC59	10-	MCB 776 *	SV			MCB 705	SH
NT	700	V Varadero, ABS			10-	MCB 776 *	SV			MCB 705	SH
TRX	700	Fourtrax			08-	MCB 669 SI				MCB 823 SI	
XL	700	Transalp ABS		RD13	08-09	MCB 776 *	SV			MCB 634	SH
XL	700	Transalp		RD13	08-09	MCB 669 *	SV			MCB 585	SH
XL	700	Transalp ABS		RD15	10-	MCB 776 *	SV			MCB 634	SH
XL	700	Transalp		RD15	10-	MCB 669 *	SV			MCB 585	SH
CB	750	C		RC06	80-81	MCB 55 *				MCS 808	
CB	750	C		RC06	82-	MCB 537 *				MCS 808	
CB	750	F		CB750F	75-76	MCB 35				MCB 63	
CB	750	F		CB750G	77-78	MCB 54				MCB 63	
CB	750	F1		RC04	80-81	MCB 54 *				MCB 54	
CB	750	F2		RC04	82-	MCB 512 *	SV			MCB 512	SH
CB	750	K		RC01	82-	MCB 512 *	SV			MCS 808	
CB	750	K1-K6		CB750	71-77	MCB 32				MCS 808	
CB	750	K7		CB750K	78-	MCB 35				MCS 808	
CB	750	KZ		RC01	80-81	MCB 55 *				MCS 808	
CB	750	Seven Fifty		RC42	92-03	MCB 598 *	SV			MCB 634	SH
CBX	750	F		RC17	84-	MCB 512 *	SV			MCB 512	SH
NR	750			NC40	92-	MCB 593 *	SV	SRQ		MCB 585	SH
RVF	750	R		RC45	94-97	MCB 593 *	SV	SRQ		MCB 594	
VF	750	C		RC09	82-92	MCB 512 *	SV			MCS 806	
VF	750	C		RC43	93-99	MCB 598	SV			MCS 822	
VF	750	F		RC15	83-84	MCB 512 *	SV			MCB 512	SH
VF	750	S		RC07	82-83	MCB 512 *	SV			MCS 806	
VFR	750	F		RC24	86-87	MCB 571 *	SV			MCB 512	SH
VFR	750	F		RC24	88-89	MCB 598 *	SV	SRQ		MCB 599	SH
VFR	750	F		RC36	90-97	MCB 598 *	SV	SRQ		MCB 599	SH
VFR	750	R		RC30	88-89	MCB 593 SV *	SRQ	CRQ		MCB 594	
VFR	750	R		RC30	90-93	MCB 593 SV *	SRQ	CRQ		MCB 594	
VT	750	C		RC29	83-86	MCB 537				MCS 806	
VT	750	C		RC29	87-	MCB 512	SV			MCS 822	
VT	750	C Shadow		RC44	97-03	MCB 677	SV			MCS 822	
VT	750	C Shadow		RC50	04-	MCB 677	SV			MCS 806	
VT	750	C Shadow Spirit A.C.E.		RC50	07-09	MCB 677	SV			MCS 806	
VT	750	C Shadow Black Spirit		RC53	10-	MCB 677	SV			MCS 806	
VT	750	C Shadow ABS, Spirit ABS		RC53	10-	MCB 776	SV			MCB 691	SH
VT	750	D Black Widow		RC48	01-04	MCB 677	SV			MCS 822	
VT	750	S, SA			11-	MCB 677	SV			MCS 806	
XLV	750	R		RD01	84-88	MCB 512	SV			MCS 821	
XRV	750	Afrika Twin		RD04	90-92	MCB 562 *	SV			MCB 585	SH
XRV	750	Afrika Twin		RD07	93-03	MCB 669 *	SV			MCB 585	SH
PC	800	Pacific Coast		RC34	95-	MCB 598 *	SV			MCS 822	
VFR	800			RC46	98-01	MCB 704 *	SV			MCB 705	SH
VFR	800	V-TEC, ABS		RC46	02-05	MCB 704 *	SV			MCB 705	SH
VFR	800	Interceptor, ABS		RC46	06-11	MCB 776 *	SV			MCB 705	SH
VFR	800	Crossrunner, ABS		RC60	11-	MCB 776 SV *				MCB 817 SH	
CB	900	F		SC01	79-81	MCB 54 *				MCB 54	
CB	900	F,F2		SC01	81-	MCB 512 *	SV			MCB 512	SH
CB	900	F,F2		SC09	82-	MCB 512 *	SV			MCB 512	SH
CB	900	Hornet		SC48	02-06	MCB 593 *	SV	SRQ		MCB 634	SH
CBR	900	RR		SC28	92-95	MCB 593 SV *	SRQ	CRQ		MCB 634	SH
CBR	900	RR		SC33	96-97	MCB 593 SV *	SRQ	CRQ		MCB 634	SH
CBR	900	RR		SC33D	98-99	MCB 703 SV *	SRQ	CRQ		MCB 634	SH
CBR	900	RR		SC44	00-01	MCB 703 SV *	SRQ	CRQ		MCB 634	SH
CBR	954	RR Fireblade		SC50	02-03	MCB 703 SV *	SRQ	CRQ		MCB 634	SH
CB	1000	FST Super Four		SC30	93-03	MCB 593 SV *	SRQ	CRQ		MCB 634	SH
CB	1000	R		SC60	08-	MCB 755 SV *	SRQ			MCB 817 SH	
CB	1000	RA ABS		SC60	08-	MCB 776 SV *				MCB 817 SH	
CBF	1000			SC58	06-09	MCB 677 *	SV			MCB 634	SH
CBF	1000	ABS		SC58	06-09	MCB 776 SV *	SV			MCB 776 SH	
CBF	1000	F		SC64	10-	MCB 677 *	SV			MCB 634	SH
CBF	1000	F ABS		SC64	10-	MCB 776 *	SV			MCB 634	SH
CBR	1000	F		SC21	87-88	MCB 571 *	SV			MCB 512	SH
CBR	1000	F		SC24	89	MCB 598 *	SV	SRQ		MCB 599	
CBR	1000	F		SC24	90-92	MCB 598 *	SV	SRQ		MCB 631	SH





→ **HONDA**

CBR	1000	F, Dual CBS	SC24	93-01	<b>MCB 658</b>	*	<b>SV</b>					<b>MCB 658</b>	<b>SV</b>
CBR	1000	RR Fireblade	SC57	04-05	<b>MCB 755 SV</b>	*	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>	<b>SCR</b>			<b>MCB 634</b>	<b>SH</b>
CBR	1000	RR Fireblade	SC57	06-07	<b>MCB 755 SV</b>	*	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>	<b>SCR</b>			<b>MCB 784 SH</b>	
CBR	1000	RR Fireblade, ABS	SC59	08-11	<b>MCB 755 SV</b>	*	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>	<b>SCR</b>			<b>MCB 784 SH</b>	
CBR	1000	Fireblade ABS	SC59	12-	<b>MCB 755 SV</b>	*	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>	<b>SCR</b>			<b>MCB 784 SH</b>	
CBX	1000		CB1	79	<b>MCB 54</b>	*						<b>MCB 54</b>	
CBX	1000		SC06	81-	<b>MCB 544</b>	*						<b>MCB 512</b>	<b>SH</b>
GL	1000		GL1, GL2	78	<b>MCB 54</b>	*						<b>MCB 63</b>	
GL	1000		GL1, GL2	81-	<b>MCB 54</b>	*						<b>MCB 54</b>	
GL	1000		GL1, GL2	75-77	<b>MCB 62</b>	*						<b>MCB 63</b>	
VF	1000		SC15	84-	<b>MCB 512</b>	*	<b>SV</b>					<b>MCB 512</b>	<b>SH</b>
VF	1000	F2	SC15	85-	<b>MCB 512</b>	*	<b>SV</b>					<b>MCB 512</b>	<b>SH</b>
VF	1000	R	SC16	84-85	<b>MCB 512</b>	*	<b>SV</b>					<b>MCB 545</b>	
VF	1000	R	SC16	86-	<b>MCB 512</b>	*	<b>SV</b>					<b>MCB 512</b>	<b>SH</b>
VTR	1000	Firestorm	SC36	97-08	<b>MCB 593 SV</b>	*	<b>SRQ</b>					<b>MCB 634</b>	<b>SH</b>
VTR	1000	SP-1	SC45	00-01	<b>MCB 703 SV</b>	*	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>				<b>MCB 634</b>	<b>SH</b>
VTR	1000	SP-2	SC45	02-07	<b>MCB 703 SV</b>	*	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>				<b>MCB 634</b>	<b>SH</b>
XL	1000	Varadero	SD01	99	<b>MCB 704</b>	*	<b>SV</b>					<b>MCB 705</b>	<b>SH</b>
XL	1000	Varadero Dual CBS	SD02	99-03	<b>MCB 704</b>	*	<b>SV</b>					<b>MCB 705</b>	<b>SH</b>
XL	1000	Varadero ABS	SD02	04-	<b>MCB 776</b>	*	<b>SV</b>					<b>MCB 705</b>	<b>SH</b>
CB	1100	F	SC11	83-	<b>MCB 512</b>	*	<b>SV</b>					<b>MCB 512</b>	<b>SH</b>
CB	1100	F		10-	<b>MCB 703 SV</b>	*	<b>SRQ</b>					<b>MCB 634</b>	<b>SH</b>
CB	1100	F ABS		10-	<b>MCB 776 SV</b>	*						<b>MCB 634</b>	<b>SH</b>
CB	1100	R	SC05	81-	<b>MCB 512</b>	*	<b>SV</b>					<b>MCB 512</b>	<b>SH</b>
CB	1100	R	SC08	82-	<b>MCB 512</b>	*	<b>SV</b>					<b>MCB 512</b>	<b>SH</b>
CB	1100	A ABS	SC65	13-	<b>MCB 776 SV</b>	*						<b>MCB 634</b>	<b>SH</b>
CB	1100	X-Eleven	SC42	00-	<b>MCB 704</b>	*	<b>SV</b>					<b>MCB 705</b>	<b>SH</b>
CBR	1100	XX	SC35	98-08	<b>MCB 704</b>	*	<b>SV</b>					<b>MCB 705</b>	<b>SH</b>
GL	1100	, D	SC02	80-81	<b>MCB 54</b>	*						<b>MCB 54</b>	
GL	1100	, D	SC02	82-83	<b>MCB 512</b>	*	<b>SV</b>					<b>MCB 512</b>	<b>SH</b>
ST	1100	Pan European	SC26	90-92	<b>MCB 598</b>	*	<b>SV</b>					<b>MCB 631</b>	<b>SH</b>
ST	1100	ABS-TCS-CBS	SC26	92-95	<b>MCB 598</b>	*	<b>SV</b>					<b>MCB 631</b>	<b>SH</b>
ST	1100	ABS-TCS-CBS	SC26	96-02	<b>MCB 692</b>	*	<b>SV</b>					<b>MCB 693</b>	
VF	1100	C	SC12	83-	<b>MCB 512</b>	*	<b>SV</b>					<b>MCB 512</b>	<b>SH</b>
VT	1100	C1Shadow	SC23	87-93	<b>MCB 512</b>	*	<b>SV</b>					<b>MCS 822</b>	
VT	1100	C1Shadow	SC23	94-98	<b>MCB 598</b>	*	<b>SV</b>					<b>MCS 822</b>	
VT	1100	C2 Ace	SC32	95-99	<b>MCB 598</b>	*	<b>SV</b>					<b>MCB 634</b>	<b>SH</b>
VT	1100	C3 Aero	SC39	98-02	<b>MCB 598</b>	*	<b>SV</b>					<b>MCB 634</b>	<b>SH</b>
VT	1100	C3 Sabre	SC39	00-06	<b>MCB 598</b>	*	<b>SV</b>					<b>MCB 634</b>	<b>SH</b>
GL	1200	D	SC14	84-	<b>MCB 512</b>	*	<b>SV</b>					<b>MCB 512</b>	<b>SH</b>
VFR	1200	Crosstourer ABS	SC70	12-	<b>MCB 776 SV</b>	*						<b>MCB 705 SH</b>	
VFR	1200	Crosstourer ABS	Parkingb.	SC70	12-							<b>MCB 832P</b>	
VFR	1200	F ABS	SC63	10-	<b>MCB 828 SV</b>	*						<b>MCB 817 SH</b>	
VFR	1200	F ABS	Parkingb.	SC63	10-							<b>MCB 832P</b>	
VFR	1200	F ABS, DCT clutch	SC63	12-	<b>MCB 828 SV</b>	*						<b>MCB 848 SH</b>	
VFR	1200	F ABS, DCT clutch	Parkingb.	SC63	12-							<b>MCB 832P</b>	
CB	1300		SC40	98-00	<b>MCB 660 SV</b>	*	<b>SRQ</b>					<b>MCB 691</b>	<b>SH</b>
CB	1300		SC40	01-02	<b>MCB 703</b>	*	<b>SV</b>					<b>MCB 691</b>	<b>SH</b>
CB	1300		SC54	03-10	<b>MCB 703</b>	*	<b>SV</b>	<b>SRQ</b>				<b>MCB 634</b>	<b>SH</b>
CB	1300	S, SA, ABS	SC54	05-	<b>MCB 776 SV</b>	*						<b>MCB 634</b>	<b>SH</b>
CB	1300	X-4	SC38	97-	<b>MCB 593</b>	*	<b>SV</b>					<b>MCB 691</b>	<b>SH</b>
STX	1300	Pan European, ABS	SC51	02-07	<b>MCB 704</b>	*	<b>SV</b>					<b>MCB 705</b>	<b>SH</b>
STX	1300	Pan European, ABS	SC51	08-	<b>MCB 776 SV</b>	*						<b>MCB 705 SH</b>	
VT	1300	CX ABS		10-	<b>MCB 776 SV</b>	*						<b>MCB 705 SH</b>	
VT	1300	CX		10-	<b>MCB 598</b>	*	<b>SV</b>					<b>MCB 705</b>	<b>SH</b>
VTX	1300	C, S	SC52	03-08	<b>MCB 598</b>	*	<b>SV</b>					<b>MCB 634</b>	<b>SH</b>
GL	1500		SC22	88-97	<b>MCB 624</b>	*	<b>SV</b>					<b>MCB 512</b>	<b>SH</b>
GL	1500	A, I	SC22	94-97	<b>MCB 624</b>	*	<b>SV</b>					<b>MCB 512</b>	<b>SH</b>
GL	1500	SE	SC22	91-00	<b>MCB 624</b>	*	<b>SV</b>					<b>MCB 512</b>	<b>SH</b>
GL	1520	F6C Valkyrie	SC34B	97-	<b>MCB 598</b>	*	<b>SV</b>					<b>MCB 599</b>	<b>SH</b>
GL	1800	Gold Wing	SC47	01-	<b>MCB 704</b>	*	<b>SV</b>					<b>MCB 840 SH</b>	
GL	1800	Gold Wing F6B, ABS		13-	<b>MCB 704</b>	*	<b>SV</b>					<b>MCB 840 SH</b>	
VTX	1800	C	SC46	01-08	<b>MCB 704</b>	*	<b>SV</b>					<b>MCB 705</b>	<b>SH</b>

**Horex**

Rebell	80	N			<b>MCB 508</b>								
Rebell	80	T, Sport 80 L		86-	<b>MCB 19</b>	*						<b>MCB 19</b>	
	560	E		86-	<b>MCB 19</b>	*						<b>MCB 19</b>	
	600	Columbus		87-	<b>MCB 19</b>	*						<b>MCB 19</b>	
VR6	1200			11-	<b>MCB 683</b>	*	<b>SV</b>					<b>MCB 582</b>	



## HRD

50 GS, Enduro		00-	<b>MCB 629</b>				<b>MCB 672</b>		
50 Sonic 2 Supermot		00-	<b>MCB 629</b>						
50 Sonic 2 Trail		00-	<b>MCB 629</b>						
125 Supermotard		00-	<b>MCB 629</b>						
125 Trail		00-	<b>MCB 629</b>						

## Husaberg

50 SM/WR		02-	<b>MCB 629</b>				<b>MCB 535</b>	<b>SR</b>	
TE 125		12-	<b>MCB 648 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 743 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
FE 250		13-	<b>MCB 648 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 743 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
TE 250		11-	<b>MCB 648 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 743 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
TE 300		11-	<b>MCB 648 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 743 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
350		89-93	<b>MCB 574 SI</b>	<b>RSI</b>			<b>MCB 523 SI</b>		
350		94	<b>MCB 648 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 523 SI</b>		
350		95-	<b>MCB 648 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 672 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
FE 350		13-	<b>MCB 648 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 743 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
FE 390		09-	<b>MCB 648 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 743 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
FE 400 , S,E	FE	98-02	<b>MCB 648 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 672 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
FE/FC 450		03-08	<b>MCB 648 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 672 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
FE 450		09-	<b>MCB 648 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 743 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
FS 450		03-05	<b>MCB 602 SV</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>		<b>MCB 672 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
FS 450		06-	<b>MCB 793 RSI</b>	<b>SRQ</b>			<b>MCB 672 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
500		89-93	<b>MCB 574 SI</b>	<b>RSI</b>			<b>MCB 523 SI</b>		
500		94	<b>MCB 648 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 523 SI</b>		
500		95-	<b>MCB 648 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 672 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
FE/FC 501 , S,E	FE	99-04	<b>MCB 648 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 672 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
FE 501		13-	<b>MCB 648 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 743 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
FE/FC 550		04-08	<b>MCB 648 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 672 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
FE/FX 570		09-	<b>MCB 648 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 743 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
FS 570		10-	<b>MCB 648 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 743 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
600		89-93	<b>MCB 574 SI</b>	<b>RSI</b>			<b>MCB 523 SI</b>		
600		94	<b>MCB 648 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 523 SI</b>		
600		95-	<b>MCB 648 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 672 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
FE/FC 600 , S,E	FE	93-02	<b>MCB 648 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 672 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
FE 650 e	FE	01-06	<b>MCB 648 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 672 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
FS 650 e, c		01-05	<b>MCB 602 SV</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>		<b>MCB 672 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
FS 650 e, c		06-	<b>MCB 793 RSI</b>	<b>SRQ</b>			<b>MCB 672 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
FX 650 e		01-	<b>MCB 648 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 672 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>

## Husqvarna

50 Husky Boy Racing		99-02	<b>MCB 535</b>	<b>SR</b>	<b>EC</b>				
CR/SM 50		10-	<b>MCB 767</b>				<b>MCB 750 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
WRS 50	WRS	00-	<b>MCB 535</b>	<b>SR</b>	<b>EC</b>		<b>MCS 962</b>		
CR 65		12-	<b>MCB 740 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 831 SI</b>		<b>EC</b>
CR 125		84-89	<b>MCB 75</b>	<b>SI</b>					
CR 125		90-91	<b>MCB 579 SI</b>				<b>MCB 523 SI</b>		
CR 125		92-94	<b>MCB 582 SI</b>	<b>RSI</b>			<b>MCB 554 SI</b>		
CR 125		95-	<b>MCB 648 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 672 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
SM 125 Supermotard		99-	<b>MCB 648 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 672 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
SM 125 S		09-	<b>MCB 648 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 672 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
TE 125 4 T		11-	<b>MCB 648 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 672 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
WR 125		90-91	<b>MCB 579</b>	<b>SI</b>			<b>MCB 523 SI</b>		
WR 125		92-94	<b>MCB 582 SI</b>	<b>RSI</b>			<b>MCB 554 SI</b>		
WR 125		95-	<b>MCB 648 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 672 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
WRE 125		94-	<b>MCB 648 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 672 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
WXE 125		07-	<b>MCB 629</b>				<b>MCB 575 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
CR 250		84-89	<b>MCB 75</b>	<b>SI</b>					
CR 250		90-91	<b>MCB 579 SI</b>				<b>MCB 523 SI</b>		
CR 250		92-94	<b>MCB 582 SI</b>	<b>RSI</b>			<b>MCB 554 SI</b>		
CR 250		95-04	<b>MCB 648 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 672 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
CR 250		05-	<b>MCB 648 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 743 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
TE/TC 250	H8	02-05	<b>MCB 648 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 672 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
TE/TC 250		06-	<b>MCB 648 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 743 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
WR 250		90-91	<b>MCB 579</b>	<b>SI</b>			<b>MCB 523 SI</b>		
WR 250		92-94	<b>MCB 582 SI</b>	<b>RSI</b>			<b>MCB 554 SI</b>		
WR 250	3H	95-05	<b>MCB 648 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 672 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
WR 250 /300		06-	<b>MCB 648 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 743 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
TE 310 4 T		10-	<b>MCB 648 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 743 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
TE 350		90-92	<b>MCB 579</b>	<b>SI</b>			<b>MCB 523 SI</b>		
TE 350		93-94	<b>MCB 582 SI</b>	<b>RSI</b>			<b>MCB 554 SI</b>		





## → HUSQVARNA

TE	350		95-	<b>MCB 648 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 672 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
WR	360	3H	98-	<b>MCB 648 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 672 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
TE	400	H8	01-	<b>MCB 648 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 672 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
TE	410		94-96	<b>MCB 582 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 743 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
TE	410		97-00	<b>MCB 648 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 672 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
TE	410		06-	<b>MCB 648 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 743 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
WR	400		87-88	<b>MCB 579</b>	<b>SI</b>					
CR	430		87-88	<b>MCB 579</b>	<b>SI</b>					
WR	430		87-88	<b>MCB 579</b>	<b>SI</b>					
SM	450 R		03-04	<b>MCB 540</b>	<b>SV</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>	<b>MCB 672 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
SM	450 R, RR (Radialcaliper)	4☐	06-	<b>MCB 721 SV</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>		<b>MCB 743 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
TE/TC	450	H8	02-06	<b>MCB 648</b>	<b>RSI</b>	<b>SI</b>	<b>EC</b>	<b>MCB 672 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
TE/TC	450		07-	<b>MCB 648</b>	<b>RSI</b>	<b>SI</b>	<b>EC</b>	<b>MCB 743 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
SMR	449	4☐	11-	<b>MCB 721 SV</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>		<b>MCB 743 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
TC	500		86-88	<b>MCB 75</b>	<b>SI</b>					
SM	510 R	4☐	05	<b>MCB 721 SV</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>		<b>MCB 672 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
SM	510 R	4☐	06-	<b>MCB 721 SV</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>		<b>MCB 743 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
TE/TC	510		88-89	<b>MCB 75</b>	<b>SI</b>					
TE/TC	510		90-91	<b>MCB 579</b>	<b>SI</b>			<b>MCB 667 SI</b>		
SMR	511	4☐	11-	<b>MCB 721 SV</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>		<b>MCB 743 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
TE	511		11-	<b>MCB 648 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 743 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
TE	570	H8	01-03	<b>MCB 648 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 672 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
TE/TC	610		91	<b>MCB 579</b>	<b>SI</b>			<b>MCB 523 SI</b>		
TE/TC	610		92-94	<b>MCB 582 SI</b>	<b>RSI</b>			<b>MCB 554 SI</b>		
TE/TC	610		95-	<b>MCB 648</b>	<b>SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>	<b>MCB 672 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
	610 Rallye	H8	95-01	<b>MCB 648</b>	<b>SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>	<b>MCB 672 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
LT	610 Travelling Adventure		00-	<b>MCB 648</b>	<b>SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>	<b>MCB 672 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
SM	610 Supermotard S		00-06	<b>MCB 683 SV</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>		<b>MCB 672 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
SM	610 S, IE (Radialcaliper)	4☐	07-	<b>MCB 721 SV</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>		<b>MCB 743 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
SMR	630		06-	<b>MCB 540 SV</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>		<b>MCB 672 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
STR	650 CRC	4☐	07-	<b>MCB 721 SV</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>		<b>MCB 743 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
TR	650 Strada, ABS	A8	13-	<b>MCB 671</b>	<b>SV</b>	<b>SI</b>	<b>RSI</b>	<b>MCB 672</b>	<b>SH</b>	<b>SI</b>
TR	650 Terra, ABS	A8	13-	<b>MCB 671</b>	<b>SV</b>	<b>SI</b>	<b>RSI</b>	<b>MCB 672</b>	<b>SH</b>	<b>SI</b>
	900 Nuda ABS		12-	<b>MCB 683</b>	<b>SV</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>	<b>MCB 672</b>	<b>SH</b>	
	900 Nuda R, ABS		12-	<b>MCB 792 SV *</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>		<b>MCB 672</b>	<b>SH</b>	

## Hyosung

	50 Avanti		02-	<b>MCB 519</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>				
	50 Avanti	SD50	99-01	<b>MCB 519</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>		<b>MCS 993</b>		
	50 Super Cab	SB50	95-	<b>MCB 519</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>		<b>MCS 993</b>		
	50 Super Cab Plus	SB50	98-	<b>MCB 519</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>		<b>MCS 993</b>		
	50 Rush		05-07	<b>MCB 519</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>				
SB	50 Gamma		98-	<b>MCB 519</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>		<b>MCS 993</b>		
SF	50 Racing	SF50	99-	<b>MCB 519</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>		<b>MCS 993</b>		
	100 Super Cab		97-	<b>MCB 519</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>		<b>MCS 993</b>		
SF	100 Rallye		06	<b>MCB 519</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>				
FX	110	FX110M	02-	<b>MCB 519</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>		<b>MCS 993</b>		
	125 Boomer		02-	<b>MCB 75</b>				<b>MCB 525</b>	<b>EC</b>	
	125 Cruise I, II	GA125	95-	<b>MCB 513</b>				<b>MCS 855</b>		
	125 Cruise II Classic	GA125	99-	<b>MCB 513</b>				<b>MCS 855</b>		
	125 Hyper	GPS125	98-	<b>MCB 674</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>		<b>MCS 993</b>		
GA	125 F		00-	<b>MCB 513</b>				<b>MCS 855</b>		
GD	125 EXIV		12-	<b>MCB 703</b>	<b>SV</b>			<b>MCB 519</b>	<b>EC</b>	
GF	125	GF125	98-	<b>MCB 513</b>				<b>MCS 855</b>		
GS	125	GS125	98-	<b>MCB 513</b>				<b>MCS 855</b>		
GT	125 Naked, Comet	GT	02-	<b>MCB 822</b>	<b>SV</b>			<b>MCB 822</b>		
GT	125 R Supersport		04-	<b>MCB 822</b>	<b>SV</b>			<b>MCB 822</b>		
GV	125 Aquila	GV125	00-	<b>MCB 822</b>	<b>SV</b>			<b>MCS 855</b>		
RT	125 Karion		02-06	<b>MCB 822</b>	<b>SV</b>			<b>MCS 962</b>		
RT	125 Karion		07-	<b>MCB 822</b>	<b>SV</b>			<b>MCB 822</b>		
XRX	125 Offroad	RX125	99-06	<b>MCB 822</b>	<b>SV</b>					
XRX	125 Offroad		07-	<b>MCB 822</b>	<b>SV</b>			<b>MCB 822</b>		
GT	250 Comet		04-05	<b>MCB 822</b>	<b>SV</b>			<b>MCB 822</b>		
GT	250 Naked, R, i Naked		06-	<b>MCB 822</b>	<b>SV</b>			<b>MCB 822</b>		
GV	250 Aquila	GV250	04-07	<b>MCB 822</b>	<b>SV</b>			<b>MCS 855</b>		
GV	250 C, i Classic		08-	<b>MCB 822</b>	<b>SV</b>			<b>MCS 855</b>		
MS	250 3i	☐	07-	<b>MCB 582 SRM</b>				<b>MCB 582 SRM</b>		
MS	250 3i	☐		<b>MCB 615 SRM</b>						
TE	400		05-06	<b>MCB 510 SI *</b>						
TE	450		06-	<b>MCB 510 SI *</b>				<b>MCB 626 SI</b>		





## → HYOSUNG

GT	650	Comet Naked		03-08	<b>MCB 822</b>	*	<b>SV</b>				<b>MCB 822</b>			
GT	650	X, S, R		03-08	<b>MCB 822</b>	*	<b>SV</b>				<b>MCB 822</b>			
GT	650	Naked	GT650	09-11	<b>MCB 703</b>	*	<b>SV</b>				<b>MCB 822</b>			
GT	650	i Naked, iR Sport, i C	GT650	09-	<b>MCB 703</b>	*	<b>SV</b>				<b>MCB 822</b>			
GV	650	Aquila		04-05	<b>MCB 822</b>	*	<b>SV</b>				<b>MCB 731</b>			
GV	650	Aquila		06	<b>MCB 822</b>	*	<b>SV</b>				<b>MCB 822</b>			
GV	700	C		06-09	<b>MCB 822</b>		<b>SV</b>				<b>MCB 822</b>			
ST	700	i		11-	<b>MCB 703</b>		<b>SV</b>				<b>MCB 822</b>			
GV	750	C		06-09	<b>MCB 822</b>		<b>SV</b>				<b>MCB 822</b>			

## Italjet

	50	Dragster	DRG	98-	<b>MCB 535</b>		<b>EC</b>	<b>SR</b>			<b>MCB 535</b>		<b>EC</b>	<b>SR</b>
	50	Formula	FR 50	94-96	<b>MCB 651</b>		<b>EC</b>				<b>MCB 696</b>		<b>EC</b>	<b>SR</b>
	50	Formula Air	FRH1BS	99-	<b>MCB 535</b>		<b>EC</b>	<b>SR</b>			<b>MCS 921</b>			
	50	Formula L.C.	FRH	98-	<b>MCB 535</b>		<b>EC</b>	<b>SR</b>			<b>MCB 535</b>		<b>EC</b>	<b>SR</b>
	50	.it		09-	<b>MCB 615</b>		<b>EC</b>							
	50	Jet-Set	TP	02-	<b>MCB 735</b>		<b>EC</b>				<b>MCS 994</b>			
	50	Pit Jet		07-09	<b>MCB 844</b>						<b>MCB 844</b>			
	50	Rollercraft		08-	<b>MCB 822</b>		<b>SV</b>				<b>MCB 663</b>		<b>EC</b>	
	50	Torpedo, 4T	TP	99-	<b>MCB 535</b>		<b>EC</b>	<b>SR</b>			<b>MCS 921</b>			
	50	Velocifero		98-	<b>MCB 735</b>		<b>EC</b>				<b>MCS 921</b>			
	100	Millenium 2T	FC	01-	<b>MCB 519</b>		<b>EC</b>	<b>SR</b>			<b>MCS 968</b>			
	125	Amarcord		08-	<b>MCB 665</b>		<b>EC</b>							
	125	Dragster	DR5010	00-03	<b>MCB 535</b>		<b>EC</b>	<b>SR</b>			<b>MCB 535</b>		<b>EC</b>	<b>SR</b>
	125	Dragster	DR5010	97-99	<b>MCB 535</b>		<b>EC</b>	<b>SR</b>			<b>MCS 994</b>			
	125	Formula		97-	<b>MCB 535</b>		<b>EC</b>	<b>SR</b>			<b>MCB 535</b>		<b>EC</b>	<b>SR</b>
	125	Formula		94-96	<b>MCB 651</b>		<b>EC</b>	<b>SR</b>			<b>MCB 696</b>		<b>EC</b>	<b>SR</b>
	125	Jack		07-	<b>MCB 746</b>		<b>SRM</b>				<b>MCB 746</b>		<b>SRM</b>	
	125	Jet-Set	JK	02-	<b>MCB 735</b>		<b>EC</b>				<b>MCS 994</b>			
	125	Jupiter	JC	02-	<b>MCB 666</b>		<b>SRM</b>				<b>MCB 699</b>		<b>SRM</b>	
	125	Millenium	FC	00-	<b>MCB 519</b>		<b>EC</b>	<b>SR</b>			<b>MCS 968</b>			
	125	Pit Jet		07-	<b>MCB 844</b>						<b>MCB 844</b>			
	125	Torpedo	TP	99-	<b>MCB 535</b>		<b>EC</b>	<b>SR</b>			<b>MCS 994</b>			
	125	Torpedo		07-	<b>MCB 822</b>						<b>MCB 663</b>			
	150	Jupiter	JC	02-	<b>MCB 666</b>		<b>SRM</b>				<b>MCB 699</b>		<b>SRM</b>	
	150	Torpedo		08-	<b>MCB 822</b>						<b>MCB 663</b>		<b>SRM</b>	<b>EC</b>
	180	Dragster	DR5810	98-	<b>MCB 535</b>		<b>EC</b>	<b>SR</b>			<b>MCB 535</b>		<b>EC</b>	<b>SR</b>
	250	Jupiter	JC	02-	<b>MCB 666</b>		<b>SRM</b>				<b>MCB 796</b>			
	250	Dragster		07-	<b>MCB 535</b>		<b>EC</b>	<b>SR</b>			<b>MCB 535</b>		<b>EC</b>	<b>SR</b>
	650	Bazooka		06-	<b>MCB 822</b>		<b>SV</b>				<b>MCB 822</b>			
	650	Grifon		06-	<b>MCB 822</b>		<b>SV</b>				<b>MCB 822</b>			
	900	Grifon		00-	<b>MCB 540</b>		<b>SV</b>							

## Jawa

	50	Mosquito		97-	<b>MCB 674</b>		<b>EC</b>	<b>SR</b>						
D	50			94-	<b>MCB 676</b>									
	125	Butterfly		98-	<b>MCB 676</b>									
	250	Enduro 593		93-	<b>MCB 676</b>									
	280	City Enduro			<b>MCB 676</b>									
	280	Enduro Sport			<b>MCB 676</b>									
	350	Chopper 639-2		93-	<b>MCB 676</b>									
	350	Sport		93-	<b>MCB 676</b>									
	350	Style		93-	<b>MCB 676</b>									
TS	350	/3.30			<b>MCB 676</b>									
	593	City Enduro			<b>MCB 676</b>									
	593	Enduro Sport			<b>MCB 676</b>									
	640	Sport		93-	<b>MCB 676</b>									
	640	Style		93-	<b>MCB 676</b>									

## Jack Fox (Benzhou)

YY	50	QT			<b>MCB 590</b>		<b>EC</b>				<b>MCS 800</b>			
	50	City Star, Retro Star, Formula			<b>MCB 590</b>		<b>EC</b>				<b>MCS 800</b>			

## Jonway (Benzhou)

YY	50	/80 QT		07-	<b>MCB 822</b>						<b>MCB 822</b>			
YY	125	/150/250		07-	<b>MCB 615</b>		<b>SRM</b>	<b>EC</b>			<b>MCB 615</b>		<b>SRM</b>	<b>EC</b>
YY	150	/250 T		08-	<b>MCB 822</b>						<b>MCB 822</b>			

## Kawara

	50	/90 Fever		90-99	<b>MCB 590</b>		<b>EC</b>							
	50	/90 Stinger		90-99	<b>MCB 590</b>		<b>EC</b>							



# Kawasaki

AE	50	AE050A	81-85	<b>MCS 854</b>				<b>MCS 854</b>		
AR	50	AR050A	81-	<b>MCB 519</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>		<b>MCS 854</b>		
KDX	50		03-05	<b>MCS 840</b>				<b>MCS 840</b>		
KFX	50		03-05	<b>MCS 838</b>	*			<b>MCS 901</b>		
KX	60		83-99	<b>MCS 857</b>				<b>MCS 857</b>		
KX	65		00-	<b>MCB 714 SI</b>	<b>EC</b>			<b>MCB 561 SI</b>	<b>EC</b>	
AE	80	AE080A	81-85	<b>MCS 854</b>				<b>MCS 854</b>		
AR	80	AR080A	81-	<b>MCB 519</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>		<b>MCS 854</b>		
KMX	80		87-	<b>MCB 522</b>						
KX	80		84-87	<b>MCB 519 SI</b>	<b>EC</b>			<b>MCS 857</b>		
KX	80		88-96	<b>MCB 519 SI</b>	<b>EC</b>			<b>MCB 561 SI</b>	<b>EC</b>	
KX	80		97-00	<b>MCB 697 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 561 SI</b>	<b>EC</b>	
KFX	80		03-06	<b>MCS 838</b>	*			<b>MCS 916</b>		
KX	85		01-	<b>MCB 697 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 561 SI</b>	<b>EC</b>	
KE	100		82-01	<b>MCS 854</b>				<b>MCS 854</b>		
KH	100 EL		77-81	<b>MCS 855</b>				<b>MCS 854</b>		
KH	100 G		83	<b>MCB 523</b>				<b>MCS 854</b>		
KH	100 G		84-89	<b>MCB 523</b>				<b>MCS 855</b>		
KM	100		79-81	<b>MCS 854</b>				<b>MCS 854</b>		
KV	100 A-B		77-89	<b>MCS 854</b>				<b>MCS 854</b>		
KX	100		89-96	<b>MCB 519 SI</b>	<b>EC</b>			<b>MCB 561 SI</b>	<b>EC</b>	
KX	100		97-09	<b>MCB 697 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 561 SI</b>	<b>EC</b>	
KLX	110		02-	<b>MCS 857</b>				<b>MCS 857</b>		
KDX	125		90-	<b>MCB 519</b>	<b>EC</b>			<b>MCB 625 SI</b>		
KLX	125 A		03-06	<b>MCS 901</b>				<b>MCS 901</b>		
KLX	125 B		03-06	<b>MCB 679</b>	<b>SI</b>	<b>EC</b>		<b>MCS 901</b>		
KLX	125 D-Tracker		10-	<b>MCB 582</b>	<b>SI</b>	<b>RSI</b>		<b>MCB 510</b>	<b>SI</b>	
KLX	125 CAF		10-	<b>MCB 582</b>	<b>SI</b>	<b>RSI</b>		<b>MCB 510</b>	<b>SI</b>	
KE	125 A	K1033,K1048	76-82	<b>MCS 856</b>				<b>MCS 855</b>		
KH	125	KH125	77-80	<b>MCB 91</b>				<b>MCS 860</b>		
KH	125	KH125	81	<b>MCB 510</b>				<b>MCS 855</b>		
KH	125	KH125	82-	<b>MCB 523</b>	<b>SI</b>			<b>MCS 855</b>		
KMX	125	MX125A	86	<b>MCB 519</b>	<b>SI</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 523 SI</b>		
KMX	125	MX125A	87-89	<b>MCB 522</b>				<b>MCB 523 SI</b>		
KMX	125	MX125B	96-98	<b>MCB 522</b>				<b>MCB 523 SI</b>		
KMX	125	MX125B	99-02	<b>MCB 679</b>	<b>SI</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 523 SI</b>		
KX	125		74-80					<b>MCS 855</b>		
KX	125		81-82	<b>MCB 519 SI</b>	<b>EC</b>			<b>MCS 855</b>		
KX	125		83-85	<b>MCB 523 SI</b>				<b>MCS 854</b>		
KX	125		86	<b>MCB 523 SI</b>				<b>MCB 523 SI</b>		
KX	125		87-88	<b>MCB 573</b>				<b>MCB 523 SI</b>		
KX	125		89-93	<b>MCB 582 SI</b>	<b>RSI</b>			<b>MCB 625 SI</b>	<b>RSI</b>	
KX	125		94	<b>MCB 574 SI</b>	<b>RSI</b>			<b>MCB 625 SI</b>	<b>RSI</b>	
KX	125		95-	<b>MCB 574 SI</b>	<b>RSI</b>			<b>MCB 575 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
ZL	125 Eliminator	BN125A	97-99	<b>MCB 510</b>				<b>MCS 855</b>		
ZL	125 Eliminator	BN125A	00-	<b>MCB 615</b>	<b>SV</b>	<b>EC</b>		<b>MCS 855</b>		
KLX	140		08-	<b>MCB 582</b>	<b>SI</b>	<b>RSI</b>		<b>MCB 561SI</b>	<b>EC</b>	
KDX	175	DX175B	81-					<b>MCS 855</b>		
KE	175	KE175D	79-					<b>MCS 861</b>		
KDX	200		86-88	<b>MCB 523 SI</b>				<b>MCS 854</b>		
KDX	200		89-92	<b>MCB 523 SI</b>				<b>MCB 625 SI</b>		
KDX	200		93-94	<b>MCB 582 SI</b>	<b>RSI</b>			<b>MCB 625 SI</b>		
KDX	200		95-01	<b>MCB 669 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 575 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
KLF	200		88-97	<b>MCS 839</b>	*					
KLT	200		81-84	<b>MCS 854</b>	*			<b>MCS 839</b>		
KMX	200	MX200	88-90	<b>MCB 519</b>	<b>SI</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 523 SI</b>		
Z	200	KZ200A	77-82	<b>MCB 91</b>				<b>MCS 855</b>		
Z	200		83-	<b>MCB 523</b>				<b>MCS 855</b>		
KLF	220 A1/A14 Bayou		88-01	<b>MCS 839</b>	*			<b>MCS 853</b>		
	250 Estrella	BJ250A	92-	<b>MCB 523</b>				<b>MCB 523</b>		
	250 R, Ninja	EX250K	08-12	<b>MCB 615</b>	<b>SV</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 615</b>	<b>SH</b>	<b>EC</b>
EL	250 Eliminator	EL250B	88-90	<b>MCB 532</b>				<b>MCS 853</b>		
EL	250 Eliminator	EL250E	91-96	<b>MCB 532</b>				<b>MCS 853</b>		
GPX	250		88-06	<b>MCB 569</b>				<b>MCB 586</b>		
GPZ	250	EX250C	83-84	<b>MCB 523</b>	*			<b>MCS 853</b>		
GPZ	250	EX250D	85-	<b>MCB 523</b>	*			<b>MCB 532</b>		
KDX	250		79-84	<b>MCS 839</b>				<b>MCS 855</b>		
KH	250	KH250B	76-78	<b>MCB 79</b>						
KL	250		78-79	<b>MCS 839</b>				<b>MCS 902</b>		







→ **KAWASAKI**

KL	250		KL250A	80-82								<b>MCS 861</b>										
KL	250			83-84	<b>MCB 593</b>																	
KL	250	H SUPER SHERPA	KL250H	99-05	<b>MCB 697 SI</b>								<b>MCB 523</b>									
KL	250		KL250J	00-12	<b>MCB 697 SI</b>								<b>MCB 523</b>									
KLF	250	Bayou		03-11	<b>MCS 839</b>	*							<b>MCS 853</b>									
KLR	250		KL250D	85-96	<b>MCB 523</b>		<b>SI</b>						<b>MCS 861</b>									
KLT	250	Prairie		83-85	<b>MCS 854</b>								<b>MCS 839</b>									
KLX	250		LX250B	-92									<b>MCS 855</b>									
KLX	250	R	LX250E	93-05	<b>MCB 669</b>		<b>SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>				<b>MCB 625 SI</b>									
KLX	250	R		06-08	<b>MCB 669</b>		<b>SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>				<b>MCB 665</b>									
KLX	250	S	LX250S	09-	<b>MCB 582</b>		<b>SI</b>	<b>RSI</b>					<b>MCB 575 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>							
KR-1	250		KR250A	88	<b>MCB 586</b>		<b>SV</b>						<b>MCB 586</b>									
KR-1	250		KR250B2	89	<b>MCB 586</b>	*	<b>SV</b>						<b>MCB 586</b>									
KR-1S	250		KR250C2	90-	<b>MCB 602</b>	*	<b>SV</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>				<b>MCB 586</b>									
KX	250			74-81	<b>MCS 839</b>								<b>MCS 902</b>									
KX	250			81-82	<b>MCB 519 SI</b>								<b>MCS 855</b>									
KX	250			83-85	<b>MCB 523 SI</b>								<b>MCS 855</b>									
KX	250			86	<b>MCB 523 SI</b>								<b>MCB 523 SI</b>									
KX	250			87-88	<b>MCB 573</b>								<b>MCB 523 SI</b>									
KX	250			89-93	<b>MCB 582 SI</b>		<b>RSI</b>						<b>MCB 625 SI</b>	<b>RSI</b>								
KX	250			94	<b>MCB 669 SI</b>		<b>RSI</b>	<b>EC</b>					<b>MCB 625 SI</b>	<b>RSI</b>								
KX	250			95-04	<b>MCB 669 SI</b>		<b>RSI</b>	<b>EC</b>					<b>MCB 575 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>							
KX-F	250	DFI		04-	<b>MCB 669 SI</b>		<b>RSI</b>	<b>EC</b>					<b>MCB 739 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>							
SC	250	Epsilon	4 ☐	02-	<b>MCB 706 SRM</b>		<b>EC</b>						<b>MCB 746 SRM</b>	<b>EC</b>								
Z	250	A1,A2	KZ250A	79-81	<b>MCB 79</b>								<b>MCB 531</b>									
Z	250	A3	KZ250A	81	<b>MCB 516</b>								<b>MCB 531</b>									
Z	250	B1/B2	KZ250B	80-83									<b>MCS 853</b>									
Z	250	C1/C2/G1/G2	KZ250C,G	81-83									<b>MCS 855</b>									
ZZR	250			90-04	<b>MCB 569</b>								<b>MCB 523</b>									
EL	252		EL250F	97-00	<b>MCB 532</b>								<b>MCS 853</b>									
EL	252		EL250F	01-	<b>MCB 582</b>								<b>MCS 853</b>									
EX	300	R, Ninja, ABS	EX300A	13-	<b>MCB 615</b>		<b>SV</b>	<b>EC</b>					<b>MCB 615</b>	<b>SH</b>	<b>EC</b>							
KAF	300	Mule 500			<b>MCS 841</b>	*																
KAF	300	Mule 550			<b>MCS 841</b>	*																
KEF	300	B		95-	<b>MCB 560 SI</b>	*							<b>MCB 561 SI</b>									
KLF	300	B1-B13 Bayou		88-	<b>MCB 523 SI</b>	*							<b>MCS 853</b>									
KLF	300	C1-C12 Bayou	☐	89-	<b>MCB 582 SI</b>		<b>SV</b>						<b>MCS 892</b>									
KLF	300	C1-C12 Bayou	☐	89-	<b>MCB 615 SI</b>		<b>SV</b>															
KLX	300	R	LX300	97-	<b>MCB 669</b>		<b>SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>				<b>MCB 575 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>							
KVF	300	A, B, 4WD		99-04	<b>MCB 510 SI</b>								<b>MCS 892</b>									
KVF	300	Brute Force		13-	<b>MCB 510 SI</b>	*							<b>MCB 760 SI</b>									
GPZ	305		EX305B	84-89	<b>MCB 523</b>	*							<b>MCS 853</b>									
KVF	360	A1-		03-11	<b>MCB 510 SI</b>																	
	400	Ninja R	☐	11-	<b>MCB 682</b>		<b>SV</b>						<b>MCB 662</b>	<b>SH</b>								
	400	Ninja R	☐	11-	<b>MCB 681</b>		<b>SV</b>															
GPZ	400	R	KZ400J	83-84	<b>MCB 515</b>	*							<b>MCB 516</b>									
GPZ	400	R	ZX400A	85-88	<b>MCB 523</b>	*							<b>MCB 532</b>									
GPZ	400	R		89-	<b>MCB 586</b>	*	<b>SV</b>						<b>MCB 569</b>	<b>SH</b>								
GPX	400	R	ZX400F	87-	<b>MCB 586</b>	*	<b>SV</b>						<b>MCB 569</b>	<b>SH</b>								
KH	400		S3F	76-81	<b>MCB 79</b>																	
KLF	400	B1-B7 Bayou	☐	93-99	<b>MCB 582 SI</b>								<b>MCS 892</b>									
KLF	400	B1-B7 Bayou	☐	93-99	<b>MCB 615 SI</b>																	
KLX	400	R		03-	<b>MCB 669</b>		<b>SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>				<b>MCB 575 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>							
KSF	400		KFX 400	03-	<b>MCB 554 SI</b>	*							<b>MCB 626 SI</b>									
KVF	400	A1, A2, B1 Prairie	VF400A	97-98	<b>MCB 510 SI</b>	*							<b>MCS 892</b>									
KVF	400	C1, C2 Prairie 4x4	VF400C	98-01	<b>MCB 510 SI</b>	*							<b>MCS 892</b>									
KVF	400	D1, D2 Prairie 2x4	VF400D	98-01	<b>MCB 510 SI</b>	*							<b>MCS 892</b>									
Z	400	B1/B2	K4B	78-80	<b>MCB 506</b>								<b>MCS 853</b>									
Z	400	G1	K4G	79	<b>MCB 79</b>								<b>MCS 852</b>									
Z	400	J1	KZ400J	80	<b>MCB 79</b>								<b>MCS 852</b>									
Z	400	J2/J3	KZ400J	81-83	<b>MCB 515</b>	*							<b>MCS 852</b>									
Z	400	F	ZR400A/B	83-84	<b>MCB 523</b>								<b>MCS 853</b>									
Z	400	F2	ZR400C	85-87	<b>MCB 523</b>								<b>MCS 853</b>									
ZR	400	D	ZR400D	92-95	<b>MCB 586</b>								<b>MCB 519</b>									
ZR	400	G	ZR400G	96-01	<b>MCB 602</b>	*	<b>SV</b>						<b>MCB 662</b>	<b>SH</b>								
ZRX	400		ZR400E	94-95	<b>MCB 569</b>		<b>SV</b>						<b>MCB 662</b>	<b>SH</b>								
ZRX	400		ZR400E	96-97	<b>MCB 682</b>		<b>SV</b>						<b>MCB 662</b>	<b>SH</b>								
ZRX	400		ZR400E	96-97	<b>MCB 681</b>		<b>SV</b>															
ZRX	400		ZR400E	98-01																		





→ KAWASAKI

ZXR	400 R		ZX400R	89-94	<b>MCB 602</b>	*	<b>SV</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>	<b>MCB 531</b>	<b>SH</b>		
ZXR	400		ZX400L	91-03	<b>MCB 643</b>	*	<b>SRQ</b>			<b>MCB 531</b>	<b>SH</b>		
KX	420			80-81	<b>MCS 839</b>					<b>MCS 902</b>			
Z	440		KZ440C	80-81	<b>MCB 79</b>					<b>MCS 853</b>			
Z	440		KZ440H	82-83	<b>MCB 516</b>					<b>MCS 853</b>			
Z	440 LTD		KZ440A	80-81	<b>MCB 79</b>					<b>MCS 853</b>			
Z	440 LTD		KZ440D	82-	<b>MCB 516</b>					<b>MCS 853</b>			
KFX	450	←	SF450B	07-	<b>MCB 757 SI</b>		<b>RSI</b>			<b>MCB 561SI</b>			
KFX	450	→	SF450B	07-	<b>MCB 758 SI</b>		<b>RSI</b>						
KLX	450 R		LX450	07-12	<b>MCB 669 SI</b>		<b>RSI</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 739 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>	
KX-F	450		KX450	04-08	<b>MCB 669 SI</b>		<b>RSI</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 739 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>	
KX-F	450 Efi			09-	<b>MCB 669 SI</b>		<b>RSI</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 739 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>	
Z	450 LTD		EN450A	84-89	<b>MCB 532</b>					<b>MCS 852</b>			
EN	500		EN500A	90-91	<b>MCB 532</b>					<b>MCS 853</b>			
EN	500		EN500B	92-96	<b>MCB 532</b>					<b>MCS 852</b>			
EN	500		EN500C	97-94	<b>MCB 532</b>					<b>MCS 852</b>			
ER-5	500 Twister		ER500A/B	97-00	<b>MCB 569</b>		<b>SV</b>			<b>MCS 853</b>			
ER-5	500 Twister		ER500C/D	01-	<b>MCB 682</b>		<b>SV</b>			<b>MCS 853</b>			
GPZ	500 S	US+AU Version	EX500A	87-93	<b>MCB 569</b>		<b>SV</b>			<b>MCS 853</b>			
GPZ	500 S		EX500B	88-93	<b>MCB 523</b>	*				<b>MCS 853</b>			
GPZ	500 S		EX500D	94-01	<b>MCB 586</b>		<b>SV</b>			<b>MCB 523</b>			
GPZ	500 S		EX500E	95-04	<b>MCB 586</b>	*	<b>SV</b>			<b>MCB 523</b>			
KH	500		H1F	76-79	<b>MCB 79</b>								
KLE	500		LE500A	91-04	<b>MCB 569</b>		<b>SV</b>			<b>MCB 523</b>			
KX	500			83-85	<b>MCB 523 SI</b>					<b>MCS 855</b>			
KX	500			86	<b>MCB 523 SI</b>					<b>MCB 523 SI</b>			
KX	500			87-88	<b>MCB 573</b>					<b>MCB 523 SI</b>			
KX	500			89-93	<b>MCB 582 SI</b>		<b>RSI</b>			<b>MCB 625 SI</b>	<b>RSI</b>		
KX	500			94-95	<b>MCB 669 SI</b>		<b>RSI</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 625 SI</b>	<b>RSI</b>		
KX	500			96-04	<b>MCB 669 SI</b>		<b>RSI</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 575 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>	
Z	500		KZ500B	79-80	<b>MCB 79</b>	*				<b>MCB 73</b>			
Z	500		KZ500B	81-83	<b>MCB 515</b>					<b>MCB 516</b>			
GPZ	550		ZX550A	84-89	<b>MCB 532</b>	*				<b>MCB 532</b>			
GT	550		KZ550G	83-90	<b>MCB 523</b>	*				<b>MCS 852</b>			
Z	550		KZ550B	81-82	<b>MCB 515</b>	*				<b>MCB 516</b>			
Z	550 F		KZ550B	83-84	<b>MCB 523</b>	*				<b>MCS 853</b>			
Z	550 F		KZ550B	85-	<b>MCB 532</b>	*				<b>MCS 852</b>			
Z	550 GP		KZ550D	81	<b>MCB 515</b>	*				<b>MCB 516</b>			
Z	550 GP		KZ550H	82-83	<b>MCB 515</b>	*				<b>MCB 516</b>			
Z	550 LTD		KZ550C	80-82	<b>MCB 515</b>					<b>MCS 852</b>			
ZR	550		KZ550A	83-90	<b>MCB 523</b>	*				<b>MCS 853</b>			
ZR	550 Zephyr		ZR550B	91-92	<b>MCB 569</b>	*	<b>SV</b>			<b>MCB 586</b>			
ZR	550 Zephyr		ZR550B	93-95	<b>MCB 586</b>	*	<b>SV</b>			<b>MCB 662</b>	<b>SH</b>		
ZR	550 Zephyr		ZR550B	96-99	<b>MCB 569</b>	*	<b>SV</b>			<b>MCB 662</b>	<b>SH</b>		
GPX	600 R		ZX600C	88-99	<b>MCB 569</b>	*	<b>SV</b>			<b>MCB 569</b>	<b>SH</b>		
GPZ	600 R		ZX600A	85-89	<b>MCB 532</b>	*				<b>MCB 532</b>			
KLR	600		KL600A	84	<b>MCB 523</b>		<b>SI</b>			<b>MCS 855</b>			
KLR	600		KL600B	85-89	<b>MCB 523</b>		<b>SI</b>			<b>MCS 855</b>			
ZL	600 Eliminator		ZL600A	86-94	<b>MCB 532</b>					<b>MCS 852</b>			
ZL	600 Eliminator		ZL600B	95-97	<b>MCB 569</b>		<b>SV</b>			<b>MCS 853</b>			
ZX-6R	600 Ninja		ZX600F	94-97	<b>MCB 602 SV</b>	*	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>		<b>MCB 662</b>	<b>SH</b>		
ZX-6R	600 Ninja		ZX600G	98	<b>MCB 659 SV</b>	*	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>		<b>MCB 662</b>	<b>SH</b>		
ZX-6R	600 Ninja		ZX600H	98-01	<b>MCB 659 SV</b>	*	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>		<b>MCB 662</b>	<b>SH</b>		
ZX-6R	636 Ninja		ZX636A	02	<b>MCB 659 SV</b>	*	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>		<b>MCB 662</b>	<b>SH</b>		
ZX-6R	636 Ninja	4 ☐	ZX636B	03-04	<b>MCB 742 SV</b>	*	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>	<b>SCR</b>	<b>MCB 662</b>	<b>SH</b>		
ZX-6RR	600 Ninja	4 ☐	ZX600K	03-06	<b>MCB 742 SV</b>	*	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>	<b>SCR</b>	<b>MCB 662</b>	<b>SH</b>		
ZX-6R	636 Ninja	4 ☐	ZX636C	05-06	<b>MCB 742 SV</b>	*	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>	<b>SCR</b>	<b>MCB 662</b>	<b>SH</b>		
ZX-6R	600 Ninja	4 ☐	ZX600P	07-08	<b>MCB 789 SV</b>	*	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>	<b>SCR</b>	<b>MCB 662</b>	<b>SH</b>		
ZX-6R	600 Ninja	4 ☐	ZX600R	09-	<b>MCB 789 SV</b>	*	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>	<b>SCR</b>	<b>MCB 662</b>	<b>SH</b>		
ZX-6R	636 Ninja ABS		ZX600R	13-	<b>MCB 850 SV</b>	*	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>		<b>MCB 784 SH</b>			
ZZR	600 D		ZX600D	90-92	<b>MCB 602</b>	*	<b>SV</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>	<b>MCB 569</b>	<b>SH</b>		
ZZR	600 E		ZX600E	93-05	<b>MCB 602</b>	*	<b>SV</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>	<b>MCB 662</b>	<b>SH</b>		
ER-6	650 F, N, ABS	→	EX650A	06-08	<b>MCB 681</b>		<b>SV</b>	<b>SRQ</b>		<b>MCB 662</b>	<b>SH</b>		
ER-6	650 F, N, ABS	←	ER650A	06-08	<b>MCB 682</b>		<b>SV</b>	<b>SRQ</b>					
ER-6	650 F, N, ABS	→	EX650C	09-11	<b>MCB 681</b>		<b>SV</b>	<b>SRQ</b>		<b>MCB 662</b>	<b>SH</b>		
ER-6	650 F, N, ABS	←	ER650C	09-11	<b>MCB 682</b>		<b>SV</b>	<b>SRQ</b>					
ER-6	650 F, N, ABS	→	EX650E	12-	<b>MCB 681</b>		<b>SV</b>	<b>SRQ</b>		<b>MCB 662</b>	<b>SH</b>		
ER-6	650 F, N, ABS	←	ER650E	12-	<b>MCB 682</b>		<b>SV</b>	<b>SRQ</b>					
KLE	650 Versys, ABS	←	LE650A	07-09	<b>MCB 682</b>		<b>SV</b>	<b>SRQ</b>		<b>MCB 662</b>	<b>SH</b>		





→ KAWASAKI

KLE	650	Versys, ABS	→	LE650A	07-09	<b>MCB 681</b>	<b>SV</b>	<b>SRQ</b>					
KLE	650	Versys, ABS	←	LE650C/D	10-	<b>MCB 682</b>	<b>SV</b>	<b>SRQ</b>		<b>MCB 662</b>	<b>SH</b>		
KLE	650	Versys, ABS	→	LE650C/D	10-	<b>MCB 681</b>	<b>SV</b>	<b>SRQ</b>					
KLR	650			KL650A	87-88	<b>MCB 573</b>				<b>MCB 523</b>			
KLR	650	Tengai		KL650B	89-94	<b>MCB 569</b>	<b>SV</b>			<b>MCB 523</b>			
KLR	650			KL650C	95-04	<b>MCB 682</b>	<b>SV</b>			<b>MCB 523</b>			
KLX	650			KLX650A/B/C	93-03	<b>MCB 669</b>	<b>SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>	<b>MCB 625 SI</b>			
KVF	650	Prairie	←	VF650A	01-03	<b>MCB 757 SI</b>							
KVF	650	Prairie	→		01-03	<b>MCB 758 SI</b>							
KVF	650	Brute Force 4x4i	←		05-	<b>MCB 582 SI</b>							
KVF	650	Brute Force 4x4i	→		05-	<b>MCB 615 SI</b>							
W	650	A, C		EJ650A/B/C	99-05	<b>MCB 681</b>	<b>SV</b>			<b>MCS 853</b>			
Z	650	Mags		KZ650C	78-79	<b>MCB 79</b>	*						
Z	650	16" rear wheel		KZ650D	79-81	<b>MCB 79</b>	*			<b>MCB 73</b>			
Z	650	Spoke wheel	Spoke wheel	KZ650F	77-79	<b>MCB 79</b>	*			<b>MCS 852</b>			
Z	650			KZ650F	80-83	<b>MCB 515</b>	*			<b>MCS 852</b>			
KFX	700	V-Force	←	SV700A	04-	<b>MCB 757 SI</b>							
KFX	700	V-Force	→	SV700A	04-	<b>MCB 758 SI</b>							
KSV	700	V-Force	←		04-	<b>MCB 757 SI</b>							
KSV	700	V-Force	→		04-	<b>MCB 758 SI</b>							
KVF	700	Brute Force	←	KVF700	04-06	<b>MCB 757 SI</b>							
KVF	700	Brute Force	→	KVF700	04-06	<b>MCB 758 SI</b>							
GPX	750	R		ZX750F	87-	<b>MCB 569</b>	*	<b>SV</b>		<b>MCB 569</b>	<b>SH</b>		
GPZ	750	UT (Uni-Trak)		ZX750A	83-85	<b>MCB 532</b>	*			<b>MCB 532</b>			
GPZ	750	R		ZX750G	85-86	<b>MCB 532</b>	*			<b>MCB 532</b>			
GPZ	750	Turbo		ZX750E	84-85	<b>MCB 532</b>				<b>MCB 532</b>			
GT	750	P		KZ750P	82-	<b>MCB 515</b>	*			<b>MCB 516</b>			
KRF	750		←		08-	<b>MCB 582 SI</b>							
KRF	750		→		08-	<b>MCB 615 SI</b>							
KVF	750	Brute Force 4x4i	←	KVF750	05-	<b>MCB 582 SI</b>							
KVF	750	Brute Force 4x4i	→	KVF750	05-	<b>MCB 615 SI</b>							
VN	750	A		VN750A	86-95	<b>MCB 532</b>				<b>MCS 852</b>			
Z	750	B		KZ750B	76-79	<b>MCB 79</b>							
Z	750	E		KZ750E	80-81	<b>MCB 515</b>	*			<b>MCB 516</b>			
Z	750	L		KZ750E	81-82	<b>MCB 515</b>	*			<b>MCB 516</b>			
Z	750	L		KZ750R	83-	<b>MCB 515</b>	*			<b>MCB 516</b>			
Z	750	GP R		KZ750R	82	<b>MCB 515</b>	*			<b>MCB 532</b>			
Z	750	GP A (Uni-Trak)		ZX750A	83-84	<b>MCB 532</b>	*			<b>MCB 532</b>			
Z	750	H, LTD		KZ750H	80-82	<b>MCB 79</b>	*			<b>MCS 852</b>			
Z	750	Y, LTD		KZ750Y	82-	<b>MCB 515</b>	*			<b>MCS 852</b>			
Z	750	K, LTD		KZ750K	83-	<b>MCB 516</b>	*			<b>MCS 852</b>			
Z	750	, S	→	ZR750J	04-06	<b>MCB 681</b>		<b>SV</b>	<b>SRQ</b>	<b>MCB 662</b>	<b>SH</b>		
Z	750	, S	←	ZR750J	04-06	<b>MCB 682</b>		<b>SV</b>	<b>SRQ</b>				
Z	750	, ABS		ZR750L	07-10	<b>MCB 598</b>	*	<b>SV</b>	<b>SRQ</b>	<b>MCB 634</b>	<b>SH</b>		
Z	750	, ABS		ZR750N	11-12	<b>MCB 598</b>	*	<b>SV</b>	<b>SRQ</b>	<b>MCB 841</b>	<b>SH</b>		
Z	750	R, ABS	4	ZR750N	11-12	<b>MCB 789 SV</b>	*			<b>MCB 841</b>	<b>SH</b>		
ZR	750	Zephyr		ZR750C	91-95	<b>MCB 569</b>	*	<b>SV</b>		<b>MCB 569</b>	<b>SH</b>		
ZR	750	Zephyr	→	ZR750D	96-99	<b>MCB 681</b>		<b>SV</b>		<b>MCB 569</b>	<b>SH</b>		
ZR	750	Zephyr	←	ZR750D	96-99	<b>MCB 682</b>		<b>SV</b>					
ZR-7	750		→	ZR750F	99-04	<b>MCB 681</b>		<b>SV</b>	<b>SRQ</b>	<b>MCB 681</b>	<b>SH</b>		
ZR-7	750		←	ZR750F	99-04	<b>MCB 682</b>		<b>SV</b>	<b>SRQ</b>				
ZR-7S	750		→	ZR750F	01-03	<b>MCB 681</b>		<b>SV</b>	<b>SRQ</b>	<b>MCB 681</b>	<b>SH</b>		
ZR-7S	750		←	ZR750F	01-03	<b>MCB 682</b>		<b>SV</b>	<b>SRQ</b>				
ZX	750	A1, E, GP		ZX750E	84-85	<b>MCB 532</b>	*			<b>MCB 532</b>			
ZX-7R	750	P Ninja		ZX750P	96-02	<b>MCB 659 SV</b>	*	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>	<b>MCB 531</b>	<b>SH</b>		
ZX-7R	750	N Ninja		ZX750N	96-99	<b>MCB 660 SV</b>	*	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>	<b>MCB 691</b>	<b>SH</b>		
ZXR	750			ZX750H	89-90	<b>MCB 602</b>	*	<b>SV</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>	<b>MCB 531</b>	<b>SH</b>	
ZXR	750			ZX750J	91-95	<b>MCB 602</b>	*	<b>SV</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>	<b>MCB 531</b>	<b>SH</b>	
ZXR	750			ZX750L	91-95	<b>MCB 602</b>	*	<b>SV</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>	<b>MCB 531</b>	<b>SH</b>	
ZXR	750	R		ZX750K	91-92	<b>MCB 602</b>	*	<b>SV</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>	<b>MCB 531</b>	<b>SH</b>	
ZXR	750	R		ZX750M	93-95	<b>MCB 602</b>	*	<b>SV</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>	<b>MCB 531</b>	<b>SH</b>	
ZXR	750	RR		ZX750N	96-99	<b>MCB 660 SV</b>	*	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>	<b>MCB 691</b>	<b>SH</b>		
VN	800			VN800A/B	95-99	<b>MCB 532</b>				<b>MCS 852</b>			
VN	800	Classic		VN800B	96-06	<b>MCB 682</b>		<b>SV</b>		<b>MCS 852</b>			
VN	800	Drifter		VN800C	99-05	<b>MCB 682</b>		<b>SV</b>		<b>MCB 681</b>	<b>SH</b>		
W	800	, Special Edition,		EJ800A	11-	<b>MCB 681</b>		<b>SV</b>		<b>MCS 853</b>			
Z	800	/e Version, ABS		ZR800A/C	13-	<b>MCB 737 SV</b>	*			<b>MCB 841 SH</b>			
GPZ	900	R		ZX900A	84-89	<b>MCB 532</b>	*			<b>MCB 532</b>			
GPZ	900	R		ZX900A	90-94	<b>MCB 602</b>	*	<b>SV</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>	<b>MCB 569</b>	<b>SH</b>	





→ **KAWASAKI**

VN	900	Custom		VN900C	07-	<b>MCB 682</b>	<b>SV</b>				<b>MCB 843</b>	<b>SH</b>
VN	900	Classic, Classic SE		VN900B	06-	<b>MCB 682</b>	<b>SV</b>				<b>MCB 843</b>	<b>SH</b>
Z1	900	,A, B		Z1F	73-75	<b>MCB 16</b>						
Z	900	A		Z1F	76-77	<b>MCB 79</b>	*				<b>MCS 851</b>	
ZX-9R	900	Ninja		ZX900B	94-95	<b>MCB 602</b>	*	<b>SV</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>	<b>MCB 662</b>	<b>SH</b>
ZX-9R	900	Ninja		ZX900B	96-97	<b>MCB 659</b>	*	<b>SV</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>	<b>MCB 662</b>	<b>SH</b>
ZX-9R	900	Ninja		ZX900C/D	98-99	<b>MCB 659</b>	*	<b>SV</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>	<b>MCB 662</b>	<b>SH</b>
ZX-9R	900	Ninja		ZX900E	00-01	<b>MCB 659</b>	*	<b>SV</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>	<b>MCB 662</b>	<b>SH</b>
ZX-9R	900	Ninja		ZX900F	02-03	<b>MCB 737 SV</b>	*	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>		<b>MCB 662</b>	<b>SH</b>
GPZ	1000	RX		ZXT00A	86-87	<b>MCB 532</b>	*				<b>MCB 532</b>	
GTR	1000			ZGT00A	86-93	<b>MCB 532</b>	*				<b>MCB 532</b>	
GTR	1000			ZGT00A	94-	<b>MCB 569</b>	*	<b>SV</b>			<b>MCB 532</b>	
KLE	1000	Versys, ABS		LZT00A	12-	<b>MCB 602</b>	*	<b>SV</b>			<b>MCB 634</b>	<b>SH</b>
KLV	1000		→	LV1000A	04-	<b>MCB 681</b>	<b>SV</b>				<b>MCB 634</b>	<b>SH</b>
KLV	1000		←	LV1000A	04-	<b>MCB 682</b>	<b>SV</b>					
Z	1000	A		KZT00A	77-79	<b>MCB 79</b>	*				<b>MCB 73</b>	
Z	1000	H		KZT00H	80-	<b>MCB 79</b>	*				<b>MCB 73</b>	
Z	1000	J		KZT00J	81-82	<b>MCB 516</b>	*				<b>MCB 516</b>	
Z	1000	K, LTD		KZCK1BA	81	<b>MCB 516</b>	*				<b>MCB 516</b>	
Z	1000	MK2		KZT00A	78-80	<b>MCB 79</b>	*				<b>MCB 73</b>	
Z	1000	R		KZT00R	83-	<b>MCB 532</b>	*				<b>MCB 532</b>	
Z	1000	ST		KZT00E	79-81	<b>MCB 505</b>	*				<b>MCB 73</b>	
Z	1000	Z1R		KZT00D	78-80	<b>MCB 79</b>	*				<b>MCB 73</b>	
Z	1000			ZRT00A	03-06	<b>MCB 737 SV</b>	*	<b>SRQ</b>			<b>MCB 662</b>	<b>SH</b>
Z	1000	,ABS	4☐	ZRT00B/C	07-09	<b>MCB 789 SV</b>	*				<b>MCB 634</b>	<b>SH</b>
Z	1000	,ABS		ZRT00D	10-	<b>MCB 752 SV</b>	*				<b>MCB 634</b>	<b>SH</b>
Z	1000	SX, ABS		ZXT00G	11-	<b>MCB 752 SV</b>	*				<b>MCB 662</b>	<b>SH</b>
ZL	1000			ZLT00A	87-88	<b>MCB 532</b>	*				<b>MCB 532</b>	
ZX-10	1000			ZXT00B	88-90	<b>MCB 569</b>	*	<b>SV</b>			<b>MCB 569</b>	<b>SH</b>
ZX-10R	1000	Ninja	4☐	ZXT00C/D	04-07	<b>MCB 742 SV</b>	*	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>	<b>SCR</b>	<b>MCB 662</b>	<b>SH</b>
ZX-10R	1000	Ninja		ZXT00E	08-10	<b>MCB 752 SV</b>	*	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>	<b>SCR</b>	<b>MCB 662</b>	<b>SH</b>
ZX-10R	1000	Ninja, ABS		ZXT00F	11-	<b>MCB 752 SV</b>	*	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>	<b>SCR</b>	<b>MCB 784 SH</b>	
GPZ	1100			ZXT10A	83-85	<b>MCB 532</b>	*				<b>MCB 532</b>	
GPZ	1100		→	ZXT10E	95-97	<b>MCB 681</b>	<b>SV</b>					
GPZ	1100		←	ZXT10E	95-97	<b>MCB 682</b>	<b>SV</b>				<b>MCB 662</b>	<b>SH</b>
GPZ	1100	ABS	→	ZXT10E	97-98	<b>MCB 681</b>	<b>SV</b>					
GPZ	1100	ABS	←	ZXT10E	97-98	<b>MCB 682</b>	<b>SV</b>				<b>MCB 662</b>	<b>SH</b>
Z	1100	GP		KZT10B	81-82	<b>MCB 516</b>	*				<b>MCB 516</b>	
Z	1100	ST		KZT10A	81-83	<b>MCB 515</b>	*				<b>MCB 516</b>	
ZR	1100	Zephyr		ZRT10A/B	91-96	<b>MCB 602</b>	*	<b>SV</b>			<b>MCB 569</b>	<b>SH</b>
ZR	1100	Zephyr	→	ZRT10B	97	<b>MCB 681</b>	<b>SV</b>					
ZR	1100	Zephyr	←	ZRT10B	97	<b>MCB 682</b>	<b>SV</b>				<b>MCB 532</b>	
ZRX	1100			ZRT10C	96-00	<b>MCB 659</b>	*	<b>SV</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>	<b>MCB 531</b>	<b>SH</b>
ZX	1100	ZX-11			93-97	<b>MCB 602</b>	*	<b>SV</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>	<b>MCB 569</b>	<b>SH</b>
ZZR	1100	C		ZXT10C	90-92	<b>MCB 602</b>	*	<b>SV</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>	<b>MCB 569</b>	<b>SH</b>
ZZR	1100	D		ZXT10D	93-97	<b>MCB 602</b>	*	<b>SV</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>	<b>MCB 531</b>	<b>SH</b>
ZZR	1100	G		ZXT10G	98-01	<b>MCB 602</b>	*	<b>SV</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>	<b>MCB 531</b>	<b>SH</b>
ZRX	1200	, R, S		ZRT20A/B	01-	<b>MCB 659</b>	*	<b>SV</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>	<b>MCB 531</b>	<b>SH</b>
ZX-12R	1200	Ninja		ZXT20A	00-03	<b>MCB 659 SV</b>	*	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>		<b>MCB 531</b>	<b>SH</b>
ZX-12R	1200	Ninja	4☐	ZXT20B	04-06	<b>MCB 742 SV</b>	*	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>	<b>SCR</b>	<b>MCB 531</b>	<b>SH</b>
ZZR	1200			ZXT20C	02-05	<b>MCB 602</b>	*	<b>SV</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>	<b>MCB 531</b>	<b>SH</b>
Z	1300			KZT30A	79-83	<b>MCB 505</b>	*				<b>MCB 73</b>	
Z	1300	DFI		ZGT30A	84-89	<b>MCB 505</b>	*				<b>MCB 73</b>	
ZG	1300			ZGT30A	84-89	<b>MCB 505</b>	*				<b>MCB 73</b>	
ZN	1300			KZT30AG	85-	<b>MCB 532</b>	*				<b>MCB 532</b>	
GTR	1400	,ABS	4☐	ZG1400A	07-09	<b>MCB 789 SV</b>	*				<b>MCB 691 SH</b>	
GTR	1400	,ABS	4☐	ZG1400C	10-	<b>MCB 789 SV</b>	*				<b>MCB 691 SH</b>	
ZZR	1400	,ABS	4☐	ZXT40A/C	06-11	<b>MCB 789 SV</b>	*				<b>MCB 691 SH</b>	
ZZR	1400	,ABS	4☐	ZXT40E	12-	<b>MCB 789 SV</b>	*				<b>MCB 691 SH</b>	
VN	1500	Sumo		VNT50A	88-93	<b>MCB 532</b>					<b>MCB 532</b>	
VN	1500	Classic		VNT50D	96-99	<b>MCB 682</b>	<b>SV</b>				<b>MCB 532</b>	
VN	1500	Classic Fi		VNT50N	00-04	<b>MCB 682</b>	<b>SV</b>				<b>MCB 843</b>	<b>SH</b>
VN	1500	Classic Tourer Fi	→	VNT50G/H	98-03	<b>MCB 681</b>	<b>SV</b>				<b>MCB 843</b>	<b>SH</b>
VN	1500	Classic Tourer Fi	←	VNT50G/H	98-93	<b>MCB 682</b>	<b>SV</b>					
VN	1500	Drifter		VNT50J	99-04	<b>MCB 682</b>	<b>SV</b>				<b>MCB 681</b>	<b>SH</b>
VN	1500	Mean Streak		VNT50P	02-04	<b>MCB 659</b>	<b>SV</b>				<b>MCB 843</b>	<b>SH</b>
VN	1500	NOMAD, NOMAD Fi	→	VNT50G/L	98-03	<b>MCB 681</b>	<b>SV</b>				<b>MCB 843</b>	<b>SH</b>
VN	1500	NOMAD, NOMAD Fi	←	VNT50G/L	98-93	<b>MCB 682</b>	<b>SV</b>					
VN	1500	SE		VNT50B	88-93	<b>MCB 532</b>					<b>MCB 532</b>	





## → KAWASAKI

VN	1500	SE		VNT50C	94-95	<b>MCB 532</b>				<b>MCB 532</b>		
VN	1600	Classic, Classic Tourer	→	VNT60A	03-08	<b>MCB 681</b>	<b>SV</b>			<b>MCB 843</b>	<b>SH</b>	
VN	1600	Classic, Classic Tourer	←	VNT60A	03-08	<b>MCB 682</b>	<b>SV</b>					
VN	1600	Mean Streak		VNT60B	04	<b>MCB 659</b>	<b>*</b>	<b>SV</b>		<b>MCB 843</b>	<b>SH</b>	
VN	1600	Mean Streak	4☐	VNT60B	05-08	<b>MCB 742 SV</b>	<b>*</b>			<b>MCB 843</b>	<b>SH</b>	
VN	1700	Classic, Classic Tourer, ABS	←		09-	<b>MCB 682</b>	<b>SV</b>			<b>MCB 843</b>	<b>SH</b>	
VN	1700	Classic, Classic Tourer, ABS	→		09-	<b>MCB 681</b>	<b>SV</b>					
VN	1700	Voyager, Custom, ABS			11-	<b>MCB 602</b>	<b>*</b>	<b>SV</b>		<b>MCB 843</b>	<b>SH</b>	
VN	2000	, Classic		VNW00A	04-09	<b>MCB 602</b>	<b>*</b>	<b>SV</b>		<b>MCB 843</b>	<b>SH</b>	

## Keeway

	50	Agora			10-	<b>MCB 525</b>	<b>EC</b>			<b>MCS 962</b>		
	50	Arn			10-11	<b>MCB 674</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>				
	50	Focus			06-07	<b>MCB 694</b>	<b>EC</b>			<b>MCS 962</b>		
	50	Flash			07-09	<b>MCB 519</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>		<b>MCS 962</b>		
	50	Flash Electric			09-10	<b>MCB 694</b>	<b>EC</b>			<b>MCS 962</b>		
	50	F-Act			07-	<b>MCB 694</b>	<b>EC</b>			<b>MCS 962</b>		
	50	Goccia			08-	<b>MCB 674</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>				
	50	Hurricane			06-09	<b>MCB 519</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>		<b>MCS 962</b>		
	50	Matrix V2, V3, V4			06-	<b>MCB 694</b>	<b>EC</b>			<b>MCS 962</b>		
	50	F-NKD Racing			07-	<b>MCB 694</b>	<b>EC</b>			<b>MCS 962</b>		
RY-6	50				10-	<b>MCB 694</b>	<b>EC</b>			<b>MCS 962</b>		
RY-8	50	SP, Sport Evo			07-	<b>MCB 694</b>	<b>EC</b>			<b>MCS 962</b>		
	90	Hurricane			06-	<b>MCB 519</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>				
	100	Partner			06-	<b>MCB 663</b>	<b>EC</b>	<b>SRM</b>				
	110	Partner			06-	<b>MCB 663</b>	<b>EC</b>	<b>SRM</b>				
	125	Arn			06-	<b>MCB 674</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>		<b>MCS 953</b>		
	125	F-Act			07-11	<b>MCB 694</b>	<b>EC</b>			<b>MCS 962</b>		
	125	Focus			06-07	<b>MCB 694</b>	<b>EC</b>			<b>MCS 953</b>		
	125	Hacker			08-	<b>MCB 674</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>		<b>MCB 75</b>		
	125	Matrix			07-10	<b>MCB 694</b>	<b>EC</b>			<b>MCS 953</b>		
	125	Outlook, Sport			07-	<b>MCB 582</b>	<b>SRM</b>			<b>MCB 582</b>	<b>SRM</b>	
	125	Silverblade			10-	<b>MCB 663</b>	<b>SRM</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 663</b>	<b>SRM</b>	<b>EC</b>
	125	Speed			06-	<b>MCB 765</b>				<b>MCB 663</b>	<b>EC</b>	<b>SRM</b>
	125	Superlight			07-	<b>MCB 582</b>						
K2	125	/150/250			07	<b>MCB 744</b>	<b>EC</b>	<b>SRM</b>		<b>MCB 744</b>	<b>EC</b>	<b>SRM</b>
	150	Arn			06-	<b>MCB 674</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>				
	150	Focus			06-	<b>MCB 694</b>	<b>EC</b>					
	150	Matrix			06-10	<b>MCB 694</b>	<b>EC</b>					
	150	Speed			06-	<b>MCB 765</b>				<b>MCB 663</b>	<b>EC</b>	
	250	Dragon Quad			07-09	<b>MCB 519 SI</b>	<b>*</b>			<b>MCB 510 SI</b>		

## Kram-it

	250	GS			97-	<b>MCB 648 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 672 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
	250	MX			97-	<b>MCB 648 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 672 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
	250	SM			97-	<b>MCB 648 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 672 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
	250	SMR			97-	<b>MCB 648 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 672 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
ER		alle Modelle				<b>MCB 579</b>	<b>SI</b>			<b>MCB 523</b>		

## Kreidler

XL	25	Florett		SAF-1	99-	<b>MCB 522</b>						
	50			MF2/MF4		<b>MCS 828</b>				<b>MCS 828</b>		
	50			MP1		<b>MCS 828</b>				<b>MCS 828</b>		
	50	Florett			81-82	<b>MCB 513</b>						
	50	Florett		SAF	99-	<b>MCB 519</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>				
	50	Florett D, RMC			07-	<b>MCB 615</b>	<b>EC</b>					
	50	Florett RS 50 DD Sport			07-	<b>MCB 844</b>						
	50	Flory		MF20/22		<b>MCS 828</b>				<b>MCS 828</b>		
	50	Flory RC				<b>MCB 590</b>	<b>EC</b>					
	50	Flory Classic				<b>MCB 519</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>				
	50	Galactica 2.0 50 DD				<b>MCB 844</b>						
	50	Galactica 2.0 Electro				<b>MCB 615</b>	<b>EC</b>					
	50	Hiker 2.0 50 DD Sport				<b>MCB 844</b>						
	50	Jigger				<b>MCB 844</b>						
	125	Enduro			07-	<b>MCB 689</b>	<b>EC</b>					
	125	Mustang			83-	<b>MCB 536</b>				<b>MCB 75</b>		
	125	Supermoto			07-	<b>MCB 689</b>	<b>EC</b>			<b>MCB 510</b>	<b>SI</b>	
	170	Mustang			06-	<b>MCS 962</b>				<b>MCB 582 SI</b>		
	200	Enduro			07-	<b>MCB 689</b>	<b>EC</b>					

**KTM**

	50 Chrono			<b>MCB 696</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>		<b>MCS 800</b>		
	50 GO Edition	KTM GO 50	12/94-	<b>MCB 578</b>				<b>MCS 800</b>		
	50 GXE			<b>MCB 553</b>						
	50 Kross		95-	<b>MCB 696</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>		<b>MCS 800</b>		
	50 MLS, RLW, RSL			<b>MCB 75</b>	<b>SI</b>					
	50 PL, RS, RL			<b>MCB 75</b>	<b>SI</b>					
ARK	50 AC/LC		97-	<b>MCB 696</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>		<b>MCB 696</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>
ARK	50 K		97-	<b>MCB 696</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>		<b>MCS 800</b>		
SX	50 Mini Adventure		04-06	<b>MCS 828</b>				<b>MCS 828</b>		
SX	50 Pro Mini Senior Adventure		04-06	<b>MCB 750 RSI</b>				<b>MCS 828</b>		
SX	50 Pro Senior		02-03	<b>MCB 750 RSI</b>				<b>MCS 828</b>		
SX	50 „Pro Senior LC 12“ „		04-	<b>MCB 750 RSI</b>				<b>MCB 750 RSI</b>		
SX	60		98-00	<b>MCB 535</b>	<b>EC</b>			<b>MCB 552</b>		
SX	65		00-01	<b>MCB 535</b>	<b>EC</b>			<b>MCB 552</b>		
SX	65		02-03	<b>MCB 740 SI</b>	<b>EC</b>			<b>MCB 552</b>		
SX	65		04-08	<b>MCB 740 SI</b>	<b>EC</b>			<b>MCB 750 SI</b>	<b>RSI</b>	
SX	65		09-	<b>MCB 740 SI</b>	<b>EC</b>			<b>MCB 740 SI</b>	<b>EC</b>	
SX	85	SX85	04-10	<b>MCB 740 SI</b>	<b>EC</b>			<b>MCB 740 SI</b>	<b>EC</b>	
SX	85		11	<b>MCB 740 SI</b>	<b>EC</b>			<b>MCB 831 SI</b>	<b>EC</b>	
SX	85		12-	<b>MCB 842 SI</b>				<b>MCB 831 SI</b>	<b>EC</b>	
	125 Duke		11-	<b>MCB 834</b>				<b>MCB 672 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
	125 GS		90-91	<b>MCB 648</b>		<b>RSI</b>	<b>SI</b>	<b>EC</b>	<b>MCB 557</b>	
	125 GS		92-93	<b>MCB 648</b>	<b>RSI</b>	<b>SI</b>	<b>EC</b>	<b>MCB 523 SI</b>		
	125 GS		94-97	<b>MCB 648</b>	<b>RSI</b>	<b>SI</b>	<b>EC</b>	<b>MCB 672 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
	125 MX, Enduro		86	<b>MCB 75</b>	<b>SI</b>			<b>MCB 75</b>	<b>SI</b>	
	125 MX, Enduro		87	<b>MCB 572</b>				<b>MCB 572</b>		
	125 MX, Enduro		88	<b>MCB 592</b>				<b>MCB 523 SI</b>		
	125 MX, Enduro		89-91	<b>MCB 523 SI</b>				<b>MCB 523 SI</b>		
	125 MX, Enduro		92-93	<b>MCB 648</b>	<b>SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>	<b>MCB 523 SI</b>		
	125 MX, Enduro		94	<b>MCB 648</b>	<b>SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>	<b>MCB 672 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
	125 Sting	KTM 125	97-99	<b>MCB 540</b>	<b>SV</b>		<b>EC</b>	<b>MCB 672</b>	<b>SH</b>	<b>EC</b>
EXC	125 Enduro	KTM-2T-EXC	90-91	<b>MCB 648</b>	<b>RSI</b>	<b>SI</b>	<b>EC</b>	<b>MCB 557</b>		
EXC	125 Enduro	KTM-2T-EXC	92-93	<b>MCB 648</b>	<b>RSI</b>	<b>SI</b>	<b>EC</b>	<b>MCB 523 SI</b>		
EXC	125 Enduro	KTM-2T-EXC	94-03	<b>MCB 648</b>	<b>SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>	<b>MCB 672 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
EXC	125 Enduro	KTM-2T-EXC	04-	<b>MCB 648</b>	<b>SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>	<b>MCB 743 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
EXE	125 Super Enduro	KTM-2T-EXE	00	<b>MCB 648</b>	<b>SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>	<b>MCB 672 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
EXE	125 Super Moto		00	<b>MCB 648</b>	<b>SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>	<b>MCB 672 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
SX	125	VBKMXH	96-03	<b>MCB 648 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 672 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
SX	125		04-	<b>MCB 648 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 743 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
SX	150		07-	<b>MCB 648 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 743 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
	200 Duke, ABS		12-	<b>MCB 834</b>				<b>MCB 672 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
EXC	200 Enduro	KTM-2T-EXC	99-03	<b>MCB 648</b>	<b>SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>	<b>MCB 672 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
EXC	200 Enduro	KTM-2T-EXC	04-11	<b>MCB 648</b>	<b>SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>	<b>MCB 743 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
SX	200	VBKMXK	03-04	<b>MCB 648 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 743 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
	250 MX, Enduro		86	<b>MCB 75</b>	<b>SI</b>			<b>MCB 75</b>	<b>SI</b>	
	250 MX, Enduro		87	<b>MCB 572</b>				<b>MCB 572</b>		
	250 MX, Enduro		88	<b>MCB 592</b>				<b>MCB 523 SI</b>		
	250 MX, Enduro		89-91	<b>MCB 523 SI</b>				<b>MCB 523 SI</b>		
	250 MX, Enduro		92-93	<b>MCB 648</b>	<b>SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>	<b>MCB 523 SI</b>		
	250 MX, Enduro		94	<b>MCB 648</b>	<b>SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>	<b>MCB 672 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
EXC	250 Enduro	KTM-4T-EXC	04-	<b>MCB 648</b>	<b>SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>	<b>MCB 743 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
EXC	250 Enduro	KTM-2T-EXC	99-03	<b>MCB 648</b>	<b>SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>	<b>MCB 672 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
EXC	250 Enduro	KTM-4T-EXC	99-03	<b>MCB 648</b>	<b>SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>	<b>MCB 672 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
EXC	250 Enduro		04-	<b>MCB 648</b>	<b>SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>	<b>MCB 743 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
EXC-F	250	KTM-2T-EXC	07-	<b>MCB 648</b>	<b>SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>	<b>MCB 743 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
SX	250	VBKMXN	96-02	<b>MCB 648 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 672 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
SX	250	VBKMXN	03-	<b>MCB 648 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 743 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
SX-F	250	SXF250	06-	<b>MCB 648 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 743 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
EXC	300 Enduro	KTM-2T-EXC	99-03	<b>MCB 648</b>	<b>SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>	<b>MCB 672 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
EXC	300 Enduro	KTM-2T-EXC	04-	<b>MCB 648</b>	<b>SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>	<b>MCB 743 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
	350 Freeride, E		12-	<b>MCB 842 SI</b>				<b>MCB 831 SI</b>		
	350 MX, Enduro		86	<b>MCB 75</b>	<b>SI</b>			<b>MCB 75</b>	<b>SI</b>	
	350 MX, Enduro		87	<b>MCB 572</b>				<b>MCB 572</b>		
	350 MX, Enduro		88	<b>MCB 592</b>				<b>MCB 523 SI</b>		
	350 MX, Enduro		89-91	<b>MCB 523 SI</b>				<b>MCB 523 SI</b>		
	350 MX, Enduro		92-93	<b>MCB 648</b>	<b>SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>	<b>MCB 523 SI</b>		
	350 MX, Enduro		94	<b>MCB 648</b>	<b>SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>	<b>MCB 672 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
EXC	350 Enduro		94-97	<b>MCB 648</b>	<b>SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>	<b>MCB 672 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
EXC-F	350		11-	<b>MCB 648 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 743 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>





→ KTM

SX-F	350		SXF350	11-	<b>MCB 648 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 743 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
EXC	380	Enduro		98-03	<b>MCB 648</b>	<b>SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>	<b>MCB 672 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
SX	380			96-	<b>MCB 648 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 672 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
	390	Duke ABS		13-	<b>MCB 834</b>				<b>MCB 672 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
EXC	400	Racing	KTM-4T-EXC	00-03	<b>MCB 648</b>	<b>SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>	<b>MCB 672 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
EXC	400	Racing	KTM-4T-EXC	04-07	<b>MCB 648</b>	<b>SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>	<b>MCB 743 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
LC4	400	Enduro		92-93	<b>MCB 648</b>	<b>SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>	<b>MCB 523 SI</b>		
LC4	400	Enduro		94-	<b>MCB 648</b>	<b>SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>	<b>MCB 672 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
LC4-E	400	Enduro	KTM-4T-EGS	99-01	<b>MCB 648</b>	<b>SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>	<b>MCB 672 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
SC	400	Super Competition	4T-SC	96-99	<b>MCB 648</b>	<b>SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>	<b>MCB 672 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
SXC	400	Racing	KTM-4T-EGS	00-02	<b>MCB 648 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 672 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
	450	Rally		11-	<b>MCB 648 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 672 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
	450	Super Moto Werksreplika		04	<b>MCB 540</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>		<b>MCB 743 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
	450	SMR		05-06	<b>MCB 793 RSI</b>	<b>SRQ</b>			<b>MCB 743 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
	450	SMR	4 ☐	07-	<b>MCB 794 RSI</b>	<b>SRQ</b>			<b>MCB 743 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
	450	SX-F ATV		08-09	<b>MCB 824 SI</b>				<b>MCB 825 SI</b>		
EXC	450	Racing	KTM-4T-EXC	03	<b>MCB 648</b>	<b>SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>	<b>MCB 672 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
EXC	450	Racing	KTM-4T-EXC	04-	<b>MCB 648</b>	<b>SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>	<b>MCB 743 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
EXC-F	450			08-	<b>MCB 648 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 743 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
SX	450		VBKMXN	03-06	<b>MCB 648 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 743 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
SX-F	450	Racing	SXF450	07-	<b>MCB 648 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 743 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
XC	450	ATV		08-10	<b>MCB 824 SI</b>				<b>MCB 825 SI</b>		
	500	MX, Enduro		86	<b>MCB 75</b>	<b>SI</b>			<b>MCB 75</b>	<b>SI</b>	
	500	MX, Enduro		87	<b>MCB 572</b>				<b>MCB 572</b>		
	500	MX, Enduro		88	<b>MCB 592</b>				<b>MCB 523 SI</b>		
	500	MX, Enduro		89-91	<b>MCB 523</b>	<b>SI</b>			<b>MCB 523 SI</b>		
	500	MX, Enduro		92-93	<b>MCB 648</b>	<b>SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>	<b>MCB 523 SI</b>		
	500	MX, Enduro		94-95	<b>MCB 648</b>	<b>SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>	<b>MCB 672 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
SX	505	ATV		08-	<b>MCB 824 SI</b>				<b>MCB 825 SI</b>		
SX-F	505	Racing		07-09	<b>MCB 648 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 743 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
XC	505	ATV		08-	<b>MCB 824 SI</b>				<b>MCB 825 SI</b>		
EXC	505			09-	<b>MCB 648 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 743 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
EXC	520	Racing	KTM-4T-EXC	00-02	<b>MCB 648</b>	<b>SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>	<b>MCB 672 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
SX	520	Racing	VBKMXM	00-02	<b>MCB 648 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 672 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
EXC	525	Racing	KTM-4T-EXC	03	<b>MCB 648</b>	<b>SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>	<b>MCB 672 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
EXC	525	Racing	KTM-4T-EXC	04-06	<b>MCB 648</b>	<b>SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>	<b>MCB 743 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
SX	525	Racing	VBKMXM	03	<b>MCB 648 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 672 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
SX	525	Racing		04-06	<b>MCB 648 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 743 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
SX	525	SMR		05	<b>MCB 793 RSI</b>	<b>SRQ</b>			<b>MCB 743 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
XC	525	Racing		06-07	<b>MCB 648 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 743 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
XC	525	ATV		08-	<b>MCB 824 SI</b>				<b>MCB 825 SI</b>		
EXC	530			08-11	<b>MCB 648</b>	<b>SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>	<b>MCB 743 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
SXC	540	Tiainen Replica	KTM-4T-EGS	99-00	<b>MCB 648 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 672 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
	560	SMR		06	<b>MCB 793 RSI</b>	<b>SRQ</b>			<b>MCB 743 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
	560	SMR	4 ☐	07	<b>MCB 794 RSI</b>	<b>SRQ</b>			<b>MCB 743 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
LC4	600	Enduro		88-91	<b>MCB 592</b>				<b>MCB 592</b>		
LC4	600	Enduro		92-93	<b>MCB 648</b>	<b>SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>	<b>MCB 523 SI</b>		
LC4	600	Enduro		94-	<b>MCB 648</b>	<b>SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>	<b>MCB 672 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
LC4	620	Adventure		97-01	<b>MCB 648</b>	<b>SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>	<b>MCB 672</b>	<b>SI</b>	<b>EC</b>
LC4	620	Competition	KTM-4T-EGS	99-	<b>MCB 648</b>	<b>SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>	<b>MCB 672 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
LC4	620	Competition Super Moto	KTM-4T-EGS	00-	<b>MCB 648</b>	<b>SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>	<b>MCB 672 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
LC4	620	Duke		94-98	<b>MCB 540</b>	<b>SV</b>	<b>CRQ</b>		<b>MCB 672 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
LC4	620	Enduro		95-99	<b>MCB 648</b>	<b>SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>	<b>MCB 672 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
SC	620	Super Competition	4T-SC	96-01	<b>MCB 648</b>	<b>SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>	<b>MCB 672 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
SC	620	Super Moto	4T-SC	98-01	<b>MCB 648</b>	<b>SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>	<b>MCB 672 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
	625	SMC		05-06	<b>MCB 683</b>	<b>SV</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>	<b>MCB 672</b>	<b>SI</b>	<b>EC</b>
LC4	625	Super Moto		02	<b>MCB 648</b>	<b>RSI</b>	<b>SI</b>	<b>EC</b>	<b>MCB 672 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
LC4	625	Super Competition		02	<b>MCB 648</b>	<b>SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>	<b>MCB 672 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
SXC	625			03-06	<b>MCB 648</b>	<b>SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>	<b>MCB 672 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
LC4	640	Adventure	KTM-4T-EGS	00-07	<b>MCB 648</b>	<b>SV</b>	<b>SI</b>	<b>EC</b>	<b>MCB 672 SH</b>	<b>SI</b>	<b>EC</b>
LC4	640	Duke I		98	<b>MCB 540</b>	<b>SV</b>	<b>CRQ</b>	<b>SRQ</b>	<b>MCB 672 SH</b>	<b>SI</b>	<b>EC</b>
LC4	640	Duke II	KTMDKII	99-07	<b>MCB 683</b>	<b>SV</b>	<b>CRQ</b>	<b>SRQ</b>	<b>MCB 672 SH</b>	<b>SI</b>	<b>EC</b>
LC4-E	640	Super Moto	KTM-4T-EGS	99-02	<b>MCB 648</b>	<b>RSI</b>	<b>SI</b>	<b>EC</b>	<b>MCB 672 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
LC4	640	SM		03	<b>MCB 540</b>	<b>SV</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>	<b>MCB 672</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
LC4	640	SM		04-06	<b>MCB 683</b>	<b>SV</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>	<b>MCB 672</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
LC4-E	640	Enduro	KTM-4T-EGS	99-04	<b>MCB 648</b>	<b>SV</b>	<b>SI</b>	<b>EC</b>	<b>MCB 672 SH</b>	<b>SI</b>	<b>EC</b>
	660	SMC		03-04	<b>MCB 540</b>	<b>SV</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>	<b>MCB 672</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
	660	SMC Super Moto	4T-SC	05-06	<b>MCB 683</b>	<b>SV</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>	<b>MCB 672</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
	690	Duke	4 ☐	08-11	<b>MCB 721 SV</b>	<b>SRQ</b>			<b>MCB 672 SH</b>	<b>SI</b>	<b>EC</b>





→ KTM

	690 Duke ABS		12-	<b>MCB 683 SV</b>	<b>SRQ</b>			<b>MCB 672 SH</b>	<b>SI</b>	<b>EC</b>
	690 Duke R, ABS	4	10-11	<b>MCB 721 SV</b>	<b>SRQ</b>			<b>MCB 672 SH</b>	<b>SI</b>	<b>EC</b>
	690 Enduro, Enduro R		08-	<b>MCB 671</b>	<b>SV</b>			<b>MCB 672 SH</b>	<b>SI</b>	<b>EC</b>
	690 SMC		07-11	<b>MCB 683 SV</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>		<b>MCB 672</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
	690 SMC R	4	12-	<b>MCB 721 SV</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>		<b>MCB 672</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
	690 Supermoto R	4	08-10	<b>MCB 721 SV</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>		<b>MCB 672</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
LC-8	950 Adventure	KTM LC8	02-06	<b>MCB 671</b> *	<b>SV</b>			<b>MCB 648</b>	<b>SH</b>	<b>EC</b>
	950 Supermoto R	4	05-06	<b>MCB 721 SV</b> *	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>		<b>MCB 648</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
	950 Superenduro R		06-08	<b>MCB 671</b>	<b>SV</b>			<b>MCB 648</b>	<b>SH</b>	<b>EC</b>
	990 Super Duke R	4	LC8EFI	04-	<b>MCB 721 SV</b> *	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>	<b>MCB 672 SH</b>	<b>SI</b>	<b>EC</b>
	990 Adventure S		06-08	<b>MCB 671</b> *	<b>SV</b>			<b>MCB 648</b>	<b>SH</b>	<b>EC</b>
	990 Adventure R, ABS		09-12	<b>MCB 671</b> *	<b>SV</b>			<b>MCB 648</b>	<b>SH</b>	<b>EC</b>
	990 Supermoto R, ABS	4	LC8EFI	08-09	<b>MCB 721 SV</b> *	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>	<b>MCB 648 SH</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
	990 Supermoto R, ABS		10-	<b>MCB 792 SV</b> *	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>		<b>MCB 648 SH</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
	990 Supermoto T ABS	4	09-12	<b>MCB 721 SV</b> *	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>		<b>MCB 648 SH</b>	<b>SI</b>	<b>EC</b>
	1190 Adventure, ABS		13-	<b>MCB 683 SV</b> *				<b>MCB 648</b>	<b>SH</b>	<b>EC</b>
	1190 Adventure R, ABS	4	13-	<b>MCB 721 SV</b> *				<b>MCB 648</b>	<b>SH</b>	<b>EC</b>
RC8	1190 , R		08-	<b>MCB 792 SV</b> *	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>	<b>SCR</b>	<b>MCB 700</b>	<b>RQ</b>	

Kymco

	50 Agility Basic 4T	U60	07	<b>MCS 800</b>				<b>MCS 800</b>		
	50 Agility, Carry, MMC, One	U60/U65	05-	<b>MCB 689</b>	<b>EC</b>			<b>MCS 800</b>		
	50 Agility City	C10	05-	<b>MCB 689</b>	<b>EC</b>			<b>MCS 800</b>		
RS	50 Agility 2T, 4T, Naked 2T	U10/U60	10-	<b>MCB 689</b>	<b>EC</b>			<b>MCS 800</b>		
	50 Bandit		02-06	<b>MCB 582</b>	<b>SRM</b>					
	50 Calypso	KCZ	97-99	<b>MCB 694</b>	<b>EC</b>			<b>MCS 800</b>		
	50 Cobra Cross	SF10	99-06	<b>MCB 665</b>	<b>EC</b>			<b>MCS 800</b>		
	50 Cobra Racer	SF10	00-06	<b>MCB 665</b>	<b>EC</b>			<b>MCS 800</b>		
	50 Dink, Dink Sports, Dink Classic	SH10/S80	00-	<b>MCB 663</b>	<b>EC</b>			<b>MCS 800</b>		
	50 Easy		01-	<b>MCB 665</b>	<b>EC</b>			<b>MCS 800</b>		
	50 Filly LX	SD10	00-06	<b>MCB 689</b>	<b>EC</b>			<b>MCS 800</b>		
	50 Grand Dink, S	S90	04-07	<b>MCB 663</b>	<b>EC</b>			<b>MCS 800</b>		
	50 Heroism	SB10	5/95-97	<b>MCB 694</b>	<b>EC</b>			<b>MCS 800</b>		
	50 Jive		04-06	<b>MCB 590</b>	<b>EC</b>			<b>MCB 517</b>		
	50 K-Pipe		12-	<b>MCB 663</b>	<b>EC</b>					
	50 Like 2T, 4T		09	<b>MCB 712</b>	<b>SRM</b>			<b>MCS 800</b>		
	50 Like 2T, 4 T		10-	<b>MCB 689</b>	<b>EC</b>			<b>MCS 800</b>		
	50 Manboy		97-	<b>MCB 665</b>	<b>EC</b>			<b>MCS 800</b>		
	50 Maxxer		05-12					<b>MCS 843</b>		
	50 Mxer Quad		00-07	<b>MCS 800</b> *				<b>MCB 712</b>		
	50 MXU		05-	<b>MCS 800</b> *				<b>MCB 712</b>		
	50 Nexxon		08-08	<b>MCB 822</b>				<b>MCB 822</b>		
	50 People, People S	B1	99-	<b>MCB 712</b>	<b>SRM</b>			<b>MCS 826</b>		
	50 Pronto		04-06	<b>MCB 689</b>	<b>EC</b>					
	50 Sento	U80	08-09	<b>MCB 689</b>	<b>EC</b>			<b>MCS 800</b>		
	50 Sniper		94-96	<b>MCB 665</b>	<b>EC</b>			<b>MCB 686</b>		
	50 Spacer	SH10	97-	<b>MCB 663</b>	<b>EC</b>			<b>MCS 800</b>		
	50 Super 8		08-	<b>MCB 712</b>	<b>SRM</b>			<b>MCS 826</b>		
	50 Super-9 LC, AC	S1	00-07	<b>MCB 663</b>	<b>EC</b>			<b>MCS 800</b>		
	50 Topboy on/off road	SF10	96-06	<b>MCB 665</b>	<b>EC</b>			<b>MCS 800</b>		
	50 Topboy Racer/Cross	SF10	97-06	<b>MCB 665</b>	<b>EC</b>			<b>MCS 800</b>		
	50 Vitality 2T, 4 T		04-09	<b>MCB 689</b>	<b>EC</b>			<b>MCS 800</b>		
	50 Yup	S6	01-09	<b>MCB 689</b>	<b>EC</b>			<b>MCS 800</b>		
CX	50 Curio	KCP	5/95-	<b>MCB 665</b>	<b>EC</b>			<b>MCS 825</b>		
CX	50 Super	KCP	5/95-97	<b>MCB 665</b>	<b>EC</b>			<b>MCS 825</b>		
DJ	50 , Refined	SA10	94-06	<b>MCS 800</b>				<b>MCS 825</b>		
DJ	50 S	U61		<b>MCB 712</b>	<b>SRM</b>			<b>MCS 825</b>		
GT	50 Yager	SH10	98-10	<b>MCB 663</b>	<b>EC</b>			<b>MCS 800</b>		
K12	50 Sport		95-00	<b>MCB 665</b>	<b>EC</b>			<b>MCS 800</b>		
KB	50 Scout	KB	95-00	<b>MCB 665</b>	<b>EC</b>			<b>MCS 800</b>		
ZX	50 Fever	KCA	5/95-	<b>MCB 665</b>	<b>EC</b>			<b>MCS 825</b>		
ZX	50 Super Fever	SC10	02-	<b>MCB 665</b>	<b>EC</b>			<b>MCS 825</b>		
KB	90 Manboy		97-00	<b>MCB 665</b>	<b>EC</b>			<b>MCS 800</b>		
	100 Cobra Racer	SF10	98-03	<b>MCB 689</b>	<b>EC</b>			<b>MCS 800</b>		
	100 Topboy on/off road	SF10	97	<b>MCB 665</b>	<b>EC</b>			<b>MCS 800</b>		
KB	100 Scout		95-	<b>MCB 665</b>	<b>EC</b>			<b>MCS 800</b>		
	125 Agility 4 T	U62	06-	<b>MCB 689</b>	<b>EC</b>			<b>MCS 826</b>		
	125 Agility Carry		11-	<b>MCB 712</b>	<b>SRM</b>			<b>MCS 800</b>		
	125 Agility One	U62	05-	<b>MCB 689</b>	<b>EC</b>			<b>MCS 800</b>		
	125 Agility MMC	U62	09-	<b>MCB 712</b>	<b>SRM</b>			<b>MCS 800</b>		







→ **KYMCO**

	125	Agility City	C20	08-	<b>MCB 712</b>	<b>SRM</b>		<b>MCB 663</b>	<b>SRM</b>	<b>EC</b>
	125	Calyпсо	KAF	99-	<b>MCB 694</b>	<b>EC</b>		<b>MCS 800</b>		
	125	Dink	SH25	97-04	<b>MCB 663</b>	<b>SRM</b>	<b>EC</b>	<b>MCB 663</b>	<b>SRM</b>	<b>EC</b>
	125	Dink i	T90	06-	<b>MCB 663</b>	<b>SRM</b>	<b>EC</b>	<b>MCB 663</b>	<b>SRM</b>	<b>EC</b>
	125	Downtown i, Super Dink	V21	09-	<b>MCB 598</b>	<b>SRM</b>		<b>MCB 830</b>		
	125	Grand Dink	S40	01-07	<b>MCB 663</b>	<b>SRM</b>	<b>EC</b>	<b>MCB 663</b>	<b>SRM</b>	<b>EC</b>
	125	G-Dink		12-	<b>MCB 689</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 821</b>	<b>SRM</b>	<b>EC</b>
	125	Heroism	KCZ/KAF	5/95-97	<b>MCB 694</b>	<b>EC</b>		<b>MCS 800</b>		
	125	Hipster		01-06	<b>MCB 663</b>	<b>SRM</b>	<b>EC</b>	<b>MCS 821</b>		
	125	Jetix		08-	<b>MCB 525</b>	<b>EC</b>				
	125	K-Pipe		12-	<b>MCB 663</b>	<b>SRM</b>	<b>EC</b>	<b>MCS 821</b>		
	125	Like		09	<b>MCB 712</b>	<b>SRM</b>		<b>MCB 663</b>	<b>SRM</b>	<b>EC</b>
	125	Like		10-	<b>MCB 582</b>	<b>SRM</b>		<b>MCB 663</b>	<b>SRM</b>	<b>EC</b>
	125	Movie XL	S51	01-09	<b>MCB 689</b>	<b>EC</b>		<b>MCS 826</b>		
	125	/150 Mxer		03-07	<b>MCS 800</b>	*		<b>MCB 712</b>		
	125	Nexxon		08-	<b>MCB 822</b>			<b>MCB 822</b>		
	125	New Dink		08-	<b>MCB 663</b>	<b>SRM</b>	<b>EC</b>	<b>MCB 663</b>	<b>SRM</b>	<b>EC</b>
	125	People GTi		10-	<b>MCB 726</b>	<b>SRM</b>		<b>MCB 830</b>	<b>SRM</b>	
	125	People S	rear drum	01-10	<b>MCB 712</b>	<b>SRM</b>		<b>MCS 826</b>		
	125	People S	rear disc	07-	<b>MCB 712</b>	<b>SRM</b>		<b>MCB 821</b>	<b>SRM</b>	<b>EC</b>
	125	Pulsar	M2	01-	<b>MCB 525</b>	<b>EC</b>		<b>MCS 800</b>		
	125	Spacer, LC		97-	<b>MCB 663</b>	<b>SRM</b>	<b>EC</b>	<b>MCS 800</b>		
	125	Stryker on/off	AF	01-06	<b>MCB 582</b>	<b>SRM</b>		<b>MCS 800</b>		
	125	Super Dink		10-	<b>MCB 689</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 830</b>	<b>SRM</b>	
	125	Super-8		08-	<b>MCB 712</b>	<b>SRM</b>		<b>MCS 826</b>		
	125	Super-9		00-	<b>MCB 665</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 712</b>	<b>SRM</b>	
	125	Vivio		00-	<b>MCB 689</b>	<b>EC</b>		<b>MCS 800</b>		
	125	Yager GT	SH	07	<b>MCB 663</b>	<b>SRM</b>	<b>EC</b>	<b>MCB 663</b>	<b>SRM</b>	<b>EC</b>
	125	Zing, Zing II	RF25/30	96-	<b>MCB 663</b>	<b>SRM</b>	<b>EC</b>	<b>MCS 817</b>		
KR	125	Quannon		07-	<b>MCB 663</b>	<b>SRM</b>	<b>EC</b>	<b>MCB 663</b>	<b>SRM</b>	<b>EC</b>
	150	Agility	C30	08-	<b>MCB 712</b>	<b>SRM</b>		<b>MCB 663</b>	<b>SRM</b>	<b>EC</b>
	150	Espresso		03-06	<b>MCB 716</b>					
	150	Heroism	KBF	5/95-	<b>MCB 694</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 686</b>		
	150	Hipster		01-	<b>MCB 663</b>	<b>SRM</b>	<b>EC</b>	<b>MCS 821</b>		
	150	Movie, XL New C		97-	<b>MCB 663</b>	<b>SRM</b>	<b>EC</b>	<b>MCS 826</b>		
	150	MXU		05-	<b>MCS 800</b>			<b>MCB 712</b>		
	150	People	B20	01-04	<b>MCB 712</b>	<b>SRM</b>		<b>MCS 826</b>		
	150	Spacer		97-	<b>MCB 663</b>	<b>SRM</b>	<b>EC</b>	<b>MCB 663</b>	<b>SRM</b>	<b>EC</b>
	150	Straight		08-	<b>MCB 822</b>			<b>MCB 822</b>		
	150	Vivio		00-	<b>MCB 582</b>	<b>SRM</b>		<b>MCS 826</b>		
	150	Zing		96-	<b>MCB 663</b>	<b>SRM</b>	<b>EC</b>	<b>MCS 817</b>		
	200	Agility i		11-	<b>MCB 712</b>	<b>SRM</b>		<b>MCB 663</b>	<b>SRM</b>	<b>EC</b>
	200	Downtown		10-	<b>MCB 598</b>	<b>SRM</b>		<b>MCB 830</b>		
	200	Like i.		09	<b>MCB 712</b>	<b>SRM</b>		<b>MCB 663</b>	<b>SRM</b>	<b>EC</b>
	200	Like i.		10-	<b>MCB 582</b>	<b>SRM</b>		<b>MCB 663</b>	<b>SRM</b>	<b>EC</b>
	200	New Dink i.	T91	08-	<b>MCB 663</b>	<b>SRM</b>	<b>EC</b>	<b>MCB 663</b>	<b>SRM</b>	<b>EC</b>
	200	People	D11	05-06	<b>MCB 712</b>	<b>SRM</b>		<b>MCS 826</b>		
	200	People S i.	D12	07-	<b>MCB 712</b>	<b>SRM</b>		<b>MCB 821</b>	<b>SRM</b>	<b>EC</b>
	200	People GTi		12-	<b>MCB 726 SRM</b>			<b>MCB 830 SRM</b>		
	200	Yager GT i		04-	<b>MCB 663 SRM</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 663 SRM</b>	<b>EC</b>	
	250	Dink		00-	<b>MCB 663 SRM</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 663 SRM</b>	<b>EC</b>	
	250	Grand Dink	4 ☐ S40	00-06	<b>MCB 732 SRM</b>			<b>MCB 733 SRM</b>		
	250	Hawk		03-06	<b>MCB 615 SRM</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 733 SRM</b>		
	250	MXU		04-09	<b>MCB 760 SI *</b>			<b>MCB 732</b>		
	250	People		03-06	<b>MCB 598 SRM</b>			<b>MCB 598 SRM</b>		
	250	People	☐	07-08	<b>MCB 582 SRM</b>			<b>MCB 821 SRM</b>	<b>EC</b>	
	250	People	☐	07-08	<b>MCB 615 SRM</b>	<b>EC</b>				
	250	Super-9		00-	<b>MCB 665</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 712</b>	<b>SRM</b>	
	250	Urban Quad		06	<b>MCB 769 SI</b>			<b>MCB 769 SI</b>		
	250	Venox		01-	<b>MCB 598 SRM</b>			<b>MCB 598 SRM</b>		
	250	Xciting	T71	04-05	<b>MCB 598 SRM</b>			<b>MCB 598 SRM</b>		
	250	Xciting i	T71	06-08	<b>MCB 598 SRM</b>			<b>MCB 821 SRM</b>	<b>EC</b>	
KXR	250	Mongoose Quad		04-07	<b>MCB 760 SI *</b>			<b>MCB 732</b>	<b>SI</b>	
	300	Downtown i, ABS		10-	<b>MCB 598 SRM</b>			<b>MCB 830 SRM</b>		
	300	G-Dink		12-	<b>MCB 582 SRM</b>			<b>MCB 821 SRM</b>	<b>EC</b>	
	300	K-XCTi		12-	<b>MCB 726 SRM</b>			<b>MCB 821 SRM</b>	<b>EC</b>	
	300	People GTi		10-	<b>MCB 726 SRM</b>			<b>MCB 830 SRM</b>		
	300	People S i	☐	08-10	<b>MCB 582 SRM</b>			<b>MCB 821 SRM</b>	<b>EC</b>	
	300	People S i	☐	08-10	<b>MCB 615 SRM</b>					



## → KYMCO

	300 Maxxer		06-	<b>MCB 760 SI *</b>					<b>MCB 732</b>	
	300 MXU		05-	<b>MCB 760 SI *</b>					<b>MCB 760 SI</b>	
	300 Xciting i R		08-	<b>MCB 598 SRM*</b>					<b>MCB 821 SRM</b>	<b>EC</b>
	400 Maxxer		09-	<b>MCB 773 SI *</b>					<b>MCB 773 SI</b>	
	400 Maxxer	Parkingb.	09-						<b>MCB 832 P</b>	
	400 MXU		08-	<b>MCB 760 SI *</b>					<b>MCB 760 SI</b>	
	400 MXU	Parkingb.	08-						<b>MCB 832 P</b>	
	400 Xciting i		12-	<b>MCB 847 SRM*</b>					<b>MCB 845 SRM</b>	
	450 Maxxer i		09-	<b>MCB 773 SI *</b>					<b>MCB 773 SI</b>	
	450 Maxxer i	Parkingb.	09-						<b>MCB 832 P</b>	
	450 MXU i		13-	<b>MCB 760 SI *</b>					<b>MCB 760 SI</b>	
	500 MXU		05-09	<b>MCB 760 SI *</b>					<b>MCB 760 SI</b>	
UXV	500		08-	<b>MCB 760 SI *</b>					<b>MCB 760 SI</b>	
	500 Xciting		05-	<b>MCB 598 SRM*</b>					<b>MCB 845 SRM</b>	
	500 Xciting R ABS		09-	<b>MCB 598 SRM*</b>					<b>MCB 845 SRM</b>	
	500 Xciting i Evo ABS		11-	<b>MCB 598 SRM*</b>					<b>MCB 845 SRM</b>	
	700 Myroad		09-	<b>MCB 598 SRM*</b>					<b>MCB 845 SRM</b>	

## Laverda

	50 Quasar		04-	<b>MCS 832</b>					<b>MCS 805</b>	
	100 Quasar		04-	<b>MCS 832</b>					<b>MCS 805</b>	
	125 /150/250 Phoenix		01-04						<b>MCB 712</b>	
HP	125 Quasar		04-						<b>MCB 763 SI</b>	
HP	180 Quasar		04-						<b>MCB 763 SI</b>	
	350 Alpino			<b>MCB 75 *</b>					<b>MCB 75</b>	
	350 PF			<b>MCB 75 *</b>					<b>MCB 75</b>	
	350 RS			<b>MCB 75 *</b>					<b>MCB 75</b>	
GS	350 Lesmo		86	<b>MCB 75 *</b>					<b>MCB 75</b>	
	400 Quasar 4x4		04-	<b>MCB 763 SI *</b>					<b>MCB 763 SI</b>	
	500 Alpino S		77-	<b>MCB 75 *</b>					<b>MCB 19</b>	
	500 Quasar 4x4		04-	<b>MCB 763 SI *</b>					<b>MCB 763 SI</b>	
	500 SFC			<b>MCB 19 *</b>					<b>MCB 19</b>	
	600 SF2, SF3		74-78	<b>MCB 19 *</b>						
	600 SFC		86	<b>MCB 19 *</b>					<b>MCB 19</b>	
OR	600 Atlas		86	<b>MCB 563</b>					<b>MCB 75</b>	
	650 Formula		95-	<b>MCB 540 *</b>	<b>SV</b>				<b>MCB 75</b>	<b>RQ</b>
	650 Ghost		96-	<b>MCB 540 *</b>	<b>SV</b>				<b>MCB 75</b>	<b>RQ</b>
	650 Legend		96-	<b>MCB 540 *</b>	<b>SV</b>				<b>MCB 75</b>	<b>RQ</b>
	650 Lynx		00-	<b>MCB 540 *</b>	<b>SV</b>				<b>MCB 75</b>	<b>RQ</b>
	650 Sport		95-	<b>MCB 540 *</b>	<b>SV</b>				<b>MCB 75</b>	<b>RQ</b>
	650 Strike		96-	<b>MCB 540 *</b>	<b>SV</b>				<b>MCB 75</b>	<b>RQ</b>
	668 Ghost	ZLVSPA	96-	<b>MCB 540 *</b>	<b>SV</b>				<b>MCB 75</b>	<b>RQ</b>
	668 Strike		96-	<b>MCB 540 *</b>	<b>SV</b>				<b>MCB 75</b>	<b>RQ</b>
	750 Cup		98-	<b>MCB 540 *</b>	<b>SV</b>				<b>MCB 75</b>	<b>RQ</b>
	750 Diamante	ZLVSPA	98-	<b>MCB 540 *</b>	<b>SV</b>				<b>MCB 75</b>	<b>RQ</b>
	750 S Formula		98-	<b>MCB 540 *</b>	<b>SV</b>				<b>MCB 75</b>	<b>RQ</b>
	750 S, S Carenata		98-	<b>MCB 540 *</b>	<b>SV</b>				<b>MCB 75</b>	<b>RQ</b>
	750 Sport, SS Supersport		99-	<b>MCB 540 *</b>	<b>SV</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>		<b>MCB 75</b>	<b>RQ</b>
	750 Strike		98-	<b>MCB 540 *</b>	<b>SV</b>				<b>MCB 75</b>	<b>RQ</b>
	750 T8		98-	<b>MCB 540 *</b>	<b>SV</b>				<b>MCB 75</b>	<b>RQ</b>
TTS	800		99-	<b>MCB 540 *</b>	<b>SV</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>		<b>MCB 701</b>	
	1000		78-86	<b>MCB 19 *</b>	<b>RQ</b>				<b>MCB 19</b>	<b>RQ</b>
	1000 Executive		83-86	<b>MCB 19 *</b>	<b>RQ</b>				<b>MCB 19</b>	<b>RQ</b>
	1000 Jota		76-	<b>MCB 19 *</b>	<b>RQ</b>				<b>MCB 19</b>	<b>RQ</b>
	1000 RGA-Jota		86	<b>MCB 19 *</b>	<b>RQ</b>				<b>MCB 19</b>	<b>RQ</b>
	1000 RGS		83-86	<b>MCB 19 *</b>	<b>RQ</b>				<b>MCB 19</b>	<b>RQ</b>
	1000 SFC		85	<b>MCB 19 *</b>	<b>RQ</b>				<b>MCB 19</b>	<b>RQ</b>
	1000 TGA		83-86	<b>MCB 19 *</b>	<b>RQ</b>				<b>MCB 19</b>	<b>RQ</b>

## Lifan

LF	50 Ogy (Aero 50)			<b>MCB 590</b>	<b>EC</b>				<b>MCS 800</b>	
	125 Offroad		07-	<b>MCB 844</b>					<b>MCB 846</b>	

## Linhai

LH	50 Police		07-	<b>MCB 539</b>	<b>EC</b>					
	125 Eggy		07-	<b>MCB 539</b>	<b>EC</b>					
Star	125 Deluxe			<b>MCB 695</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>			<b>MCS 980</b>	
NV	150		95-	<b>MCS 980</b>					<b>MCS 980</b>	
T5	150		95-	<b>MCS 980</b>					<b>MCS 980</b>	
NV	200		95-	<b>MCS 980</b>					<b>MCS 980</b>	
T5	200		95-	<b>MCS 980</b>					<b>MCS 980</b>	



## Maico

250	Motocross/Enduro		99-	<b>MCB 648 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 672 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
500	Motocross/Enduro		99-	<b>MCB 648 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 672 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
500	Supermotard		99-	<b>MCB 648 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 672 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
	Alle Modelle		86-	<b>MCB 550</b>				<b>MCB 550</b>		

## Malaguti

50	Ciak	52	00-	<b>MCB 674</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>		<b>MCS 800</b>		
50	Ciak Twin Disk	52	02-	<b>MCB 674</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>		<b>MCB 674</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>
50	CX		85-	<b>MCB 564</b>	<b>SR</b>					
50	Enduro		85-	<b>MCB 75</b>	<b>SI</b>					
50	Fifty Full		85-	<b>MCB 564</b>	<b>SR</b>					
50	Fifty Mistral		90-	<b>MCB 564</b>	<b>SR</b>					
50	Raid		91-	<b>MCB 564</b>	<b>SR</b>			<b>MCS 800</b>		
50	Top		85-	<b>MCB 564</b>	<b>SR</b>					
50	Yesterday	45	97-	<b>MCB 674</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>		<b>MCS 800</b>		
Dune	50 ES		89	<b>MCB 75</b>	<b>SI</b>					
EL	50 Crosser	43	95-97	<b>MCB 564</b>	<b>SR</b>					
EL	50 Crosser	43	98-	<b>MCB 674</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>				
F-10	50 Jetline		92-93	<b>MCB 517</b>				<b>MCS 800</b>		
F-10	50 Jetline		94-	<b>MCB 696</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>		<b>MCS 800</b>		
F-10	50 WAP	48	03-	<b>MCB 674</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>		<b>MCS 800</b>		
F-10	50 Tribal		08-	<b>MCB 674</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>				
F-12	50 Phantom	62	94-97	<b>MCB 564</b>	<b>SR</b>			<b>MCS 800</b>		
F-12	50 Phantom		98-	<b>MCB 578</b>				<b>MCB 674</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>
F-12 R	50 Phantom A.C.	62	02-	<b>MCB 674</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>		<b>MCS 800</b>		
F-12 R	50 Phantom L.C. dd	62	00-	<b>MCB 674</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>		<b>MCB 674</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>
F-15	50 Firefox		96-98	<b>MCB 578</b>				<b>MCS 800</b>		
F-15	50 Firefox		98-	<b>MCB 578</b>				<b>MCB 674</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>
F-15	50 Firefox L.C.	44	01-	<b>MCB 674</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>		<b>MCB 674</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>
F-15	50 Mechatronic		03-	<b>MCB 674</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>		<b>MCB 674</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>
MDX	50		86-	<b>MCB 522</b>						
MEX	50		86-	<b>MCB 517</b>						
MFX	50		86-	<b>MCB 517</b>						
MRX	50		89	<b>MCB 75</b>	<b>SI</b>					
NKD	50 Drakon		05-	<b>MCB 700</b>	<b>EC</b>			<b>MCB 535</b>	<b>EC</b>	
RST	50		90	<b>MCB 75</b>				<b>MCB 75</b>		
SL	50 Centro	36	94-96	<b>MCB 578</b>				<b>MCS 800</b>		
SL	50 Centro	ZJM42	97-	<b>MCB 674</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>		<b>MCS 800</b>		
SL	50 Centro		08-	<b>MCB 519</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>		<b>MCS 994</b>		
XL	50 Sport		83-	<b>MCB 508</b>						
	80 Chopper Fifty		83-	<b>MCB 508</b>						
F-12	100 Phantom A.C.	50	00-	<b>MCB 674</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>		<b>MCB 674</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>
	125 Blog i.e.		09-	<b>MCB 582</b>	<b>SRM</b>			<b>MCB 539</b>	<b>EC</b>	
	125 Centro i.e.		08-	<b>MCB 582</b>	<b>SRM</b>			<b>MCB 539</b>	<b>EC</b>	
	125 Ciak, Ciak Master	59	02-	<b>MCB 674</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>		<b>MCS 800</b>		
	125 Madison	53	99-	<b>MCB 664</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>		<b>MCB 710</b>	<b>SRM</b>	<b>EC</b>
	125 Madison 3		08-	<b>MCB 671</b>				<b>MCB 710</b>	<b>SRM</b>	<b>EC</b>
	125 Sport City Cube		08-	<b>MCB 557</b>	<b>SRM</b>			<b>MCB 710</b>	<b>SRM</b>	<b>EC</b>
F-18	125 Warrior	57	00-03	<b>MCB 674</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>		<b>MCB 710</b>	<b>SRM</b>	<b>EC</b>
MFX	125 Runner		86-	<b>MCB 508</b>						
MFX	125 Runner		87-	<b>MCB 557</b>						
F-18	150 Warrior		00-03	<b>MCB 696</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>		<b>MCB 696</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>
	160 Blog i.e.		09-	<b>MCB 582 SRM</b>				<b>MCB 539</b>	<b>EC</b>	
	160 Centro i.e.		08-	<b>MCB 582 SRM</b>				<b>MCB 539</b>	<b>EC</b>	
	200 Sport City Cube		08-	<b>MCB 557 SRM</b>				<b>MCB 710 SRM</b>		
	200 Madison		03-	<b>MCB 664 SRM</b>				<b>MCB 710 SRM</b>		
	250 Madison	54	00-03	<b>MCB 726 SRM</b>				<b>MCB 710 SRM</b>		
	250 Madison 3 i.e.		08-	<b>MCB 671 SV</b>				<b>MCB 710 SRM</b>		
	250 Password i.e.		06-	<b>MCB 734</b>	<b>EC</b>			<b>MCB 710 SRM</b>		
	250 Sport City Cube		08-	<b>MCB 557 SRM</b>				<b>MCB 710 SRM</b>		
	300 Sport City Cube		08-	<b>MCB 557 SRM</b>				<b>MCB 710 SRM</b>		
K	400 Madison	61	01-	<b>MCB 726 SRM</b>				<b>MCB 710 SRM</b>		
MGX	425 Ronco		87-	<b>MCB 517</b>						
MGX	450 Ronco		87-	<b>MCB 564</b>						
GT	500 Spidermax		04-	<b>MCB 557 SRM</b>				<b>MCB 700 SRM</b>		
RS	500 Spidermax		09-	<b>MCB 557 SRM</b>				<b>MCB 700 SRM</b>		

## Malanca

GTI	80			<b>MCB 552</b>	*			<b>MCB 552</b>		
	125 Mark		85-	<b>MCB 75</b>						
E2	125 Sport			<b>MCB 552</b>	*			<b>MCB 552</b>		
GTI	125			<b>MCB 552</b>	*			<b>MCB 552</b>		



## Massey Ferguson

MF	250	2WD/4WD	04-	<b>MCB 763 SI *</b>				<b>MCB 763 SI</b>		
MF	300	2WD/4WD	04-	<b>MCB 763 SI *</b>				<b>MCB 763 SI</b>		
MF	400	4WD	04-	<b>MCB 763 SI *</b>				<b>MCB 763 SI</b>		
MF	500	4WD TBX Auto	04-	<b>MCB 763 SI *</b>				<b>MCB 763 SI</b>		

## MBK

	50	X-Power	04-	<b>MCB 734</b>	<b>EC</b>			<b>MCB 539</b>	<b>EC</b>	
CS	50	Mach G AC/LC	SA22	02-	<b>MCB 644</b>	<b>EC</b>		<b>MCS 962</b>		
CV	50	Evolis	4FW	92	<b>MCB 644</b>	<b>EC</b>		<b>MCS 962</b>		
CV	50	Evolis	4FW	93-	<b>MCB 590</b>	<b>EC</b>		<b>MCS 962</b>		
BW	50	alle Modelle		90-96	<b>MCS 956</b>			<b>MCS 956</b>		
BW	50	Booster Road	4BXM	94-95	<b>MCB 644</b>	<b>EC</b>		<b>MCS 962</b>		
CW	50	Booster Next Generation	4BXM	96-	<b>MCB 644</b>	<b>EC</b>		<b>MCS 962</b>		
CW	50	Booster Rocket	4VA	95-	<b>MCB 644</b>	<b>EC</b>		<b>MCS 962</b>		
CW	50	Booster Spirit	SA05	00-	<b>MCB 674</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>	<b>MCS 962</b>		
CW	50	Booster Track	4VA	96-	<b>MCB 644</b>	<b>EC</b>		<b>MCS 956</b>		
CW	50	Fizz	4RC	94-	<b>MCB 644</b>	<b>EC</b>		<b>MCS 962</b>		
CY	50	Forte	3UG	96-	<b>MCB 644</b>	<b>EC</b>		<b>MCS 962</b>		
EW	50	Stunt	SA09	00-	<b>MCB 701</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>	<b>MCS 962</b>		
YH	50	Flipper	SA03	99-	<b>MCB 674</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>	<b>MCS 956</b>		
YN	50	Ovetto	5AD	96-	<b>MCB 644</b>	<b>EC</b>		<b>MCS 962</b>		
YP	50	Nitro	5BR	97-00	<b>MCB 644</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 701</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>
YP	50	Nitro	SA14	01-	<b>MCB 644</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 701</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>
CV	80	Evolis	4FW	94-	<b>MCB 590</b>	<b>EC</b>		<b>MCS 962</b>		
YN	100	Ovetto	SB04	00-	<b>MCB 674</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>	<b>MCS 968</b>		
YP	100	Nitro	SB05	00-	<b>MCB 674</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>	<b>MCS 968</b>		
YW	100	Booster	SB02	01-	<b>MCB 590</b>	<b>EC</b>		<b>MCS 968</b>		
XC	125	Flame R/F	SE03	96-04	<b>MCB 539</b>	<b>EC</b>		<b>MCS 962</b>		
NXC	125	Flame		05-09	<b>MCB 774</b>			<b>MCS 962</b>		
NXC	125	Flame		10-	<b>MCB 839</b>			<b>MCS 962</b>		
XN	125	Doodo	SE04	00-05	<b>MCB 674</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>	<b>MCS 968</b>		
XP	125	Skycruiser		06-	<b>MCB 648</b>	<b>SRM</b>		<b>MCB 700</b>	<b>SRM</b>	
XQ	125	Thunder	SE05	01-	<b>MCB 648</b>	<b>SRM</b>		<b>MCB 700</b>	<b>SRM</b>	
YP	125	Skyliner	5DS	96-00	<b>MCB 648</b>	<b>SRM</b>		<b>MCS 968</b>		
YP	125	Skyliner	SE06	01-	<b>MCB 648</b>	<b>SRM</b>		<b>MCB 700</b>	<b>SRM</b>	
YW	125	Z X-over		10-	<b>MCB 835</b>					
YP	150	Skyliner		99-00	<b>MCB 666</b>	<b>SRM</b>		<b>MCS 958</b>		
YP	150	Skyliner R		01-	<b>MCB 666</b>	<b>SRM</b>		<b>MCB 700</b>	<b>SRM</b>	
XQ	150	Thunder	SG06	02-	<b>MCB 648</b>	<b>SRM</b>		<b>MCB 700</b>	<b>SRM</b>	
YP	180	Skyliner		04-	<b>MCB 648</b>	<b>SRM</b>		<b>MCB 700</b>	<b>SRM</b>	
YP	250	Skyliner		00-	<b>MCB 666 SRM</b>			<b>MCB 699 SRM</b>		
VP	300	Kilibre		03-	<b>MCB 648 SRM</b>			<b>MCB 648 SRM</b>		
VP	400	Skyliner		04-	<b>MCB 666 SRM</b>			<b>MCB 722 SRM</b>		

## Montesa

	Alle Modelle		88-	<b>MCB 535</b>	<b>RQ</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 75</b>	<b>RQ</b>	
--	--------------	--	-----	----------------	-----------	-----------	--	---------------	-----------	--

## Moto Guzzi

	125	Custom		85	<b>MCB 75</b>			<b>MCB 75</b>		
	350	Falcone		88	<b>MCB 75</b>	<b>RQ</b>		<b>MCB 75</b>		
	350	Imola		78	<b>MCB 75 *</b>	<b>RQ</b>		<b>MCB 75</b>		
	350	NTX		88-	<b>MCB 75 *</b>	<b>RQ</b>		<b>MCB 75</b>		
	400			79	<b>MCB 75 *</b>	<b>RQ</b>		<b>MCB 75</b>		
	500	Monza		77-85	<b>MCB 75 *</b>	<b>RQ</b>		<b>MCB 75</b>		
	650			80-85	<b>MCB 75 *</b>	<b>RQ</b>		<b>MCB 75</b>		
	650	Florida		92	<b>MCB 75 *</b>	<b>RQ</b>		<b>MCB 75</b>		
	650	GT Sessantacinque		89	<b>MCB 75 *</b>	<b>RQ</b>		<b>MCB 75</b>		
	650	Nevada		92-01	<b>MCB 75 *</b>			<b>MCB 75</b>		
	650	NTX		87-	<b>MCB 19</b>			<b>MCB 19</b>		
	750	Enduro		86	<b>MCB 19 *</b>			<b>MCB 19</b>		
	750	Nevada		92-02	<b>MCB 75 *</b>			<b>MCB 75</b>		
	750	Nevada, Nevada Classic	LK	03-	<b>MCB 683</b>	<b>SV</b>		<b>MCB 700</b>	<b>RQ</b>	
	750	Nevada		12-	<b>MCB 683</b>	<b>SV</b>		<b>MCB 700</b>	<b>RQ</b>	
	750	NTX		90-	<b>MCB 19</b>	<b>SV</b>		<b>MCB 19</b>		
	750	SP		92-	<b>MCB 75 *</b>	<b>RQ</b>		<b>MCB 75</b>	<b>RQ</b>	
	750	T		92-	<b>MCB 75 *</b>	<b>RQ</b>		<b>MCB 75</b>	<b>RQ</b>	
	750	Targa		92-	<b>MCB 75 *</b>	<b>RQ</b>		<b>MCB 75</b>	<b>RQ</b>	
V	750	Breva i.e.	LL	03-	<b>MCB 683</b>	<b>SV</b>		<b>MCB 700</b>	<b>RQ</b>	
V7	750	Classic, Cafe Classic, Racer		09-11	<b>MCB 683</b>	<b>SV</b>		<b>MCB 700</b>	<b>RQ</b>	
V7	750	, Stone, Special, Racer		12-	<b>MCB 683</b>	<b>SV</b>		<b>MCB 700</b>	<b>RQ</b>	
	850	Le Mans		76-85	<b>MCB 19 *</b>	<b>RQ</b>		<b>MCB 19</b>		





## → MOTO GUZZI

	850	T3, T4, T5		76-85	<b>MCB 19</b>	*	<b>RQ</b>				<b>MCB 19</b>	<b>RQ</b>
	850	T5 N.T.		86	<b>MCB 19</b>	*	<b>RQ</b>				<b>MCB 19</b>	<b>RQ</b>
	850	Breva		05-	<b>MCB 683</b>	*	<b>SV</b>				<b>MCB 648</b>	<b>SH</b>
	850	Griso		05-	<b>MCB 683</b>	*	<b>SV</b>				<b>MCB 648</b>	<b>SH</b>
	850	Norge		06-	<b>MCB 683</b>	*	<b>SV</b>				<b>MCB 648</b>	<b>SH</b>
	940	Bellagio		07-	<b>MCB 671</b>	*	<b>SV</b>				<b>MCB 648</b>	<b>SH</b>
	1000	California I		81-	<b>MCB 533</b>	*					<b>MCB 533</b>	
	1000	California II		85	<b>MCB 19</b>	*	<b>RQ</b>				<b>MCB 19</b>	<b>RQ</b>
	1000	California III C		91-	<b>MCB 19</b>	*	<b>SV</b>				<b>MCB 19</b>	<b>RQ</b>
	1000	California III,		89	<b>MCB 19</b>	*	<b>SV</b>				<b>MCB 19</b>	<b>RQ</b>
	1000	Le Mans III		79-84	<b>MCB 19</b>		<b>RQ</b>				<b>MCB 533</b>	
	1000	Le Mans IV		85	<b>MCB 19</b>	*	<b>RQ</b>				<b>MCB 19</b>	<b>RQ</b>
	1000	Mille GT		91-	<b>MCB 19</b>	*	<b>SV</b>				<b>MCB 19</b>	<b>RQ</b>
	1000	Quota I.E.		92-	<b>MCB 572</b>						<b>MCB 618</b>	
	1000	S		90	<b>MCB 19</b>	*	<b>SV</b>				<b>MCB 19</b>	<b>RQ</b>
	1000	Sp		79-84	<b>MCB 19</b>		<b>RQ</b>				<b>MCB 533</b>	
RS	1000	Daytona	KL	97-	<b>MCB 540</b>	*	<b>SV</b>				<b>MCB 75</b>	<b>RQ</b>
V 10	1000	Centaurio	KK	96-	<b>MCB 540</b>	*	<b>SV</b>				<b>MCB 75</b>	<b>RQ</b>
	1100	Breva	KR	04-	<b>MCB 683</b>	*	<b>SV</b>				<b>MCB 671</b>	<b>SH</b>
	1100	California Jackal	KD	01-	<b>MCB 683</b>		<b>SV</b>				<b>MCB 671</b>	<b>SH</b>
	1100	California Jackal, Basic	KD	00	<b>MCB 540</b>		<b>SV</b>				<b>MCB 671</b>	<b>SH</b>
	1100	California Special	KD	99-00	<b>MCB 540</b>	*	<b>SV</b>				<b>MCB 671</b>	<b>SH</b>
	1100	California Special	KD	01-	<b>MCB 683</b>	*	<b>SV</b>				<b>MCB 671</b>	<b>SH</b>
	1100	California Special Sport	KD	02-	<b>MCB 683</b>	*	<b>SV</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>		<b>MCB 671</b>	<b>SH</b>
	1100	California Stone Metal	KD	02-	<b>MCB 683</b>		<b>SV</b>				<b>MCB 671</b>	<b>SH</b>
	1100	California Stone, Stone T	KD	02-	<b>MCB 683</b>		<b>SV</b>				<b>MCB 671</b>	<b>SH</b>
	1100	California Titanium	KD	03-	<b>MCB 683</b>	*	<b>SV</b>				<b>MCB 671</b>	<b>SH</b>
	1100	California Vintage		06-	<b>MCB 683</b>	*	<b>SV</b>				<b>MCB 671</b>	<b>SH</b>
	1100	Griso	LS	05-	<b>MCB 683</b>	*	<b>SV</b>				<b>MCB 700</b>	<b>SH</b>
	1100	Sport	KE	96-	<b>MCB 540</b>	*	<b>SV</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>		<b>MCB 75</b>	<b>RQ</b>
ES	1100	Quota	KM	99-	<b>MCB 671</b>	*	<b>SV</b>				<b>MCB 648</b>	<b>SH</b>
EV	1100	California	KC	94-97	<b>MCB 19</b>	*	<b>SV</b>				<b>MCB 19</b>	<b>RQ</b>
EV	1100	California	KC	98-00	<b>MCB 540</b>	*	<b>SV</b>				<b>MCB 75</b>	<b>RQ</b>
EV	1100	California, 80, Touring	KD	01-	<b>MCB 683</b>		<b>SV</b>				<b>MCB 75</b>	<b>RQ</b>
V11	1100	Le Mans, Le Mans Tenni	KR	01-	<b>MCB 683</b>	*	<b>SV</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>		<b>MCB 75</b>	<b>RQ</b>
V11	1100	Scura, Sport Scura	KR	02-	<b>MCB 683</b>	*	<b>SV</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>		<b>MCB 75</b>	<b>RQ</b>
V11	1100	Sport	KR	97-00	<b>MCB 540</b>	*	<b>SV</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>		<b>MCB 75</b>	<b>RQ</b>
V11	1100	Sport, Sport Naked	KR	01-	<b>MCB 683</b>	*	<b>SV</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>		<b>MCB 75</b>	<b>RQ</b>
	1150	Griso 8V/SE	4 ☐ LS	07-	<b>MCB 721 SV</b>	*	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>			<b>MCB 648</b>	<b>SH</b>
	1200	Breva	LP	08-	<b>MCB 683 SV</b>	*					<b>MCB 648</b>	<b>SH</b>
V11	1200	Le Mans, Corsa	4 ☐	05-	<b>MCB 721 SV</b>	*	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>			<b>MCB 700</b>	<b>SH</b>
	1200	MGS-01 Corsa	4 ☐	05-	<b>MCB 721 SV</b>	*	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>			<b>MCB 700</b>	<b>SH</b>
	1200	Norge	LS	06-10	<b>MCB 683 SV</b>	*					<b>MCB 648</b>	<b>SH</b>
	1200	Norge GT 8V ABS		11-	<b>MCB 683 SV</b>	*					<b>MCB 648</b>	<b>SH</b>
	1200	Sport	LP	06-07	<b>MCB 683 SV</b>	*	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>	<b>SCR</b>		<b>MCB 648</b>	<b>SH</b>
	1200	Sport 4V ABS	LP	08-12	<b>MCB 683 SV</b>	*	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>	<b>SCR</b>		<b>MCB 700</b>	<b>SH</b>
	1200	Sport 8V/SE ABS		12-	<b>MCB 683 SV</b>	*	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>	<b>SCR</b>		<b>MCB 648</b>	<b>SH</b>
	1200	Stelvio, NTX ABS	LZ	08-	<b>MCB 683 SV</b>	*	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>	<b>SCR</b>		<b>MCB 648</b>	<b>SH</b>
	1400	California Custom, Touring, ABS		13-	<b>MCB 683 SV</b>	*					<b>MCB 671 SH</b>	

## Moto Morini

	125	KJ		86	<b>MCB 536</b>							
	250	XE Country		88	<b>MCB 75</b>							
	350	Dart		88	<b>MCB 579</b>						<b>MCB 75</b>	
	350	Excalibur		86	<b>MCB 563</b>						<b>MCB 563</b>	
	350	Indiana		88	<b>MCB 563</b>						<b>MCB 75</b>	
	350	K2		86	<b>MCB 536</b>							
	350	Kanguro		86	<b>MCB 536</b>							
	350	Kanguro		88	<b>MCB 557</b>						<b>MCB 75</b>	
	1200	9,5		05-	<b>MCB 683</b>	*	<b>SV</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>		<b>MCB 700</b>	<b>RQ</b>
	1200	Corsaro		05-	<b>MCB 683</b>	*	<b>SV</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>		<b>MCB 700</b>	<b>RQ</b>
	1200	Granpasso		08-	<b>MCB 671</b>	*	<b>SV</b>				<b>MCB 648</b>	<b>SH</b>
	1200	Sport		08-	<b>MCB 683 SV</b>	*	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>			<b>MCB 700</b>	<b>RQ</b>

## Motorhispania

MH	50	Furia 6v	FU01	99-	<b>MCB 535</b>		<b>EC</b>				<b>MCB 535</b>	<b>EC</b>
MH	50	Furia Max		06-	<b>MCB 535</b>		<b>EC</b>				<b>MCB 535</b>	<b>EC</b>
MH	50	Urban Bike		06-	<b>MCB 734</b>		<b>EC</b>				<b>MCB 535</b>	<b>EC</b>
RX	50	Racing	DR01	00-	<b>MCB 629</b>						<b>MCB 535</b>	<b>EC</b>
RYZ	50	/125 Enduro		05-	<b>MCB 535</b>		<b>EC</b>				<b>MCB 535</b>	<b>EC</b>



## MUZ

FB	50	Moskito	FB	98-	<b>MCB 590</b>	<b>EC</b>							
SX	50	Moskito	JP	00-	<b>MCB 519</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>				<b>MCS 962</b>		
	125	SM, SX		99-01	<b>MCB 582</b>	<b>SI</b>					<b>MCB 604</b>		
	125	SM, SX	MZ125	02-	<b>MCB 689</b>						<b>MCB 604</b>		
FB	125	Moskito		98-	<b>MCB 590</b>	<b>EC</b>							
MZ	125	Mantizz S		07-	<b>MCB 525</b>	<b>EC</b>							
MZ	125	Saxon Roadstar		93-	<b>MCB 19</b>	<b>SV</b>					<b>MCS 891</b>		
MZ	125	Saxon Sportstar		93-	<b>MCB 19</b>	<b>SV</b>					<b>MCS 891</b>		
RT	125	Classic		00-	<b>MCB 663</b>						<b>MCB 604</b>		
MZ	251	Saxon Fun		93-	<b>MCB 19</b>	<b>SV</b>					<b>MCS 890</b>		
MZ	251	Saxon Sportstar		93-	<b>MCB 19</b>	<b>SV</b>					<b>MCS 891</b>		
MZ	251	Saxon Tour		93-	<b>MCB 19</b>	<b>SV</b>					<b>MCS 890</b>		
MZ	301	Saxon (Gußrad)		93-	<b>MCB 19</b>	<b>SV</b>					<b>MCS 891</b>		
MZ	301	Saxon Fun		93-	<b>MCB 19</b>	<b>SV</b>					<b>MCS 890</b>		
MZ	301	Saxon Sportstar		93-	<b>MCB 19</b>	<b>SV</b>					<b>MCS 891</b>		
MZ	301	Saxon Tour		93-	<b>MCB 19</b>	<b>SV</b>					<b>MCS 890</b>		
MZ	500	Green Star		97-	<b>MCB 19</b>	<b>SV</b>					<b>MCS 890</b>		
MZ	500	R		90-	<b>MCB 19</b>	<b>SV</b>					<b>MCS 890</b>		
MZ	500	Red Star		97-	<b>MCB 19</b>	<b>SV</b>					<b>MCS 890</b>		
MZ	500	Saxon (Gußrad)		93-	<b>MCB 19</b>	<b>SV</b>					<b>MCS 891</b>		
MZ	500	Saxon Country		93-	<b>MCB 19</b>	<b>SV</b>					<b>MCS 890</b>		
MZ	500	Saxon Fun		93-	<b>MCB 19</b>	<b>SV</b>					<b>MCS 890</b>		
MZ	500	Saxon Tour		93-	<b>MCB 19</b>	<b>SV</b>					<b>MCS 890</b>		
MZ	500	Silver Star Classic		93-	<b>MCB 19</b>	<b>SV</b>					<b>MCS 890</b>		
MZ	660	Baghira	MKZ660E	97-01	<b>MCB 652</b>						<b>MCB 657</b>		
MZ	660	Baghira Black Panther	MKZ660E	00-	<b>MCB 652</b>						<b>MCB 657</b>		
MZ	660	Mastiff	MKZ660E	98-	<b>MCB 652</b>						<b>MCB 657</b>		
MZ	660	Skorpion Cup		00-	<b>MCB 540 SV</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>				<b>MCB 75</b>		
MZ	660	Skorpion Replica		97-	<b>MCB 540 SV *</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>				<b>MCB 75</b>		
MZ	660	Skorpion Sport	MKZ660	94-01	<b>MCB 540 *</b>	<b>SV</b>					<b>MCB 75</b>		
MZ	660	Skorpion Tour	MKZ660	94-01	<b>MCB 540 *</b>	<b>SV</b>					<b>MCB 75</b>		
MZ	660	Skorpion Traveller		97-01	<b>MCB 540</b>	<b>SV</b>					<b>MCB 75</b>		
MZ	660	Supermoto		06-	<b>MCB 652</b>						<b>MCB 657</b>		
MZ	1000	S		01-02	<b>MCB 683 *</b>	<b>SV</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>			<b>MCB 700</b>	<b>RQ</b>	
MZ	1000	S		03-	<b>MCB 595 *</b>	<b>SV</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>			<b>MCB 691</b>	<b>SH</b>	
MZ	1000	SF, SFs		05-	<b>MCB 595 *</b>	<b>SV</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>			<b>MCB 691</b>	<b>SH</b>	
MZ	1000	SFX		07-	<b>MCB 595 *</b>	<b>SV</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>			<b>MCB 691</b>	<b>SH</b>	
MZ	1000	ST		05-	<b>MCB 595 *</b>	<b>SV</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>			<b>MCB 691</b>	<b>SH</b>	

## MV Agusta

F3	675			11-	<b>MCB 683 SV *</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>	<b>SCR</b>			<b>MCB 700</b>	<b>SH</b>	<b>RQ</b>
	675	Brutale		12-	<b>MCB 683 SV *</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>	<b>SCR</b>			<b>MCB 700</b>	<b>SH</b>	<b>RQ</b>
	750	Brutale, Brutale S	F4	01-06	<b>MCB 660 SV *</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>				<b>MCB 797 SH</b>		
F4	750		F4	99-03	<b>MCB 660 SV *</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>				<b>MCB 797 SH</b>		
	800	Brutale		13-	<b>MCB 683 SV *</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>				<b>MCB 700</b>	<b>SH</b>	<b>RQ</b>
	800	Rivale		13-	<b>MCB 856 SV *</b>						<b>MCB 700</b>	<b>SH</b>	<b>RQ</b>
	910	Brutale S		05-07	<b>MCB 660 SV *</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>				<b>MCB 797 SH</b>		
	910	Brutale R	4☐	05-07	<b>MCB 721 SV *</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>	<b>SCR</b>			<b>MCB 797 SH</b>		
	920	Brutale		12-	<b>MCB 683 SV *</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>	<b>SCR</b>			<b>MCB 797 SH</b>		
	989	/990 Brutale R		09-	<b>MCB 683 SV *</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>	<b>SCR</b>			<b>MCB 797 SH</b>		
F4	1000	R, RR		10-	<b>MCB 792 SV *</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>	<b>SCR</b>			<b>MCB 797 SH</b>		
F4	1000	R/1+1	4☐	07-	<b>MCB 721 SV *</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>	<b>SCR</b>			<b>MCB 797 SH</b>		
F4	1000	S/1+1	Nissin	F4	04-	<b>MCB 660 SV *</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>			<b>MCB 797 SH</b>		
F4	1000	CC		06-	<b>MCB 792 SV *</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>	<b>SCR</b>			<b>MCB 797 SH</b>		
	1078	Brutale RR		09-	<b>MCB 792 SV *</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>	<b>SCR</b>			<b>MCB 797 SH</b>		
F4	1078	CC		08-	<b>MCB 792 SV *</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>	<b>SCR</b>			<b>MCB 797 SH</b>		
F4	1078	RR		08-	<b>MCB 792 SV *</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>	<b>SCR</b>			<b>MCB 797 SH</b>		
	1090	Brutale RR		12-	<b>MCB 792 SV *</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>	<b>SCR</b>			<b>MCB 797 SH</b>		
	1090	Brutale R		12-	<b>MCB 683 SV *</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>	<b>SCR</b>			<b>MCB 797 SH</b>		

## MZ

ETZ	125			85-	<b>MCB 19</b>						<b>MCS 891</b>		
TS	125				<b>MCS 890</b>						<b>MCS 891</b>		
ETZ	250			82-	<b>MCB 19</b>						<b>MCS 890</b>		
ETZ	250			85-	<b>MCB 19</b>						<b>MCS 890</b>		
TZ	250				<b>MCS 890</b>						<b>MCS 890</b>		
ETZ	251			89	<b>MCB 19</b>						<b>MCS 890</b>		
ETZ	301	Kanui			<b>MCB 19</b>						<b>MCS 890</b>		



## MZB

125	Horex Imperator		96-	<b>MCB 676</b>						
125	Horex Regent		96-	<b>MCB 19</b>						
125	MZB RT-Classic		96-	<b>MCB 19</b>						

## Norton

	Commander		90-	<b>MCB 19</b>	*				<b>MCB 19</b>	
850	Commando 850		73-77	<b>MCB 18</b>					<b>MCB 18</b>	
	F-1		90	<b>MCB 19</b>	*				<b>MCB 19</b>	
	Interpol 2		83	<b>MCB 19</b>	*				<b>MCB 19</b>	
	TT		92	<b>MCB 540 SV</b>	*	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>		<b>MCB 540</b>	
	Wankel Classic		88	<b>MCB 19</b>	*				<b>MCB 19</b>	

## Peugeot

50	Blaster Furios		09-	<b>MCB 535</b>		<b>EC</b>	<b>SR</b>		<b>MCB 535</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>
50	Buxy	AJP	94-	<b>MCB 535</b>		<b>EC</b>	<b>SR</b>		<b>MCS 800</b>		
50	Buxy	Brembo	FE 053 DE	94-	<b>MCB 696</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>		<b>MCS 800</b>		
50	Buxy	Hengtong		94-	<b>MCB 519</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>		<b>MCS 800</b>		
50	Elyseo	AJP	G1A	98-01	<b>MCB 535</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>		<b>MCS 800</b>		
50	Elyseo	Hengtong	G1A	98-01	<b>MCB 519</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>		<b>MCS 800</b>		
50	Elyseo		GA1	02-	<b>MCB 535</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>		<b>MCB 535</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>
50	Elystar		G1A	03-	<b>MCB 535</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>		<b>MCB 735</b>	<b>EC</b>	
50	Jet-Force, Jet-C Tech			03-	<b>MCB 535</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>		<b>MCB 535</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>
50	Kisbee RS			10-	<b>MCB 519</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>		<b>MCS 800</b>		
50	Looxor/TSDI		B1	01-05	<b>MCB 535</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>		<b>MCS 800</b>		
50	Looxor			06-	<b>MCB 535</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>		<b>MCB 535</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>
50	Ludix Blaster			04-	<b>MCB 535</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>		<b>MCS 800</b>		
50	Ludix One/Classic			04-	<b>MCS 800</b>				<b>MCS 800</b>		
50	Ludix Snake/Trend/Eleganc			04-	<b>MCB 535</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>		<b>MCS 800</b>		
50	Ludix 2 T			07-	<b>MCB 535</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>		<b>MCS 800</b>		
50	Speedake	AJP		94-	<b>MCB 535</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>		<b>MCS 800</b>		
50	Speedake	Brembo	FE 053 DE	94-	<b>MCB 696</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>		<b>MCS 800</b>		
50	Speedake	Hengtong		94-	<b>MCB 519</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>		<b>MCS 800</b>		
50	Speedfight (AC)	AJP	S1BDE	96-00	<b>MCB 535</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>		<b>MCS 800</b>		
50	Speedfight 2 (AC)		S1B	01-	<b>MCB 535</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>		<b>MCS 800</b>		
50	Speedfight 3 (AC)			10-	<b>MCB 822</b>				<b>MCB 700</b>	<b>EC</b>	
50	Speedfight LC	AJP	S1BDE	96-00	<b>MCB 535</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>		<b>MCB 535</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>
50	Speedfight LC	Brembo	S1BDE	96-00	<b>MCB 674</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>		<b>MCS 800</b>		
50	Speedfight 2 LC		S1B	01-	<b>MCB 535</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>		<b>MCB 535</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>
50	Speedfight 2 X-Race		S1B	03-	<b>MCB 535</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>		<b>MCB 535</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>
50	Speedfight 3, RS (LC)			10-	<b>MCB 822</b>				<b>MCB 700</b>	<b>EC</b>	
50	Speedfight Le Mans			10-	<b>MCB 535</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>		<b>MCB 535</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>
50	Squab	AJP		94-98	<b>MCB 535</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>		<b>MCS 800</b>		
50	Squab	Hengtong		94-98	<b>MCB 519</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>		<b>MCS 800</b>		
50	Trekker Metal-X		S1A	01-	<b>MCB 535</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>		<b>MCS 800</b>		
50	Trekker Offroad	Hengtong	S1ADE	99-	<b>MCB 519</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>		<b>MCS 800</b>		
50	Trekker Road		S1ADE	99-	<b>MCB 535</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>		<b>MCS 800</b>		
50	Trekker Streetboard		S1A	00-	<b>MCB 535</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>		<b>MCS 800</b>		
50	Trekker Urban Black		S1A	00-	<b>MCB 535</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>		<b>MCS 800</b>		
50	Tweet			10-	<b>MCB 684</b>	<b>EC</b>			<b>MCS 800</b>		
50	Tweet RS			10-	<b>MCB 684</b>	<b>EC</b>			<b>MCB 695</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>
50	V-Clic			08-	<b>MCB 590</b>	<b>EC</b>			<b>MCS 800</b>		
50	Vivacity	AJP	S1C	99-04	<b>MCB 535</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>		<b>MCS 800</b>		
50	Vivacity	Hengtong		99-04	<b>MCB 519</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>		<b>MCS 800</b>		
50	New Vivacity			08-	<b>MCB 694</b>	<b>EC</b>			<b>MCS 800</b>		
	e-Vivacity			11-	<b>MCB 694</b>	<b>EC</b>			<b>MCS 800</b>		
50	Zenith Luxe LM			94-	<b>MCB 696</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>		<b>MCS 800</b>		
50	Zenith M, MA			94-	<b>MCS 813</b>				<b>MCS 800</b>		
SV	50 Geo, L		F 052-DE	93-	<b>MCB 650</b>				<b>MCB 575</b>		
SV	50 J, Junior		F 052-DE	93-	<b>MCS 800</b>				<b>MCS 800</b>		
TKR	50 Furios, WRC		S1B	03-	<b>MCB 535</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>		<b>MCB 535</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>
XP 6	50 Trial, Enduro			02-	<b>MCB 535</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>		<b>MCB 535</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>
XPS- 6	50 Supermotard			04-	<b>MCB 734</b>	<b>EC</b>			<b>MCB 535</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>
XR 6	50 Race Spec			02-07	<b>MCB 629</b>				<b>MCB 535</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>
XR 7	50			08-	<b>MCB 780</b>				<b>MCB 535</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>
	80 Metropolis				<b>MCS 800</b>				<b>MCS 813</b>		
SV	80		F 082-DE	91-92	<b>MCB 650</b>				<b>MCS 800</b>		
SV	80		F 082-DE	93-	<b>MCB 665</b>	<b>EC</b>			<b>MCS 800</b>		
	100 Elyseo	AJP	G2A	98-01	<b>MCB 535</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>		<b>MCS 800</b>		
	100 Elyseo	AJP	G2A	02-	<b>MCB 535</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>		<b>MCB 535</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>
	100 Looxor	AJP	B1A	01-	<b>MCB 535</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>		<b>MCB 535</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>





## → PEUGEOT

	100	Speedfight	AJP	S2A	00-	<b>MCB 535</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>	<b>MCB 535</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>
	100	Speedfight 2, X-Race	AJP	S2A	01-	<b>MCB 535</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>	<b>MCB 535</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>
	100	Trekker Road	AJP	S2A	99-	<b>MCB 535</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>	<b>MCS 800</b>		
	100	Vivacity	AJP	S2A	99-	<b>MCB 535</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>	<b>MCS 800</b>		
	100	Vivacity	Hengtong	S2A	99-	<b>MCB 519</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>	<b>MCS 800</b>		
	125	Active			13-	<b>MCB 744</b>	<b>SRM</b>	<b>EC</b>	<b>MCB 700</b>	<b>SRM</b>	<b>EC</b>
	125	CityStar			11-	<b>MCB 684</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 700</b>	<b>EC</b>	
	125	Elyseo	AJP	G2A	98-99	<b>MCB 535</b>	<b>EC</b>		<b>MCS 831</b>		
	125	Elyseo		G2A	00-	<b>MCB 734</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 735</b>	<b>EC</b>	
	125	Elystar		H2	03-	<b>MCB 734</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 735</b>	<b>EC</b>	
	125	Geopolis Premium			06-	<b>MCB 734</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 735</b>	<b>EC</b>	
	125	Jet-Force Compressor			03-	<b>MCB 734</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 735</b>	<b>EC</b>	
	125	Looxor		P2	03-	<b>MCB 726</b>	<b>SRM</b>		<b>MCB 535</b>	<b>EC</b>	
	125	Ludix	AJP		04-	<b>MCB 535</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>	<b>MCS 800</b>		
	125	New Vivacity			10-	<b>MCB 582</b>	<b>SRM</b>		<b>MCB 700</b>	<b>EC</b>	
	125	Satelis			04-	<b>MCB 734</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 735</b>	<b>EC</b>	
	125	Satelis ABS			04-	<b>MCB 736</b>			<b>MCB 735</b>	<b>EC</b>	
	125	Satelis Sport GT			11-	<b>MCB 582</b>	<b>SRM</b>		<b>MCB 582</b>	<b>SRM</b>	
	125	Sum-Up			08-	<b>MCB 510</b>			<b>MCS 953</b>		
	125	/150 Tweet (m.Trommel)			10-	<b>MCB 684</b>	<b>EC</b>		<b>MCS 953</b>		
	125	/150 Tweet, RS			10-	<b>MCB 684</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 695</b>	<b>EC</b>	
LXR	125	/200			10-	<b>MCB 734</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 821</b>	<b>EC</b>	
SV	125		F121		91-92	<b>MCB 650</b>			<b>MCS 800</b>		
SV	125	C Executive		F121	96-	<b>MCB 665</b>	<b>EC</b>		<b>MCS 800</b>		
	150	Elyseo		G2A	00-	<b>MCB 734</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 735</b>	<b>EC</b>	
	150	Elystar		H2	03-	<b>MCB 734</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 735</b>	<b>EC</b>	
	150	Looxor			03-	<b>MCB 726</b>	<b>SRM</b>		<b>MCB 535</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>
	250	Geopolis	Nissin		06-	<b>MCB 582 SRM</b>			<b>MCB 582 SRM</b>		
	250	Geopolis, ABS	AJP		06-	<b>MCB 734</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 735</b>	<b>EC</b>	
	250	Satelis, ABS	AJP		06-	<b>MCB 734</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 735</b>	<b>EC</b>	
	250	Satelis	Nissin		06-	<b>MCB 582 SRM</b>			<b>MCB 582 SRM</b>		
	300	Geopolis	Nissin		10-	<b>MCB 582 SRM</b>			<b>MCB 582 SRM</b>		
	300	Satelis			13-	<b>MCB 582 SRM</b>			<b>MCB 582 SRM</b>		
	400	Geopolis	Nissin		07-	<b>MCB 582 SRM</b>			<b>MCB 582 SRM</b>		
	400	Geopolis, ABS	AJP		07-	<b>MCB 734</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 735</b>	<b>EC</b>	
	400	Geopolis RS	Nissin		08-	<b>MCB 598 SRM</b>			<b>MCB 735</b>	<b>EC</b>	
	400	Satelis ABS	Tokico		06-	<b>MCB 736</b>			<b>MCB 735</b>	<b>EC</b>	
	400	Satelis	Nissin		06-	<b>MCB 598 SRM</b>			<b>MCB 582 SRM</b>		
	500	Geopolis	Nissin		09-	<b>MCB 598 SRM</b>			<b>MCB 582 SRM</b>		
	500	Satelis ABS	Tokico		04-	<b>MCB 736</b>			<b>MCB 735</b>	<b>EC</b>	
	500	Satelis	Nissin		04-	<b>MCB 598 SRM</b>			<b>MCB 582 SRM</b>		
<b>PGO</b>	25	Galaxy			92-	<b>MCB 519</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>	<b>MCS 990</b>		
	50	Big Max R		PM	94-06	<b>MCB 590</b>	<b>EC</b>		<b>MCS 990</b>		
<b>PGP</b>	50	Big Max S, Naked			03-	<b>MCB 684</b>	<b>EC</b>		<b>MCS 990</b>		
<b>PGO</b>	50	Bugrider			06-	<b>MCB 807</b>			<b>MCB 510</b>		
	50	Comet			91-95	<b>MCB 519</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>	<b>MCS 990</b>		
	50	Galaxy			92-	<b>MCB 519</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>	<b>MCS 990</b>		
	50	G-Max			05-	<b>MCB 684</b>	<b>EC</b>		<b>MCS 990</b>		
	50	Hot			98-	<b>MCB 590</b>	<b>EC</b>		<b>MCS 990</b>		
	50	Libra			09-	<b>MCB 684</b>	<b>EC</b>				
	50	Ligero RS			08-	<b>MCB 684</b>	<b>EC</b>		<b>MCS 990</b>		
	50	Mega			96-	<b>MCB 590</b>	<b>EC</b>		<b>MCS 990</b>		
	50	Rodoshow		PE	01-	<b>MCB 644</b>	<b>EC</b>		<b>MCS 990</b>		
	50	Sport			94-	<b>MCB 590</b>	<b>EC</b>		<b>MCS 990</b>		
	50	Star			90-	<b>MCS 800</b>			<b>MCS 813</b>		
	50	Tornado			96-	<b>MCB 590</b>	<b>EC</b>		<b>MCS 990</b>		
	50	TR3			02-	<b>MCB 684</b>	<b>EC</b>				
	50	T-Rex		CP	99-	<b>MCB 684</b>	<b>EC</b>		<b>MCS 990</b>		
	50	X-Rider			03-				<b>MCB 519 SI</b>	<b>EC</b>	
PMX	50	Naked		PM	01-	<b>MCB 684</b>	<b>EC</b>		<b>MCS 990</b>		
PMX	50			PM50	98-	<b>MCB 590</b>	<b>EC</b>		<b>MCS 990</b>		
	80	Big Max			94-	<b>MCB 590</b>	<b>EC</b>		<b>MCS 990</b>		
	80	Star			90-	<b>MCS 800</b>			<b>MCS 813</b>		
	90	Big Max		PS90	97-	<b>MCB 590</b>	<b>EC</b>		<b>MCS 990</b>		







→ PGO

	90	Galaxy		92-	<b>MCB 519</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>	<b>MCS 990</b>		
	90	Sport		94-	<b>MCB 590</b>	<b>EC</b>		<b>MCS 990</b>		
	90	Tornado		96-	<b>MCB 590</b>	<b>EC</b>		<b>MCS 990</b>		
PMX	110			00-	<b>MCB 684</b>	<b>EC</b>		<b>MCS 990</b>		
	125	/150 G-Max		05-	<b>MCB 684</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 663</b>	<b>EC</b>	
	125	/150 Libra EFI		09-	<b>MCB 684</b>	<b>EC</b>				
	125	Ligero		06-	<b>MCB 684</b>	<b>EC</b>		<b>MCS 921</b>		
	125	Tornado		96-	<b>MCB 590</b>	<b>EC</b>		<b>MCS 990</b>		
	125	T-Rex 2 T	CP0	99-02	<b>MCB 684</b>	<b>EC</b>		<b>MCS 990</b>		
	125	T-Rex 4 T	CP1	00-	<b>MCB 684</b>	<b>EC</b>		<b>MCS 855</b>		
	125	/150 X-Hot EFI		10-	<b>MCB 684</b>	<b>EC</b>				
	125	/150 X-Rider		03-				<b>MCB 519 SI</b>	<b>EC</b>	
	150	Bugxter		05-	<b>MCB 807</b>	*		<b>MCB 510</b>		
	150	Bugrider		05-	<b>MCB 807</b>	*		<b>MCB 510</b>	<b>SI</b>	
	150	T-Rex 4 T	CP2	00-	<b>MCB 684</b>	<b>EC</b>		<b>MCS 855</b>		
	200	Bugrider		07-	<b>MCB 807</b>	*		<b>MCS 805 SI</b>		
	250	Bugrider		05-	<b>MCB 807</b>	*		<b>MCB 805 SI</b>		
	250	G-Max		06-08	<b>MCB 540</b>			<b>MCB 663</b>		
	500	Bug		08-	<b>MCB 836 SI</b>			<b>MCB 760 SI</b>		
	500	Bug	Parkingb.	08-				<b>MCB 668 SI</b>		
BR	500	Racer		07-	<b>MCB 836 SI</b>			<b>MCB 760 SI</b>		

**Piaggio (incl. Vespa)**

	50	Diesis	C34	02-05	<b>MCB 535</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>	<b>MCS 984</b>		
	50	Fly		05-	<b>MCB 744</b>	<b>EC</b>	<b>SRM</b>	<b>MCS 994</b>		
	50	Free		93-95				<b>MCS 985</b>		
	50	Free	FCS	96-	<b>MCB 696</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>	<b>MCS 989</b>		
	50	Liberty	C15	97-	<b>MCB 827</b>			<b>MCS 994</b>		
	50	Liberty	M22	00-	<b>MCB 827</b>			<b>MCS 994</b>		
	50	N			<b>MCS 981</b>			<b>MCS 986</b>		
	50	Quartz	NSP	92-	<b>MCB 651</b>	<b>EC</b>		<b>MCS 991</b>		
	50	Storm		94-95	<b>MCB 696</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>	<b>MCS 800</b>		
	50	Storm	TPH	96-	<b>MCB 688</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>	<b>MCS 800</b>		
	50	Zip Disco		96-	<b>MCB 827</b>			<b>MCS 989</b>		
	50	Zip Fast Rider	SSL	96-	<b>MCB 827</b>			<b>MCS 984</b>		
	50	Zip Fast Rider	SSL	93-95	<b>MCB 696</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>	<b>MCS 991</b>		
	50	Zip II 4T	M25	00-	<b>MCB 827</b>			<b>MCS 984</b>		
	50	Zip II Cat. DT	C25	01-	<b>MCB 688</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>	<b>MCS 984</b>		
	50	Zip Sport Production	SSL	96-	<b>MCB 827</b>			<b>MCS 984</b>		
	50	Zip, Zip + Zip	BMZ	92-	<b>MCS 985</b>			<b>MCS 800</b>		
APE	50			80-05	<b>MCS 981</b>					
ET2	50		Vespa	97-01	<b>MCB 827</b>			<b>MCS 984</b>		
ET2	50	2T, AC, Euro 2	Vespa	02-	<b>MCB 827</b>			<b>MCS 984</b>		
ET4	50	4T	Vespa	00-04	<b>MCB 827</b>			<b>MCS 984</b>		
LX	50	2T / 4T	Vespa	05-	<b>MCB 827</b>			<b>MCS 984</b>		
LXV	50		Vespa	07-	<b>MCB 827</b>			<b>MCS 984</b>		
NRG	50		SAL1T	94-95	<b>MCB 696</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>	<b>MCS 991</b>		
NRG	50	LC DT	SAL1T	96-99	<b>MCB 696</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>	<b>MCS 989</b>		
NRG	50	LC DD	C04	98-00	<b>MCB 696</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>	<b>MCB 827</b>		
NRG	50	mc2	C18	96-97	<b>MCB 696</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>	<b>MCS 989</b>		
NRG	50	mc2 DD	C21	98-01	<b>MCB 696</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>	<b>MCB 827</b>		
NRG	50	mc3 DD (LC)	C32	01-	<b>MCB 696</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>	<b>MCB 827</b>		
NRG	50	mc3 DT (AC)	C21	01-	<b>MCB 696</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>	<b>MCS 984</b>		
NRG	50	mc3 Purejet	C32	02-	<b>MCB 519</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>	<b>MCB 827</b>		
NRG	50	Power DD, DT	C45	05-	<b>MCB 519</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>	<b>MCB 695</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>
NRG	50	Power Purejet	C45	05-	<b>MCB 519</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>	<b>MCB 695</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>
NRG	50	Silver Bullett		10-	<b>MCB 519</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>	<b>MCB 695</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>
NTT	50			96-	<b>MCB 696</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>	<b>MCS 989</b>		
PK	50	S, XL	Vespa	82-90	<b>MCS 981</b>			<b>MCS 980</b>		
PK	50	XL2	Vespa	90-97	<b>MCS 980</b>			<b>MCS 980</b>		
S	50	2T	Vespa	07-	<b>MCB 827</b>		<b>SRM</b>	<b>MCS 984</b>		
RST	50	Sfera	NSL	91-95	<b>MCS 987</b>			<b>MCS 991</b>		
RST	50	Sfera	C01	95-	<b>MCB 651</b>	<b>EC</b>		<b>MCS 989</b>		
TPH	50	Thyhoon	TEC	93-99	<b>MCB 696</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>	<b>MCS 989</b>		
TPH	50	Thyhoon	TPH	00-	<b>MCB 696</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>	<b>MCS 984</b>		
TPH	50	Thyhoon Catalyzed	C19	02-	<b>MCB 696</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>	<b>MCS 984</b>		
TPH	50	2 T		11-	<b>MCB 744</b>	<b>SRM</b>	<b>EC</b>	<b>MCS 994</b>		
	80	Skipper		94-98	<b>MCB 651</b>	<b>EC</b>		<b>MCS 984</b>		
	80	Typhoon	TEC 80	93-95	<b>MCB 696</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>	<b>MCS 991</b>		



→ **PIAGGIO (INCL. VESPA)**

	80	Typhoon	TEC 80	96-	<b>MCB 688</b>	<b>EC</b>			<b>MCS 989</b>		
PK	80	alle Modelle	Vespa	83-88	<b>MCS 981</b>				<b>MCS 980</b>		
PX	80	E		84-96	<b>MCS 980</b>				<b>MCS 980</b>		
RST	80	Sfera	NSL 80	11/94-	<b>MCS 987</b>				<b>MCS 991</b>		
	100	Fly, Zip		06-	<b>MCB 695</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>		<b>MCS 994</b>		
	125	Beverly	M28	02-09	<b>MCB 744</b>	<b>SRM</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 744</b>	<b>SRM</b>	<b>EC</b>
	125	Carnaby	M60	07-09	<b>MCB 744</b>	<b>SRM</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 744</b>	<b>SRM</b>	<b>EC</b>
	125	Cosa	Cosa-9	89-	<b>MCS 982</b>				<b>MCS 983</b>		
	125	Fly	M42	05-	<b>MCB 744</b>	<b>SRM</b>	<b>EC</b>		<b>MCS 994</b>		
	125	Hexagon 2T	EX	96-97	<b>MCB 651</b>				<b>MCS 984</b>		
	125	Hexagon LX 2T	M05	98-99	<b>MCB 664</b>	<b>SRM</b>	<b>EC</b>		<b>MCS 994</b>		
	125	Hexagon LX 4T	M15	98-99	<b>MCB 664</b>	<b>SRM</b>	<b>EC</b>		<b>MCS 994</b>		
	125	Hexagon 4T	M20	02-03	<b>MCB 744</b>	<b>SRM</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 727</b>	<b>SRM</b>	
	125	MP3 RL/LT ie	M47	07-	<b>MCB 827</b>	<b>SRM</b>			<b>MCB 782</b>	<b>SRM</b>	
	125	MP3 RL/LT ie	Parkingb.	M47	07-				<b>MCB 832 P</b>		
	125	Primavera			<b>MCS 981</b>						
	125	Sfera	M01	6/95-	<b>MCB 827</b>	<b>SRM</b>			<b>MCS 984</b>		
	125	Typhoon	M02	96-01	<b>MCB 688</b>	<b>EC</b>			<b>MCS 984</b>		
	125	Typhoon	TEC	93-95	<b>MCB 696</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>		<b>MCS 991</b>		
	125	Typhoon Catalyzed	M02	02-	<b>MCB 696</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>		<b>MCB 696</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>
	125	XEvo		08-	<b>MCB 744</b>	<b>SRM</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 771</b>	<b>SRM</b>	
	125	Zip II 4T	M25	00-	<b>MCB 827</b>	<b>SRM</b>			<b>MCS 984</b>		
ET4	125		M04	96-99	<b>MCB 827</b>	<b>SRM</b>			<b>MCS 984</b>		
ET4	125		M19	00-	<b>MCB 827</b>	<b>SRM</b>					
GT	125	Granturismo	Hengtong Vespa/ M31	04-06	<b>MCB 744</b>	<b>SRM</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 727</b>	<b>SRM</b>	
GTS	125	, Super/ Sport	Vespa/ M31	07-	<b>MCB 744</b>	<b>SRM</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 727</b>	<b>SRM</b>	
GTV	125		Vespa/ M31	07-09	<b>MCB 744</b>	<b>SRM</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 746</b>	<b>SRM</b>	
GTX	125	Super Hexagon	Grimeca M20	00	<b>MCB 664</b>	<b>SRM</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 727</b>	<b>SRM</b>	
GTX	125	Super Hexagon	Hengtong M20	00-03	<b>MCB 744</b>	<b>SRM</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 727</b>	<b>SRM</b>	
LE	125	Liberty	M11	99-01	<b>MCB 827</b>	<b>SRM</b>			<b>MCS 994</b>		
LE	125	Liberty, 4T	M22	02-	<b>MCB 827</b>	<b>SRM</b>			<b>MCS 994</b>		
LX	125	4 T	Vespa	05-	<b>MCB 827</b>	<b>SRM</b>			<b>MCS 984</b>		
LXV	125		Vespa	08-	<b>MCB 827</b>	<b>SRM</b>			<b>MCS 984</b>		
PK	125		Vespa	81-00	<b>MCS 980</b>				<b>MCS 980</b>		
PX	125	/150/200	Vespa/ M09	98-	<b>MCB 651</b>	<b>EC</b>			<b>MCS 980</b>		
S	125	4 T	Vespa	07-	<b>MCB 827</b>	<b>SRM</b>			<b>MCS 984</b>		
SKR	125	Skipper 2T	CSM	94-97	<b>MCB 651</b>	<b>EC</b>			<b>MCS 984</b>		
SKR	125	Skipper LX 2T	CSM	98-99	<b>MCB 664</b>	<b>SRM</b>	<b>EC</b>		<b>MCS 994</b>		
SKR	125	Skipper ST 4T	Grimeca M21	00-04	<b>MCB 664</b>	<b>SRM</b>	<b>EC</b>		<b>MCS 994</b>		
SKR	125	Skipper ST 4T	Hengtong M21	00-04	<b>MCB 744</b>	<b>SRM</b>	<b>EC</b>		<b>MCS 994</b>		
X 7	125	i.e.	M62	08-	<b>MCB 744</b>	<b>SRM</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 771</b>	<b>SRM</b>	
X 8	125	4 T	M36	04-06	<b>MCB 744</b>	<b>SRM</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 700</b>	<b>SRM</b>	<b>EC</b>
X 8	125	/150 Street	M36	05-	<b>MCB 744</b>	<b>SRM</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 782</b>	<b>SRM</b>	
X 9	125		M23	01-03	<b>MCB 700</b>	<b>SRM</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 700</b>	<b>SRM</b>	<b>EC</b>
X 9	125			04-	<b>MCB 744</b>	<b>SRM</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 700</b>	<b>SRM</b>	<b>EC</b>
X 9	125			04-	<b>MCB 771</b>	<b>SRM</b>					
X 9	125	Evolution		06-	<b>MCB 744</b>	<b>SRM</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 782</b>	<b>SRM</b>	
X 9	125	Evolution		06-	<b>MCB 771</b>	<b>SRM</b>					
X 10	125	Executive		13-	<b>MCB 582</b>	<b>SRM</b>			<b>MCB 582</b>	<b>SRM</b>	
X 10	125	Executive		13-	<b>MCB 771</b>	<b>SRM</b>					
	150	Beverly	Grimeca	04-06	<b>MCB 664</b>	<b>SRM</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 664</b>		<b>SRM</b>
	150	Beverly	Hengtong	04-06	<b>MCB 744</b>	<b>SRM</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 744</b>		<b>SRM</b>
	150	Cosa	Cosa-9	89-	<b>MCS 982</b>				<b>MCS 983</b>		
	150	Fly		05-	<b>MCB 744</b>	<b>SRM</b>	<b>EC</b>		<b>MCS 994</b>		
	150	Hexagon	EX	94-95	<b>MCB 696</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>		<b>MCS 984</b>		
	150	Hexagon	EX	96-97	<b>MCB 688</b>	<b>EC</b>			<b>MCS 984</b>		
	150	Skipper	CVM	94-98	<b>MCB 651</b>	<b>EC</b>			<b>MCS 984</b>		
GTX	150	Super Hexagon	Grimeca	00-	<b>MCB 734</b>	<b>EC</b>			<b>MCB 727 SRM</b>		
GTX	150	Super Hexagon	Hengtong	01-	<b>MCB 744 SRM</b>	<b>EC</b>			<b>MCB 727 SRM</b>		
SKR	150		CSM	94-	<b>MCB 696</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>		<b>MCS 984</b>		
GTX	180	Super Hexagon	Grimeca M20	00-	<b>MCB 664 SRM</b>				<b>MCB 727 SRM</b>		
GTX	180	Super Hexagon	Hengtong M20	00-	<b>MCB 744 SRM</b>				<b>MCB 727 SRM</b>		
LTX	180	Hexagon	M05	98-	<b>MCB 664 SRM</b>	<b>EC</b>			<b>MCS 994</b>		
X9	180			00-02	<b>MCB 700 SRM</b>				<b>MCB 700 SRM</b>		
	200	Beverly GT	Grimeca M28	02-07	<b>MCB 734</b>	<b>EC</b>			<b>MCB 734</b>		<b>EC</b>
	200	Beverly GT	Hengtong M28	02-07	<b>MCB 744 SRM</b>				<b>MCB 744 SRM</b>		
	200	Carnaby		08-	<b>MCB 744 SRM</b>				<b>MCB 744 SRM</b>		
	200	Cosa	Cosa-9	89-	<b>MCS 982</b>				<b>MCS 983</b>		





→ **PIAGGIO (INCL. VESPA)**

GT	200	Granturismo	Hengtong	Vespa/ M31	03-06	<b>MCB 744 SRM</b>		<b>MCB 727 SRM</b>
GT	200	Granturismo	Grimeca	Vespa/ M31	03-06	<b>MCB 734</b>		<b>MCB 727 SRM</b>
PX	200	alle Modelle		Vespa/ P200E	78-97	<b>MCS 980</b>		<b>MCS 980</b>
PX	200	alle Modelle		Vespa/ P200E	98-07	<b>MCB 651</b>	<b>EC</b>	<b>MCS 980</b>
X 8	200			M36	04	<b>MCB 744 SRM</b>		<b>MCB 700 SRM</b>
X 8	200			M36	05-	<b>MCB 744 SRM</b>		<b>MCB 782 SRM</b>
X 9	200				03-	<b>MCB 700 SRM</b>		<b>MCB 700 SRM</b>
	250	Beverly		M28	04-08	<b>MCB 744 SRM</b>		<b>MCB 744 SRM</b>
	250	Carnaby		M60	08-	<b>MCB 744 SRM</b>		<b>MCB 744 SRM</b>
	250	MP3 RL/LT ie		M47	08-09	<b>MCB 827 SRM</b>		<b>MCB 744 SRM</b>
	250	MP3 RL/LT ie	Parkingb.	M47	08-09			<b>MCB 832 P</b>
	250	XEvo		M36	08-	<b>MCB 744 SRM</b>		<b>MCB 771 SRM</b>
BV	250				06-	<b>MCB 744 SRM</b>		<b>MCB 744 SRM</b>
GT	250	Hexagon		M14	98-00	<b>MCB 664 SRM</b>		<b>MCS 994</b>
GTS	250	ABS, i.e.		Vespa/ M45	06-11	<b>MCB 744 SRM</b>		<b>MCB 782 SRM</b>
GTV	250	ie		Vespa/ M45	07-09	<b>MCB 744 SRM</b>		<b>MCB 782 SRM</b>
GTX	250	Super Hexagon		M20	01-	<b>MCB 664 SRM</b>		<b>MCB 727 SRM</b>
X 7	250	i.e.		M62	08-	<b>MCB 744 SRM</b>		<b>MCB 771 SRM</b>
X 8	250	, i.e.		M36	05-07	<b>MCB 744 SRM</b>		<b>MCB 782 SRM</b>
X 9	250			M27	00-04	<b>MCB 700 SRM*</b>		<b>MCB 700 SRM</b>
X 9	250	Evolution	◀		05-	<b>MCB 744 SRM</b>		<b>MCB 782 SRM</b>
X 9	250	Evolution	▶		05-	<b>MCB 771 SRM</b>		
	300	Beverly			07-	<b>MCB 744 SRM</b>		<b>MCB 744 SRM</b>
	300	Beverly ie			10-	<b>MCB 744 SRM</b>		<b>MCB 771 SRM</b>
	300	Carnaby Cruiser		M60	08-	<b>MCB 744 SRM</b>		<b>MCB 744 SRM</b>
	300	MP3 LT			10-	<b>MCB 827 SRM</b>		<b>MCB 771 SRM</b>
	300	MP3 LT	Parkingb.		10-			<b>MCB 832 P</b>
GTS	300	Super, Supersport		Vespa	09-	<b>MCB 744 SRM</b>		<b>MCB 727 SRM</b>
GTV	300	i.e.		Vespa	10-	<b>MCB 744 SRM</b>		<b>MCB 782 SRM</b>
	350	Beverly Sport Touring ie, ABS			12-	<b>MCB 726 SRM</b>		<b>MCB 771 SRM</b>
X 10	350	Executive	◀		13-	<b>MCB 744 SRM</b>		<b>MCB 744 SRM</b>
X 10	350	Executive	▶		13-	<b>MCB 771 SRM</b>		
X 10	350	Executive	Parkingb.					<b>MCB 832 P</b>
	400	XEvo	◀	M52	08-	<b>MCB 744 SRM</b>		<b>MCB 744 SRM</b>
	400	XEvo	▶	M52	08-	<b>MCB 771 SRM</b>		
	400	MP3 RL/ LT ie		M59	07-	<b>MCB 827 SRM</b>		<b>MCB 744 SRM</b>
	400	MP3 RL/ LT ie	Parkingb.	M59	07-			<b>MCB 832 P</b>
X8	400	Evolution i.e.	◀	M52	06-08	<b>MCB 744 SRM</b>		<b>MCB 782 SRM</b>
X8	400	Evolution i.e.	▶	M52	06-08	<b>MCB 771 SRM</b>		
	500	Beverly		M34	02-06	<b>MCB 700 SRM*</b>		<b>MCB 700 SRM</b>
	500	Beverly Cruiser		M34	07-	<b>MCB 700 SRM*</b>		<b>MCB 700 SRM</b>
	500	MP3			10-	<b>MCB 827 SRM</b>		<b>MCB 744 SRM</b>
	500	MP3	Parkingb.		10-			<b>MCB 832 P</b>
BV	500				06-	<b>MCB 700 SRM</b>		<b>MCB 700 SRM</b>
X9	500	SL		M27	01-03	<b>MCB 700 SRM*</b>		<b>MCB 700 SRM</b>
X9	500	Evolution		M27	04-	<b>MCB 648 SRM*</b>		<b>MCB 700 SRM</b>
X9	500	Evolution ABS, i.e.		M27	04-	<b>MCB 648 SRM*</b>		<b>MCB 700 SRM</b>

**Polaris**

	50	Outlaw			08-	<b>MCS 832</b>		<b>MCS 843</b>
	50	Predator			04-	<b>MCS 832</b>		<b>MCS 843</b>
	50	Scrambler			01-03	<b>MCS 832</b>		<b>MCS 843</b>
	90	Predator			03-04	<b>MCS 832</b>		<b>MCS 843</b>
	90	Scrambler			01-03	<b>MCS 832</b>		<b>MCS 843</b>
	90	Sportsman			01-	<b>MCS 832</b>		<b>MCS 843</b>
	250	Trail Blazer			94-98	<b>MCB 761 SI *</b>		<b>MCB 668 SI</b>
	250	Trail Blazer			99-	<b>MCB 761 SI *</b>		<b>MCB 762 SI</b>
	250	Trail Boss				<b>MCB 619 *</b>		<b>MCB 668 SI</b>
	300	Hawkeye			07-09	<b>MCB 761 SI *</b>		<b>MCB 761 SI</b>
	300	Sportsman			08-10	<b>MCB 761 SI *</b>		<b>MCB 761 SI</b>
	325	Magnum 2x4,4x4			00-02	<b>MCB 761 SI *</b>		<b>MCB 762 SI</b>
	325	Trail Boss			00-	<b>MCB 761 SI *</b>		<b>MCB 762 SI</b>
	330	ATP			04-	<b>MCB 761 SI *</b>		<b>MCB 761 SI</b>
	330	Magnum 2x4,4x4			03-	<b>MCB 761 SI *</b>		
	330	Trail Boss, Trail Blazer			03-	<b>MCB 761 SI *</b>		<b>MCB 762 SI</b>
	400	Ranger HO			10-	<b>MCB 853 SI *</b>		<b>MCB 854 SI</b>
	400	Scrambler 2x4,4x4			00-	<b>MCB 761 SI *</b>		<b>MCB 762 SI</b>
	400	Sportsman			01-02	<b>MCB 761 SI *</b>		<b>MCB 762 SI</b>



## → POLARIS

400 Sportsman	03-05	<b>MCB 761 SI *</b>			<b>MCB 798 SI</b>
400 Sportsman HO 4x4	08-10	<b>MCB 761 SI *</b>			<b>MCB 761 SI</b>
400 Sportsman HO 4x4	11-	<b>MCB 761 SI *</b>			<b>MCB 855 SI</b>
400 Xpedition 4x4	00-	<b>MCB 761 SI *</b>			<b>MCB 762 SI</b>
400 Xplorer L 4x4	00-	<b>MCB 761 SI *</b>			<b>MCB 762 SI</b>
450 Outlaw S, MXR	08-	<b>MCB 854 SI *</b>			<b>MCB 619</b>
450 Sportsman	06-07	<b>MCB 761 SI *</b>			<b>MCB 798 SI</b>
500 Magnum 4x4	00-01	<b>MCB 761 SI *</b>			<b>MCB 762 SI</b>
500 Magnum 2x4, 4x4 HDS	02-	<b>MCB 761 SI *</b>			<b>MCB 798 SI</b>
500 Outlaw	06-07	<b>MCB 761 SI *</b>			<b>MCB 761 SI</b>
500 Predator	03-07	<b>MCB 761 SI *</b>			<b>MCB 761 SI</b>
500 Ranger 6x6	04-05	<b>MCB 761 SI *</b>			
500 Ranger 2x4/4x4	06-07	<b>MCB 854 SI *</b>			<b>MCB 854 SI</b>
500 Ranger 2x4/4x4 EFI	08-10	<b>MCB 853 SI *</b>			<b>MCB 854 SI</b>
500 Ranger HO 4x4 EFI	09-11	<b>MCB 853 SI *</b>			<b>MCB 854 SI</b>
500 Ranger 4x4 EFI	11-	<b>MCB 854 SI *</b>			<b>MCB 854 SI</b>
500 Ranger Crew	11-	<b>MCB 853 SI *</b>			<b>MCB 854 SI</b>
500 Revolver	06-	<b>MCB 619 *</b>			<b>MCB 619</b>
500 Scrambler 4x4	97	<b>MCB 761 SI *</b>			<b>MCB 668 SI</b>
500 Scrambler 4x4	98-04	<b>MCB 761 SI *</b>			<b>MCB 762 SI</b>
500 Scrambler 4x4	05-	<b>MCB 761 SI *</b>			<b>MCB 798 SI</b>
500 Scrambler 2x4	01-02	<b>MCB 761 SI *</b>			<b>MCB 762 SI</b>
500 Scrambler 2x4	07-08	<b>MCB 761 SI *</b>			<b>MCB 798 SI</b>
500 Sportsman 4x4	96-	<b>MCB 761 SI *</b>			<b>MCB 668 SI</b>
500 Sportsman 6x6	00-08	<b>MCB 761 SI *</b>			
500 Sportsman HO/EFI	03-08	<b>MCB 761 SI *</b>			<b>MCB 798 SI</b>
500 Sportsman X2 EFI	07-09	<b>MCB 761 SI *</b>			<b>MCB 761 SI</b>
500 Sportsman Touring HO	08-11	<b>MCB 761 SI *</b>			<b>MCB 761 SI</b>
500 Sportsman EFI Quad HO	08-	<b>MCB 761 SI *</b>			<b>MCB 798 SI</b>
500 Sportsman XP	09	<b>MCB 855 SI *</b>			<b>MCB 855 SI</b>
ATP 500	04-	<b>MCB 761 SI *</b>			<b>MCB 761 SI</b>
525 Outlaw S, IRS	07-	<b>MCB 854 SI *</b>			<b>MCB 761 SI</b>
550 Sportsman X2, XP, XP EPS	09-	<b>MCB 855 SI *</b>			<b>MCB 855 SI</b>
550 Sportsman, EPS, Touring EPS	10-	<b>MCB 855 SI *</b>			<b>MCB 855 SI</b>
570 Ranger RZR EFI	12-	<b>MCB 854 SI *</b>			<b>MCB 619 SI</b>
600 Sportsman 4x4	03-05	<b>MCB 619 *</b>			<b>MCB 798 SI</b>
700 MVRS 4x4	08-	<b>MCB 853 SI *</b>			<b>MCB 853 SI</b>
700 Ranger 6x6 EFI	06-09	<b>MCB 857 SI *</b>			<b>MCB 857 SI</b>
700 Ranger XP 4x4	06-08	<b>MCB 857 SI *</b>			<b>MCB 857 SI</b>
700 Ranger 4x4 EFI	07	<b>MCB 857 SI *</b>			<b>MCB 857 SI</b>
700 Ranger 6x4 EFI	08	<b>MCB 853 SI *</b>			<b>MCB 857 SI</b>
700 Ranger 4x4 EFI	09	<b>MCB 853 SI *</b>			<b>MCB 857 SI</b>
700 Ranger Crew 4x4 EFI	09	<b>MCB 853 SI *</b>			<b>MCB 857 SI</b>
700 Sportsman 4x4	02-06	<b>MCB 619 *</b>			<b>MCB 798 SI</b>
700 Sportsman EFI, MV	05-07	<b>MCB 761 SI *</b>			<b>MCB 798 SI</b>
700 X 2	08	<b>MCB 761 SI *</b>			<b>MCB 761 SI</b>
800 Ranger RZR, S EFI	08-	<b>MCB 854 SI *</b>			<b>MCB 619 SI</b>
800 Ranger RZR-4, EPS	10-	<b>MCB 853 SI *</b>			<b>MCB 857 SI</b>
800 Ranger EV, HD, XP, 6x6	10-11	<b>MCB 853 SI *</b>			<b>MCB 857 SI</b>
800 Ranger Crew	10-	<b>MCB 853 SI *</b>			<b>MCB 857 SI</b>
800 Sportsman EFI/HO	05-	<b>MCB 761 SI *</b>			<b>MCB 798 SI</b>
800 Sportsman Touring, X 2 EFI	07-	<b>MCB 761 SI *</b>			<b>MCB 761 SI</b>
800 Sportsman 6x6 Big Boss	09-	<b>MCB 761 SI *</b>			<b>MCB 761 SI</b>
850 Scrambler HO/ HO EPS	13-	<b>MCB 855 SI *</b>			<b>MCB 855 SI</b>
850 Sportsman X2, XP, XP EPS	09-	<b>MCB 855 SI *</b>			<b>MCB 855 SI</b>
850 Sportsman Touring EPS	10-	<b>MCB 855 SI *</b>			<b>MCB 855 SI</b>
850 Sportsman Touring HO EPS	13-	<b>MCB 855 SI *</b>			<b>MCB 855 SI</b>
900 Ranger RZR XP	11-	<b>MCB 853 SI *</b>			<b>MCB 857 SI</b>

## Puch

alle Modelle	86-	<b>MCB 508</b>			
Cobra 6, GT, GTL	80-	<b>MCB 508</b>			
Cobra M 82	-85	<b>MCB 596</b>			
Monza 4, SL, GSL	80-	<b>MCB 508</b>			
Monza Lujo	-85	<b>MCB 596</b>			

## Qingqi

QM 50 QT		<b>MCB 590</b>	<b>EC</b>		
----------	--	----------------	-----------	--	--



## Quadzilla

WK	50 /70		06-	<b>MCS 838</b>					<b>MCS 838</b>	*
R	50		03-06	<b>MCS 838</b>					<b>MCS 968</b>	*
R	100		06-09	<b>MCS 838</b>					<b>MCS 968</b>	*
WK	110 /125		06-	<b>MCB 590</b>	<b>EC</b>					
X	100 E		06-	<b>MCS 962</b>					<b>MCB 523 SI</b>	
WK	140		06-	<b>MCB 844</b>					<b>MCB 846</b>	
	170 E Stinger		06-	<b>MCS 962</b>					<b>MCB 582 SI</b>	
	250 E Stinger		06-	<b>MCB 519 SI *</b>	<b>EC</b>				<b>MCB 523 SI</b>	
BR	200 E Bugrider		07-	<b>MCB 807 *</b>					<b>MCB 805 SI</b>	
XRV	250 E		06-	<b>MCB 807 *</b>					<b>MCB 805 SI</b>	
RL	300 Buggie		07-	<b>MCB 807 *</b>					<b>MCB 805 SI</b>	
XLC	300 E, LE		07-	<b>MCB 523 SI *</b>					<b>MCB 523 SI</b>	
	500 4x4		06-						<b>MCB 762 SI</b>	
	500 e 4x4		07-						<b>MCB 756 SI</b>	
RL	500 Buggie		08-	<b>MCB 617 *</b>					<b>MCB 617</b>	

## REX

	50 Bergamo		12	<b>MCB 519</b>	<b>EC</b>				<b>MCB 519</b>	<b>EC</b>
	50 Capriolo	QM50QT-2	07-	<b>MCB 765</b>					<b>MCS 800</b>	
	50 Escape		03-	<b>MCB 519</b>	<b>EC SR</b>					
	E-Rex, RS Classic		11-	<b>MCB 822</b>					<b>MCB 663</b>	<b>EC</b>
	50 Flash			<b>MCB 590</b>	<b>EC</b>				<b>MCS 800</b>	
	50 Imola		13-	<b>MCB 822</b>					<b>MCB 663</b>	<b>EC</b>
	50 Monza 50 Urban, Race		11-	<b>MCB 822</b>					<b>MCS 800</b>	
	50 Monaco		12-	<b>MCB 615</b>	<b>EC SRM</b>				<b>MCB 535</b>	<b>EC</b>
	50 Palermo		12-	<b>MCB 519</b>	<b>EC</b>					
	50 Rex		98-	<b>MCB 519</b>	<b>EC SR</b>					
	50 RS250	Qingqi/SMC	04-	<b>MCB 539</b>	<b>EC</b>				<b>MCS 800</b>	
	50 RS450	Qingqi/Shenke	04-	<b>MCB 765</b>					<b>MCS 800</b>	
	50 RS460	Shenke								
	50 RS500	Qingqi		<b>MCB 765</b>					<b>MCS 800</b>	
	50 RS600	Qingqi		<b>MCB 765</b>						
	50 RS700	Qingqi	08-	<b>MCB 539</b>	<b>EC</b>				<b>MCS 800</b>	
	50 RS900	Qingqi								
	125 RS1000	Jonway	10-	<b>MCB 822</b>					<b>MCB 663</b>	<b>EC SRM</b>
	125 RS1100	Jonway	10-	<b>MCB 822</b>					<b>MCB 663</b>	<b>EC SRM</b>
	125 Capriolo/Speedy	Qingqi		<b>MCB 539</b>	<b>EC</b>					
	125 Imola 50 Race		11-	<b>MCB 822</b>	<b>EC</b>				<b>MCB 663</b>	<b>EC SRM</b>
	125 Monaco 50 Race		11-	<b>MCB 615</b>	<b>EC SRM</b>				<b>MCB 535</b>	<b>EC</b>
	125 Rexy		98-	<b>MCB 590</b>	<b>EC</b>					
	125 Silverstreet		99-	<b>MCB 519</b>	<b>EC SR</b>					
RS	125	Qingqi		<b>MCB 765</b>						
SC	125	Qingqi	08-	<b>MCB 539</b>	<b>EC</b>					
	150 /250 Quad	SMC	10-	<b>MCB 582 *</b>	<b>SI</b>					

## Rieju

	alle Modelle		85-	<b>MCB 535</b>	<b>EC</b>				<b>MCB 535</b>	<b>EC</b>
MRX	50 Pro		05-	<b>MCB 629</b>					<b>MCB 535</b>	<b>EC</b>
MRX	50 Racing	MRX	02-	<b>MCB 535</b>	<b>EC</b>				<b>MCB 535</b>	<b>EC</b>
NKD	50		04-	<b>MCB 796</b>					<b>MCB 535</b>	<b>EC</b>
RR	50 Supermotard	RR	96-	<b>MCB 535</b>	<b>EC</b>				<b>MCB 535</b>	<b>EC</b>
RS1	50 Castrol	RSE	01-	<b>MCB 664</b>					<b>MCB 535</b>	<b>EC</b>
RS1	50 Evolution	VTPRSE	96-00	<b>MCB 535</b>	<b>EC</b>				<b>MCB 535</b>	<b>EC</b>
RS2	50 Matrix		03-	<b>MCB 796</b>					<b>MCB 535</b>	<b>EC</b>
RS3	50		12-	<b>MCB 796</b>					<b>MCB 519</b>	<b>EC</b>
RS3	50 Pro		12-	<b>MCB 780</b>	<b>SV</b>				<b>MCB 535</b>	<b>EC</b>
SMX	50 wahlweise vorne MCB 535		02-	<b>MCB 629</b>					<b>MCB 535</b>	<b>EC</b>
	125 Tango, Tango Pro		06-	<b>MCB 700</b>					<b>MCB 535</b>	<b>EC</b>
MRX	125 wahlweise vorne MCB 535	MR4T	02-	<b>MCB 629</b>					<b>MCB 535</b>	<b>EC</b>
RS2	125 NKD		06-	<b>MCB 759</b>					<b>MCB 519</b>	<b>SI EC</b>
RS2	125 Pro		08-	<b>MCB 779</b>					<b>MCB 519</b>	<b>SI EC</b>
SMX	125 wahlweise vorne MCB 535	MR4T	02-	<b>MCB 629</b>					<b>MCB 535</b>	<b>EC</b>
	250 Tango		08-	<b>MCB 700</b>	<b>EC</b>				<b>MCB 535</b>	<b>EC</b>
MRX	450		08-	<b>MCB 648</b>	<b>SI RSI EC</b>				<b>MCB 743 SI</b>	<b>RSI EC</b>

## Royal Enfield

	500 Bullet		05-	<b>MCB 689</b>	<b>EC</b>					
	500 Clubman EFI		09-	<b>MCB 689</b>	<b>EC</b>					
	500 Electra EFI		09-	<b>MCB 689</b>	<b>EC</b>					
	500 Fury EFI		11-	<b>MCB 689</b>	<b>EC</b>					
	500 Trials EFI		09-	<b>MCB 689</b>	<b>EC</b>					
	500 Woodsman EFI		09-	<b>MCB 689</b>	<b>EC</b>					



## Sachs

	50	/125 Bee		08-10	<b>MCB 539</b>	<b>EC</b>				<b>MCS 953</b>		
	50	49er II		08-	<b>MCB 694</b>	<b>EC</b>						
	50	Gipsy	FE 053-DE	8/94-	<b>MCB 674</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>			<b>MCS 800</b>		
	50	Limbo		94-	<b>MCB 674</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>			<b>MCS 800</b>		
	50	Mad Ass		04-05	<b>MCB 525</b>	<b>EC</b>				<b>MCB 535</b>	<b>EC</b>	
	50	Mad Ass		06-09	<b>MCB 525</b>	<b>EC</b>				<b>MCB 510</b>		
	50	Raggae	Grimeca	8/94-	<b>MCB 674</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>			<b>MCS 800</b>		
	50	Raggae	Hengtong	8/94-	<b>MCB 519</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>			<b>MCS 800</b>		
	50	Speedflight		96-	<b>MCB 522</b>					<b>MCS 800</b>		
	50	Speedforce		08	<b>MCB 694</b>	<b>EC</b>						
	50	Splinter	Grimeca	8/94-	<b>MCB 674</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>			<b>MCS 800</b>		
	50	Splinter	Hengtong	8/94-	<b>MCB 519</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>			<b>MCS 800</b>		
	50	Squab		96-	<b>MCB 644</b>	<b>EC</b>				<b>MCS 800</b>		
RS	50	/125 Speedjet		08	<b>MCB 694</b>	<b>EC</b>						
SR	50	Samba		93-	<b>MCS 800</b>					<b>MCS 800</b>		
SX-1	50			08-09	<b>MCB 694</b>	<b>EC</b>						
ZX	50	Enduro	693	95-	<b>MCB 664</b>					<b>MCB 657</b>		
SR	80	Samba	FE 082-DE	11/93-	<b>MCB 665</b>	<b>EC</b>				<b>MCS 800</b>		
	125	Dirty Devil		08	<b>MCB 767</b>					<b>MCB 767</b>		
	125	Husky	Sanyang	97-	<b>MCB 719</b>					<b>MCS 990</b>		
	125	Mad Ass		05	<b>MCB 525</b>	<b>EC</b>				<b>MCB 525</b>	<b>EC</b>	
	125	Mad Ass		06-09	<b>MCB 525</b>	<b>EC</b>				<b>MCB 510</b>		
	125	Roadster V2	680	01-	<b>MCB 557</b>					<b>MCS 953</b>		
	125	X-Road		07	<b>MCB 540</b>	<b>SV</b>	<b>SRQ</b>			<b>MCB 510</b>		
	125	X-Road		08-	<b>MCB 683</b>	<b>SV</b>	<b>SRQ</b>			<b>MCB 510</b>		
SR	125	Samba	F 121	6/94-	<b>MCB 665</b>	<b>EC</b>				<b>MCS 800</b>		
XTC	125	Racing	675	99-07	<b>MCB 540</b>	<b>SV</b>	<b>SRQ</b>			<b>MCB 657</b>		
XTC	125	Racing		08-	<b>MCB 683</b>	<b>SV</b>	<b>SRQ</b>			<b>MCB 510</b>		
ZX	125	Enduro	660	97-	<b>MCB 664</b>					<b>MCB 657</b>		
ZX	125	Enduro	660	99-	<b>MCB 557</b>					<b>MCB 657</b>		
ZZ	125	Funbike	660	98	<b>MCB 664</b>					<b>MCB 657</b>		
ZZ	125	Funbike	660	99-	<b>MCB 696</b>					<b>MCB 657</b>		
	650	Roadster V1.6	830	00-02	<b>MCB 572</b>	*				<b>MCB 657</b>		
	650	Roadster V1.6		03-05	<b>MCB 540</b>	*	<b>SV</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>	<b>MCB 539</b>	<b>EC</b>	
	800	Roadster V2	835	00-05	<b>MCB 572</b>	*				<b>MCS 959</b>		
	800	S-805, B-805		03-04	<b>MCB 540</b>	*	<b>SV</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>	<b>MCB 539</b>	<b>EC</b>	

## Sherco

Trials	0.8			01-04	<b>MCB 535</b>	<b>RQ</b>	<b>EC</b>			<b>MCB 767</b>		
Trials	1.25			03-06	<b>MCB 535</b>	<b>RQ</b>	<b>EC</b>			<b>MCB 535</b>	<b>RQ</b>	<b>EC</b>
Trials	200			99-05	<b>MCB 535</b>	<b>RQ</b>	<b>EC</b>			<b>MCB 535</b>	<b>RQ</b>	<b>EC</b>
Trials	2.50			99-05	<b>MCB 535</b>	<b>RQ</b>	<b>EC</b>			<b>MCB 535</b>	<b>RQ</b>	<b>EC</b>
Trials	2.50			06-10	<b>MCB 766</b>					<b>MCB 767</b>		
Trials	2.9			99-05	<b>MCB 535</b>	<b>RQ</b>	<b>EC</b>			<b>MCB 535</b>	<b>RQ</b>	<b>EC</b>
Trials	2.9			06-10	<b>MCB 766</b>					<b>MCB 767</b>		
SE	2.5i	4T Enduro		08-	<b>MCB 648 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>			<b>MCB 739 SI</b>	<b>RSI</b>	
SE	3.0i	4T Enduro		10-	<b>MCB 648 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>			<b>MCB 739 SI</b>	<b>RSI</b>	
	4.5i	4T Enduro		04-	<b>MCB 648 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>			<b>MCB 739 SI</b>	<b>RSI</b>	
	5.1i	4T Enduro		07-	<b>MCB 648 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>			<b>MCB 739 SI</b>	<b>RSI</b>	
	5.1i	F Super Motard		07-	<b>MCB 648 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>			<b>MCB 739 SI</b>	<b>RSI</b>	
	5.1i	F Super Motard	4 ☐	08-	<b>MCB 721 SV</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>			<b>MCB 739 SI</b>	<b>RSI</b>	

## Siamoto

	25	Birdie		02-04	<b>MCB 590</b>	<b>EC</b>						
	50	Birdie		02-04	<b>MCB 590</b>	<b>EC</b>						
BD	125				<b>MCB 629</b>							
KD	125				<b>MCB 629</b>							
SX1	125			04-	<b>MCB 734</b>	<b>EC</b>						

## Simson

	50	Habicht		96-	<b>MCB 564</b>	<b>SR</b>						
	50	Sperber		97	<b>MCB 564</b>	<b>SR</b>						
	50	Sperber	MSA50	98-	<b>MCB 578</b>							
	50	Star	SRA50	96-	<b>MCB 564</b>	<b>SR</b>						
	50	Sula City Bird		98-	<b>MCB 522</b>							
	50	Sula Thunder Bird		98-	<b>MCB 522</b>							
S 53	50	alpha C		93-97	<b>MCB 564</b>	<b>SR</b>						
S 53	50	beta		93-97	<b>MCB 564</b>	<b>SR</b>						
SR	50	alle Modelle		95-	<b>MCB 564</b>	<b>SR</b>						
S 53	70	alpha C		93-97	<b>MCB 564</b>	<b>SR</b>						





## → SIMSON

S 83	70	beta		93-97	<b>MCB 564</b>	<b>SR</b>				
SR	80	alle Modelle		95-	<b>MCB 564</b>	<b>SR</b>				
	100	Sula Thunder Bird		98-	<b>MCB 522</b>					
	125	Schikra	MS125	99-	<b>MCB 673</b>	<b>EC</b>			<b>MCB 578</b>	
	125	SM	1C	01-	<b>MCB 629</b>				<b>MCB 535</b>	<b>EC</b>
	125	Sula Thunder Bird		98-	<b>MCB 522</b>					

## Sinnis

QM	50	Falcon		08-	<b>MCB 590</b>	<b>EC</b>			<b>MCS 800</b>	
QM	50	Hawk		08-	<b>MCB 689</b>	<b>EC</b>			<b>MCS 990</b>	
	125	Eagle		10-	<b>MCB 510</b>				<b>MCS 953</b>	
	125	Eco City		07-	<b>MCB 510</b>				<b>MCS 800</b>	
QM	125	Apache	Drum modell	09-	<b>MCB 582</b>	<b>SI</b>	<b>RSI</b>		<b>MCS 855</b>	
QM	125	Apache	Disc modell	09-	<b>MCB 582</b>	<b>SI</b>	<b>RSI</b>		<b>MCB 510</b>	<b>SI</b>
QM	125	Blade		09-	<b>MCB 582</b>	<b>SI</b>	<b>RSI</b>		<b>MCB 510</b>	<b>SI</b>
QM	125	Matrix, Matrix II		10-	<b>MCB 510</b>				<b>MCS 953</b>	
QM	125	Stealth	←	08-	<b>MCB 582</b>	<b>SRM</b>			<b>MCB 585</b>	<b>SRM</b>
QM	125	Stealth	→	08-	<b>MCB 615</b>	<b>SRM</b>				
QM	125	Vista		08-	<b>MCB 765</b>				<b>MCS 958</b>	

## Suzuki

	50	Lido		91-	<b>MCB 569</b>				<b>MCB 615</b>	<b>EC</b>
	50	Lido	CS50H	89-	<b>MCS 921</b>				<b>MCS 921</b>	
A	50	K		75-	<b>MCS 854</b>				<b>MCS 854</b>	
AH	50	Address	CA1GA	93-95	<b>MCS 921</b>				<b>MCS 921</b>	
AP	50			71-78	<b>MCS 854</b>				<b>MCS 854</b>	
AP	50	S	CA1JA	95-98	<b>MCB 674</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>		<b>MCS 921</b>	
AY	50	Katana	Grimeca AA	97-02	<b>MCB 674</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>		<b>MCS 921</b>	
AY	50	WR Katana	Grimeca AA	99-02	<b>MCB 674</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>		<b>MCB 535</b>	<b>EC</b> <b>SR</b>
AY	50	WR Katana	AJP AA/WVAA	01-06	<b>MCB 535</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>		<b>MCB 535</b>	<b>EC</b> <b>SR</b>
CS	50	Roadie		83-84	<b>MCS 840</b>				<b>MCS 840</b>	
GT	50		GT50	79-	<b>MCB 16</b>				<b>MCS 854</b>	
GT	50			77-	<b>MCB 91</b>				<b>MCS 854</b>	
GT	50	E	GT50E	79-	<b>MCB 16</b>				<b>MCS 854</b>	
GT	50	K	GT50K	79-	<b>MCB 91</b>				<b>MCS 854</b>	
GT	50	KE	GT50K	79-	<b>MCB 16</b>				<b>MCS 854</b>	
LT	50	ATV MINI		86-02					<b>MCS 840</b>	
LT-A	50	ATV MINI		02-05	<b>MCS 838</b>	*			<b>MCS 901</b>	
LT-Z	50	ATV MINI		06-12	<b>MCS 838</b>	*			<b>MCS 901</b>	
JR	50			78-07	<b>MCS 840</b>				<b>MCS 840</b>	
RMX	50			00-	<b>MCB 535</b>	<b>EC</b>			<b>MCB 535</b>	<b>EC</b>
TR	50	Street Magic	AH	97-00	<b>MCB 679</b>	<b>SR</b>			<b>MCS 990</b>	
TS	50	ERK	TS50XK	80-83	<b>MCS 854</b>				<b>MCS 901</b>	
TS	50	K	TS50K	78-79	<b>MCS 854</b>				<b>MCS 854</b>	
UF	50	Estilete	WVBA	00-01	<b>MCB 535</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>		<b>MCS 921</b>	
UX	50	W Zillion	AT	99-00	<b>MCB 674</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>		<b>MCS 921</b>	
ZR	50	K	ZR50K	79-	<b>MCB 16</b>				<b>MCS 854</b>	
RM	60			03-	<b>MCS 857</b>				<b>MCS 857</b>	
RM	65			03-	<b>MCB 714 SI</b>	<b>EC</b>			<b>MCB 561 SI</b>	<b>EC</b>
AH	80			92-	<b>MCB 519</b>	<b>EC</b>			<b>MCS 921</b>	
CP	80			85-	<b>MCS 921</b>				<b>MCS 921</b>	
GT	80	E,L	GT80	81-83	<b>MCB 523</b>				<b>MCS 854</b>	
LT	80			87-06	<b>MCS 838</b>	*				
RG	80	Gamma	NC11A	85-87	<b>MCB 556</b>				<b>MCS 855</b>	
RG	80	Gamma	NC11A	88-96	<b>MCB 556</b>				<b>MCS 855</b>	
RM	80			89-93	<b>MCB 519 SI</b>	<b>EC</b>			<b>MCB 519 SI</b>	<b>EC</b>
RM	80			86-88	<b>MCB 522</b>				<b>MCS 963</b>	
RM	80			94-95	<b>MCB 582 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>SV</b>		<b>MCB 519 SI</b>	<b>EC</b>
RM	80		RC12A	96-01	<b>MCB 679 SI</b>	<b>EC</b>			<b>MCB 519 SI</b>	<b>EC</b>
RM	80		RC11	83-85	<b>MCS 855</b>				<b>MCS 901</b>	
RM	80			80-81	<b>MCS 901</b>				<b>MCS 901</b>	
TS	80	X	SC11A	84-87	<b>MCS 855</b>				<b>MCS 901</b>	
RM	85			02-04	<b>MCB 679 SI</b>	<b>EC</b>			<b>MCB 519 SI</b>	<b>EC</b>
RM	85			05-	<b>MCB 697 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 772 SI</b>	<b>RSI</b> <b>EC</b>
LT-Z	90	ATV MINI		07-10	<b>MCS 901</b>				<b>MCS 916</b>	
RV	90		RV90	73-77	<b>MCS 854</b>				<b>MCS 854</b>	<b>EC</b>
AH	100	Address	CE12A	94-95	<b>MCB 519</b>	<b>SR</b>			<b>MCS 990</b>	
RM	100			03-	<b>MCB 697 SI</b>	<b>EC</b>			<b>MCB 561 SI</b>	<b>EC</b>
TS	100	ER		75-81	<b>MCS 855</b>				<b>MCS 855</b>	



→ SUZUKI

TS	100	ER		82-	<b>MCS 855</b>							<b>MCS 901</b>				
UG	110	Hokuto		98-02	<b>MCB 679</b>	<b>SR</b>						<b>MCS 990</b>				
	125	Lido Vario	CF41BH	90-	<b>MCB 522</b>							<b>MCS 921</b>				
	125	Vecstar		96-	<b>MCB 679</b>	<b>SR</b>						<b>MCS 921</b>				
AN	125		CF42A	95-00	<b>MCB 679</b>	<b>SR</b>						<b>MCS 921</b>				
DR	125	S	SF42A	82-84	<b>MCS 855</b>							<b>MCS 855</b>				
DR	125	S	SF42A	85-93	<b>MCB 510</b>	<b>SI</b>						<b>MCS 855</b>				
DR	125	S	SF43B	91-93	<b>MCB 510</b>	<b>SI</b>						<b>MCS 855</b>				
DR	125	SE	SF44A	95-00	<b>MCB 510</b>	<b>SI</b>						<b>MCS 855</b>				
DR	125	SM	CS	09-10	<b>MCB 669 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>					<b>MCB 575 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>		
DR-Z	125			04-	<b>MCB 679</b>	<b>SI</b>	<b>EC</b>					<b>MCS 901</b>				
EN	125			05-	<b>MCB 582</b>	<b>SV</b>						<b>MCS 855</b>				
FL	125	SD Adress	WVCM	07-09	<b>MCB 663</b>	<b>SRM</b>	<b>EC</b>									
GN	125	R	NF41A	94-99	<b>MCB 523</b>							<b>MCS 855</b>				
GP	125		GP125	77-	<b>MCB 513</b>							<b>MCS 855</b>				
GS	125	S, SU	AW	99	<b>MCB 765</b>							<b>MCS 855</b>				
GT	125		GT125	74-77	<b>MCB 16</b>							<b>MCS 855</b>				
GT	125	E	GT125	78-79	<b>MCB 16</b>							<b>MCS 855</b>				
GV	125	Z, E		82-90	<b>MCB 765</b>											
GV	125			05-	<b>MCB 765</b>											
GZ	125	Marauder	AP	98-04	<b>MCB 550</b>							<b>MCS 855</b>				
RG	125	Gamma		85-90	<b>MCB 556</b>							<b>MCS 855</b>				
RG	125	Gamma		91-	<b>MCB 602</b>	<b>SV</b>						<b>MCB 531</b>	<b>SH</b>			
RM	125		RM125	75-80	<b>MCS 855</b>							<b>MCS 855</b>				
RM	125			81-83	<b>MCS 855</b>							<b>MCS 915</b>				
RM	125		RF12A	84								<b>MCS 915</b>				
RM	125			85-86	<b>MCB 550</b>							<b>MCS 915</b>				
RM	125		RF13A	87	<b>MCB 582 SI</b>	<b>RSI</b>						<b>MCS 915</b>				
RM	125		RF13A	88	<b>MCB 582 SI</b>	<b>RSI</b>						<b>MCB 538 SI</b>				
RM	125		RF14A	89-93	<b>MCB 582 SI</b>	<b>RSI</b>						<b>MCB 625 SI</b>	<b>RSI</b>			
RM	125		RF14A	94-95	<b>MCB 582 SI</b>	<b>RSI</b>						<b>MCB 625 SI</b>	<b>RSI</b>			
RM	125		RF15A	96-04	<b>MCB 669 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>					<b>MCB 575 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>		
RM	125			05-	<b>MCB 669 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>					<b>MCB 575 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>		
RV	125		RV125	73	<b>MCS 854</b>							<b>MCS 855</b>				
RV	125		RV125	74-81	<b>MCS 855</b>							<b>MCS 855</b>				
RV	125	Van Van	WVBT	03-	<b>MCB 681</b>	<b>SV</b>						<b>MCS 854</b>				
TS	125		TS125	72	<b>MCS 854</b>							<b>MCS 855</b>				
TS	125		TS1252	73-81	<b>MCS 855</b>							<b>MCS 855</b>				
TS	125			85-89	<b>MCB 510</b>	<b>SI</b>										
TS	125	R		90-96	<b>MCB 582</b>	<b>SI</b>						<b>MCB 625 SI</b>				
TU	125	XT	AZ	99	<b>MCB 523</b>	<b>SI</b>						<b>MCS 855</b>				
UC	125	Epicuro	AX	99-01	<b>MCB 679</b>	<b>SR</b>						<b>MCS 823</b>				
UE	125		WVBH	01-03	<b>MCB 519</b>	<b>EC</b>						<b>MCS 921</b>				
UX	125	SIXteen	CN	08-12	<b>MCB 776 SRM</b>							<b>MCB 746 SRM</b>				
UH	125	Burgman	BP	02-06	<b>MCB 648 SRM</b>							<b>MCB 700 SRM</b>	<b>EC</b>			
UH	125	Burgman	CC	07-	<b>MCB 776</b>	<b>SRM</b>						<b>MCB 724</b>				
VL	125	Intruder	A4	00-01	<b>MCB 550</b>							<b>MCS 855</b>				
VL	125	Intruder	WVA4	02-07	<b>MCB 550</b>							<b>MCS 855</b>				
	150	Vecstar		96-	<b>MCB 679</b>	<b>SR</b>						<b>MCS 921</b>				
AN	150			98-	<b>MCB 679</b>	<b>SR</b>						<b>MCS 921</b>				
UE	150	CT	BJ	02-	<b>MCB 519</b>	<b>EC</b>						<b>MCS 823</b>				
UH	150	Burgman		04-	<b>MCB 648 SRM</b>							<b>MCB 700 SRM</b>				
UX	150	SIXteen	CP	08-09	<b>MCB 776 SRM</b>							<b>MCB 746 SRM</b>				
LT-F	160			91-01	<b>MCS 921</b>							<b>MCS 902</b>				
PE	175			78-79	<b>MCS 855</b>							<b>MCS 855</b>				
PE	175			80-81	<b>MCS 855</b>											
PE	175			82-83	<b>MCS 916</b>											
GT	185		GT185	73-75	<b>MCB 16</b>							<b>MCS 855</b>				
GT	185	E	GT185	78-	<b>MCB 16</b>							<b>MCS 855</b>				
TS	185		TS185	73-	<b>MCS 854</b>							<b>MCS 855</b>				
TS	185	ER	TS1852	79-	<b>MCS 855</b>							<b>MCS 855</b>				
DF	200	E TROJAN AGI		96-12	<b>MCB 510</b>	<b>SI</b>						<b>MCS 855</b>				
DR	200	K		89-	<b>MCB 510</b>	<b>SI</b>						<b>MCS 855</b>				
GT	200	N, E	GT200	79-81	<b>MCB 72</b>							<b>MCS 855</b>				
TS	200	R		89-	<b>MCB 582</b>	<b>SI</b>						<b>MCB 625 SI</b>				
UH	200	Burgman, G Burgman	CD	07-	<b>MCB 776</b>	<b>SRM</b>						<b>MCB 724</b>				
AN	250	Burgman	4☐	AN	98-99	<b>MCB 706 SRM</b>	<b>EC</b>					<b>MCB 685 SRM</b>				
CJ	250	Sky wave	4☐	98-	<b>MCB 706 SRM</b>	<b>EC</b>						<b>MCB 685 SRM</b>				
DR	250	S	SJ42A	82-88	<b>MCB 510</b>	<b>SI</b>						<b>MCS 855</b>				







→ SUZUKI

DR	250 S		SJ42A	89-94	<b>MCB 582</b>	<b>SI</b>	<b>SV</b>		<b>MCB 625 SI</b>		
DR	250 S		SJ45A	95-	<b>MCB 669</b>	<b>SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>	<b>MCB 625 SI</b>		
DRZ	250			01-	<b>MCB 669</b>	<b>SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>	<b>MCB 625 SI</b>		
GN	250		NJ41A	82-83	<b>MCB 509</b>				<b>MCS 907</b>		
GN	250		NJ42A	84-99	<b>MCB 509</b>				<b>MCS 855</b>		
GSF	250 Bandit			90-	<b>MCB 569</b>	<b>SV</b>			<b>MCB 531</b>	<b>SH</b>	
GSX	250		GS25X	80-81	<b>MCB 509</b>				<b>MCS 907</b>		
GSX	250 E		GS25X	81-	<b>MCB 509</b>				<b>MCB 73</b>		
GSX	250 E, ES		GJ53B	82	<b>MCB 501</b>				<b>MCB 73</b>		
GSXR	250			88-	<b>MCB 542</b>	*			<b>MCB 531</b>		
GSXR	250 R			89-	<b>MCB 602</b>	*	<b>SV</b>		<b>MCB 531</b>	<b>SH</b>	
GT	250		GT250	73-78	<b>MCB 16</b>				<b>MCS 904</b>		
GT	250 E		GT2502	79-81	<b>MCB 72</b>				<b>MCS 907</b>		
GW	250 Inazuma		DC	13-	<b>MCB 598</b>	<b>SV</b>			<b>MCB 841</b>		
GZ	250 Marauder		AR	99-01	<b>MCB 550</b>				<b>MCS 855</b>		
LT	250 RF Quadracer			85	<b>MCB 523 SI</b>	*			<b>MCB 510 SI</b>		
LT	250 RH/RJ/RK/RL			87-90	<b>MCB 560 SI</b>	*			<b>MCB 626 SI</b>		
LT-F	250			88-01	<b>MCS 841</b>	*			<b>MCS 853</b>		
LT-F	250 F			99-02	<b>MCS 841</b>	*			<b>MCS 853</b>		
LT-F	250 K Ozark			02-	<b>MCB 510 SI</b>	*					
LT-Z	250 QuadSport			04-	<b>MCB 510 SI</b>	*					
RG	250 Gamma		GJ21A	84	<b>MCB 531</b>	*			<b>MCB 531</b>		
RG	250 Gamma		GJ21D	87	<b>MCB 547</b>	*			<b>MCB 531</b>		
RGV	250			88	<b>MCB 595</b>	*	<b>SV</b>	<b>SRQ</b>	<b>MCB 531</b>		
RGV	250		VJ21A	89	<b>MCB 602</b>	*	<b>SV</b>	<b>SRQ</b>	<b>MCB 531</b>		
RGV	250		VJ22B	91-92	<b>MCB 602</b>	*	<b>SV</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>	<b>MCB 586</b>	
RGV	250		VJ22B	93	<b>MCB 602</b>	*	<b>SV</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>	<b>MCB 612</b>	
RH	250			85-	<b>MCB 510</b>	<b>SI</b>					
RM	250			83	<b>MCS 917</b>				<b>MCS 915</b>		
RM	250			84	<b>MCS 917</b>				<b>MCS 855</b>		
RM	250		RJ14A	85-	<b>MCB 550</b>						
RM	250		RJ14A	86-	<b>MCB 551</b>						
RM	250		RJ14A	87-88	<b>MCB 582 SI</b>	<b>RSI</b>			<b>MCB 561 SI</b>	<b>EC</b>	
RM	250		RJ14A	89-95	<b>MCB 582 SI</b>	<b>RSI</b>			<b>MCB 625 SI</b>	<b>RSI</b>	
RM	250		RJ18C	96-04	<b>MCB 669 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 575 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
RM	250			05-	<b>MCB 669 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 575 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
RMX	250			89-93	<b>MCB 582 SI</b>	<b>RSI</b>			<b>MCB 625 SI</b>	<b>RSI</b>	
RMX	250			94-95	<b>MCB 582 SI</b>	<b>RSI</b>			<b>MCB 575 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
RMX	250			89-95	<b>MCB 582 SI</b>	<b>RSI</b>			<b>MCB 625 SI</b>	<b>RSI</b>	
RMX	250			96-98	<b>MCB 669 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 625 SI</b>	<b>RSI</b>	
RMX	250			99-01	<b>MCB 669 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 575 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
RM-Z	250			04-	<b>MCB 669 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 739 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
TS	250		TS 250	71-76	<b>MCB 509</b>				<b>MCS 902</b>		
TS	250		TS2504	77-78	<b>MCS 902</b>				<b>MCS 902</b>		
TS	250 X		SJ11D	86-89	<b>MCB 510</b>	<b>SI</b>					
TU	250 X			97-	<b>MCB 550</b>				<b>MCS 855</b>		
VL	250 Intruder		WVA5	00-	<b>MCB 550</b>				<b>MCS 855</b>		
LT-F	300 F	←		02-	<b>MCB 582 SI</b>				<b>MCS 905</b>		
LT-F	300 F	→		02-	<b>MCB 615 SI</b>				<b>MCS 905</b>		
LT-F	300 F King Quad			99-01					<b>MCS 905</b>		
DR	350 S, SE		SK42B	90-98	<b>MCB 582</b>	<b>SI</b>	<b>SV</b>		<b>MCB 625 SI</b>		
DR	350 W,X			98-99	<b>MCB 669 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 625 SI</b>	<b>RSI</b>	
SP	370		SP370	77-80	<b>MCS 902</b>				<b>MCS 902</b>		
GT	380		GT380	73-77	<b>MCB 16</b>				<b>MCS 904</b>		
AN	400 Burgman	4 ☐	AU/WVAU	99-02	<b>MCB 706 SRM</b>	<b>EC</b>			<b>MCB 685 SRM</b>		
AN	400 Burgman	4 ☐	WVBW	03-06	<b>MCB 706 SRM</b>	<b>EC</b>			<b>MCB 746 SRM</b>		
AN	400 Burgman, Z Burgman	←	WVCG	07-	<b>MCB 582 SRM</b>				<b>MCB 751 SRM</b>		
AN	400 Burgman, Z Burgman	→	WVCG	07-	<b>MCB 615 SRM</b>						
AN	400 Burgman ABS, Z Burgm. ABS	←	WVCG	09-	<b>MCB 582 SRM</b>				<b>MCB 751 SRM</b>		
AN	400 Burgman ABS, Z Burgm. ABS	→	WVCG	09-	<b>MCB 615 SRM</b>						
DR	400 S		DR400	80-81	<b>MCS 902</b>				<b>MCS 902</b>		
DR-Z	400 E		BE/BF	01-05	<b>MCB 669</b>	<b>SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>	<b>MCB 575 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
DR-Z	400 S		WVBC	00-05	<b>MCB 669</b>	<b>SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>	<b>MCB 575 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
DR-Z	400 SM		WVB8	05-07	<b>MCB 669</b>	<b>SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>	<b>MCB 575 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
GN	400 T,TD,L		GN400	80-82	<b>MCB 509</b>				<b>MCS 907</b>		
GS	400		GS400	77-78	<b>MCB 70</b>						
GS	400 E		GS400	78-79	<b>MCB 72</b>						
GSF	400 Bandit		GK75B	91-92	<b>MCB 569</b>	*	<b>SV</b>		<b>MCB 531</b>	<b>SH</b>	
GSF	400 Bandit		GK75B	93-94	<b>MCB 602</b>	*	<b>SV</b>		<b>MCB 531</b>	<b>SH</b>	





→ **SUZUKI**

GSF	400	Bandit	GK75B	95-	<b>MCB 682</b>	*	<b>SV</b>			<b>MCB 531</b>	<b>SH</b>		
GSX	400	FE	GS40XF	81	<b>MCB 523</b>	*				<b>MCB 73</b>			
GSX	400	E	GK53C	82-84	<b>MCB 509</b>					<b>MCS 907</b>			
GSX	400	E	GK53C	85-87	<b>MCB 501</b>					<b>MCS 904</b>			
GSX	400	E, L, S	GS40X	80-81	<b>MCB 509</b>					<b>MCS 907</b>			
GSX	400	S	GK53C	83-84	<b>MCB 509</b>					<b>MCS 907</b>			
GSX	400	S	GK53C	85-87	<b>MCB 501</b>					<b>MCS 904</b>			
GSX	400	S, Katana	GK53C	92-	<b>MCB 602</b>	*	<b>SV</b>			<b>MCS 904</b>			
GSXR	400			87	<b>MCB 542</b>	*				<b>MCB 531</b>			
GSXR	400			88-	<b>MCB 602</b>	*	<b>SV</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>	<b>MCB 531</b>	<b>SH</b>		
GSXR	400	R		90-	<b>MCB 595</b>	*	<b>SV</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>	<b>MCB 531</b>	<b>SH</b>		
LT-A	400	FK2 Eiger 4WD	AK	02-	<b>MCB 510 SI</b>	*				in Vorber.			
LT-A	400	K2 Eiger	AK	02-	<b>MCB 510 SI</b>	*				in Vorber.			
LT-A	400	King Quad		08-12	<b>MCB 787 SI</b>					<b>MCS 959</b>			
LT-A	400	King Quad		08-12	<b>MCB 788 SI</b>					<b>MCS 959</b>			
LT-F	400	FK2 Eiger 4WD	AK	02-	<b>MCB 510 SI</b>	*				<b>MCS 907</b>			
LT-F	400	K2 Eiger	AK	02-	<b>MCB 510 SI</b>	*				<b>MCS 907</b>			
LT-F	400	King Quad		08-10	<b>MCB 787 SI</b>					<b>MCS 959</b>			
LT-F	400	King Quad		08-10	<b>MCB 788 SI</b>					<b>MCS 959</b>			
LT-Z	400	Quad Sport	AK	03-	<b>MCB 554 SI</b>	*				<b>MCB 626 SI</b>			
GS	450	E, L, S,	GS450	80-83	<b>MCB 509</b>					<b>MCS 907</b>			
GS	450	E, EU, S, SU	GL51F	88	<b>MCB 501</b>					<b>MCS 907</b>			
GS	450		GL51F	90-	<b>MCB 569</b>		<b>SV</b>			<b>MCB 569</b>	<b>SH</b>		
GS	450	TU	GS450	81	<b>MCB 509</b>					<b>MCS 907</b>			
LT-R	450			06-	<b>MCB 582 SI</b>								
LT-R	450			06-	<b>MCB 615 SI</b>								
RMX	450	Z Efi		10-	<b>MCB 669 SI</b>		<b>RSI</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 739 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>	
RM-Z	450			05-07	<b>MCB 669 SI</b>		<b>RSI</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 739 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>	
RM-Z	450	Efi		08-	<b>MCB 669 SI</b>		<b>RSI</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 739 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>	
DR	500	S		89-	<b>MCB 551</b>					<b>MCS 955</b>			
DR	500	S	DR500	81-82	<b>MCS 902</b>					<b>MCS 902</b>			
GS	500	E	GS500E	80-81	<b>MCB 72</b>					<b>MCB 73</b>			
GS	500	E, EU	GM51B	89-96	<b>MCB 569</b>		<b>SV</b>			<b>MCB 531</b>	<b>SH</b>		
GS	500	E	GM51B	97-00	<b>MCB 681</b>		<b>SV</b>			<b>MCB 531</b>	<b>SH</b>		
GS	500	U	WVBK	01-02	<b>MCB 681</b>		<b>SV</b>			<b>MCB 531</b>	<b>SH</b>		
GS	500	U, FU	BK	03-06	<b>MCB 681</b>		<b>SV</b>			<b>MCB 531</b>	<b>SH</b>		
GT	500		T500	76-77	<b>MCB 16</b>					<b>MCS 904</b>			
LT	500	R		88-	<b>MCB 519 SI</b>	*	<b>EC</b>						
LT	500	RH		87-	<b>MCB 560 SI</b>	*				<b>MCB 561 SI</b>	<b>EC</b>		
LT	500	RL		90	<b>MCB 560 SI</b>	*				<b>MCB 626 SI</b>			
LT-A	500	FK2 Vinson 4WD		02-	<b>MCB 510 SI</b>	*				<b>MCB 523 SI</b>			
LT-A	500	FY, FK		00-01	<b>MCB 582 SI</b>					<b>MCS 905</b>			
LT-A	500	FY, FK		00-01	<b>MCB 615 SI</b>								
LT-A	500	King Quad		11-	<b>MCB 787 SI</b>								
LT-A	500	King Quad		11-	<b>MCB 788 SI</b>								
LT-F	500	F		03-	<b>MCB 510 SI</b>	*				<b>MCB 723 SI</b>			
LT-F	500	F		98-02	<b>MCB 582 SI</b>					<b>MCS 905</b>			
LT-F	500	F		98-02	<b>MCB 615 SI</b>								
RG	500	Gamma	HM31A	86-87	<b>MCB 542</b>	*				<b>MCB 531</b>			
RM	500			85	<b>MCB 550</b>								
GS	550		GS550	77	<b>MCB 72</b>								
GS	550	D	GS550D	80	<b>MCB 501</b>	*				<b>MCB 73</b>			
GS	550	E	GS550	78-79	<b>MCB 72</b>	*				<b>MCB 73</b>			
GS	550	E, EG	GS550E	80-	<b>MCB 501</b>	*				<b>MCB 73</b>			
GS	550	L	GS550E	80-	<b>MCB 501</b>	*				<b>MCB 73</b>			
GS	550	M	GS550M	81-84	<b>MCB 501</b>	*				<b>MCB 73</b>			
GS	550	T	GS550E	81	<b>MCB 501</b>	*				<b>MCB 73</b>			
GSX	550	E, ES	GN71D	83-86	<b>MCB 531</b>	*				<b>MCB 531</b>			
GT	550		GT550	73-75	<b>MCB 16</b>					<b>MCS 904</b>			
GT	550		GT550	76-77	<b>MCB 72</b>								
DR	600	R, RU	SN41A	86-88	<b>MCB 551</b>					<b>MCS 855</b>			
DR	600	R, RU	SN41A	89	<b>MCB 551</b>					<b>MCB 612</b>			
DR	600	S, SU	SN41A	85-89	<b>MCB 551</b>					<b>MCS 855</b>			
GSF	600	Bandit	GN77B	94-99	<b>MCB 598</b>	*	<b>SV</b>			<b>MCB 531</b>	<b>SH</b>		
GSF	600	Bandit, S Bandit	WVA8	00-04	<b>MCB 681</b>		<b>SV</b>	<b>SRQ</b>		<b>MCB 531</b>	<b>SH</b>		
GSF	600	Bandit, S Bandit	WVA8	00-04	<b>MCB 682</b>		<b>SV</b>	<b>SRQ</b>					
GSR	600		WVB9	06-10	<b>MCB 602</b>	*	<b>SV</b>	<b>SRQ</b>		<b>MCB 783 SH</b>			
GSR	600	A ABS	WVB9	07-10	<b>MCB 602</b>	*	<b>SV</b>	<b>SRQ</b>		<b>MCB 783 SH</b>			
GSX	600	F, FU	GN72B	88-97	<b>MCB 591</b>	*	<b>SV</b>			<b>MCB 531</b>	<b>SH</b>		





→ SUZUKI

GSX	600	F, FU	→	AJ	98-02	<b>MCB 681</b>	<b>SV</b>	<b>SRQ</b>				
GSX	600	F, FU	←	AJ	98-02	<b>MCB 682</b>	<b>SV</b>	<b>SRQ</b>		<b>MCB 531</b>	<b>SH</b>	
GSXR	600				97-00	<b>MCB 602 SV *</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>		<b>MCB 531</b>	<b>SH</b>	
GSXR	600			WVWG	01-03	<b>MCB 602 SV *</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>		<b>MCB 531</b>	<b>SH</b>	
GSXR	600			WVW2	04-05	<b>MCB 752 SV *</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>	<b>SCR</b>	<b>MCB 729</b>	<b>SH</b>	
GSXR	600			WVCE	06-07	<b>MCB 752 SV *</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>	<b>SCR</b>	<b>MCB 783 SH</b>		
GSXR	600			WVCV	08-10	<b>MCB 752 SV *</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>	<b>SCR</b>	<b>MCB 783 SH</b>		
GSXR	600		Brembo	C3	11-	<b>MCB 792 SV *</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>	<b>SCR</b>	<b>MCB 784 SH</b>		
RF	600	R, RU		GN76B	93-96	<b>MCB 598 *</b>	<b>SV</b>	<b>SRQ</b>		<b>MCB 531</b>	<b>SH</b>	
VS	600	GL, GLU Intruder		VN51B	94-97	<b>MCB 542</b>				<b>MCS 959</b>		
AN	650	Burgman		WVBU	03-11	<b>MCB 598 SRM*</b>				<b>MCB 751 SRM</b>		
AN	650	A Burgman ABS		WVBU	04-12	<b>MCB 598 SRM*</b>				<b>MCB 751 SRM</b>		
AN	650	Burgman ABS		WVBU	13-	<b>MCB 598 SRM*</b>				<b>MCB 751 SRM</b>		
AN	650	Z Burgman Executive		WVBU	13-	<b>MCB 598 SRM*</b>				<b>MCB 751 SRM</b>		
DL	650	V-Strom	→	WVB1	04-11	<b>MCB 681</b>	<b>SV</b>			<b>MCB 634</b>	<b>SH</b>	
DL	650	V-Strom	←	WVB1	04-11	<b>MCB 682</b>	<b>SV</b>					
DL	650	V-Strom ABS	→	WVB1	07-11	<b>MCB 681</b>	<b>SV</b>			<b>MCB 634</b>	<b>SH</b>	
DL	650	V-Strom ABS	←	WVB1	07-11	<b>MCB 682</b>	<b>SV</b>					
DL	650	V-Strom ABS	→	C7	12-	<b>MCB 681</b>	<b>SV</b>			<b>MCB 634</b>	<b>SH</b>	
DL	650	V-Strom ABS	←	C7	12-	<b>MCB 682</b>	<b>SV</b>					
DR	650	R, RU Dakar		SP41B	90-91	<b>MCB 551</b>				<b>MCB 612</b>	<b>SH</b>	
DR	650	RS, RSU		SP42B	90-91	<b>MCB 597</b>	<b>SV</b>			<b>MCB 612</b>	<b>SH</b>	
DR	650	RSE, RSEU		SP43B	91-96	<b>MCB 597</b>	<b>SV</b>			<b>MCB 612</b>	<b>SH</b>	
DR	650	R, RU Dakar		SP44B	92-94	<b>MCB 597</b>	<b>SV</b>			<b>MCB 612</b>	<b>SH</b>	
DR	650	RE, REU		SP45B	94-95	<b>MCB 597</b>	<b>SV</b>			<b>MCB 612</b>	<b>SH</b>	
DR	650	SE, SEU		SP46B	96-00	<b>MCB 669 SI</b>	<b>SV</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>	<b>MCB 625 SI</b>		
GR	650			GP51A	83-84	<b>MCB 501</b>				<b>MCS 907</b>		
GR	650	X		GP51A	83-89	<b>MCB 501</b>				<b>MCS 907</b>		
GS	650	G		GS650G	81-83	<b>MCB 501 *</b>				<b>MCB 73</b>		
GSF	650	Bandit, S Bandit	→	WVB5	05-06	<b>MCB 681</b>	<b>SV</b>	<b>SRQ</b>		<b>MCB 729</b>	<b>SH</b>	
GSF	650	Bandit, S Bandit	←	WVB5	05-06	<b>MCB 682</b>	<b>SV</b>	<b>SRQ</b>				
GSF	650	Bandit ABS, S Bandit ABS	→	WVB5	05-06	<b>MCB 681</b>	<b>SV</b>	<b>SRQ</b>		<b>MCB 634</b>	<b>SH</b>	
GSF	650	Bandit ABS, S Bandit ABS	←	WVB5	05-06	<b>MCB 682</b>	<b>SV</b>	<b>SRQ</b>				
GSF	650	S, ABS		WVCJ	07-08	<b>MCB 602 *</b>	<b>SV</b>	<b>SRQ</b>		<b>MCB 634</b>	<b>SH</b>	
GSF	650	S, ABS		WVCZ	09-12	<b>MCB 602 *</b>	<b>SV</b>	<b>SRQ</b>		<b>MCB 634</b>	<b>SH</b>	
GSX	650	F, FA ABS		WVCJ	08-	<b>MCB 602 *</b>	<b>SV</b>			<b>MCB 634</b>	<b>SH</b>	
LS	650	F, P Savage		NP41B	86-01	<b>MCB 550</b>				<b>MCS 907</b>		
SFV	650	Gladius, ABS	→	WVCX	09-	<b>MCB 681</b>	<b>SV</b>			<b>MCB 841</b>	<b>SH</b>	
SFV	650	Gladius, ABS	←	WVCX	09-	<b>MCB 682</b>	<b>SV</b>					
SV	650	, S	→	AV	99-02	<b>MCB 681</b>	<b>SV</b>	<b>SRQ</b>		<b>MCB 531</b>	<b>SH</b>	
SV	650	, S	←	AV	99-02	<b>MCB 682</b>	<b>SV</b>	<b>SRQ</b>				
SV	650	, S	→	WVBY	03-08	<b>MCB 681</b>	<b>SV</b>	<b>SRQ</b>		<b>MCB 634</b>	<b>SH</b>	
SV	650	, S	←	WVBY	03-08	<b>MCB 682</b>	<b>SV</b>	<b>SRQ</b>				
SV	650	ABS, S ABS	→	WVBY	06-07	<b>MCB 681</b>	<b>SV</b>	<b>SRQ</b>		<b>MCB 634</b>	<b>SH</b>	
SV	650	ABS, S ABS	←	WVBY	06-07	<b>MCB 682</b>	<b>SV</b>	<b>SRQ</b>				
XF	650	Freewind		AC	97-01	<b>MCB 681</b>	<b>SV</b>			<b>MCB 585</b>	<b>SH</b>	
LT-A	700	King Quad	←		05-07	<b>MCB 787 SI</b>						
LT-A	700	King Quad	→		05-07	<b>MCB 788 SI</b>						
	700	Quadrunner	←		04-	<b>MCB 757 SI</b>						
	700	Quadrunner	→		04-	<b>MCB 758 SI</b>						
DR	750	S, SU		SR41B	88	<b>MCB 597</b>	<b>SV</b>			<b>MCS 907</b>		
DR	750	S, SU		SR41B	89	<b>MCB 597</b>	<b>SV</b>			<b>MCB 612</b>	<b>SH</b>	
GS	750			GS750	77-79	<b>MCB 70</b>				<b>MCB 73</b>		
GS	750	D		GS750D	77-79	<b>MCB 70</b>				<b>MCB 73</b>		
GS	750	E		GS750E	78-79	<b>MCB 70</b>				<b>MCB 73</b>		
GS	750	L		GS750E	79	<b>MCB 72 *</b>				<b>MCB 73</b>		
GSR	750	, ABS	→	C5	11-	<b>MCB 681</b>	<b>SV</b>	<b>SRQ</b>		<b>MCB 634</b>	<b>SH</b>	
GSR	750	, ABS	←	C5	11-	<b>MCB 682</b>	<b>SV</b>	<b>SRQ</b>				
GSX	750		→	AE	98-02	<b>MCB 681</b>	<b>SV</b>	<b>SRQ</b>		<b>MCB 531</b>	<b>SH</b>	
GSX	750		←	AE	98-02	<b>MCB 682</b>	<b>SV</b>	<b>SRQ</b>				
GSX	750	E		GS75X	80-82	<b>MCB 509 *</b>				<b>MCB 73</b>		
GSX	750	EF		GR72A	85-	<b>MCB 509 *</b>				<b>MCB 73</b>		
GSX	750	EG		GS75X	80-81	<b>MCB 509</b>				<b>MCB 73</b>		
GSX	750	ES		GR72A	83-87	<b>MCB 509 *</b>				<b>MCB 73</b>		
GSX	750	F		GR78A	89-97	<b>MCB 591 *</b>	<b>SV</b>			<b>MCB 531</b>	<b>SH</b>	
GSX	750	F	→	WVAK	98-06	<b>MCB 681</b>	<b>SV</b>	<b>SRQ</b>		<b>MCB 531</b>	<b>SH</b>	
GSX	750	F	←	WVAK	98-06	<b>MCB 682</b>	<b>SV</b>	<b>SRQ</b>				
GSX	750	L		GS75X	80-81	<b>MCB 509 *</b>				<b>MCB 73</b>		
GSX	750	S		GR71A	82-	<b>MCB 501 *</b>				<b>MCB 73</b>		





→ SUZUKI

GSXR	750		GR75A	85-87	<b>MCB 542</b>	*					<b>MCB 531</b>	
GSXR	750		GR77B	88-89	<b>MCB 595</b>	*	<b>SV</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>		<b>MCB 531</b>	<b>SH</b>
GSXR	750		GR7AB	90-91	<b>MCB 595</b>	*	<b>SV</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>		<b>MCB 531</b>	<b>SH</b>
GSXR	750		GR7BB	92-93	<b>MCB 595</b>	*	<b>SV</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>		<b>MCB 531</b>	<b>SH</b>
GSXR	750		GR7BB	94-95	<b>MCB 659 SV</b>	*	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>			<b>MCB 531</b>	<b>SH</b>
GSXR	750		GR7DB	96-99	<b>MCB 659 SV</b>	*	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>			<b>MCB 531</b>	<b>SH</b>
GSXR	750		WVBD	00-03	<b>MCB 602 SV</b>	*	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>			<b>MCB 531</b>	<b>SH</b>
GSXR	750		WVB3	04-05	<b>MCB 752 SV</b>	*	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>	<b>SCR</b>		<b>MCB 729</b>	<b>SH</b>
GSXR	750		WVCF	06-07	<b>MCB 752 SV</b>	*	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>	<b>SCR</b>		<b>MCB 783 SH</b>	
GSXR	750		WVCW	08-10	<b>MCB 752 SV</b>	*	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>	<b>SCR</b>		<b>MCB 783 SH</b>	
GSXR	750	Brembo	C4	11-	<b>MCB 792 SV</b>	*	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>	<b>SCR</b>		<b>MCB 784 SH</b>	
GT	750		GT750	73-77	<b>MCB 16</b>	*					<b>MCS 905</b>	
LT-A	750	King Quad		08-	<b>MCB 787 SI</b>							
LT-A	750	King Quad		08-	<b>MCB 788 SI</b>							
VS	750	GLFG, GLPG	VR51B	86-91	<b>MCB 542</b>						<b>MCS 959</b>	
DR	800	S, SU	SR42B	90	<b>MCB 597</b>		<b>SV</b>				<b>MCB 612</b>	<b>SH</b>
DR	800	S, SU	SR43B	91-96	<b>MCB 569</b>		<b>SV</b>				<b>MCB 615</b>	<b>SH</b>
DR	800	S, SU	SR43B	96-99	<b>MCB 682</b>		<b>SV</b>				<b>MCB 604</b>	
DR-Z	800			88-90	<b>MCB 597</b>		<b>SV</b>				<b>MCB 561</b>	<b>EC</b>
DR-Z	800	Dzeta		91	<b>MCB 597</b>		<b>SV</b>				<b>MCB 612</b>	<b>SH</b>
VL	800	C 800 Intruder	WVBM	01-	<b>MCB 681</b>		<b>SV</b>				<b>MCS 959</b>	
VS	800	GL Intruder	VS52B	92-00	<b>MCB 542</b>						<b>MCS 959</b>	
VX	800	L	VS51B	90-95	<b>MCB 569</b>		<b>SV</b>				<b>MCB 591</b>	<b>SH</b>
VX	800	U	VS51B	96-01	<b>MCB 682</b>	*	<b>SV</b>				<b>MCB 531</b>	<b>SH</b>
VZ	800	Marauder	AF	97-03	<b>MCB 681</b>		<b>SV</b>				<b>MCS 959</b>	
VZ	800	M 800 Intruder	WVB4	05-	<b>MCB 681</b>		<b>SV</b>				<b>MCS 959</b>	
GS	850	E, L, G, GL	GS 850	80-82	<b>MCB 509</b>	*					<b>MCB 73</b>	
GS	850	G	GS72A	83-86	<b>MCB 509</b>	*					<b>MCB 73</b>	
GS	850	G	GS 850	79	<b>MCB 70</b>	*					<b>MCB 73</b>	
XN	850		GR71A	83-	<b>MCB 501</b>	*					<b>MCB 73</b>	
RF	900	R	GT73B	94-97	<b>MCB 690</b>	*	<b>SV</b>				<b>MCB 678</b>	<b>SH</b>
DL	1000	V-Strom, ABS	WVBS	02-10	<b>MCB 681</b>		<b>SV</b>				<b>MCB 634</b>	<b>SH</b>
DL	1000	V-Strom, ABS	WVBS	02-10	<b>MCB 682</b>		<b>SV</b>					
GS	1000	E	GS1000	78-80	<b>MCB 72</b>	*					<b>MCB 73</b>	
GS	1000	E, H	GS1000	80	<b>MCB 72</b>	*					<b>MCB 73</b>	
GS	1000	G, GL	GS100G	80-81	<b>MCB 509</b>	*					<b>MCB 73</b>	
GS	1000	S	GS1000	82	<b>MCB 501</b>	*					<b>MCB 73</b>	
GSXR	1000		WVBL	01-02	<b>MCB 659 SV</b>	*	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>			<b>MCB 729 SH</b>	
GSXR	1000	4	WVBZ	03	<b>MCB 742 SV</b>	*	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>	<b>SCR</b>		<b>MCB 729 SH</b>	
GSXR	1000		WVBZ	04-06	<b>MCB 752 SV</b>	*	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>	<b>SCR</b>		<b>MCB 729 SH</b>	
GSXR	1000		WVCL	07-08	<b>MCB 752 SV</b>	*	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>	<b>SCR</b>		<b>MCB 783 SH</b>	
GSXR	1000		WVCY	09-11	<b>MCB 752 SV</b>	*	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>	<b>SCR</b>		<b>MCB 784 SH</b>	
GSXR	1000	Brembo	WVCY	12-	<b>MCB 792 SV</b>	*	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>	<b>SCR</b>		<b>MCB 784 SH</b>	
SV	1000	, S	WVBX	03-07	<b>MCB 602</b>	*	<b>SV</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>		<b>MCB 634</b>	<b>SH</b>
TL	1000	R	AM321	98-00	<b>MCB 659 SV</b>	*	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>			<b>MCB 531</b>	<b>SH</b>
TL	1000	S	AG111	97-00	<b>MCB 602 SV</b>	*	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>			<b>MCB 531</b>	<b>SH</b>
GS	1100	G	GU73A	84-85	<b>MCB 509</b>	*					<b>MCB 73</b>	
GS	1100	G	GU71A	86	<b>MCB 509</b>	*					<b>MCB 73</b>	
GSX	1100		GS110X	80-81	<b>MCB 501</b>	*					<b>MCB 542</b>	
GSX	1100		GU71B	82-83	<b>MCB 501</b>	*					<b>MCB 73</b>	
GSX	1100	E	GS110X	81-83	<b>MCB 501</b>	*					<b>MCB 73</b>	
GSX	1100	E, EF, ES	GV71C	84-87	<b>MCB 542</b>	*					<b>MCB 542</b>	
GSX	1100	EX	GV71B	83	<b>MCB 501</b>	*					<b>MCB 73</b>	
GSX	1100	F	GV72C	88-92	<b>MCB 591</b>	*	<b>SV</b>				<b>MCB 542</b>	
GSX	1100	F	GV72C	93-96	<b>MCB 591</b>	*	<b>SV</b>				<b>MCB 531</b>	<b>SH</b>
GSX	1100	G	GV74A	91-93	<b>MCB 569</b>	*	<b>SV</b>				<b>MCB 591</b>	<b>SH</b>
GSX	1100	G	GV74A	94-95	<b>MCB 569</b>	*	<b>SV</b>				<b>MCB 586</b>	
GSX	1100	G	GV74A	96-	<b>MCB 681</b>		<b>SV</b>	<b>SRQ</b>			<b>MCB 531</b>	<b>SH</b>
GSX	1100	G	GV74A	96-	<b>MCB 682</b>		<b>SV</b>	<b>SRQ</b>				
GSXR	1100		GV74CD	86-88	<b>MCB 542</b>	*					<b>MCB 531</b>	
GSXR	1100		GV73C	89-92	<b>MCB 595</b>	*	<b>SV</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>		<b>MCB 531</b>	<b>SH</b>
GSXR	1100	W	GU75C	93-97	<b>MCB 659 SV</b>	*	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>			<b>MCB 531</b>	<b>SH</b>
GT	1100			80-	<b>MCB 501</b>	*					<b>MCB 73</b>	
GSF	1200	S, Bandit	GV75A	96-00	<b>MCB 690</b>	*	<b>SV</b>				<b>MCB 531</b>	<b>SH</b>
GSF	1200	S, Bandit	WVA9	01-05	<b>MCB 659</b>	*	<b>SV</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>		<b>MCB 531</b>	
GSF	1200	S, Bandit	WVCB	06	<b>MCB 602</b>	*	<b>SV</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>		<b>MCB 634</b>	<b>SH</b>
GSX	1200	FS Inazuma	A3	99-01	<b>MCB 683</b>	*	<b>SV</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>		<b>MCB 531</b>	<b>SH</b>
GSF	1250	ABS, S ABS	WVCH	07-	<b>MCB 602</b>	*	<b>SV</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>		<b>MCB 634</b>	<b>SH</b>
GSX	1250	F ABS	WVCH	10-	<b>MCB 602</b>	*	<b>SV</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>		<b>MCB 634</b>	<b>SH</b>





→ **SUZUKI**

GSX	1300	B-King, ABS	WVCR	07-	<b>MCB 737 SV *</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>		<b>MCB 783 SH</b>	<b>SH</b>
GSX	1300	R Hayabusa	A1	99-07	<b>MCB 659 SV *</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>		<b>MCB 531</b>	<b>SH</b>
GSX	1300	R Hayabusa	WVCK	08-12	<b>MCB 752 SV *</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>	<b>SCR</b>	<b>MCB 783 SH</b>	
GSX	1300	R Hayabusa ABS	WVCK	13-	<b>MCB 792 SV *</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>	<b>SCR</b>	<b>MCB 783 SH</b>	
GSX	1400		WVBN	01-07	<b>MCB 659 *</b>	<b>SV</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>	<b>MCB 729</b>	
VS	1400	Intruder	VX51L	87-03	<b>MCB 542</b>				<b>MCB 542</b>	
VL	1500	C 1500 Intruder	WVAL	98-01	<b>MCB 542</b>				<b>MCB 542</b>	
VL	1500	C 1500 Intruder	WVAL	02-08	<b>MCB 681</b>	<b>SV</b>			<b>MCB 741</b>	<b>SH</b>
VL	1500	C 1500 Intruder	WVAL	02-08	<b>MCB 682</b>	<b>SV</b>				
VZ	1500	M 1500 Intruder	WVCU	09-10	<b>MCB 681</b>	<b>SV</b>			<b>MCB 843</b>	<b>SH</b>
VZ	1500	M 1500 Intruder	WVCU	09-10	<b>MCB 682</b>	<b>SV</b>				
VL	1500	C 1500 T Intruder	C1	13-	<b>MCB 598</b>	<b>SV</b>			<b>MCB 843</b>	<b>SH</b>
VZ	1600	M 1600 Intruder	VNT60B	04	<b>MCB 742 SV</b>				<b>MCB 843</b>	<b>SH</b>
VZ	1600	M 1600 Marauder		04	<b>MCB 659</b>	<b>SV</b>			<b>MCB 843</b>	<b>SH</b>
VLR	1800	C 1800 R Intruder	WVCT	08-11	<b>MCB 776 SV *</b>				<b>MCB 843</b>	<b>SH</b>
VZR	1800	M 1800 R Intruder	WVCA	06-	<b>MCB 752 SV *</b>				<b>MCB 843</b>	<b>SH</b>
VZR	1800	M 1800 R2 Intruder	WVCA	08-09	<b>MCB 752 SV *</b>				<b>MCB 843</b>	<b>SH</b>

**SYM**

	50	Allo		11-	<b>MCB 684</b>	<b>EC</b>				
	50	Big Wheel			<b>MCB 684</b>	<b>EC</b>				
	50	/125 Cinderella		01-	<b>MCB 589</b>				<b>MCS 800</b>	
	50	Fancy		95-	<b>MCB 684</b>	<b>EC</b>			<b>MCS 800</b>	
	50	Fiddle		99-05	<b>MCS 800</b>				<b>MCS 813</b>	
	50	Fiddle II		07-	<b>MCB 684</b>	<b>EC</b>			<b>MCS 800</b>	
	50	Gypsy	Bolwell	99-06	<b>MCB 519</b>	<b>EC</b>				
	50	Jet 4 R, Naked		10-	<b>MCB 684</b>	<b>EC</b>				
	50	Jet, Alpha	G5J	95-	<b>MCB 684</b>	<b>EC</b>			<b>MCS 800</b>	
	50	Jet BasiX		07-	<b>MCB 684</b>	<b>EC</b>			<b>MCS 800</b>	
	50	Jet Euro X		99-	<b>MCB 684</b>	<b>EC</b>			<b>MCS 800</b>	
	50	Jet Sport X R/SR		06-	<b>MCB 708</b>	<b>EC</b>			<b>MCB 686</b>	
	50	Jive	Bolwell	04	<b>MCB 517</b>					
	50	Jolie	Bolwell	04-06	<b>MCB 589</b>					
	50	Jungle	GA05W	96-	<b>MCB 684</b>	<b>EC</b>			<b>MCS 800</b>	
	50	Mask, LC	BF05W	00-	<b>MCB 684</b>	<b>EC</b>			<b>MCS 800</b>	
	50	Mio		05-	<b>MCB 589</b>				<b>MCS 800</b>	
	50	Orbit		08-09	<b>MCB 647</b>				<b>MCS 800</b>	
	50	Orbit II		12-	<b>MCB 684</b>	<b>EC</b>				
	50	Pure	F5B-2	95-	<b>MCB 589</b>					
	50	Red Devil	G5J	98-	<b>MCB 684</b>	<b>EC</b>			<b>MCS 800</b>	
	50	Retro	Bolwell	05-06						
	50	Shark		99-	<b>MCB 779</b>				<b>MCS 834</b>	
	50	Super Fancy	FT05W	98-	<b>MCB 684</b>	<b>EC</b>			<b>MCS 800</b>	
	50	Symply		08-	<b>MCB 684</b>	<b>EC</b>				
	50	Wave		95-	<b>MCB 590</b>	<b>EC</b>			<b>MCS 962</b>	
DD	50			02-	<b>MCB 589</b>				<b>MCS 800</b>	
RS	50			04-	<b>MCB 779</b>					
SR	50	Symphony		09-	<b>MCB 684</b>	<b>EC</b>			<b>MCS 843</b>	
	100	Bella	Bolwell	04-05	<b>MCB 684</b>	<b>EC</b>				
	100	Jet	Bolwell	95-	<b>MCB 684</b>	<b>EC</b>			<b>MCS 800</b>	
	100	Super Fancy	G5H-6		<b>MCB 684</b>	<b>EC</b>			<b>MCS 800</b>	
	110	/150 Ariba	Bolwell	99-05	<b>MCB 589</b>					
	110	Star		03-	<b>MCB 684</b>	<b>EC</b>				
	125	Allo		11-	<b>MCB 684</b>	<b>EC</b>				
	125	Attila SR		99-	<b>MCB 684</b>	<b>EC</b>			<b>MCS 800</b>	
	125	CityCom		09-	<b>MCB 684</b>	<b>EC</b>			<b>MCB 800</b>	<b>SRM</b>
	125	Duke		95-	<b>MCB 684</b>	<b>EC</b>			<b>MCS 800</b>	
	125	Euro-MX		02-	<b>MCB 779</b>				<b>MCS 834</b>	
	125	Fiddle II		09-	<b>MCB 684</b>	<b>EC</b>			<b>MCS 843</b>	
	125	/150 /250 G-Max	Bolwell	05-06	<b>MCB 540</b>	<b>SV</b>			<b>MCB 519</b>	<b>EC</b>
	125	Husky	N125A-6	96-98	<b>MCB 523</b>					
	125	Husky	N125A-6	99-	<b>MCB 719</b>					
	125	Jet 4 Naked		10-	<b>MCB 684</b>	<b>EC</b>			<b>MCS 843</b>	
	125	Joyride	LA15W	01-09	<b>MCB 779</b>				<b>MCB 800</b>	<b>SRM</b>
	125	Joyride Evo		10-	<b>MCB 779</b>				<b>MCB 800</b>	<b>SRM</b>
	125	/200 Legrande	Bolwell	04-06	<b>MCB 779</b>					
	125	Megalo	AK12W	02-	<b>MCB 684</b>	<b>EC</b>			<b>MCS 834</b>	
	125	Orbit II		08-	<b>MCB 647</b>					
	125	/150 Shark		99-02	<b>MCB 779</b>				<b>MCS 834</b>	

**→ SYM**

	125 /150 Shark 4VR		00-02	<b>MCB 779</b>			<b>MCB 663</b>	<b>EC</b>	
	125 Super Duke	A125Q2-2	96-	<b>MCB 684</b>	<b>EC</b>		<b>MCS 800</b>		
	125 Symply		08-	<b>MCB 684</b>	<b>EC</b>		<b>MCS 843</b>		
	125 Voyager		05-	<b>MCB 800</b>	<b>SRM</b>		<b>MCB 800</b>	<b>SRM</b>	
GTS	125 Joymax evo i.		07-	<b>MCB 800</b>	<b>SRM</b>		<b>MCB 800</b>	<b>SRM</b>	
HD	125		04-07	<b>MCB 712</b>	<b>SRM</b>		<b>MCS 834</b>		
HD2	125 Evo i		07-	<b>MCB 684</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 800</b>	<b>SRM</b>	
SR	125 Symphony		09-	<b>MCB 684</b>	<b>EC</b>		<b>MCS 843</b>		
SYS	125		06-	<b>MCB 779</b>					
	150 Attila	H125D	00-	<b>MCB 684</b>	<b>EC</b>		<b>MCS 800</b>		
	150 CityCom		09-	<b>MCB 684</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 800</b>	<b>SRM</b>	
	150 Husky		99-	<b>MCB 719</b>			<b>MCS 990</b>		
	150 Joyride		01-	<b>MCB 779</b>			<b>MCB 712</b>	<b>SRM</b>	
	150 Shark	Bolwell	04-06	<b>MCB 779</b>			<b>MCB 615</b>	<b>EC</b>	
	150 Super Duke		96-	<b>MCB 684</b>	<b>EC</b>		<b>MCS 800</b>		
GTS	150		07-	<b>MCB 800</b>	<b>SRM</b>		<b>MCB 800</b>	<b>SRM</b>	
SYS	150		06-	<b>MCB 779</b>					
	180 Joyride		01-	<b>MCB 779</b>			<b>MCB 712</b>	<b>SRM</b>	
MF	180		03-	<b>MCB 525</b>	<b>EC</b>				
HD	200		04-07	<b>MCB 712</b>	<b>SRM</b>		<b>MCS 834</b>		
HD	200 Evo i		07-	<b>MCB 684</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 800</b>	<b>SRM</b>	
	200 Joyride		03-	<b>MCB 779</b>			<b>MCB 712</b>	<b>SRM</b>	
	200 Track Runner		05-	<b>MCB 760 SI *</b>			<b>MCB 800</b>		
GTS	200	4 ☐	07-	<b>MCB 706</b>	<b>SRM EC</b>				
	250 Firenze	Bolwell	06-07	<b>MCB 732</b>			<b>MCB 800</b>		
	250 Voyager, Voymax	4 ☐	05-	<b>MCB 732</b>	<b>SRM</b>		<b>MCB 821</b>	<b>SRM EC</b>	
	250 Quadlander		05-09	<b>MCB 760 SI *</b>			<b>MCB 800</b>		
GTS	250 Joymax	4 ☐	07-	<b>MCB 732 SRM</b>			<b>MCB 800 SRM</b>		
	300 City Max		06-	<b>MCB 760 SI *</b>			<b>MCB 800</b>		
	300 CityCom i.		09-	<b>MCB 684</b>			<b>MCB 800 SRM</b>		
	300 Quadlander		06-10	<b>MCB 760 SI *</b>			<b>MCB 760 SI</b>		
GTS	300 Joymax evo i.	4 ☐	09-	<b>MCB 732 SRM</b>			<b>MCB 800 SRM</b>		
	400 MaxSym i		11	<b>MCB 847 SRM*</b>			<b>MCB 672</b>	<b>SH EC</b>	
	400 MaxSym i		12-	<b>MCB 849 SRM*</b>			<b>MCB 672</b>	<b>SH EC</b>	
GT	500	4 ☐	05-	<b>MCB 706 SRM</b>			<b>MCB 712 SRM</b>		
	600 Quad Raider		08-	<b>MCB 760 SI *</b>			<b>MCB 760 SI</b>		

**TGB**

	50 101R		05-	<b>MCB 519</b>	<b>EC</b>				
	50 101S, 202T, 303R		98-	<b>MCB 519</b>	<b>EC</b>				
	50 203R		05-	<b>MCB 689</b>	<b>EC</b>				
	50 309, 409 RS		00-	<b>MCB 519</b>	<b>EC</b>				
	50 Akros		94-	<b>MCB 519</b>	<b>EC</b>		<b>MCS 990</b>		
	50 Akros tec 5		99-	<b>MCB 689</b>	<b>EC</b>		<b>MCS 990</b>		
	50 Apollo		98-	<b>MCB 689</b>	<b>EC</b>				
	50 Bunny		94-	<b>MCB 519</b>	<b>EC</b>				
	50 Bullet RS, RR		06-11	<b>MCB 765</b>			<b>MCB 522</b>		
	50 Bull&T RS		11-	<b>MCB 519</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 519</b>	<b>EC</b>	
	50 City 4T		07-11	<b>MCB 519</b>	<b>EC</b>		<b>MCS 990</b>		
	50 Corona Sport, Comfort	Pegasus	02-	<b>MCB 523</b>					
	50 Ergon		94-	<b>MCB 519</b>	<b>EC</b>				
	50 Express		06-	<b>MCB 519</b>	<b>EC</b>		<b>MCS 990</b>		
	50 HIWS		99-	<b>MCB 519</b>	<b>EC</b>				
	50 KBX		94-	<b>MCB 519</b>	<b>EC</b>				
	50 Palio		94-	<b>MCB 523</b>					
	50 Sky	Pegasus	97-	<b>MCB 689</b>	<b>EC</b>				
	50 Tapo RR, RS		11-	<b>MCB 519</b>	<b>EC</b>				
	50 Trigger		99-	<b>MCB 519</b>	<b>EC</b>		<b>MCS 990</b>		
SKY	50 High wheels	Pegasus	02-	<b>MCB 519</b>	<b>EC</b>		<b>MCS 990</b>		
	90 101S, 202T, 303R		98-	<b>MCB 519</b>	<b>EC</b>				
	90 Apollo		98-	<b>MCB 689</b>	<b>EC</b>				
	125 101S, 202T, 303R		98-	<b>MCB 519</b>	<b>EC</b>		<b>MCS 962</b>		
	125 309, 409 RS		00-	<b>MCB 519</b>	<b>EC</b>		<b>MCS 962</b>		
	125 Bellavista EFi		12-	<b>MCB 684</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 710</b>	<b>EC</b>	
	125 Bullet RS, RR		08-	<b>MCB 765</b>			<b>MCB 519</b>	<b>EC</b>	
	125 Corona Sport, Comfort	Pegasus	02-	<b>MCB 523</b>					
	125 Express		04-	<b>MCB 765</b>					
	125 Sky	Pegasus	97-	<b>MCB 689</b>	<b>EC</b>				
	125 X-Large		11-	<b>MCB 837 SRM</b>			<b>MCB 800 SRM</b>		
	125 X-Motion ie		09-	<b>MCB 837 SRM</b>			<b>MCB 800 SRM</b>		





### → TGB

250 Blade		06-07	<b>MCB 523 SI *</b>				<b>MCB 519 SI</b>	<b>EC</b>
250 Dynasty		06-	<b>MCB 615 SRM</b>	<b>EC</b>			<b>MCB 590</b>	<b>EC</b>
250 X-Motion ie		08-	<b>MCB 837 SRM</b>				<b>MCB 800 SRM</b>	
300 Bellavista EFI		12-	<b>MCB 684</b>	<b>EC</b>			<b>MCB 710</b>	<b>EC</b>
300 X-Motion ie		10-	<b>MCB 837 SRM</b>				<b>MCB 800 SRM</b>	
325 Blade LE, SL		07-	<b>MCB 523 SI *</b>				<b>MCB 519 SI</b>	<b>EC</b>
325 Target		09-11	<b>MCB 519 SI *</b>	<b>EC</b>			<b>MCB 523 SI</b>	
400 Avenger		07-10	<b>MCB 760 SI *</b>				<b>MCB 760 SI</b>	
400 Target		09-10	<b>MCB 519 SI *</b>	<b>EC</b>			<b>MCB 523 SI</b>	
425 Blade SE		07-10	<b>MCB 760 SI *</b>				<b>MCB 760 SI</b>	
460 Blade R Target		12	<b>MCB 519 SI *</b>	<b>EC</b>			<b>MCB 523 SI</b>	
425 Target		09-11	<b>MCB 519 SI *</b>	<b>EC</b>			<b>MCB 523 SI</b>	
500 Avenger		09-10	<b>MCB 760 SI *</b>				<b>MCB 760 SI</b>	
500 Blade SE, SL		07-	<b>MCB 760 SI *</b>				<b>MCB 523 SI</b>	
500 Target		09-10	<b>MCB 519 SI *</b>	<b>EC</b>			<b>MCB 523 SI</b>	
525 Blade SE		09-	<b>MCB 760 SI *</b>				<b>MCB 760 SI</b>	
525 Target		09-11	<b>MCB 519 SI *</b>	<b>EC</b>			<b>MCB 523 SI</b>	
550 Blade SE, SL, LT		09-	<b>MCB 760 SI *</b>				<b>MCB 523 SI</b>	
550 Target		10-	<b>MCB 519 SI *</b>	<b>EC</b>			<b>MCB 523 SI</b>	

### TM

80 alle Modelle		90-93	<b>MCB 579</b>	<b>SI</b>			<b>MCB 519</b>	<b>SI</b>	<b>EC</b>
80 alle Modelle		94-	<b>MCB 648 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 672 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
80 GS/MC		-89	<b>MCB 579</b>	<b>SI</b>			<b>MCB 75</b>	<b>SI</b>	
85		13-	<b>MCB 730 SI</b>	<b>RSI</b>			<b>MCB 730 SI</b>	<b>RSI</b>	
125 GS/MC		-89	<b>MCB 579</b>	<b>SI</b>			<b>MCB 75</b>	<b>SI</b>	
125		90-93	<b>MCB 579</b>	<b>SI</b>			<b>MCB 519</b>	<b>SI</b>	<b>EC</b>
125		94-00	<b>MCB 648 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 672 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
125		01-04	<b>MCB 648 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 575 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
125		05-	<b>MCB 648 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 739 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
250 Enduro 4-stroke		95-00	<b>MCB 648 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 672 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
250 , F		01-04	<b>MCB 648 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 575 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
250 , F		05-	<b>MCB 648 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 739 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
300		01-04	<b>MCB 648 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 575 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
300		05-	<b>MCB 648 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 739 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
400 F		00	<b>MCB 648 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 672 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
400 F		01	<b>MCB 648 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 575 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
450 F		02-04	<b>MCB 648 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 575 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
450 F		05-	<b>MCB 648 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 739 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
530 F		01-04	<b>MCB 648 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 575 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
530 F		05-	<b>MCB 648 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 739 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>

### Triumph

Thunderbird		81-	<b>MCB 99</b>						
TSS Electro 8 Va		84-	<b>MCB 533</b>						
TSX		82-83	<b>MCB 99</b>				<b>MCB 99</b>		
600 Daytona	806LW	03-04	<b>MCB 595 *</b>	<b>SV</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>	<b>MCB 585</b>	<b>SH</b>	
600 Speed Four	806LB	03-	<b>MCB 595 *</b>	<b>SV</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>	<b>MCB 585</b>	<b>SH</b>	
TT									
600	806AD	00-03	<b>MCB 595 *</b>	<b>SV</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>	<b>MCB 585</b>	<b>SH</b>	
650 Daytona	865LX	05-	<b>MCB 595 *</b>	<b>SV</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>	<b>MCB 585</b>	<b>SH</b>	
675 Daytona	D67LC	06-08	<b>MCB 737 SV *</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>		<b>MCB 585</b>	<b>SH</b>	
675 Daytona	D67LC	09-11	<b>MCB 816 SV *</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>		<b>MCB 585</b>	<b>SH</b>	
675 Daytona	H67	12-	<b>MCB 816 SV *</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>		<b>MCB 672</b>	<b>SH</b>	
675 Daytona R	Radialcaliper H67	12-	<b>MCB 792 SV *</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>	<b>SCR</b>	<b>MCB 585</b>	<b>SH</b>	
675 Daytona R ABS	Radialcaliper H67	13-	<b>MCB 792 SV *</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>	<b>SCR</b>	<b>MCB 672</b>	<b>SH</b>	
675 Street Triple, ABS	D67LD	08-11	<b>MCB 598 SV *</b>	<b>SRQ</b>			<b>MCB 585</b>	<b>SH</b>	
675 Street Triple R, ABS	D67LD	09-11	<b>MCB 737 SV *</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>		<b>MCB 585</b>	<b>SH</b>	
675 Street Triple, ABS	L67LR	12-	<b>MCB 598 SV *</b>	<b>SRQ</b>			<b>MCB 585</b>	<b>SH</b>	
675 Street Triple R, ABS	L67LR	12-	<b>MCB 737 SV *</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>		<b>MCB 585</b>	<b>SH</b>	
750 Bonneville 750		84-	<b>MCB 533</b>						
750 Bonneville T140V		75-83	<b>MCB 99</b>				<b>MCB 99</b>		
750 Bonneville U.K.		87-	<b>MCB 19 *</b>				<b>MCB 19</b>		
750 Daytona	330BEM	91-	<b>MCB 595 *</b>	<b>SV</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>	<b>MCB 604</b>	<b>SH</b>	
750 Trident	T300C	91-	<b>MCB 582</b>	<b>SV</b>			<b>MCB 582</b>	<b>SH</b>	
750 Trident	T300C	91-	<b>MCB 615</b>	<b>SV</b>					
750 TSS		82-83	<b>MCB 99</b>				<b>MCB 99</b>		
800 Bonneville	908MD	01-	<b>MCB 598</b>	<b>SV</b>			<b>MCB 582</b>	<b>SH</b>	
800 Speedmaster	986ML	03-05	<b>MCB 598 *</b>	<b>SV</b>	<b>SRQ</b>		<b>MCB 582</b>	<b>SH</b>	
800 America		02-	<b>MCB 598</b>	<b>SV</b>			<b>MCB 582</b>	<b>SH</b>	
800 Tiger, XC, ABS	A08	11-	<b>MCB 598 *</b>	<b>SV</b>			<b>MCB 585</b>	<b>SH</b>	



## → TRIUMPH

865	America		07-	<b>MCB 598</b>	<b>SV</b>			<b>MCB 582</b>	<b>SH</b>
865	Scrambler	986MG	06-	<b>MCB 598</b>	<b>SV</b>			<b>MCB 582</b>	<b>SH</b>
865	Speedmaster	986ML	05-	<b>MCB 598</b>	<b>SV</b>			<b>MCB 582</b>	<b>SH</b>
900	Bonneville	986MF	05-08	<b>MCB 598</b>	<b>SV</b>			<b>MCB 582</b>	<b>SH</b>
900	Bonneville, T100, America	986MF	09-	<b>MCB 598</b>	<b>SV</b>			<b>MCB 582</b>	<b>SH</b>
900	Daytona	T300	91-	<b>MCB 595 SV *</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>		<b>MCB 582</b>	<b>SH</b>
900	Daytona Super III	T300B	94-	<b>MCB 656 SV *</b>	<b>SRQ</b>			<b>MCB 582</b>	<b>SH</b>
900	Legend TT		99-01	<b>MCB 598</b>	<b>SV</b>			<b>MCB 599</b>	<b>SH</b>
900	Speed Triple	T300B	94-95	<b>MCB 595 SV *</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>		<b>MCB 604</b>	<b>SH</b>
900	Speed Triple	T509	96-00	<b>MCB 595 SV *</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>		<b>MCB 582</b>	<b>SH</b>
900	Sprint	← T300	91-93	<b>MCB 582</b>	<b>SV</b>			<b>MCB 582</b>	<b>SH</b>
900	Sprint	→ T300	91-93	<b>MCB 615</b>	<b>SV</b>				
900	Sprint		94-00	<b>MCB 595 *</b>	<b>SV</b>	<b>SRQ</b>		<b>MCB 582</b>	<b>SH</b>
900	Thruxton	986ME	04-	<b>MCB 598</b>	<b>SV</b>			<b>MCB 582</b>	<b>SH</b>
900	Thunderbird, Sport		95-	<b>MCB 598</b>	<b>SV</b>	<b>SRQ</b>		<b>MCB 599</b>	<b>SH</b>
900	Tiger	← T400	93-98	<b>MCB 582</b>	<b>SV</b>			<b>MCB 604</b>	<b>SH</b>
900	Tiger	→ T400	93-98	<b>MCB 615</b>	<b>SV</b>				
900	Tiger	T709	99-01	<b>MCB 598 *</b>	<b>SV</b>	<b>SRQ</b>		<b>MCB 599</b>	<b>SH</b>
900	Trident	← T300	91-98	<b>MCB 582</b>	<b>SV</b>			<b>MCB 604</b>	<b>SH</b>
900	Trident	→ T300	91-98	<b>MCB 615</b>	<b>SV</b>				
900	Trophy	← 336DDM	91-92	<b>MCB 582</b>	<b>SV</b>			<b>MCB 582</b>	<b>SH</b>
900	Trophy	→ 336DDM	91-92	<b>MCB 615</b>	<b>SV</b>				
900	Trophy		93-01	<b>MCB 595 *</b>	<b>SV</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>	<b>MCB 604</b>	<b>SH</b>
955	Daytona	T595	96-	<b>MCB 595 *</b>	<b>SV</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>	<b>MCB 582</b>	<b>SH</b>
955	Daytona i	595N	99-	<b>MCB 595 *</b>	<b>SV</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>	<b>MCB 582</b>	<b>SH</b>
955	Speed Triple	595N	99-	<b>MCB 595 *</b>	<b>SV</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>	<b>MCB 582</b>	<b>SH</b>
955	Sprint RS	T695	99-02	<b>MCB 595 *</b>	<b>SV</b>	<b>SRQ</b>		<b>MCB 604</b>	<b>SH</b>
955	Sprint RS	695AC	03-	<b>MCB 595 *</b>	<b>SV</b>	<b>SRQ</b>		<b>MCB 582</b>	<b>SH</b>
955	Sprint ST	T695	99-	<b>MCB 595 *</b>	<b>SV</b>	<b>SRQ</b>		<b>MCB 582</b>	<b>SH</b>
955	Tiger i		01-04	<b>MCB 598 *</b>	<b>SV</b>			<b>MCB 599</b>	<b>SH</b>
955	Tiger i		05-	<b>MCB 598 *</b>	<b>SV</b>			<b>MCB 604</b>	<b>SH</b>
1000	Daytona Sport	344HDM	91-	<b>MCB 595 *</b>	<b>SV</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>	<b>MCB 604</b>	<b>SH</b>
1000	Trophy	←	91-95	<b>MCB 582</b>	<b>SV</b>			<b>MCB 582</b>	<b>SH</b>
1000	Trophy	→	91-95	<b>MCB 615</b>	<b>SV</b>				
1050	Speed Triple	Nissin 515NJ	05-07	<b>MCB 737 SV *</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>		<b>MCB 582</b>	<b>SH</b>
1050	Speed Triple, ABS	4 Brembo 515NJ	08-10	<b>MCB 721 SV *</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>		<b>MCB 582</b>	<b>SH</b>
1050	Speed Triple R, ABS	Brembo Monoblock 515NV	11-	<b>MCB 792 SV *</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>	<b>SCR</b>	<b>MCB 582</b>	<b>SH</b>
1050	Sprint GT ABS		11-	<b>MCB 595 *</b>	<b>SV</b>	<b>SRQ</b>		<b>MCB 582</b>	<b>SH</b>
1050	Sprint ST	215NA	05-	<b>MCB 595 *</b>	<b>SV</b>	<b>SRQ</b>		<b>MCB 582</b>	<b>SH</b>
1050	Sprint ST ABS	215NA	08-	<b>MCB 595 *</b>	<b>SV</b>	<b>SRQ</b>		<b>MCB 582</b>	<b>SH</b>
1050	Tiger, SE, ABS	115NG	07-	<b>MCB 737 SV *</b>				<b>MCB 604</b>	<b>SH</b>
1200	Daytona	T300	93-	<b>MCB 595 *</b>	<b>SV</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>	<b>MCB 604</b>	<b>SH</b>
1200	Tiger Explorer, XC, ABS	V13VG	12-	<b>MCB 595 *</b>	<b>SV</b>			<b>MCB 604</b>	<b>SH</b>
1200	Trophy	← 342CSM	91-92	<b>MCB 582</b>	<b>SV</b>			<b>MCB 582</b>	<b>SH</b>
1200	Trophy	→ 342CSM	91-92	<b>MCB 615</b>	<b>SV</b>				
1200	Trophy	342CSM	93-03	<b>MCB 595 *</b>	<b>SV</b>	<b>SRQ</b>		<b>MCB 604</b>	<b>SH</b>
1200	Trophy, SE, ABS	4 Brembo	13-	<b>MCB 706 *</b>	<b>SV</b>			<b>MCB 582</b>	<b>SH</b>
1600	Thunderbird		09-	<b>MCB 595 *</b>	<b>SV</b>			<b>MCB 671</b>	<b>SH</b>
1700	Thunderbird Storm, ABS		11-	<b>MCB 595 *</b>	<b>SV</b>			<b>MCB 671</b>	<b>SH</b>
2300	Rocket III	C23XB	04-	<b>MCB 595 *</b>	<b>SV</b>			<b>MCB 671</b>	<b>SH</b>
2300	Rocket III Touring ABS		08-	<b>MCB 595 *</b>	<b>SV</b>			<b>MCB 671</b>	<b>SH</b>
2300	Rocket III Roadster ABS		10-	<b>MCB 595 *</b>	<b>SV</b>			<b>MCB 671</b>	<b>SH</b>

## Vectrix

	VX-1		07-	<b>MCB 648</b>	<b>SRM</b>			<b>MCB 648</b>	<b>SRM</b>
--	------	--	-----	----------------	------------	--	--	----------------	------------

## Victory

1500	alle Modelle		00-06	<b>MCB 683</b>	<b>SV</b>			<b>MCB 671</b>	<b>SH</b>
1634	Hammer, Hammer S		05-07	<b>MCB 683</b>	<b>SV</b>			<b>MCB 671</b>	<b>SH</b>
1634	Hammer, Hammer S		08-	<b>MCB 737 *</b>	<b>SV</b>			<b>MCB 599</b>	<b>SH</b>
1634	Kingpin		06-07	<b>MCB 683</b>	<b>SV</b>			<b>MCB 671</b>	<b>SH</b>
1634	Kingpin		08-	<b>MCB 595</b>	<b>SV</b>			<b>MCB 599</b>	<b>SH</b>
1634	Vegas, 8-Ball		06-07	<b>MCB 683</b>	<b>SV</b>			<b>MCB 671</b>	<b>SH</b>
1634	Vegas, 8-Ball, High Ball		08-	<b>MCB 737</b>	<b>SV</b>			<b>MCB 599</b>	<b>SH</b>
1731	Hammer, Hammer S, 8-Ball		09-	<b>MCB 737 *</b>	<b>SV</b>			<b>MCB 599</b>	<b>SH</b>
1731	Judge, Boardwalk		13-	<b>MCB 737</b>	<b>SV</b>			<b>MCB 599</b>	<b>SH</b>
1731	Vegas Jackpot		09-	<b>MCB 737</b>	<b>SV</b>			<b>MCB 599</b>	<b>SH</b>
1731	Vision Tour, ABS		08-	<b>MCB 704 *</b>	<b>SV</b>			<b>MCB 599</b>	<b>SH</b>
1731	Cross Country, ABS		10-	<b>MCB 704 *</b>	<b>SV</b>			<b>MCB 599</b>	<b>SH</b>
1731	Cross Roads Classic, ABS		10-	<b>MCB 704 *</b>	<b>SV</b>			<b>MCB 599</b>	<b>SH</b>





## VOR

	alle Modelle		02-	<b>MCB 648 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 672 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
SM	400 /450		02-	<b>MCB 540</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>		<b>MCB 672 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
SM	500 /530		02-	<b>MCB 540</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>		<b>MCB 672 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>

## Voxan

	1000 Cafe Racer		01-05	<b>MCB 540 SV *</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>		<b>MCB 700</b>	<b>RQ</b>	
	1000 Cafe Racer		06-	<b>MCB 683 SV *</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>		<b>MCB 700</b>	<b>RQ</b>	
	1000 Roadster		01-05	<b>MCB 540 SV *</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>		<b>MCB 700</b>	<b>RQ</b>	
	1000 Roadster		06-	<b>MCB 683 SV *</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>		<b>MCB 700</b>	<b>RQ</b>	
	1000 Srambler		01-03	<b>MCB 540 SV *</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>		<b>MCB 604</b>		
VB1	1000 EVO		03-04	<b>MCB 683 SV *</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>		<b>MCB 700</b>	<b>RQ</b>	
GTV	1200	4 ☐	08-	<b>MCB 721SV *</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>	<b>SCR</b>	<b>MCB 700</b>	<b>RQ</b>	

## Wuyang

WY	50 QT		06-	<b>MCB 590</b>	<b>EC</b>			<b>MCS 800</b>		
WY	125 125-12, 125-16C		06-	<b>MCB 765</b>						
WY	125 125-24B		06-	<b>MCB 615</b>	<b>SRM</b>	<b>EC</b>				

## Yamaha

BW	50 Bump	4VA	97-98	<b>MCB 674</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>		<b>MCS 962</b>		
BW	50 Bump	SA05	99-	<b>MCB 674</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>		<b>MCS 962</b>		
BW	50 Next Generation	4,5JK1	99-07	<b>MCB 674</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>		<b>MCS 962</b>		
BW	50 Sports Spec R	SA05	02-	<b>MCB 674</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>		<b>MCS 962</b>		
BW	50 Spy	4VA	95-98	<b>MCB 674</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>		<b>MCS 962</b>		
BW	50 Spy	SA05	99-	<b>MCB 674</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>		<b>MCS 962</b>		
BWs	50		91-96	<b>MCS 956</b>				<b>MCS 956</b>		
BWs	50 Axis	Europe 3UG	96-	<b>MCB 644</b>	<b>EC</b>			<b>MCS 962</b>		
BWs	50 Axis	Japan 5AK	92-	<b>MCB 590</b>	<b>SR</b>			<b>MCS 962</b>		
BW's	50		99-02	<b>MCB 674</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>		<b>MCS 962</b>		
BW's	50		07-11	<b>MCB 674</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>				
CA	50 E	14T,30E,44K	83-85	<b>MCS 960</b>				<b>MCS 961</b>		
CG	50 Jog		88-92	<b>MCS 960</b>				<b>MCS 961</b>		
CS	50 Jog R, Jog RR	SA22	01-05	<b>MCB 674</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>		<b>MCS 962</b>		
CS	50 Jog R, Jog RR		06-	<b>MCB 674</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>				
CV	50 Beluga		90-	<b>MCS 956</b>				<b>MCS 961</b>		
CV	50 Beluga	39H	-89	<b>MCS 961</b>				<b>MCS 961</b>		
CV	50 A/R Jog		03-08	<b>MCB 838</b>						
CV	50 Jog		00-02	<b>MCB 728</b>						
CV	50 ZR Evolution		01-02	<b>MCB 728</b>						
CW	50		95-98	<b>MCB 674</b>				<b>MCS 962</b>		
CW	50 RS		98-05	<b>MCB 696</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>		<b>MCS 962</b>		
CY	50 JOG		91-95	<b>MCS 961</b>				<b>MCS 956</b>		
DT	50 LC		98-	<b>MCB 558</b>	<b>SI</b>			<b>MCS 956</b>		
DT	50 M	2M4,2MA	80-84	<b>MCS 951</b>				<b>MCS 951</b>		
DT	50 MX	13N	71-86	<b>MCS 951</b>				<b>MCS 951</b>		
DT	50 MX	1NN,3UM	87-91	<b>MCS 956</b>				<b>MCS 956</b>		
DT	50 MX		92-	<b>MCS 962</b>				<b>MCS 962</b>		
DT	50 R	Japan 3MN	89-	<b>MCB 539</b>	<b>EC</b>	<b>SI</b>		<b>MCS 956</b>		
DT	50 R	MBK	96-01	<b>MCB 578</b>				<b>MCS 956</b>		
DT	50 R		02-03	<b>MCB 578</b>				<b>MCB 535</b>	<b>EC</b>	
DT	50 R		04-	<b>MCB 735</b>	<b>EC</b>			<b>MCB 735</b>	<b>EC</b>	
EW	50 Slider	SA09	00-	<b>MCB 701</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>		<b>MCS 962</b>		
FS1	50 DX	1Y2	77-78	<b>MCB 14</b>				<b>MCS 951</b>		
FS1	50 DX	3F2	79-	<b>MCB 506</b>				<b>MCS 951</b>		
FS1	50 G	1K4	76-	<b>MCS 951</b>				<b>MCS 951</b>		
LB2	50 M Chappy	551,1F0	81-84	<b>MCS 951</b>				<b>MCS 951</b>		
PW	50		96-04	<b>MCS 960</b>				<b>MCS 960</b>		
PW	50 A-F	4X4	90-95	<b>MCS 960</b>				<b>MCS 960</b>		
PW	50 H-F	4X4	80-87	<b>MCS 960</b>				<b>MCS 960</b>		
PW	50 J	4X4	82-	<b>MCS 960</b>				<b>MCS 960</b>		
RD	50	2U1	78	<b>MCB 14</b>				<b>MCS 961</b>		
RD	50 M	2E0,2L4	79-80	<b>MCB 506</b>				<b>MCS 951</b>		
RD	50 MX	13M	81-84	<b>MCB 521</b>				<b>MCS 951</b>		
SG	50 Sting	34N	84-	<b>MCS 961</b>				<b>MCS 961</b>		
SH	50 Mint		93-	<b>MCS 960</b>				<b>MCS 961</b>		
SH	50 Razz		93-	<b>MCS 960</b>				<b>MCS 961</b>		
TDR	50		88-02	<b>MCB 539</b>	<b>EC</b>	<b>SI</b>		<b>MCB 539</b>	<b>EC</b>	<b>SI</b>
TT-R	50 EV		06-	<b>MCB 827</b>				<b>MCS 827</b>		
TY	50 M	1G3,2J8	77-80	<b>MCS 951</b>				<b>MCS 951</b>		
TZR	50	RA03	03-08	<b>MCB 734</b>				<b>MCB 535</b>		





→ YAMAHA

YE	50	Zest		4FW	92	<b>MCB 644</b>	<b>EC</b>		<b>MCS 962</b>			
YE	50	Zest	Italy	4FW	93-95	<b>MCB 674</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>				
YE	50	Zest	Japan	4FW	93-95	<b>MCB 590</b>	<b>EC</b>			<b>MCS 961</b>		
YFM	50	Raptor			04-	<b>MCS 962</b>				<b>MCS 962</b>		
YH	50	Why		SA03	99-09	<b>MCB 674</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>		<b>MCS 962</b>		
YM	50	Breeze		4KH	94-95	<b>MCB 674</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>		<b>MCS 962</b>		
YM	50	Breeze		4RC	95-98	<b>MCB 644</b>	<b>EC</b>			<b>MCS 956</b>		
YN	50	Neos, LC		5AD/5MR/5RN	97-02	<b>MCB 674</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>		<b>MCS 962</b>		
YN	50	Neos		5RN/1P9	03-06	<b>MCB 674</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>		<b>MCS 962</b>		
YN	50	Neos 2T, 4T		5C21	07-	<b>MCB 674</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>				
YQ	50	Aerox			96	<b>MCB 644</b>	<b>EC</b>			<b>MCS 956</b>		
YQ	50	Aerox		5BR	97-00	<b>MCB 644</b>	<b>EC</b>			<b>MCB 701</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>
YQ	50	Aerox		SA14	01-02	<b>MCB 644</b>	<b>EC</b>			<b>MCB 701</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>
YQ	50	Aerox R		SA14	03-	<b>MCB 644</b>	<b>EC</b>			<b>MCB 701</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>
YQ	50	Aerox Naked			13-	<b>MCB 644</b>	<b>EC</b>			<b>MCB 701</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>
YZ	50				80-83	<b>MCS 963</b>				<b>MCS 963</b>		
YZ	60				82-84	<b>MCS 963</b>				<b>MCS 963</b>		
V	75				77	<b>MCS 951</b>				<b>MCS 951</b>		
BW	80				86-	<b>MCS 963</b>				<b>MCS 963</b>		
CV	80	Beluga			-89	<b>MCS 962</b>				<b>MCS 962</b>		
CV	80	Beluga			90-	<b>MCS 956</b>				<b>MCS 961</b>		
DT	80	LC1		37A	81-84	<b>MCS 953</b>				<b>MCS 953</b>		
DT	80	LC2, einfache Feder		53V, 3WC	85-92	<b>MCB 539</b>	<b>EC</b>	<b>SI</b>		<b>MCS 953</b>		
DT	80	LC2, verstärkte Feder		53V, 4ED1	85-92	<b>MCB 539</b>	<b>EC</b>	<b>SI</b>		<b>MCS 968</b>		
DT	80	MX		5J1	81-83	<b>MCS 953</b>				<b>MCS 953</b>		
DT	80	MXS		5T8	84-85	<b>MCS 956</b>				<b>MCS 956</b>		
FS	80	SE		5A7	81-84	<b>MCS 951</b>				<b>MCS 951</b>		
GT	80				77-80	<b>MCS 953</b>				<b>MCS 953</b>		
MX	80	H			81	<b>MCS 951</b>				<b>MCS 951</b>		
PW	80				83-91	<b>MCS 963</b>				<b>MCS 956</b>		
PW	80				91-03	<b>MCS 963</b>				<b>MCS 962</b>		
RD	80	LC1		10X	82-84	<b>MCB 524</b>				<b>MCS 951</b>		
RD	80	LC2		30W	83-86	<b>MCB 539</b>	<b>EC</b>	<b>SI</b>		<b>MCS 951</b>		
RD	80	MX		5G1	81-84	<b>MCB 521</b>				<b>MCS 951</b>		
RX	80	SE		12N	82-84	<b>MCB 521</b>				<b>MCS 951</b>		
TY	80				76-78	<b>MCS 963</b>				<b>MCS 951</b>		
V	80				81-83	<b>MCS 951</b>				<b>MCS 951</b>		
TZR	80				-91	<b>MCB 590</b>				<b>MCB 539</b>	<b>EC</b>	
TZR	80	R			92-	<b>MCB 615</b>	<b>SV</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 539</b>	<b>EC</b>	
YE	80	Zest		4MU	93-97	<b>MCB 590</b>	<b>EC</b>			<b>MCS 961</b>		
YFM	80	G-M Badger			95-01	<b>MCS 962</b>				<b>MCS 953</b>		
YFM	80	Grizzly			05-08	<b>MCS 962</b>				<b>MCS 953</b>		
YFM	80	Raptor			02-08	<b>MCS 962</b>				<b>MCS 953</b>		
YZ	80				86-90	<b>MCB 558 SI</b>				<b>MCS 963</b>		
YZ	80			4LB	93-01	<b>MCB 558 SI</b>				<b>MCB 561 SI</b>	<b>EC</b>	
YZ	80				77-79	<b>MCS 963</b>				<b>MCS 951</b>		
YZ	80				80-85	<b>MCS 963</b>				<b>MCS 963</b>		
YZ	85			CB04	02-	<b>MCB 558 SI</b>				<b>MCB 561 SI</b>	<b>EC</b>	
TT-R	90				00-08	<b>MCS 963</b>				<b>MCS 962</b>		
AG	100				73-91	<b>MCS 951</b>				<b>MCS 953</b>		
AG	100				92-01	<b>MCS 956</b>				<b>MCS 968</b>		
BWs	100		Italy		99-	<b>MCB 644</b>	<b>EC</b>			<b>MCS 953</b>		
BWs	100		Japan		99-	<b>MCB 590</b>	<b>EC</b>			<b>MCS 953</b>		
DT	100				74-77	<b>MCS 951</b>				<b>MCS 953</b>		
DT	100	S			77-82	<b>MCS 951</b>				<b>MCS 953</b>		
MX	100	W			83-91	<b>MCS 951</b>				<b>MCS 953</b>		
RS	100			4J8	75-76	<b>MCS 951</b>				<b>MCS 951</b>		
RS	100	DX		1Y8	79-80	<b>MCB 14</b>				<b>MCS 951</b>		
RSX	100			1Y8	80-81	<b>MCS 956</b>				<b>MCS 956</b>		
RT	100				93-01	<b>MCS 962</b>				<b>MCS 962</b>		
YB	100				77-80	<b>MCS 951</b>				<b>MCS 951</b>		
YFM	100				89-91	<b>MCS 962</b>				<b>MCS 953</b>		
YN	100	Neos		SB04	00-03	<b>MCB 674</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>		<b>MCS 953</b>		
YW	100	Bee Wee			06-08	<b>MCB 590</b>				<b>MCS 953</b>		
YZ	100	E-H			78-81	<b>MCS 951</b>				<b>MCS 953</b>		
YZ	100				82-83	<b>MCS 962</b>				<b>MCS 953</b>		
YQ	100	Aerox		SB05	00-04	<b>MCB 674</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>		<b>MCS 953</b>		
	110	Crypton			98-	<b>MCB 539</b>	<b>EC</b>			<b>MCS 956</b>		
TT-R	110				08-09	<b>MCS 963</b>				<b>MCS 962</b>		





→ YAMAHA													
BW's	125			10-	<b>MCB 835</b>								
DT	125 E	AT2,1G0		74-85	<b>MCS 953</b>						<b>MCS 953</b>		
DT	125 LC	10V		85-87	<b>MCB 539</b>	<b>SI</b>	<b>EC</b>				<b>MCS 953</b>		
DT	125 Tenere			89-90	<b>MCB 539</b>	<b>SI</b>	<b>EC</b>				<b>MCS 953</b>		
DT	125 R	3RM		91-95	<b>MCB 539</b>	<b>SI</b>	<b>EC</b>				<b>MCB 539</b>	<b>SI</b>	<b>EC</b>
DT	125 R	4BL		96-97	<b>MCB 539</b>	<b>SI</b>	<b>EC</b>				<b>MCB 539</b>	<b>SI</b>	<b>EC</b>
DT	125 R	DE03		98-04	<b>MCB 539</b>	<b>SI</b>	<b>EC</b>				<b>MCB 539</b>	<b>SI</b>	<b>EC</b>
DT	125 RE	DE06		04-07	<b>MCB 539</b>	<b>SI</b>	<b>EC</b>				<b>MCB 625 SI</b>	<b>RSI</b>	
DT	125 X	DE06		05-06	<b>MCB 671</b>	<b>SV</b>					<b>MCB 625 SI</b>	<b>RSI</b>	
HW	125 Xenter			12-	<b>MCB 835</b>						<b>MCS 962</b>		
IT	125			80	<b>MCS 951</b>						<b>MCS 953</b>		
RD	125 DX	AS3		75-77	<b>MCB 14</b>						<b>MCS 953</b>		
RD	125 DX	2R6		78-79	<b>MCB 44</b>						<b>MCS 955</b>		
RD	125 LC	10W, 11Y		82-84	<b>MCB 524</b>						<b>MCS 953</b>		
RD	125 LC	10W, 11Y		85-87	<b>MCB 541</b>						<b>MCS 953</b>		
SR	125	10F		97-03	<b>MCB 666</b>	<b>SV</b>					<b>MCS 956</b>		
SR	125 SE			92-96	<b>MCB 524</b>						<b>MCS 956</b>		
TDR	125	Italy		91-92	<b>MCB 579</b>	<b>SI</b>					<b>MCB 560 SI</b>		
TDR	125	Japan	4GW1	93-99	<b>MCB 666</b>	<b>SV</b>					<b>MCB 539</b>	<b>EC</b>	
TT-R	125 LW	CE07		00-11	<b>MCB 558</b>						<b>MCS 962</b>		
TW	125 Trailway	DE01		99-02	<b>MCB 699</b>						<b>MCS 962</b>		
TW	125 Trailway	DE05		03-04	<b>MCB 699</b>								
TZ	125			94-99	<b>MCB 611</b>	<b>*</b>	<b>SV</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>		<b>MCB 636</b>		
TZR	125			90-92	<b>MCB 530</b>						<b>MCB 541</b>		
TZR	125			93-95	<b>MCB 666</b>	<b>SV</b>					<b>MCB 530</b>		
TZR	125 Italy	Brembo		91-95	<b>MCB 540</b>	<b>SV</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>			<b>MCB 553</b>		
VP	125 X-City			08-	<b>MCB 786</b>	<b>SRM</b>					<b>MCB 700</b>	<b>SRM</b>	<b>EC</b>
WR	125			98-	<b>MCB 574</b>	<b>SI</b>	<b>RSI</b>				<b>MCB 575</b>	<b>SI</b>	
WR	125 R, X			09-	<b>MCB 598</b>	<b>SV</b>					<b>MCB 672 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
XC	125 Beluga	50W/51F		85-87	<b>MCS 953</b>						<b>MCS 953</b>		
XC	125 Beluga			88-92	<b>MCS 969</b>						<b>MCS 953</b>		
XC	125 Beluga			93-95	<b>MCS 969</b>						<b>MCS 968</b>		
XC	125 T, Cygnus			95-98	<b>MCS 969</b>						<b>MCS 962</b>		
XC	125 TR Cygnus, R	4NB		96-03	<b>MCB 539</b>	<b>EC</b>					<b>MCS 962</b>		
XC	125 F, Cygnus F	SE03		00-04	<b>MCB 539</b>	<b>EC</b>					<b>MCS 962</b>		
NXC	125 Cygnus	SE08		05-09	<b>MCB 774</b>						<b>MCS 962</b>		
NXC	125 Cygnus	SE08		10-	<b>MCB 839</b>						<b>MCS 962</b>		
XC	125 Vity			08-	<b>MCB 812</b>								
XN	125 Teos	SE04		00-03	<b>MCB 674</b>	<b>EC</b>	<b>SR</b>				<b>MCS 968</b>		
XQ	125 Maxster	SE05		01-03	<b>MCB 648</b>	<b>SRM</b>					<b>MCB 700</b>	<b>SRM</b>	<b>EC</b>
XT	125			82	<b>MCS 953</b>						<b>MCS 962</b>		
XT	125 R			05-	<b>MCB 735</b>	<b>EC</b>					<b>MCB 735</b>	<b>EC</b>	
XT	125 X			05-	<b>MCB 734</b>	<b>EC</b>					<b>MCB 735</b>	<b>EC</b>	
XV	125 S, Virago	5AJ		97-00	<b>MCB 666</b>	<b>SV</b>					<b>MCS 968</b>		
XVS	125 Drag Star	VE01		00-04	<b>MCB 666</b>	<b>SV</b>					<b>MCS 968</b>		
WR	125 R, X	DE07		09-	<b>MCB 598</b>						<b>MCB 672</b>	<b>EC</b>	
YBR	125 Brasil			00-08	<b>MCS 968</b>	<b>EC</b>					<b>MCS 968</b>		
YBR	125 Brasil			06-08	<b>MCB 812</b>						<b>MCS 968</b>		
YBR	125			05-06	<b>MCB 539</b>	<b>EC</b>					<b>MCS 968</b>		
YBR	125 , Custom			08-	<b>MCB 812</b>								
YFA	125 Breeze			89-91	<b>MCS 962</b>						<b>MCS 953</b>		
YFA	125 Breeze			92-01	<b>MCS 962</b>						<b>MCS 968</b>		
YFM	125 Grizzly			04-	<b>MCS 962</b>						<b>MCS 968</b>		
YP	125 R, Majesty	SE02		98-00	<b>MCB 648</b>	<b>SRM</b>	<b>EC</b>				<b>MCS 968</b>		
YP	125 Majesty	SE06		01-	<b>MCB 648</b>	<b>SRM</b>	<b>EC</b>				<b>MCB 700</b>	<b>SRM</b>	<b>EC</b>
YP	125 R X-Max	SE32		06-09	<b>MCB 786</b>	<b>SRM</b>					<b>MCB 700</b>	<b>SRM</b>	<b>EC</b>
YP	125 R X-Max	SE54		10-	<b>MCB 677</b>						<b>MCB 700</b>	<b>SRM</b>	<b>EC</b>
YP	125 R X-Max ABS	SE54		11-	<b>MCB 677</b>						<b>MCB 699</b>	<b>SRM</b>	
YZ	125			76-82							<b>MCS 953</b>		
YZ	125			83							<b>MCS 964</b>		
YZ	125	43M		84							<b>MCS 964</b>		
YZ	125	55Y,1LX		85-86	<b>MCB 549 SI</b>						<b>MCS 964</b>		
YZ	125			87	<b>MCB 549 SI</b>						<b>MCS 953</b>		
YZ	125			88	<b>MCB 549 SI</b>						<b>MCB 539 SI</b>	<b>EC</b>	
YZ	125			89	<b>MCB 582 SI</b>	<b>RSI</b>					<b>MCB 554 SI</b>		
YZ	125	4PE		90-97	<b>MCB 582 SI</b>	<b>RSI</b>					<b>MCB 625 SI</b>	<b>RSI</b>	
YZ	125	4XM		98-02	<b>MCB 669 SI</b>	<b>RSI</b>		<b>EC</b>			<b>MCB 575 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
YZ	125	CE10		03-07	<b>MCB 669 SI</b>	<b>RSI</b>		<b>EC</b>			<b>MCB 739 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
YZ	125			08-	<b>MCB 791 SI</b>	<b>RSI</b>		<b>EC</b>			<b>MCB 739 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>





→ YAMAHA

YZF-R	125	RE06	08-	<b>MCB 648</b>	<b>EC</b>			<b>MCB 760</b>		
	135	Crypton, Sniper	06-08	<b>MCB 812</b>						
HW	150	Xenter	12-	<b>MCB 835</b>				<b>MCS 962</b>		
XQ	150	Maxster	SG06	01-03	<b>MCB 648 SRM</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 700 SRM</b>	<b>EC</b>	
YP	150	Majesty	00	<b>MCB 648 SRM</b>	<b>EC</b>			<b>MCS 968</b>		
YP	150	Majesty	SG08	01-	<b>MCB 648 SRM</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 700 SRM</b>	<b>EC</b>	
DT	175		CT1	74-	<b>MCS 953</b>			<b>MCS 953</b>		
DT	175	MX	2K4,2X2,4J4	78-81	<b>MCS 953</b>			<b>MCS 953</b>		
XC	180	Cygnus		83-	<b>MCS 969</b>			<b>MCS 953</b>		
XL	180		32H	83-	<b>MCS 953</b>			<b>MCS 955</b>		
YP	180	R Majesty	SG12	03-	<b>MCB 648 SRM</b>	<b>EC</b>		<b>MCB 700 SRM</b>	<b>EC</b>	
XC	185	Beluga		93-	<b>MCS 969</b>			<b>MCS 969</b>		
BW	200			85-	<b>MCS 956</b>			<b>MCS 956</b>		
DT	200	R		85-87	<b>MCB 539</b>	<b>SI</b>	<b>EC</b>	<b>MCS 953</b>		
DT	200	R		88-93	<b>MCB 539</b>	<b>SI</b>	<b>EC</b>	<b>MCB 539</b>	<b>SI</b>	<b>EC</b>
IT	200	LN		84	<b>MCS 964</b>			<b>MCS 964</b>		
IT	200	S		87-	<b>MCB 549</b>			<b>MCS 964</b>		
RD	200		2R7	78-80	<b>MCB 506</b>			<b>MCS 955</b>		
RD	200	DX		75-77	<b>MCB 14</b>			<b>MCS 955</b>		
TT	200			86-	<b>MCB 539</b>	<b>SI</b>	<b>EC</b>	<b>MCS 956</b>		
TW	200			01-02	<b>MCB 699</b>			<b>MCS 962</b>		
YFS	200	Blaster	YFS200	88-01	<b>MCS 962</b>					
YFS	200	Blaster	YFS200	03-06	<b>MCB 510 SI</b>	*		<b>MCB 561 SI</b>		<b>EC</b>
TT	225			87-	<b>MCB 539</b>	<b>SI</b>	<b>EC</b>	<b>MCS 956</b>		
XT	225	Serow		86-87	<b>MCB 539</b>	<b>SI</b>	<b>EC</b>	<b>MCS 956</b>		
TTR	230			05-	<b>MCB 582</b>					
DT	250		512	75-76	<b>MCS 952</b>			<b>MCS 955</b>		
DT	250	MX	1R7,4E7	77-82	<b>MCS 952</b>			<b>MCS 955</b>		
FZX	250	Zeal		98-00	<b>MCB 640</b>		<b>SV</b>	<b>MCB 541</b>		
FZR	250			87-88	<b>MCB 559</b>		<b>SV</b>	<b>MCB 541</b>		<b>SH</b>
FZR	250	R		89-	<b>MCB 616</b>			<b>MCB 541</b>		
IT	250			81-84				<b>MCS 955</b>		
IT	250			85-	<b>MCB 539</b>	<b>SI</b>	<b>EC</b>	<b>MCS 955</b>		
RD	250		522	73-76	<b>MCB 44</b>			<b>MCS 954</b>		
RD	250		1A2	77	<b>MCB 44</b>			<b>MCB 44</b>		
RD	250		1A2	78-79	<b>MCB 503</b>			<b>MCB 503</b>		
RD	250	LC	4L1	80	<b>MCB 507</b>			<b>MCS 954</b>		
RD	250	LC	4L1, 4L2	81-82	<b>MCB 521</b>			<b>MCS 954</b>		
RD	250	LC	4L1, 4L2	80-83	<b>MCB 524</b>			<b>MCB 530</b>		
SR	250	E	Spain/Australia	90-94	<b>MCB 524</b>			<b>MCS 953</b>		
SR	250	SE	3Y8	80-85	<b>MCS 952</b>			<b>MCS 953</b>		
SRV	250			95-98	<b>MCB 640</b>		<b>SV</b>	<b>MCS 968</b>		
SRX	250			85-87	<b>MCB 542</b>			<b>MCS 955</b>		
TDR	250		3CK1	88-90	<b>MCB 559</b>			<b>MCB 541</b>		
TT	250	SOHC		80-82				<b>MCS 953</b>		
TT	250	R	4MR	93-00	<b>MCB 582 SI</b>	<b>RSI</b>		<b>MCB 625 SI</b>		
TZ	250	GP	4TW	90-	<b>MCB 595</b>	*	<b>SRQ</b>	<b>MCB 636</b>		
TZR	250		2MA, 2XW	85-88	<b>MCB 559</b>		<b>SV</b>	<b>MCB 541</b>		<b>SH</b>
TZR	250		3MA, 2XW	89-92	<b>MCB 611 SV</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>	<b>MCB 541</b>		<b>SH</b>
VP	250	X-City		07-10	<b>MCB 786</b>			<b>MCB 699</b>		
WR	250		4JW	94-97	<b>MCB 582 SI</b>	<b>RSI</b>		<b>MCB 625 SI</b>	<b>RSI</b>	
WR	250		4SR	98-02	<b>MCB 669 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>	<b>MCB 575 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
WR	250	F	CG	01-02	<b>MCB 669 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>	<b>MCB 575 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
WR	250	F	CG	03-	<b>MCB 669 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>	<b>MCB 739 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
WR	250	R		08-10	<b>MCB 669 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>	<b>MCB 739 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
WR	250	X	DG20	08-10	<b>MCB 598</b>	<b>SV</b>	<b>SRQ</b>	<b>MCB 739 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
XG	250	Tricker		04-06	<b>MCB 699</b>			<b>MCB 625 SI</b>		
XS	250	SE,SF	4A2,1U5	80-	<b>MCB 68</b>			<b>MCS 958</b>		
XT	250		3Y3, 4Y1	80-91	<b>MCS 953</b>			<b>MCS 953</b>		
XT	250	DOHC		83-87	<b>MCB 539</b>	<b>EC</b>		<b>MCS 953</b>		
XT	250	223 ccm		94-06	<b>MCB 539</b>	<b>EC</b>		<b>MCS 956</b>		
XT	250	X		08-	<b>MCB 669 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>	<b>MCB 625 SI</b>	<b>RSI</b>	
XV	250	Virago		88	<b>MCB 524</b>			<b>MCS 953</b>		
XV	250	Virago	3LS, 3LW	89-94	<b>MCB 524</b>			<b>MCS 953</b>		
XV	250	S Virago	3LW	95-00	<b>MCB 666</b>	<b>SV</b>		<b>MCS 953</b>		
XV	250	S Virago	VG01	98-	<b>MCB 666</b>	<b>SV</b>		<b>MCS 953</b>		
TY	250			74-78	<b>MCS 951</b>			<b>MCS 953</b>		
TY	250	Z		95	<b>MCB 582 SI</b>	<b>RSI</b>		<b>MCB 582 SI</b>	<b>RSI</b>	
XVS	250	Drag Star	VG03	01-04	<b>MCB 666</b>	<b>SV</b>		<b>MCS 953</b>		





→ YAMAHA															
YBR	250			07-11	<b>MCB 615</b>		<b>EC</b>								
YFB	250	Timberwolf		92-94	<b>MCS 962</b>								<b>MCS 833</b>		
YFB	250	Timberwolf		94-00	<b>MCS 833</b>	*							<b>MCS 833</b>		
YFM	250	XLC/XLX Bear Tracker		99-00	<b>MCS 833</b>	*							<b>MCS 833</b>		
YFM	250	Bear Tracker		99-00	<b>MCS 833</b>	*							<b>MCS 833</b>		
YFM	250	Bear Tracker	YFM250	01-04	<b>MCB 510 SI</b>	*									
YFM	250	Bruin	YFM250	05-06	<b>MCB 510 SI</b>	*									
YFM	250	Raptor	◀	YFM250	08-	<b>MCB 801 SI</b>							<b>MCB 561 SI</b>		
YFM	250	Raptor	▶	YFM250	08-	<b>MCB 802 SI</b>									
YFM	250	Timberwolf		YFB250G	94-00	<b>MCS 833</b>	*						<b>MCS 833</b>		
YP	250	Majesty	4UC	96-98	<b>MCB 666 SRM</b>								<b>MCS 958</b>		
YP	250	D Majesty DX	SG02	98-99	<b>MCB 666 SRM</b>								<b>MCB 699 SRM</b>		
YP	250	Majesty DX, ABS	SG04	99-03	<b>MCB 666 SRM</b>								<b>MCB 699 SRM</b>		
YP	250	R X-Max	SG16	05-09	<b>MCB 786 SRM</b>								<b>MCB 699 SRM</b>		
YP	250	R X-Max, ABS	SG22	10-	<b>MCB 631 SRM</b>								<b>MCB 699 SRM</b>		
YZ	250			77-79									<b>MCS 952</b>		
YZ	250			80									<b>MCS 953</b>		
YZ	250			81	<b>MCS 965</b>								<b>MCS 953</b>		
YZ	250			82-84	<b>MCS 965</b>								<b>MCS 953</b>		
YZ	250		2HH	85-87	<b>MCB 549 SI</b>								<b>MCS 953</b>		
YZ	250			88	<b>MCB 549 SI</b>								<b>MCB 539 SI</b>	<b>EC</b>	
YZ	250		V	89	<b>MCB 582 SI</b>		<b>RSI</b>						<b>MCB 554 SI</b>		
YZ	250			90-97	<b>MCB 582 SI</b>		<b>RSI</b>						<b>MCB 625 SI</b>	<b>RSI</b>	
YZ	250		4XL	98-02	<b>MCB 669 SI</b>		<b>RSI</b>		<b>EC</b>				<b>MCB 575 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
YZ	250	F	CG	03-07	<b>MCB 669 SI</b>		<b>RSI</b>		<b>EC</b>				<b>MCB 739 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
YZ	250	F	CG	01-06	<b>MCB 669 SI</b>		<b>RSI</b>		<b>EC</b>				<b>MCB 739 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
YZ	250	F	CG	07-	<b>MCB 791 SI</b>		<b>RSI</b>						<b>MCB 739 SI</b>	<b>RSI</b>	
VP	300	Versity	SH01	03-05	<b>MCB 648 SRM</b>								<b>MCB 648 SRM</b>		
XC	300	Versity		06	<b>MCB 631 SRM</b>								<b>MCB 648 SRM</b>		
RD	350		521	73-79	<b>MCB 44</b>								<b>MCS 954</b>		
RD	350	F	1WW	85	<b>MCB 541</b>	*							<b>MCB 541</b>		
RD	350	LC	4L0	80	<b>MCB 507</b>	*							<b>MCS 954</b>		
RD	350	LC	4L0	81-82	<b>MCB 521</b>	*							<b>MCS 954</b>		
RD	350	LC, LCF	1WW, 1WX	86-90	<b>MCB 541</b>	*							<b>MCB 541</b>		
RD	350	LC, YPVS	31K, 1JF, 1JG	85	<b>MCB 541</b>	*							<b>MCB 541</b>		
RD	350	LC, YPVS	31K, 31W	83-84	<b>MCB 524</b>	*							<b>MCB 530</b>		
TT	350			86-90	<b>MCB 549</b>		<b>SI</b>						<b>MCS 953</b>		
TT	350			91-95	<b>MCB 582</b>		<b>SI</b>						<b>MCB 625 SI</b>		
XT	350		3YT1,3YT3	91-94	<b>MCB 539</b>		<b>SI</b>	<b>EC</b>					<b>MCS 953</b>		
XT	350	H,N	55V,59Y	85-90	<b>MCB 539</b>		<b>SI</b>	<b>EC</b>					<b>MCS 953</b>		
YFM	350	Bruin, Grizzlyl 2x4,4x4	YFM250	04-09	<b>MCB 510 SI</b>	*							<b>MCS 958</b>		
YFM	350	ER		89-95	<b>MCS 833</b>	*							<b>MCB 567 SI</b>		
YFM	350	FW W-G		89-95	<b>MCS 844</b>	*							<b>MCB 567 SI</b>		
YFM	350	FW Big Bear		96-98	<b>MCS 844</b>	*							<b>MCS 958</b>		
YFM	350	FWB L,LC Big Bear	4WU	99	<b>MCB 510 SI</b>	*							<b>MCS 958</b>		
YFM	350	FXG-FXM Wolverine	4KB	95-04	<b>MCB 510 SI</b>	*							<b>MCB 561 SI</b>		<b>EC</b>
YFM	350	R Raptor	YFM350	04-09	<b>MCB 561 SI</b>	*			<b>EC</b>				<b>MCB 561 SI</b>		
YFM	350	UH,UJ,UK		96-98	<b>MCS 844</b>	*							<b>MCS 833</b>		
YFM	350	X Warrior		89-04	<b>MCB 510 SI</b>	*							<b>MCB 554 SI</b>		
YFZ	350	Banshee	YFZ350	90-09	<b>MCB 510 SI</b>	*							<b>MCB 554 SI</b>		
XS	360	SE	1U4	76	<b>MCB 68</b>								<b>MCS 958</b>		
DT	400	MX	1R6,513	77-79	<b>MCS 952</b>								<b>MCS 955</b>		
FZR	400			86-	<b>MCB 530</b>	*							<b>MCB 541</b>		
FZR	400	R		87-89	<b>MCB 559</b>	*	<b>SV</b>						<b>MCB 530</b>		
FZR	400	RR	3TJ, 4DX	90-92	<b>MCB 616</b>	*							<b>MCB 541</b>		
RD	400		1A3	78-79	<b>MCB 503</b>								<b>MCB 503</b>		
RD	400	S	1A3	77	<b>MCB 44</b>								<b>MCB 44</b>		
WR	400	F	CH02	98	<b>MCB 669 SI</b>		<b>RSI</b>		<b>EC</b>				<b>MCB 625 SI</b>	<b>RSI</b>	
WR	400	F	CH04	99-02	<b>MCB 669 SI</b>		<b>RSI</b>		<b>EC</b>				<b>MCB 575 SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>
XJ	400	Diversion		91-94	<b>MCB 640</b>		<b>SV</b>						<b>MCB 541</b>		
XJR	400	R	4HM	95-	<b>MCB 640</b>	*	<b>SV</b>						<b>MCB 530</b>	<b>SH</b>	
XS	400		2 A2	77-82	<b>MCB 68</b>								<b>MCB 68</b>		
XS	400	DOHC	12F,12E	82-84	<b>MCB 524</b>								<b>MCS 958</b>		
XS	400	SE	2A2,4A3,4G5	80-83	<b>MCB 503</b>								<b>MCS 958</b>		
XV	400	Virago		88-	<b>MCB 587</b>								<b>MCS 957</b>		
XVS	400	Drag Star		96	<b>MCB 640</b>		<b>SV</b>						<b>MCS 957</b>		
YFM	400	FAM Kodiak		93-99	<b>MCS 844</b>	*							<b>MCS 958</b>		
YFM	400	FAM Kodiak	AJ03	00-02	<b>MCB 510 SI</b>	*							<b>MCB 724 SI</b>		
YFM	400	FAR/FAS Kodiak Auto	AJ03	03-04	<b>MCB 510 SI</b>	*							<b>MCS 958</b>		



→ YAMAHA

YFM	400	FWN Big Bear 4WD	AJ03	00-	MCB 510 SI *				MCB 724 SI		
YFM	400	FPR/FPS Big Bear	VJ06	03-04	MCB 561 SI *				MCS 958		
YFM	400	FAT/FAV Big Bear	VJ06	05-06	MCB 510 SI *				MCB 724 SI		
YFM	400	FGW/FGX Grizzly		07-	MCB 510 SI *				MCB 724 SI		
YP	400	Majesty	SH05	04	MCB 640 SRM				MCB 768 SRM		
YP	400	Majesty, ABS	SH05	05-	MCB 666 SRM*				MCB 768 SRM		
YZ	400	F	CH01	98	MCB 669 SI	RSI		EC	MCB 625 SI	RSI	
YZ	400	F	CH03	99	MCB 669 SI	RSI		EC	MCB 575 SI	RSI	EC
IT	425			80					MCS 952		
WR	426	F	CJ02	01-02	MCB 669 SI	RSI		EC	MCB 575 SI	RSI	EC
YZ	426	F	CJ01	00-02	MCB 669 SI	RSI		EC	MCB 575 SI	RSI	EC
WR	450	F	CJ04	03-	MCB 669 SI	RSI		EC	MCB 739 SI	RSI	EC
YFM	450	FAR/FAS Kodiak		03-04	MCB 510 SI *				MCB 724 SI		
YFM	450	FAT/FAV Kodiak		05-06	MCB 510 SI *				MCB 724 SI		
YFM	450	Wolverine	→	06-10	MCB 615 SI				MCB 724 SI		
YFM	450	Wolverine	←	06-10	MCB 582 SI						
YFM	450	Grizzly		07	MCB 510 SI *				MCB 724 SI		
YFZ	450		→	AJ11	04-05	MCB 615 SI			MCB 561	SI	EC
YFZ	450		←	AJ11	04-05	MCB 582 SI					
YFZ	450		→	YZF450	06-10	MCB 615 SI			MCB 561	SI	EC
YFZ	450		←	YZF450	06-10	MCB 582 SI					
YZ	450	F	CJ03, CJ05	03-07	MCB 669 SI	RSI		EC	MCB 739 SI	RSI	EC
YZ	450	F	CJ	08-	MCB 791 SI	RSI		EC	MCB 739 SI	RSI	EC
IT	465			81-82	MCS 965				MCS 955		
YZ	465			80	MCS 965				MCS 952		
YZ	465			81	MCS 965				MCS 955		
IT	490			84	MCS 965				MCS 955		
YZ	490		23X, 43R	81-82	MCS 965				MCS 955		
YZ	490			83	MCS 965				MCS 953		
YZ	490			84	MCS 965				MCS 955		
YZ	490		57H, 1LV, 2HJ	85-88	MCB 549 SI				MCS 955		
RD	500	LC	47X, 1GE	84-85	MCB 530 *				MCB 541		
SR	500		2J2, 2J4	78-84	MCB 68				MCS 955		
SR	500		48T, 1RU	85-87	MCB 68				MCS 955		
SR	500		48T, 3EB	88-90	MCS 967				MCS 955		
SR	500		48T, 3EB2	91	MCS 967				MCS 955		
SR	500		48T, 3EB	92-98	MCS 967				MCS 955		
WR	500		4AA	91-92	MCB 582 SI				MCB 625 SI		
XP	500	Tmax	SJ01	01-03	MCB 640 SRM				MCB 722 SRM		
XP	500	Tmax	SJ05	04-07	MCB 666 SRM*				MCB 768 SRM		
XP	500	Tmax, ABS	SJ06	08-12	MCB 611 SRM*				MCB 768 SRM		
XT	500		1U6, 56U	86-89	MCB 539	SI		EC	MCS 955		
XT	500		1U6, 4E5	76-82	MCS 952				MCS 955		
XT	500	Austria	1U6	83-	MCB 524				MCS 955		
XV	500		26R	83-	MCB 524				MCS 950		
XP	530	Tmax, ABS	SJ09	12-	MCB 611 SRM*				MCB 722 SRM		
XV	535	DX Virago	VJ01	99-03	MCB 640			SV	MCS 957		
XV	535	Virago	3BR, 2YL	88-94	MCB 587				MCS 957		
XV	535	Virago	3BR	95-98	MCB 640			SV	MCS 957		
XJ	550		4V9, 4V8	81-	MCB 521 *				MCS 950		
XJ	550		27A, 4V8	83	MCB 524 *				MCS 950		
XT	550		5Y3, 5Y5, 28E	82-83	MCS 955				MCS 955		
XZ	550		11U, 11V	83-	MCB 524 *				MCS 950		
YFM	550	Grizzly	←	09-	MCB 801 SI				MCB 803 SI		
YFM	550	Grizzly	→	09-	MCB 802 SI				MCB 804 SI		
FZ	600			86-87	MCB 530 *				MCB 530		
FZ6	600		RJ07	04-06	MCB 666 *	SV			MCB 634	SH	
FZ6	600	ABS	RJ14	07-09	MCB 666 *	SV			MCB 634	SH	
FZ6	600	Fazer	RJ07	04-06	MCB 666 *	SV			MCB 634	SH	
FZ6	600	S2 ABS	RJ14	07-09	MCB 611 *	SV		SRQ	MCB 634	SH	
FZ6	600	Fazer S2 ABS	RJ14	07-09	MCB 611 *	SV		SRQ	MCB 634	SH	
FZR	600	M,N	3RG, 3RH	89	MCB 530 *	SV			MCB 530	SH	
FZR	600	H,M,N	3HE, 3RG	90-93	MCB 622 *	SV			MCB 530	SH	
FZR	600	R	4JH, 4MH	94-96	MCB 622 *	SV			MCB 530	SH	
FZS	600	Fazer	RJ02	98-03	MCB 611 *	SV		SRQ	MCB 541	SH	
SRX	600		1XL, 1XM	86-87	MCB 541 *				MCB 541		
SRX	600	H,N	1XL, 1XM	88-89	MCB 559				MCB 541		
SRX	600	H,N	1XL, 1XM	90	MCB 584	SV			MCB 541	SH	
TT	600		36A	83-84	MCS 965				MCS 953		





→ YAMAHA

TT	600	59X, 2AG, 2JT	85-88	<b>MCB 539</b>	<b>SI</b>	<b>EC</b>		<b>MCS 953</b>		
TT	600	59X	89	<b>MCB 568</b>	<b>SV</b>			<b>MCS 953</b>		
TT	600	59X	90-92	<b>MCB 549</b>	<b>SI</b>			<b>MCS 953</b>		
TT	600	E, S Belgardia	4GV	<b>MCB 648 SV</b>	<b>SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>	<b>MCB 625 SI</b>	<b>RSI</b>	
TT	600	E, S Belgardia	4LW	<b>MCB 648 SV</b>	<b>SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>	<b>MCB 672 SH</b>	<b>SI</b>	<b>EC</b>
TT	600	R	4LW, DJ01	<b>MCB 648 SV</b>	<b>SI</b>	<b>RSI</b>	<b>EC</b>	<b>MCB 672 SH</b>	<b>SI</b>	<b>EC</b>
XJ	600		51J, 51H	<b>MCB 530</b>	*			<b>MCB 530</b>		
XJ	600		3KM, 3KN	<b>MCB 530</b>	*	<b>SV</b>		<b>MCB 530</b>	<b>SH</b>	
XJ	600	N	4BR, 4LX	<b>MCB 640</b>		<b>SV</b>		<b>MCB 541</b>	<b>SH</b>	
XJ	600	N	RJ01	<b>MCB 666</b>	*	<b>SV</b>		<b>MCB 541</b>	<b>SH</b>	
XJ	600	S Diversion	4BR	<b>MCB 640</b>		<b>SV</b>		<b>MCB 541</b>	<b>SH</b>	
XJ	600	S Diversion	4LX	<b>MCB 640</b>		<b>SV</b>		<b>MCB 541</b>	<b>SH</b>	
XJ	600	S Diversion	RJ01	<b>MCB 666</b>	*	<b>SV</b>		<b>MCB 541</b>	<b>SH</b>	
XJ6	600	, SP, ABS	RJ19	<b>MCB 666</b>	*	<b>SV</b>		<b>MCB 585</b>	<b>SH</b>	
XJ6	600	Diversion, F, ABS	RJ19	<b>MCB 666</b>	*	<b>SV</b>		<b>MCB 585</b>	<b>SH</b>	
XJ6	600	, SP, ABS	RJ22	<b>MCB 666</b>	*	<b>SV</b>		<b>MCB 585</b>	<b>SH</b>	
XJ6	600	Diversion, F, ABS	RJ22	<b>MCB 666</b>	*	<b>SV</b>		<b>MCB 585</b>	<b>SH</b>	
XT	600	E	3TB, 3UW, DJ	<b>MCB 627</b>		<b>SV</b>		<b>MCB 539</b>	<b>EC</b>	
XT	600	L	43F, 49H	<b>MCB 524</b>				<b>MCS 955</b>		
XT	600	K	3TB, 3UW	<b>MCB 627</b>		<b>SV</b>		<b>MCB 539</b>	<b>EC</b>	
XT	600	Tenere	55W	<b>MCB 524</b>				<b>MCS 955</b>		
XT	600	Z	1VJ	<b>MCB 568</b>		<b>SV</b>		<b>MCS 955</b>		
XT	600	Z, Tenere	3AJ	<b>MCB 568</b>		<b>SV</b>		<b>MCB 539</b>	<b>EC</b>	
YFM	600	FWAK-FWAN 4x4 Grizzly	AM03	<b>MCB 561 SI</b>	*	<b>EC</b>		<b>MCS 958</b>		
YZF	600	R6	RJ03	<b>MCB 611 SV</b>	*	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>	<b>SCR</b>	<b>MCB 699</b>	<b>SH</b>
YZF	600	R6	RJ05	<b>MCB 611 SV</b>	*	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>	<b>SCR</b>	<b>MCB 634</b>	<b>SH</b>
YZF	600	R6	RJ09	<b>MCB 611 SV</b>	*	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>	<b>SCR</b>	<b>MCB 634</b>	<b>SH</b>
YZF	600	R6	RJ11	<b>MCB 611 SV</b>	*	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>	<b>SCR</b>	<b>MCB 634</b>	<b>SH</b>
YZF	600	R6	RJ15	<b>MCB 611 SV</b>	*	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>	<b>SCR</b>	<b>MCB 634</b>	<b>SH</b>
YZF	600	Thunder Cat	4TV	<b>MCB 611 SV</b>	*	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>		<b>MCB 530</b>	<b>SH</b>
XJ	650		4K0	<b>MCB 68</b>	*			<b>MCS 957</b>		
XJ	650	Turbo	11T	<b>MCB 524</b>	*			<b>MCS 957</b>		
XS	650		447	<b>MCB 44</b>	*			<b>MCS 954</b>		
XS	650		447	<b>MCB 68</b>	*			<b>MCS 954</b>		
XS	650		3L1, 5E6	<b>MCB 520</b>				<b>MCB 68</b>		
XS	650	SE	3L1, 4G7	<b>MCB 68</b>				<b>MCS 954</b>		
XVS	650	Drag Star	4XR/4VR	<b>MCB 640</b>		<b>SV</b>		<b>MCS 957</b>		
XVS	650	Drag Star classic	VM02	<b>MCB 640</b>		<b>SV</b>		<b>MCS 957</b>		
XVS	650	Drag Star classic	VM03	<b>MCB 640</b>		<b>SV</b>		<b>MCS 957</b>		
XVS	650	Drag Star classic	VM04	<b>MCB 640</b>		<b>SV</b>		<b>MCS 957</b>		
MT-03	660		RM02	<b>MCB 666</b>	*	<b>SV</b>		<b>MCB 672</b>	<b>SH</b>	
SZR	660		4SU	<b>MCB 540</b>		<b>SV</b>		<b>MCB 75</b>		
XT	660	R	DM01	<b>MCB 671</b>		<b>SV</b>		<b>MCB 672</b>	<b>SH</b>	
XT	660	X	DM01	<b>MCB 683</b>		<b>SV</b>		<b>MCB 672</b>	<b>SH</b>	
XT	660	Z Tenere, ABS	DM02	<b>MCB 648</b>		<b>SV</b>		<b>MCB 672</b>	<b>SH</b>	
XT	660	Z Tenere ABS	DM04	<b>MCB 648</b>		<b>SV</b>		<b>MCB 672</b>	<b>SH</b>	
XTZ	660	Tenere	4MY3	<b>MCB 627</b>		<b>SV</b>		<b>MCB 539</b>	<b>EC</b>	
YFM	660	FWAP/FWAR 4x4 Grizzly		<b>MCB 561 SI</b>	*			<b>MCB 756 SI</b>		
YFM	660	RN Raptor	AM01	<b>MCB 561 SI</b>	*			<b>MCB 561 SI</b>		
YXR	660	Rhino	→	<b>MCB 615 SI</b>				<b>MCB 723 SI</b>		
YXR	660	Rhino	←	<b>MCB 582 SI</b>				<b>MCB 723 SI</b>		
YFM	700	Grizzly	→	<b>MCB 802 SI</b>				<b>MCB 804 SI</b>		
YFM	700	Grizzly	←	<b>MCB 801 SI</b>				<b>MCB 803 SI</b>		
YFM	700	R Raptor	→	<b>MCB 615 SI</b>				<b>MCB 723 SI</b>		
YFM	700	R Raptor	←	<b>MCB 582 SI</b>				<b>MCB 723 SI</b>		
YXR	700	Rhino	→	<b>MCB 615 SI</b>				<b>MCB 582 SI</b>		
YXR	700	Rhino	←	<b>MCB 582 SI</b>				<b>MCB 582 SI</b>		
FZ	750		1FN	<b>MCB 530</b>	*			<b>MCB 530</b>		
FZ	750		1TV, 1FN	<b>MCB 530</b>	*			<b>MCB 541</b>		
FZ	750		2KK, 3DY	<b>MCB 530</b>	*			<b>MCB 530</b>		
FZ	750	R Genesis	2KK, 3KT	<b>MCB 559</b>	*	<b>SV</b>		<b>MCB 530</b>	<b>SH</b>	
FZR	750	R (OW01)	3PJ	<b>MCB 595</b>	*	<b>SV</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>	<b>MCB 530</b>	<b>SH</b>
FZR	750	R, RT	3CU, 2TT	<b>MCB 584</b>	*			<b>MCB 530</b>		
FZX	750	Fazer	2JE	<b>MCB 530</b>	*			<b>MCB 530</b>		
XJ	750		11M	<b>MCB 530</b>	*			<b>MCB 530</b>		
XJ	750	RL	41Y	<b>MCB 530</b>	*			<b>MCB 530</b>		
XJ	750	Seca	11M	<b>MCB 521</b>				<b>MCS 957</b>		
XS	750		1T5	<b>MCB 68</b>	*			<b>MCB 68</b>		
XS	750	SE	→	<b>MCB 503</b>				<b>MCB 68</b>		



→ YAMAHA

XS	750 SE	◀	3L3	80-82	<b>MCB 520</b>							
XTZ	750 H,N	▶	3LD/3WM	89-95	<b>MCB 615</b>	<b>SV</b>	<b>SI</b>			<b>MCB 604</b>		
XTZ	750 H,N	◀	3LD/3WM	89-95	<b>MCB 582</b>	<b>SV</b>	<b>SI</b>					
XV	750		4FY	89-92	<b>MCB 530</b>					<b>MCS 957</b>		
XV	750 SE		5G5,5K4	81-82	<b>MCB 520</b>					<b>MCS 950</b>		
XV	750 Virago		4PW	94-98	<b>MCB 640</b>	*	<b>SV</b>			<b>MCS 957</b>		
YZF	750 R,SP		4HN,4HT	93-97	<b>MCB 656 SV</b>	*	<b>SRQ</b>			<b>MCB 530</b>	<b>SH</b>	
YZF	750 R7 (OWO2)		OWO2	99-01	<b>MCB 611 SV</b>	*	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>		<b>MCB 702</b>	<b>SH</b>	
FZ8	800 N, NA ABS		RN25	10-	<b>MCB 611</b>	*	<b>SV</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>	<b>MCB 634</b>	<b>SH</b>	
	800 Fazer 8 S, Fazer 8 SA ABS		RN25	10-	<b>MCB 611</b>	*	<b>SV</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>	<b>MCB 634</b>	<b>SH</b>	
TDM	850		4TX	96-01	<b>MCB 622</b>	*	<b>SV</b>			<b>MCB 530</b>	<b>SH</b>	
TDM	850 H,N		3VD, 4CM	91-95	<b>MCB 559</b>	*	<b>SV</b>			<b>MCB 530</b>	<b>SH</b>	
TRX	850	Sumitomo	4UN	96-	<b>MCB 584</b>	*	<b>SV</b>			<b>MCB 530</b>	<b>SH</b>	
TRX	850	Brembo	4UN	96-	<b>MCB 683</b>	*	<b>SV</b>			<b>MCB 530</b>	<b>SH</b>	
XS	850			80-81	<b>MCB 68</b>	*				<b>MCB 68</b>		
XS	850	▶	4H1	81-	<b>MCB 503</b>					<b>MCB 68</b>		
XS	850	◀	4H1	81-	<b>MCB 520</b>							
TDM	900		RN08	02-03	<b>MCB 611</b>	*	<b>SV</b>			<b>MCB 731</b>	<b>SH</b>	
TDM	900		RN11	04-05	<b>MCB 611</b>	*	<b>SV</b>			<b>MCB 731</b>	<b>SH</b>	
TDM	900 , ABS		RN18	06-	<b>MCB 611</b>	*	<b>SV</b>			<b>MCB 731</b>	<b>SH</b>	
XJ	900 F		31A,42N	83-84	<b>MCB 530</b>	*				<b>MCB 530</b>		
XJ	900 F		58L/4BB	85-94	<b>MCB 530</b>	*				<b>MCB 530</b>		
XJ	900 S Diversion		4KM	95-03	<b>MCB 640</b>	*	<b>SV</b>			<b>MCB 530</b>	<b>SH</b>	
XVS	950 A Midnight Star		VNO21	09-	<b>MCB 640</b>		<b>SV</b>			<b>MCB 731</b>	<b>SH</b>	
FZ1	1000		RN16	06-	<b>MCB 611</b>	*	<b>SV</b>	<b>SRQ</b>		<b>MCB 634</b>	<b>SH</b>	
FZ1	1000 ABS		RN16	08-	<b>MCB 611</b>	*	<b>SV</b>	<b>SRQ</b>		<b>MCB 634</b>	<b>SH</b>	
FZ1	1000 Fazer		RN16	06-	<b>MCB 611</b>	*	<b>SV</b>	<b>SRQ</b>		<b>MCB 634</b>	<b>SH</b>	
FZ1	1000 Fazer ABS		RN16	08-	<b>MCB 611</b>	*	<b>SV</b>	<b>SRQ</b>		<b>MCB 634</b>	<b>SH</b>	
FZR	1000		2LA	87-88	<b>MCB 584</b>	*				<b>MCB 530</b>		
FZR	1000		3LE	91-93	<b>MCB 642</b>	*	<b>SV</b>			<b>MCB 530</b>	<b>SH</b>	
FZR	1000		3LE	94-95	<b>MCB 656 SV</b>	*	<b>SRQ</b>			<b>MCB 530</b>	<b>SH</b>	
FZR	1000 R, Exup		3LE	89-90	<b>MCB 622</b>	*	<b>SV</b>			<b>MCB 530</b>	<b>SH</b>	
FZS	1000 Fazer		RN06/RN14	01-05	<b>MCB 611</b>	*	<b>SV</b>	<b>SRQ</b>		<b>MCB 725</b>	<b>SH</b>	
GTS	1000 A		4BH	93-00	<b>MCB 655</b>					<b>MCB 530</b>	<b>SH</b>	
XV	1000 SE		23W	83-85	<b>MCB 521</b>	*				<b>MCS 957</b>		
XV	1000 TR1		5A8, 19T	81	<b>MCB 68</b>	*				<b>MCS 957</b>		
XV	1000 Virago		2AE	86-87	<b>MCB 530</b>	*				<b>MCS 957</b>		
YZF	1000 R1		RN01	98-99	<b>MCB 611 SV</b>	*	<b>CRQ</b>	<b>SRQ</b>	<b>SCR</b>	<b>MCB 702</b>	<b>SH</b>	
YZF	1000 R1		RN04	00-01	<b>MCB 611 SV</b>	*	<b>CRQ</b>	<b>SRQ</b>	<b>SCR</b>	<b>MCB 702</b>	<b>SH</b>	
YZF	1000 R1		RN09	02-03	<b>MCB 611 SV</b>	*	<b>CRQ</b>	<b>SRQ</b>	<b>SCR</b>	<b>MCB 699</b>	<b>SH</b>	
YZF	1000 R1		RN12	04-06	<b>MCB 611 SV</b>	*	<b>CRQ</b>	<b>SRQ</b>	<b>SCR</b>	<b>MCB 634</b>	<b>SH</b>	
YZF	1000 R1	4☐	RN19	07-08	<b>MCB 795 SV</b>	*	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>	<b>SCR</b>	<b>MCB 634</b>	<b>SH</b>	
YZF	1000 R1 SP	4☐	RN22	09-	<b>MCB 795 SV</b>	*	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>	<b>SCR</b>	<b>MCB 634</b>	<b>SH</b>	
YZF	1000 Thunder Ace		4VD	96-02	<b>MCB 611 SV</b>	*	<b>CRQ</b>	<b>SRQ</b>		<b>MCB 530</b>	<b>SH</b>	
BT	1100 Bulldog		RP04/05	02-06	<b>MCB 611</b>	*	<b>SV</b>	<b>SRQ</b>		<b>MCB 530</b>	<b>SH</b>	
FJ	1100		47E	83-85	<b>MCB 530</b>	*				<b>MCB 530</b>		
XS	1100		2H9,3X0	78-81	<b>MCB 68</b>	*				<b>MCB 68</b>		
XS	1100 LH		5K7	81-82	<b>MCB 521</b>	*				<b>MCB 68</b>		
XV	1100 Virago		3LP	86-93	<b>MCB 530</b>	*	<b>SV</b>			<b>MCS 957</b>		
XV	1100 Virago		3LP	94-98	<b>MCB 640</b>	*	<b>SV</b>			<b>MCS 957</b>		
XV	1100 Virago		3LP	99	<b>MCB 666</b>	*	<b>SV</b>			<b>MCB 530</b>	<b>SH</b>	
XVS	1100 Drag Star		VP05	99-04	<b>MCB 666</b>	*	<b>SV</b>			<b>MCB 530</b>	<b>SH</b>	
XVS	1100 Drag Star Classic		VP05	00-02	<b>MCB 666</b>	*	<b>SV</b>			<b>MCB 530</b>	<b>SH</b>	
XVS	1100 Drag Star Classic		VP16	03-06	<b>MCB 666</b>	*	<b>SV</b>			<b>MCB 530</b>	<b>SH</b>	
FJ	1200		1XJ	86-87	<b>MCB 530</b>	*				<b>MCB 530</b>		
FJ	1200		3CW, 3YA	88-95	<b>MCB 559</b>	*	<b>SV</b>			<b>MCB 530</b>		
FJ	1200 ABS		3YA	91-95	<b>MCB 584</b>	*	<b>SV</b>			<b>MCB 530</b>	<b>SH</b>	
VMX	1200 V-Max		1FK/1JH/2EN	85-92	<b>MCB 530</b>	*				<b>MCB 530</b>		
VMX	1200 V-Max		2WE/2WF/2LT/2EN	93-01	<b>MCB 622</b>	*	<b>SV</b>			<b>MCB 530</b>	<b>SH</b>	
XJR	1200 VP	Brembo	4PU	94-98	<b>MCB 683</b>	*	<b>SV</b>			<b>MCB 530</b>	<b>SH</b>	
XJR	1200	Sumitomo	4PU	96-98	<b>MCB 584</b>	*	<b>SV</b>			<b>MCB 530</b>	<b>SH</b>	
XTZ	1200 Super Tenere ABS		DP01	10-	<b>MCB 611</b>	*	<b>SV</b>			<b>MCB 731</b>	<b>SH</b>	
XVZ	1200 TD Venture Royale		47G	84-85	<b>MCB 530</b>	*				<b>MCB 530</b>		
	1300 Stryker			11-	<b>MCB 640</b>		<b>SV</b>			<b>MCB 731</b>	<b>SH</b>	
FJR	1300		RP04	01-04	<b>MCB 611</b>	*	<b>SV</b>			<b>MCB 731</b>	<b>SH</b>	
FJR	1300 ABS		RP08/RP11	03-05	<b>MCB 611</b>	*	<b>SV</b>			<b>MCB 731</b>	<b>SH</b>	
FJR	1300 A, ABS	4☐	RP13	06-	<b>MCB 706</b>	*	<b>SV</b>			<b>MCB 731</b>	<b>SH</b>	
FJR	1300 AS, ABS	4☐	RP13	06-09	<b>MCB 706</b>	*	<b>SV</b>			<b>MCB 731</b>	<b>SH</b>	
XJR	1300 SP		RP02	99-01	<b>MCB 611</b>	*	<b>SV</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>	<b>MCB 530</b>	<b>SH</b>	







## → YAMAHA

XJR	1300		RP06	02-03	<b>MCB 611</b>	*	<b>SV</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>	<b>MCB 725</b>	<b>SH</b>
XJR	1300		RP10	04-06	<b>MCB 611</b>	*	<b>SV</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>	<b>MCB 725</b>	<b>SH</b>
XJR	1300		RP19	07-	<b>MCB 611</b>	*	<b>SV</b>	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>	<b>MCB 725</b>	<b>SH</b>
XVS	1300	A Midnight Star	VP2	07-11	<b>MCB 666</b>	*	<b>SV</b>			<b>MCB 731</b>	<b>SH</b>
XVZ	1300	A Royale Star	4YP	96-00	<b>MCB 584</b>	*	<b>SV</b>			<b>MCB 559</b>	
XVZ	1300	AT,Royal Star Tour	4YP	97-00	<b>MCB 584</b>	*	<b>SV</b>			<b>MCB 559</b>	
XVZ	1300	Royal Star Boulevard	VP09	99-01	<b>MCB 584</b>	*	<b>SV</b>			<b>MCB 559</b>	
XVZ	1300	TF Royal Star Venture	VP09	99-01	<b>MCB 640</b>	*	<b>SV</b>			<b>MCB 559</b>	
XVZ	1300	TF Venture Royal	3JS	86-95	<b>MCB 584</b>	*	<b>SV</b>			<b>MCB 559</b>	
XV	1600	A Wild Star	VP08	99-04	<b>MCB 640</b>	*	<b>SV</b>			<b>MCB 559</b>	
	1700	V-Max, ABS	4 ☐ RP21	09-	<b>MCB 795 SV</b>	*	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>		<b>MCB 731</b>	<b>SH</b>
MT-01	1700		RP12	05-06	<b>MCB 611</b>	*	<b>SV</b>	<b>SRQ</b>		<b>MCB 631</b>	<b>SH</b>
MT-01	1700		4 ☐ RP18	07-09	<b>MCB 795 SV</b>	*	<b>SRQ</b>	<b>CRQ</b>		<b>MCB 631</b>	<b>SH</b>
XV	1700	PC Road Star Warrior	VP14	03-	<b>MCB 611</b>	*	<b>SV</b>			<b>MCB 731</b>	<b>SH</b>
XV	1900	Midnight Star	VP23	06-	<b>MCB 611</b>	*	<b>SV</b>			<b>MCB 731</b>	<b>SH</b>

## Zhongyu

ZY	50	QT			<b>MCB 590</b>		<b>EC</b>				
----	----	----	--	--	----------------	--	-----------	--	--	--	--

## Zündapp

KS	50	Supersport		-79	<b>MCB 508</b>						
KS	50	TT Watercooled		80-81	<b>MCB 508</b>						
KS	80			80	<b>MCB 508</b>						
KS	80	Super		83-	<b>MCB 536</b>						
KS	80	Super		80-	<b>MCB 552</b>						
KS	80	Touring		81-	<b>MCB 508</b>						
KS	125			79	<b>MCB 536</b>						
KS	175			78-	<b>MCB 16</b>						